Автотека
проект Avito

Посмотреть на сайте

Отчёт от 26 июня 2025 года

Toyota HIGHLANDER, 2014

VIN: 5TDDKRFH80S047447
Госномер: О563ЕЕ777
Номер кузова: 5TDDKRFH80S047447
Номер двигателя: M013921

Номер ПТС: 78УУ275470
Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 7725601395
Год выпуска: 2014
Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный
Объём двигателя: 3 456 см³
Мощность: 249 л.с.
Последний пробег: 96 889 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- Есть расчёт стоимости ремонта
- Был кузовной ремонт
- Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Прочее

- Не продавался на Авито
- Пробег — 96 889 км
- Есть таможенная декларация
- 10 записей в истории эксплуатации
- Не найдены сведения о техосмотрах
- Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- Не найдены ограничения на регистрацию
- Залог не найден
- ДТП не найдены
- Не найдено разрешение на работу в такси
- Нет сведений об арбитражных делах
- Не найдены неоплаченные штрафы
- Нет сведений о розыске
- 1 владелец по ПТС
- Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Нет сведений об участии в торгах

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 26.06.2025 18:57. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

1 владелец по ПТС

Период владения: 11 июля 2014 — н.в.

Срок владения: 10 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

28 июля 2018 года

Стоимость ремонта: 25 788 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 1 495 ₽

Стоимость запасных частей: 24 293 ₽

Общая стоимость: 25 788 ₽

Замена

Лобовое стекло

Уплотнитель внутренний лобового стекла

Клей комплект лобового стекла

Лобовое стекло - снятие/установка

Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 38 632 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 491 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 198 000 — 3 750 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 391 500 — 2 765 200 ₽

10 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 10 событий и 1 владелец.

Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

19 июня 2014 • Данные о таможенном оформлении

Период владения:
11 июля 2014 — н.в.

Срок владения:
10 лет 11 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Москва

Первичная регистрация

11 июля 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

12 ноября 2015

Бизнес кар
Пробег 23 149 км • Москва

BUSINESS CAR

Проверка : то 20 000 км.,снятие,уст-ка : передние тормозные колодки (обе стороны),защита картера (проведение то и ремонта)

Текущий ремонт

12 ноября 2015

Бизнес кар
Москва

BUSINESS CAR

- : акция замена щеток стеклоочистителя

Регламентное ТО

8 июня 2017

Бизнес кар
Пробег 46 301 км • Москва

BUSINESS CAR

Проверка : расширенное обслуживание тормозных механизмов(одна ось:перед. или задн.),снятие,уст-ка : воздушный фильтр,защита картера (проведение то и ремонта),проверка : то 30 000 км.,снятие,уст-ка : колодки заднего дискового тормоза (обе стороны),снятие,уст-ка : лампа габаритного фонаря (одна сторона),снятие,уст-ка : воздушный фильтр,снятие,уст-ка : лампа габаритного фонаря (одна сторона)

Расчет стоимости ремонта

28 июля 2018 • Пробег 57 746 км • Audatex

Регламентное ТО

3 августа 2018

Бизнес кар
Пробег 57 842 км • Москва

Снятие,уст-ка : передний тормозной диск (одна сторона),снятие,уст-ка : лампа фонаря подсветки номерного знака (одна сторона),снятие,уст-ка : воздушный фильтр,снятие,уст-ка : радиатор акпп,снятие,уст-ка : передние тормозные колодки (обе стороны),снятие,уст-ка : передний тормозной диск (одна сторона),то : то 60 000 км пакетное,защита картера (проведение то и ремонта)

Кузовной ремонт

10 августа 2018

Бизнес кар
Пробег 57 843 км • Москва

Снятие, уст-ка : ветровое стекло,снятие, уст-ка : вентиляционная решётка моторного отсека панели стеклоочистителя,снятие, уст-ка : только обивка стойки ветрового стекла,снятие, уст-ка : только обивка стойки ветрового стекла

Текущий ремонт

11 марта 2020

Бизнес кар
Пробег 65 555 км • Москва

Защита картера (проведение то и ремонта), то 70 000 км пакетное, фильтр масляный (b1601-70118), расходные материалы для проведения работ, прокладка сливной пробки дв-ля, 5w40 "toyota" разливное масло моторное 1л, фильтр воздушный toyota tsusho camry 4# 5# rx), фильтр салон уголь антибактер cam 4# rav3#toyota 87139yzz16, антифриз "toyota" super long life -35°c (розовый) 1л разливной

Текущий ремонт

4 июля 2023

СТО Автопилот
Пробег 96 889 км • Московская область, Москва

АКЦИЯ Активная приемка автомобиля, АКЦИЯ Vip-КАРТА Масло и фильтр – замена, АКЦИЯ Vip-КАРТА Фильтр воздушный ДВС замена, АКЦИЯ Vip-КАРТА Фильтр салона - замена, Свечи зажигания - замена СР, Форсунки топливные - с/у

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 96 889 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ещё найдено 6 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 19 июня 2014

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Бельгия

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 23 января 2015 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Проведение данной отзывной кампании обусловлено тем, что при изготовлении топливной рампы для двигателя 2GR (3.5 литра V6) заглушка для первого полублока могла быть приварена с нарушением технологии. В таком случае, существует вероятность возникновения протекания топлива из топливной рампы.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет проведена проверка идентификационного номера, нанесенного на деталь и, в случае необходимости будет выполнена замена топливной рампы. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: HIGHLANDER/KLUGER

Код модели: GSU55L-ARTGKX

Описание: ASU50,GSU5#

Дата производства: 05.2014

Код цвета салона: LE20

Период производства: 12.2013 - 11.2016

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Комплектация: LIMITED TYPE;
Топливная система: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM;
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI;
Рынок сбыта: RUSSIA

Посмотреть все опции VIN на сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.