



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 27 мая 2025 года

Subaru Outback, 2018

VIN: JF1BS9LC2JG160391

Госномер: B209MO198

Номер кузова: JF1BS9LC2JG160391

Номер двигателя: UE52702

Номер ПТС: 78УХ536756

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9907230360

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Бежевый

Объём двигателя: 2 498 см³

Мощность: 175 л.с.

Последний пробег: 187 878 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ Найдены страховые выплаты: был виновником

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 20 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 187 878 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

ℹ 1 неоплаченный штраф

ℹ Есть таможенная декларация

ℹ Попал под отзывные кампании

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Есть полис ОСАГО

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 27.05.2025 11:26. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 22 февраля 2019 — н.в.

Срок владения: 6 лет 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

25 июля 2024 года в 16:00

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Subaru Outback — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

16 июля 2019 года

Стоимость ремонта: 93 793 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 960 ₽

Стоимость механических работ: 2 240 ₽

Стоимость запасных частей: 83 593 ₽

Общая стоимость: 93 793 ₽

Окраска поверхности

Облицовка нижняя бампера переднего окрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Замена

Бампер передний

Решётка бампера передняя

Абсорбер бампера передний

Решётка радиатора

Эмблема на решетку радиатора

Клипс

Фара противотуманная левая - снятие/установка

Фара противотуманная правая - снятие/установка

Дополнительно: регулировка противотуманных фар

Бампер передний - снятие/установка

Съемные детали бампера переднего - снятие/установка

Абсорбер бампера передний - снятие/установка

Сопло очистителя фар левое снятие/установка

Форсунка правая фароомывателя - снятие/установка

5 августа 2024 года

Стоимость ремонта: 269 466 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 6 720 ₽

Стоимость механических работ: 14 560 ₽

Стоимость запасных частей: 248 186 ₽

Общая стоимость: 269 466 ₽

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать

Шарнир нижний дверь задняя отремонтировать

Порог двери отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска

Порог двери правый ремонт окраска

Боковина задняя правая ремонт окраска

Стекло боковое правое укрыть

Окраска поверхности

Шарнир нижний дверь задняя окрасить

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новая деталь

Замена

Уплотнитель внешний стекла передний правый

Молдинг нижний двери передней правой

Дверь задняя правая

Полоса задняя внутренняя дверь задняя правая

Молдинг передний дверь задняя правая

Молдинг задний дверь задняя правая

Полоса передняя внутренняя дверь задняя правая

Молдинг в двери задний правый

Уплотнитель стекла наружный задний правый

Накладка нижняя дверь задняя правая

Защитная плёнка двери задней правой

Накладка порога правая

Молдинг нижний боковина задняя правая

Молдинг нижний боковина задняя правая разборка-сборка/замена

Пробка бачка гидроусилителя руля

Крепление лючка топливного бака

Расширение порога правого снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла передний наружный правый снятие/установка

Накладка нижняя двери передней правой снятие/установка

Дверь задняя правая - заменить

Крепление крышки топливного бака - снятие/установка

Крышка топливного бака снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Обивка двери передняя правая - снятие/установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Защитная пленка двери передней правой - снятие/установка

Стекло двери передней правой - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка

Скоба замка задняя правая снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Фонарь задний наружный правый - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Брызговик задний левый - снятие/установка

Брызговик задний правый - снятие/установка

Решетка вентиляции правая снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Спинка сиденья задняя правая - снятие/установка

Дисковое колесо заднее правое снятие/установка

Шарнир нижний дверь задняя правая снять/установить

Молдинг задний правый с/у

Облицовка внутренняя порога задняя правая с/у

Сиденье заднее с усилителем

Облицовка верхней стойки правой с/у

Клемма аккумуляторной батареи с/у

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в сентябре 2019 года

Сумма: 6 300 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 108 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 190 000 — 3 300 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 940 200 — 2 319 800 ₽

20 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 20 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

14 сентября 2018 • Данные о таможенном оформлении

Отзывная кампания

28 января 2019 • Данные об отзывных кампаниях • Санкт-Петербург

Период владения:

22 февраля 2019 — н.в.

Срок владения:

6 лет 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

22 февраля 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Первая продажа

22 февраля 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

18 апреля 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- ТО-5000км

Затраченные материалы и запчасти:

- Кольцо сливной пробки 803916010 (количество: 1)
- Масло моторное Mobil 1 ESP Formula 5W-30/ 208L (количество: 5.5)
- Фильтр масляный 15208AA160 (количество: 1)
- Расходные материалы (количество: 1)

Регламентное ТО

13 июня 2019 • Пробег 14 773 км • Дилер • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- ТО-2 15000км (12 месяцев)
- Защита ДВС с/у
- Мойка комплекс №2

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр масляный 15208AA160 (количество: 1)
- Кольцо сливной пробки 803916010 (количество: 1)
- Масло моторное Mobil 1 ESP Formula 5W-30/ 208L (количество: 5.5)
- Фильтр салонный OUT B15 72880AL000 (количество: 1)
- Фильтр воздушный 16546AA090 (120) (количество: 1)
- Расходные материалы (количество: 1)

Расчет стоимости ремонта

16 июля 2019 • Audatex

Регламентное ТО

17 ноября 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Мойка двигателя
- Защита картера - с/у
- Мойка комплекс №2
- ТО-30000

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр масляный 15208AA160 (количество: 1)
 - Кольцо сливной пробки 803916010 (количество: 1)
 - Масло моторное Mobil 1 ESP Formula 5W-30/ 208L (количество: 5.5)
 - Тормозная жидкость Mobil 0.5л (количество: 2)
 - Фильтр салонный OUT B15 72880AL000 (количество: 1)
 - Фильтр воздушный 16546AA090 (120) (количество: 1)
 - Расходные материалы (количество: 1)
-

Отзывная кампания

8 марта 2020 • Пробег 43 330 км • Данные об отзывных кампаниях • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

8 марта 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

45000 км (36 месяцев); Мойка комплекс №2; Мойка двигателя; Защита ДВС с/у; Дроссельная заслонка - промывка/чистка;

Визит на сервис

11 марта 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

17 августа 2020 • Пробег 58 724 км • Дилер • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- ТО-5 60000 км (48 месяцев)
- Мойка двигателя
- Защита КПП с/у
- Защита картера - с/у
- Замена масла CVT
- Чистка дроссельной заслонки
- Мойка комплекс №2

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр масляный 15208AA160 (количество: 1)
 - Фильтр салона 72880AL000 OUT B15 (количество: 1)
 - Фильтр воздушный 16546AA090 (120) (количество: 1)
 - Кольцо сливной пробки 803916010 (количество: 2)
 - Масло моторное Mobil 1 ESP Formula 5W-30/ 208L (количество: 5.5)
 - Масло трансмиссионное Mobil SHC mobilube 75W-90 (количество: 3)
 - Масло для вариатора CVT NEW (LINEATRONIC) 20L (количество: 7.5)
 - Тормозная жидкость Mobil 0.5л (количество: 2)
 - Расходные материалы (количество: 1)
-

Текущий ремонт

16 декабря 2020 • Пробег 68 958 км • Дилер • Санкт-Петербург

Обучение датчиков давления в шинах; Шиномонтаж 1 колеса;

Регламентное ТО

12 февраля 2021 • Пробег 73 704 км • Дилер • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- ТО-6 75000км(60 месяцев)
- Чистка скоб тормозных колодок передних
- Чистка суппортов
- Замена тормозного диска перед.противоположная сторона
- Замена тормозного диска перед. одна сторона
- Защита ДВС с/у
- Замена предохранителя

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр масляный 15208AA160 (количество: 1)
 - Кольцо сливной пробки 803916010 (количество: 1)
 - Масло моторное Mobil 1 ESP Formula 5W-30/ 208L (количество: 5.5)
 - Диск тормозной передний 26300AL010(XA00A) (количество: 2)
 - Колодки тормозные передние 26296AJ010 (AJ001/XA010/AG050/AL020/AL040/SG011/VA030) (количество: 1)
 - Фильтр салона 72880AL000 OUT B15 (количество: 1)
 - Фильтр воздушный 16546AA090 (120) (количество: 1)
 - Расходные материалы (количество: 1)
-

Визит на сервис

24 июня 2021 • Пробег 82 522 км • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

20 сентября 2021 • Пробег 79 650 км • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

12 марта 2023 • Пробег 132 943 км • Дилер • Санкт-Петербург

Диагностика системы TPMS; Перепрограммирование блока управления TPMS; Замена датчика давления в заднем правом колесе.; Долив антифриза; Замена лампочки подсветки номерного знака левая;

Текущий ремонт

14 сентября 2023 • Пробег 153 203 км • Дилер • Санкт-Петербург

Передачик системы TPMS С/У; прописать датчики давления;

ДТП


25 июля 2024 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

5 августа 2024 • Пробег 187 878 км • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 187 878 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 2 ноября 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 3 000 ₽

Номер постановления: 0321695340000000231366590



Посмотреть
штрафы на
сайте

[Ещё найдено 48 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 14 сентября 2018

Цвет: Бежевый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "СУБАРУ МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Япония

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 22 февраля 2025 года — 21 февраля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 21 декабря 2018 года

Автомобиль был отремонтирован

Дата ремонта: 28 января 2019 года

Регион: Санкт-Петербург

Сервисный центр: ООО Санрайз Групп ОП Санрайз Групп-Пулково

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Обновление ПО аудио устройств Harman 2017-2019МГ

Работы и рекомендации: Возможна ситуация невозможности включить магнитолау.

Для предотвращения поломки необходимо
перепрограммирование головного устройства.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

С 29 января 2019 года

Автомобиль был отремонтирован

Дата ремонта: 8 марта 2020 года

Регион: Санкт-Петербург

Сервисный центр: ООО Санрайз Групп ОП Санрайз Групп-Пулково

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Некорр. отображ. пробега до заправки L/O 18МГ

Работы и рекомендации: Некорректное отображение пробега автомобиля до
следующей заправки. Необходимо произвести
перепрограммирование панели приборов.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.