



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 15 апреля 2025 года

BMW X7, 2020



27 августа 2020 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 1 фотография автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X4XCW894X0LK67938
Госномер: E008EE178
Номер кузова:
X4XCW894X0LK67938
Номер двигателя: 67085833

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Год выпуска: 2020
Тип ТС: Легковой универсал
Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 993 см³
Мощность: 249 л.с.
Последний пробег: 76 997 км

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Были кузовные ремонты

- ! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i Не продавался на Авито
- i Пробег — 76 997 км

- i 25 записей в истории эксплуатации
- i Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 15.04.2025 12:53. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 21 апреля 2020 — н.в.

Срок владения: 5 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

10 декабря 2020 года в 11:02

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

BMW X7 — автомобиль из отчёта

Повреждения

передний бампер передний парктроник левое
переднее крыло накладка левого переднего
крыла

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

4 мая 2021 года в 13:53

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

BMW X7 — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

27 декабря 2020 года

Стоимость ремонта: 133 439 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 9 275 ₽

Стоимость механических работ: 18 900 ₽

Стоимость запасных частей: 105 264 ₽

Общая стоимость: 133 439 ₽

Ремонт

Боковая стенка передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковая стенка передняя левая окрасить

Окраска новой детали

Облицовка бампера переднего окрасить

Накладка арки колеса передняя левая окрасить

Замена

Облицовка бампер передний

Накладка арки колеса передняя левая

Надбавка времени к основной работе

Облицовка бампера переднего с установкой

Облицовка бампера передняя - заменить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Работы по переустановке боковой стенки передней левой

Боковая стенка передняя левая - снятие/установка

Фара левая - снятие/установка

Облицовка порога левая - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

31 марта 2021 года

Стоимость ремонта: 86 285 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 4 725 ₽

Стоимость запасных частей: 81 560 ₽

Общая стоимость: 86 285 ₽

Замена

Лобовое стекло тонированное

Клей комплект лобового стекла

Ремонтный комплект лобового стекла смена отделки
деталей

Демпфер стекла ветрового

Изоляция обтекателя

Облицовка лобового стекла

Надбавка времени к основной работе

Ветровое стекло заменить

8 июня 2021 года

Стоимость ремонта: 278 489 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 225 ₽

Стоимость механических работ: 12 250 ₽

Стоимость запасных частей: 257 139 ₽

Общая стоимость: 278 489 ₽

Окраска новой детали

Облицовка бампера заднего окрасить

Крышка буксировочной проушины задняя окрасить

Накладка средняя бампер задний окрасить

Крышка багажника снизу окрасить

Замена

Ультразвуковой датчик внутренний левый

Облицовка бампера задняя

Облицовка правого бампера заднего

Крышка буксирной проушины задняя

Крепление угловое бампера заднего правого

Накладка нижняя бампера заднего

Посадочное место кронштейна бампера заднего

Облицовка правая нижняя бампер задний

Крепление правое бампер задний

Накладка средняя бампер задний

Проводка датчика задняя

Проводка датчика задняя

Балка бампера задняя

Адаптер

Крышка багажника снизу

Теплоизоляция задняя

Надбавка времени к основной работе

Облицовка бампера переднего с установкой

Ультразвуковой преобразователь передний левый
снятие/установка

Облицовка нижняя бампера задняя снятие/установка

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Облицовка бампера задняя - заменить

Кронштейн бампера задний - снятие/установка

Крепление правого бампера заднего - снятие/
установка

Покрытие нижнее правое бампера заднего снятие-
установка

Задняя дверь нижняя снятие/установка

Крышка багажника нижняя заменить (снята)

Проводка датчика задняя верхняя - снятие/установка

Проводка датчика заднего нижнего - снятие/
установка

Теплозащитный экран задний снятие/установка

Диагностика транспортного средства - провести

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации

Задняя дверь нижняя с антикоррозийной защитой

Крышка багажника снизу антикоррозийная обработка пола/днища

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 7 383 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 6 400 000 — 11 550 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 6 793 000 — 8 417 400 ₽

25 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 25 событий и 1 владелец.



Посмотреть
историю на
сайте



АКСЕЛЬ

Первая продажа

20 апреля 2020

Дилер

Санкт-Петербург

Период владения:

21 апреля 2020 — н.в.

Срок владения:

5 лет

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

21 апреля 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

ДТП

10 декабря 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

27 декабря 2020 • Audatex

Кузовной ремонт

31 марта 2021

Дилер

Пробег 13 978 км • Санкт-Петербург

Надбавка времени к основной работе. ветровое стекло заменить вкл: обе облицовки а-стойки снять/установ.



АКСЕЛЬ

Установка доп. оборудования

31 марта 2021

Дилер

Пробег 13 978 км • Санкт-Петербург

Лоб.ст. зелен.датч.инт.дождя/вирт.дисп.. Щиток лобового стекла Вх G05,07. Герметик для вклейки стекла.



АКСЕЛЬ

Расчет стоимости ремонта

31 марта 2021 • Audatex

Регламентное ТО

23 апреля 2021

Дилер
Санкт-Петербург



Подготовительно-заключительные работы. Стандартное ТО. ТО по регламенту OelSERVICE.

Установка доп. оборудования

23 апреля 2021

Дилер
Санкт-Петербург



Моторное масло BMW TwinPower Turbo LL04 5W-30. Моторное масло BMW TwinPower Turbo LL04 5W-30. к-т масляного фильтра элемент.

ДТП

4 мая 2021 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

8 июня 2021 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

6 июля 2021 • Пробег 13 978 км • Audatex

Кузовной ремонт

21 июля 2021

Дилер
Пробег 16 511 км • Санкт-Петербург



Надбавка времени к основной работе. работа дополнительная по консервации пустот вкл: настройка пистолета для распыления. задн дверь н с антикоррозийн защ обработать (промежуточная работа). ультразвуковой преобразователь п л с/у. облицовка бампера з - с/у вкл: задние фонари - с/у. облицовка бампера з - заменить (облицовка бампера снята). кронштейн бампера з - с/у (облицовка бампера снята). крепление пр бампера з - с/у. покрытие н пр бампера з с-у. задняя дверь н с/у. крышка багажн н заменить (снята). проводка датчика з в - с/у. проводка датчика з н - с/у. диагностика т/с - провести (с системой диагностики т/с). надбавка времени к основной работе вкл: краска - смешать и образец цвета создать. окрасить этап 2 облицовка бампера з. окрасить этап 2 крышк буксир проуш з. окрасить этап 2 крышка багажн снизу. окрасить этап 2 накладкa ср бампер з.

Установка доп. оборудования

21 июля 2021

Дилер
Пробег 16 511 км • Санкт-Петербург



Облицовка заднего бампера,загрунтован.. Накладка заднего бампера окрашенная. Защитная планка бампера П Зд. Крышка буксирной проушины сзади. Накладка буксирной проушины окрашенная. Среднее крепление заднего бампера. Опора бампера сзади справа. Крепление бампера П Внутр. Ультразвуковой датчик черный. Облицовка днища кузова Зд. Облицовка днища кузова П Зд. Адаптер балка сзади. Кронштейн бампера Зд. Провод датчика Smart Opener Вх. Провод датчика Smart Opener Нж. Блок управления Smart Opener. Багажная дверь Нж. МОБИЛЬ(спрей). Комплект краски и расходных материалов.

Регламентное ТО

28 февраля 2022

Дилер

Санкт-Петербург

Подготовительно-заключительные работы. Стандартное ТО. ТО Передних тормозных механизмов. Замена передних тормозных дисков (колодки сняты).



Установка доп. оборудования

28 февраля 2022

Дилер

Санкт-Петербург

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых Gсерия. Датчик износа тормозных накладок Пд G05. Торм. диск облегч. констр. вентилир. Л Gсерия. Торм. диск облегч. констр. вентилир. П G серия.



Регламентное ТО

18 апреля 2022

Дилер

Пробег 30 099 км • Санкт-Петербург

Стандартное ТО. ТО по регламенту OelSERVICE. ТО Микрофильтр. ТО замена воздушного фильтра двигателя.



Установка доп. оборудования

18 апреля 2022

Дилер

Пробег 30 099 км • Санкт-Петербург

Моторное масло BMW TwinPower Turbo LL04 5W-30. Моторное масло BMW TwinPower Turbo LL04 5W-30. К-т сменного элемента масляного фильтра. Воздушный фильтр элемент G11. К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем.



Текущий ремонт

25 октября 2022

Дилер

Санкт-Петербург

Электронное измерение параметров подвески. Регулировка передней и задней подвески.



Установка доп. оборудования

25 октября 2022

Дилер

Санкт-Петербург



Регламентное ТО

4 декабря 2022

Дилер

Пробег 46 256 км • Санкт-Петербург

Подготовительно-заключительные работы. Стандартное ТО. ТО по регламенту OelSERVICE. ТО проверка автомобиля.



Установка доп. оборудования

4 декабря 2022

Дилер

Пробег 46 256 км • Санкт-Петербург

К-т сменного элемента масляного фильтра D. Моторное масло GENESIS SPECIAL VN LL04 5W-30 1*209L.



Текущий ремонт

9 декабря 2022

Carglass

Санкт-Петербург, СПб

Замена автостекла



Текущий ремонт

16 октября 2024

Дилер

Пробег 76 997 км • Санкт-Петербург

Замена масла и М/Ф (Акция 4 6 8).



Установка доп. оборудования

16 октября 2024

Дилер


Пробег 76 997 км • Санкт-Петербург

Моторное масло BMW TwinPower Turbo LL04 5W-30. К-т сменного элемента масляного фильтра D. Моторное масло BMW TwinPower Turbo LL04 5W-30.



Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 76 997 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: X7 30dX

Код модели: CW89

Дата производства: 12.03.2020

Код серии: G07

Серия: X7 G07

Код региона поставки: Россия

Двигатель: B57 (3000CC / 195kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: AWD

Кузов: SAV

Код цвета салона: Leather Merino coffee

Количество дверей: 5

Руль: Левый руль



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.