



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 9 июня 2025 года

Land Rover Range Rover Sport, 2016

VIN: SALWA2KF0GA101508
Госномер: O836HP198
Номер кузова:
SALWA2KF0GA101508
Номер двигателя: 1060265
Номер ПТС: 78УХ199555

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9930943988
Год выпуска: 2016
Тип ТС: Легковой универсал
Цвет: Белый

Объём двигателя: 2 993 см³
Мощность: 248 л.с.
Последний пробег: 53 409 км
Предыдущие госномера:
K664XT82

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 3 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо
- ℹ Найдено 1 арбитражное дело
- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 25 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 53 409 км
- ℹ 1 техосмотр
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 09.06.2025 11:31. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 14 февраля 2017 — 29 сентября 2020

Срок владения: 3 года 8 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ООО 'НПО 'ЭСП'

2-й владелец

Период владения: 29 сентября 2020 — 17 ноября 2020

Срок владения: 2 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ООО "СТРОЙСИТИ"

3-й владелец

Период владения: 17 ноября 2020 — н.в.

Срок владения: 4 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

26 февраля 2021 года в 09:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Land Rover Range Rover Sport — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

3 марта 2021 года

Стоимость ремонта: 300 027 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 480 ₽

Стоимость механических работ: 7 840 ₽

Стоимость запасных частей: 287 707 ₽

Общая стоимость: 300 027 ₽

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Облицовка нижняя бампер покраска новая деталь

Облицовка левая бампер покраска новая деталь

Молдинг левый бампера покраска новой детали

Замена

Бампер передний

Облицовка нижняя бампер передний

Облицовка левая бампер передний

Молдинг левый бампера передний

Накладка левая правая туманная фара

Кронштейн бампера передний средний

Фара левая

Форсунка стеклоомывателя фары левая

Противотуманная фара левая

Облицовка крыла передняя левая

Воздухоотражатель передний левый

Панель левая внутренняя-наружная

Интеркулер левый

Постоянная доплата для отдельного

Облицовка бампера передняя снята

Опора с бампера переднего снятие/установка

Дополнительные работы при снятии/установке противотуманных фар

Дополнительные работы омыватель фар

Дополнительные работы для парктроника бампер передний

Фара левая - снятие/установка

Крыло левое - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Частично охлаждающую жидкость слить и

Изоляция моторного отсека

Интеркулер левый - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Решетка радиатора - снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Колесо переднее левое - снятие/установка

Колесо переднее правое - снятие/установка

16 апреля 2021 года

Стоимость ремонта: 257 468 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 000 ₽

Стоимость механических работ: 8 000 ₽

Стоимость запасных частей: 245 468 ₽

Общая стоимость: 257 468 ₽

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Облицовка нижняя бампер покраска новая деталь

Облицовка левая бампер покраска новая деталь

Замена

Бампер передний

Облицовка нижняя бампер передний

Облицовка левая бампер передний

Молдинг левый бампера передний

Фара левая в сборе

Форсунка стеклоомывателя фары левая

Противотуманная фара левая

Облицовка крыла передняя левая

Воздухоотражатель передний левый

Панель левая внутренняя-наружная

Интеркулер левый

Постоянная доплата для отдельного

Облицовка бампера передняя снята

Дополнительные работы при снятии/установке противотуманных фар

Дополнительные работы омыватель фар

Дополнительные работы для парктроника бампер передний

Фара левая - снятие/установка

Крыло левое - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Частично охлаждающую жидкость слить и

Изоляция моторного отсека

Интеркулер левый - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Решетка радиатора - снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Подкрылок передний снятие/установка

Колесо переднее левое - снятие/установка

Колесо переднее правое - снятие/установка

7 декабря 2022 года

Стоимость ремонта: 137 542 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 3 040 ₽

Стоимость запасных частей: 134 502 ₽

Общая стоимость: 137 542 ₽

Замена

Лобовое стекло

Клей комплект лобового стекла

Постоянная доплата для отдельного

Лобовое стекло - снятие/установка

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Найдено 1 арбитражное дело

Участие автомобиля в актуальном арбитражном деле может повлечь наложение ограничения на его продажу в будущем. Если ограничение есть, то оно отображается в блоке [«Ограничения на регистрацию»](#).

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

Дата регистрации дела: 24 мая 2023 г.

Наименование суда: 9 арбитражный апелляционный суд

Тип судебного дела: Постановление апелляционной инстанции

Судебное дело: [A40-264878/2021](#)

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 3 035 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 449 000 — 4 700 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 884 100 — 3 278 700 ₽

25 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 25 событий и 3 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

18 августа 2016 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

14 февраля 2017 — 29 сентября 2020

Срок владения:

3 года 8 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Название организации:

ООО 'НПО 'ЭСП'

Первичная регистрация

14 февраля 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

14 июня 2017 • Пробег 7 493 км • Дилер

Выполненные работы:

- Колесо и шина - в сборе - автомобиль - замена
- Тонировка без передних стекол дверей
- Шины - комплект - замена и установка

Затраченные материалы и запчасти:

- Груз адгезивный свинец.
- Очиститель тормозов 500мл
- Пакет под колёса ПНД(700+400) x1300x0,015 (100 шт.) рул

Визит на сервис

14 июня 2017 • Дилер

Текущий ремонт

12 июля 2017 • Пробег 9 393 км • Дилер

Выполненные работы:

- Диалоговая приемка

Текущий ремонт

9 ноября 2017 • Пробег 13 540 км • Дилер

Выполненные работы:

- Батарея - состояние - проверка
- Диалоговая приемка

- Обслуживание через 13 000 км или 12 месяцев - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- 0893140
- Автошампунь Quarta 3, 20л
- Аэрозоль универсальный пенный очиститель 750мл
- Губка пенополиуритан "Автомобильная" белая 20,5 125см
- Жидкий ключ с MoS2 QS410
- Изоляционная лента 15мм X 10м, чёрная
- Клей моментального отверждения 3г. (401)
- Коврики бумажные на пол 42*55 см (500 шт/уп)
- Лента изоляционная (велюр) 19x15 текстильная
- Масло Castrol EDGE Proff. Titanium A5 5W-30 208л
- Микрофибра махра 320 г/м2 40x60 см
- Накидка на сиденье 790x1300мм (рулон 500 шт.)
- Очиститель для рук, ведро 12.5л/8.5 кг
- Очиститель салона "Universal- cleaner" 5кг
- Очиститель стекол пенный 500 мл BFW05
- Очиститель тормозов 500мл
- Перчатки нитриловые ROXONE, (XL) 100 шт.
- Перчатки х/б с ПВХ универсал. (4 нити)
- Полотно - вафельное 0,45x60м
- Салфетка синтетическая замша
- Саморез ШСММ 4,2x19 оцинк.
- Смазка высокотемпературная медная QS425
- Смазка универсальная силиконовая QS420
- Смазка универсальная адгезионная QS401
- Спрей детектор протечек 400мл Forch
- Средство для очистки дисков 5л.
- Средство для чернения резины 5л
- ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
- Хомут пластиковый 4,7x360
- Чехол на руль с резинкой
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Текущий ремонт

23 марта 2018 • Пробег 25 293 км • Дилер

Выполненные работы:

- Батарея - состояние - проверка
- Воздушный фильтр - комплект на двигатель - замена
- Диалоговая приемка
- Обслуживание через 26 000 км или 24 месяца - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- 0893140
- LRBKELRR2520
- Автошампунь Quarta 3, 20л
- Бумага на пол К 405 X 500 мм (500шт)
- Жидкий ключ с MoS2 QS410
- Масло Castrol EDGE Proff. Titanium A5 5W-30 208л
- Очиститель для рук, ведро 12.5л/8.5 кг
- Очиститель многофункциональный пенный MULTI STUFF 650 мл
- Очиститель стекол пенный 500 мл BFW05
- Очиститель тормозов 500мл
- Перчатки нитриловые ROXONE, (XL) 100 шт.
- Перчатки х/б с ПВХ универсал. (4 нити)
- Полотно - вафельное 0,45x60м
- Салфетка синтетическая замша
- Саморез 4,2x13 оцинк.
- Смазка высокотемпературная медная QS425
- Смазка универсальная силиконовая QS420
- Смазка универсальная адгезионная QS401
- Спрей детектор протечек 400мл Forch
- Средство для очистки битумных пятен 5л
- Средство по уходу за покрышками P320 400мл FORCH
- ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
- ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
- Хомут пластиковый 300x4,8 чёрн.(стяжка)
- Хомут пластиковый 3,5x215
- Хомут пластиковый 4,7x360
- Чехол на руль с резинкой
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

• ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Визит на сервис

5 апреля 2018 • Пробег 25 970 км • Дилер

Текущий ремонт

22 января 2019 • Пробег 38 283 км • Дилер

Выполненные работы:

- Батарея - состояние - проверка
- Диалоговая приемка
- Обслуживание через 39 000 км или 36 месяцев - только для России
- Очистка охладителей наддувочного воздуха (только LG, LW)

Затраченные материалы и запчасти:

- Автошампунь Quarta 3, 20л
- Бумага на пол К 405 X 500 мм (500шт)
- Груз адгезивный свинец.
- Губка пенополиуритан "Автомобильная" белая 20,5 125см
- Замша искусственная
- Изоляционная лента 15мм X 10м, чёрная
- Клей моментального отверждения 3г. (401)
- Лента изоляционная (велюр) 19x15 текстильная
- Масло Castrol EDGE Proff C1 5W-30 208л
- Микрофибра Quarta
- Монтажная/демонтажная паста RIM EASE 3.8л
- Накидка на сиденье 790x1300мм (рулон 500 шт.)
- Очиститель для рук, ведро 12.5л/8.5 кг
- Очиститель многофункциональный пенный MULTI STUFF 650 мл
- Очиститель стекол пенный 500 мл BFW05
- Очиститель тормозов 500мл
- Пакет под колёса 1150x1200x18 (200 шт/уп)
- Перчатки нитриловые ROXONE, (XL) 100 шт.
- Перчатки х/б с ПВХ универсал. (4 нити)
- Полотно - вафельное 0,45x60м
- Саморез 4,2x13 оцинк.
- Саморез ШСММ 4,2x19 оцинк.
- Смазка спрей CU 800 300мл
- Смазка универсальная силиконовая QS420
- Спрей - разрушитель ржавчины 400мл.
- Спрей д/очистки индустриальный 500мл
- Спрей смазка HHS-2000 500мл.
- Средство по уходу за покрышками P320 400мл FORCH
- ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
- Хомут пластиковый 2,5x102 (стяжка)
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Текущий ремонт

7 февраля 2019 • Пробег 39 135 км • Дилер

Выполненные работы:

- Считайте и сбросьте имеющиеся коды неисправностей
- Управление двигателем - диагностика системы - включая настройку нового электронного блока управления

Текущий ремонт

10 мая 2019 • Пробег 42 705 км • Дилер

Выполненные работы:

- Диалоговая приемка

Визит на сервис

17 мая 2019 • Дилер

Текущий ремонт

14 ноября 2019 • Пробег 47 879 км • Дилер

Выполненные работы:

- Диалоговая приемка
- Моторное масло - слив и заливка - включая замену масляного фильтра
- Противосажевый фильтр - динамическая регенерация

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло Castrol EDGE Proff C1 5W-30 208л
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Прохождение технического осмотра

6 декабря 2019 • Пробег 48 614 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

26 декабря 2019 • Дилер

Выполненные работы:

- Датчик износа тормозных колодок - задний - замена - со снятым колесом
- Датчик износа тормозных колодок - передний - замена - со снятым колесом
- Диалоговая приемка
- Колодки/накладки - задний - комплект - замена
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена
- Противосажевый фильтр - динамическая регенерация
- Сбор данных сканирования

Затраченные материалы и запчасти:

- ДАТЧИК
 - КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
-

Текущий ремонт

23 января 2020 • Пробег 50 942 км • Дилер

Выполненные работы:

- доводчик дверей SLAMSTOP
-

Текущий ремонт

23 января 2020 • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 52 000 км или 48 месяцев - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло Castrol EDGE Proff C1 5W-30 208л
- Очиститель тормозов 500мл БЮРТ

- Перчатки х/б с ПВХ 3 нити 10 класс
 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Текущий ремонт

30 января 2020 • Пробег 49 579 км • Дилер

Выполненные работы:

- Противосажевый фильтр - Замена
 - Считывание и сброс кодов неисправностей
-

Визит на сервис

17 марта 2020 • Пробег 53 409 км • Дилер

2 владелец

Период владения:

29 сентября 2020 — 17 ноября 2020

Срок владения:

2 месяца

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Название организации:

ООО "СТРОЙСИТИ"

Смена владельца

29 сентября 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

3 владелец

Период владения:

17 ноября 2020 — н.в.

Срок владения:

4 года 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

17 ноября 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

ДТП

26 февраля 2021 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

3 марта 2021 • Audatex

Расчет стоимости ремонта


16 апреля 2021 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

7 декабря 2022 • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 53 409 км.



1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

6 декабря 2019 года

Пробег: 48 614 км

Действителен: До 7 декабря 2021 года

Номер диагностической карты: 75330101905757

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найден 21 штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 18 августа 2016

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: ГЕРНСИ

Спецификация: НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ "LAND ROVER RANGE ROVER SPORT", 29.07.2016, VIN: SALWA2KF0GA101508, КУЗОВ: SALWA2KF0GA101508, ШАССИ: ОТСУТСТВУЕТ, ДВИГАТЕЛЬ: ДИЗЕЛЬНЫЙ, 306DT 1060265, 2993CM3, 183КВТ/248.88Л.С, ЭК.КЛ:5, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ПОЛНАЯ МАССА: 3000КГ, МЕСТ:4,

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.