



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 7 июня 2025 года

KIA SOUL, 2019

VIN: XWEJ381UBL0000956

Госномер: O165YT750

Номер кузова:

XWEJ381UBL0000956

Номер двигателя: KH100899

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9911954985

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой прочее

Цвет: Красный

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 42 962 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 18 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 42 962 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 07.06.2025 09:42. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 10 августа 2019 — н.в.

Срок владения: 5 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

29 июня 2022 года в 16:50

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено


KIA SOUL — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

21 июля 2022 года

Стоимость ремонта: 36 409 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 980 ₽

Стоимость запасных частей: 35 429 ₽

Общая стоимость: 36 409 ₽

Замена

Бампер передний

Решетка радиатора нижняя

Бампер передний нижний снятие/установка

Бампер передний в сборе снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спойлер передний нижний снятие/установка

Сетка переднего бампера снять/установить

5 сентября 2022 года

Стоимость ремонта: 29 960 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 680 ₽

Стоимость запасных частей: 29 280 ₽

Общая стоимость: 29 960 ₽

Замена

Бампер передний

Решетка радиатора нижняя

Бампер передний нижний снятие/установка

Бампер передний в сборе снятие/установка

1 октября 2022 года

Стоимость ремонта: 118 506 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 360 ₽

Стоимость механических работ: 1 680 ₽

Стоимость запасных частей: 111 466 ₽

Общая стоимость: 118 506 ₽

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Накладка решётки радиатора окраска новой детали

Замена

Бампер передний

Нижняя защита двигателя

Бампер передний

Бампер передний - заменить

Спойлер передний

Бампер передний в сборе снятие/установка

Радарный датчик передний

Радарный датчик передний - снятие/установка

Решетка радиатора нижняя

Накладка средняя решетка радиатора - снятие/установка

Накладка решётки радиатора

Радар передний калибровать

Облицовка решётки радиатора

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 516 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 569 000 — 2 680 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 455 900 — 1 668 200 ₽

18 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 18 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Установка доп. оборудования

25 июня 2019 • Дилер • Москва

ЗИМА Предпродажная подготовка автомобиля перед продажей; Процедура проверки системы экстренного вызова;

Установка доп. оборудования

25 июня 2019 • Дилер • Москва

Подключение/программирование CAN; Подключение "Slave"; Защита ДВС (установка); Установка защитной сетки радиатора; Сигнализация с автозапуском, установка;

Установка доп. оборудования

8 августа 2019 • Дилер • Москва

Тонировка задних стёкл №2750;

Первая продажа

9 августа 2019 • Дилер • Москва

Период владения:

10 августа 2019 — н.в.

Срок владения:

5 лет 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Первичная регистрация

10 августа 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Московская область

Регламентное ТО

13 ноября 2019 • Пробег 3 404 км • Дилер • Москва

Защита картера с/у; МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (Гамма двигатель); Мойка ДВС;

Регламентное ТО

14 августа 2020 • Пробег 15 105 км • Дилер • Симферополь

Сервисное обслуживание 15 000 км/12 мес.; Комплексный осмотр автомобиля; Защита двигателя - с/у;

● **Визит на сервис**

20 августа 2020 • Дилер • Симферополь

● **Регламентное ТО**

16 августа 2021 • Пробег 26 811 км • Дилер • Москва

● **Визит на сервис**

4 сентября 2021 • Пробег 27 075 км • Дилер • Москва

● **Визит на сервис**

25 сентября 2021 • Пробег 28 249 км • Дилер • Москва

● **ДТП**

29 июня 2022 • Данные о ДТП • Московская область

● **Расчет стоимости ремонта**

21 июля 2022 • Audatex

● **Регламентное ТО**

17 августа 2022 • Пробег 36 190 км • Дилер • Москва

● **Расчет стоимости ремонта**

5 сентября 2022 • Audatex

● **Расчет стоимости ремонта**

1 октября 2022 • Audatex

● **Расчет стоимости ремонта**


30 октября 2022 • Audatex

● **Регламентное ТО**

21 августа 2023 • Пробег 42 962 км • Дилер • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 42 962 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 46 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 9 августа 2024 года — 8 августа 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.