



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 2 июля 2025 года

KIA SORENTO, 2018



5 марта 2022 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 3 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XWEPH81BDJ0011660
Госномер: T328KE799
Номер кузова:
XWEPH81BDJ0011660
Номер двигателя: JH365038

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 7760926710
Год выпуска: 2018
Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Коричневый
Объём двигателя: 2 199 см³
Мощность: 199 л.с.
Последний пробег: 195 298 км

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Были кузовные ремонты
- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Есть результаты диагностики
- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 18 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 195 298 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ 1 неоплаченный штраф
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ 1 владелец по ПТС
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 02.07.2025 16:50. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 2 июля 2018 — н.в.

Срок владения: 7 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

10 ноября 2024 года в 20:15

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

KIA SORENTO — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правое заднее крыло

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


УАЗ Patriot (Патриот) — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Peugeot — другой участник

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

22 ноября 2024 года

Стоимость ремонта: 117 499 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 9 103 ₽

Стоимость механических работ: 21 ₽

Стоимость запасных частей: 108 375 ₽

Общая стоимость: 117 499 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Перекос отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Боковина задняя левая ремонт. Окраска >50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний в окраска новая деталь

Измерение

Тормозная система задняя замерить и отрегулировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Дверь задняя левая - снятие/установка
Бампер задний	Облицовка порога задняя левая - снятие/установка
Кронштейн наружный левый бампер задний	Уплотнитель задний левый - снятие/установка
Брызговик задний левый	Облицовка пола багажника - снятие/установка
Комплект клея бокового стекла левого	Сиденье левое ряд 3 снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка	Панель обтекателя задняя снятие/установка
Бампер задний верхний - заменить	Боковое стекло заднее левое - снятие/установка
Бампер задний нижний - заменить	Молдинг боковины задний левый с установкой
Бампер задний верхний/нижний - отсоединить	Фиксатор замка задний левый - снятие/установка
Стапель переоборудование	Подкрылок задний левый - снятие/установка
Транспортное средство на стапель - поставить/снять	Лючок топливного бака - снятие/установка
Защитный колпачок задний левый - снятие/установка	Колесо заднее левое - снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

ℹ Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику



Посмотреть
фотографии
на сайте

Осмотр от 5 марта 2022 года

Источник: Дилер

Пробег: 125 000 км

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 3 фото на сайте](#)

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

ℹ Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 2 145 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 200 000 — 3 477 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 973 400 — 2 295 200 ₽

18 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 18 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

29 июня 2018 • Дилер • Москва

Период владения:

2 июля 2018 — н.в.

Срок владения:

7 лет

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

2 июля 2018 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

11 октября 2018 • Пробег 14 973 км • Дилер • Москва

Защита картера - с/у, Фильтр воздушный (SORENTO NEW (PRIME) DIESEL) - замена, _Техническое обслуживание 15 000 км (SORENTO (PRIME) 2.2 DIESEL)

Регламентное ТО

10 апреля 2019 • Пробег 30 301 км • Дилер • Москва

_Техническое обслуживание 30 000 км (SORENTO (PRIME) 2.2 DIESEL, Фильтр воздушный (SORENTO NEW (PRIME) DIESEL) - замена, Колодки тормозные передние (SORENTO (PRIME) New) - замена, Обслуживание передних тормозных механизмов(колодки сняты), Защита картера - с/у

Регламентное ТО

17 сентября 2019 • Пробег 44 820 км • Дилер • Москва

_Техническое обслуживание 45 000 км (SORENTO (PRIME) 2.2 DIESEL, Масляная система - промывка без разбора (жидкостная), Защита картера - с/у

Регламентное ТО

26 февраля 2020 • Пробег 60 453 км • Дилер • Москва

Защита картера - с/у, Стойка заднего стабилизатора правая - замена, Стойка заднего стабилизатора левая - замена, Лампа подсветки номерного знака правая (5W) - замена, Фильтр воздушный (SORENTO NEW (PRIME) DIESEL) - замена, _Техническое обслуживание 60 000 км (SORENTO (PRIME) 2.2 DIESEL, Комплекс работ - "Будь уверен", Мойка 4-х колес

Регламентное ТО

18 августа 2020 • Пробег 75 226 км • Дилер • Москва

Сайленблок редуктора заднего моста SORENTNO (XM) - замена, Комплекс работ 4-3-3 "Тотальный футбол", _Техническое обслуживание 75 000 км (SORENTO (PRIME) 2.2 DIESEL, Защита картера - с/у

● Кузовной ремонт

2 декабря 2020 • Пробег 85 315 км • Дилер • Москва

Стекло ветровое - замена

● Регламентное ТО

2 февраля 2021 • Пробег 90 137 км • Дилер • Москва

Колодки тормозные задние (запасные части предоставлены клиентом) - замена, _Техническое обслуживание 90 000 км (SORENTO (PRIME) FL) 2.2 DIESEL, Защита картера - замена закладных, Обслуживание задних тормозных механизмов(колодки сняты), Защита картера - с/у

● Оценка авто

4 марта 2022 • Пробег 125 000 км • Дилер • Москва

● Диагностический осмотр

5 марта 2022 • Пробег 125 000 км • Данные о диагностиках • Москва

● Кузовной ремонт

2 июня 2022 • Пробег 128 996 км • Дилер • Москва

Стекло ветровое - замена

● Регламентное ТО

11 июня 2022 • Пробег 135 345 км • Дилер • Москва

_Техническое обслуживание 135 000 км (SORENTO (PRIME) 2.2 DIESEL, Защита картера - с/у, Наконечник рулевой - замена, Регулировка углов установки колес, Защита картера - замена закладных, Сайленблок редуктора заднего моста SORENTNO (XM_FL) - замена

● Регламентное ТО

25 августа 2023 • Пробег 164 747 км • Дилер • Москва

_Техническое обслуживание 75 000 км (SORENTO (PRIME) 2.2 DIESEL, Защита картера - с/у, Фильтр воздушный (SORENTO NEW (PRIME) DIESEL) - замена, Обслуживание полного привода (очистка, смазка шлицевого соединения), Мойка двигателя и моторного отсека

● Регламентное ТО

10 ноября 2024 • Пробег 195 298 км • Дилер • Москва

_Техническое обслуживание 195 000 км (SORENTO (PRIME) 2.2 DIESEL, Защита картера - с/у, Фильтр воздушный (SORENTO NEW (PRIME) DIESEL) - замена, Сайленблок заднего продольного рычага - замена, обе стороны

● ДТП

Расчет стоимости ремонта

22 ноября 2024 • Audatex


Кузовной ремонт

30 ноября 2024 • Дилер • Москва

Шина и/или колесо в сборе (одно колесо) - снять/установить, Стекло боковины не опускаемое (одна сторона) - снять/установить, Уплотнитель задней двери со стороны кузова - снять/установить, Фиксатор замка задней двери - снять/установить, Брызговик задний в сборе (обе стороны) - снять/установить, Лючок заливной горловины топливного бака - снять/установить, Бампер задний в сборе - снять/установить, Углы установки колес (FWD или RWD)-проверка, регулировка, НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА - С/У, ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЮЮ РЕЛИНГА КРЫШИ Л С/У, ОБЛИЦОВКУ ПОРОГА ДВЕРИ З Л С/У, ДЕК ПЛАНКА БОКОВИНА З ПР С/У, БАМПЕР З НИЖ - ЗАМЕНИТЬ (БАМПЕР СНЯТ) ВКЛ: СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У), ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., Спинка 3го заднего сиденья в сборе. Снятие и, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА З Л, Облицовка ЩИТОК ЗАДКА - снять/установить, РЕМ.ОКРАСКА Б.50%:ДВЕРЬ З ПР, УДЕРЖИВ СИСТЕМА РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР С/У, Накладка заднего бампера в сборе - снять/установить, Панель задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 195 298 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

i 1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть штрафы на сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 27 июня 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 7 ₽

Номер постановления: 0355431034217512971513381

Дата происшествия: 27 июня 2025 года

Описание: 0.

[Ещё найдено 83 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 22 июня 2022 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИА РОССИЯ И СНГ"

Причины отзыва: Причины отзыва транспортных средств: возможное оплавление разъема электрического подогревателя воздуха.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет проведен осмотр и при необходимости замена разъема и электрического подогревателя воздуха.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.