



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 22 июня 2025 года

LANDROVER RANGE ROVER SPORT, 2017

VIN: SALWA2FK6HA165724

Госномер: B961УУ178

Номер кузова:

SALWA2FK6HA165724

Номер двигателя: 1135350

Номер ПТС: 78УХ370955

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7858477688

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 993 см³

Мощность: 248 л.с.

Последний пробег: 78 934 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 37 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 78 934 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ 1 владелец по ПТС
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 22.06.2025 14:27. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 9 января 2018 — н.в.

Срок владения: 7 лет 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

19 октября 2019 года в 14:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

LANDROVER RANGE ROVER SPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое переднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Левая задняя часть рамы

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

7 сентября 2020 года в 08:25

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


LANDROVER RANGE ROVER SPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Volkswagen Tiguan — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

25 ноября 2020 года в 11:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

LANDROVER RANGE ROVER SPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер, задняя юбка, задние парктроники

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

KIA Sportage — другой участник

Повреждения

передний бампер

передний номерной знак


решётка бампера

решётка радиатора

передняя юбка

правая передняя фара

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

1 августа 2018 года

Стоимость ремонта: 67 583 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 1 800 ₽

Стоимость запасных частей: 65 783 ₽

Общая стоимость: 67 583 ₽

Замена

Лобовое стекло

Клей комплект лобового стекла

Постоянная доплата для отдельного

Лобовое стекло - снятие/установка

1 августа 2018 года

Стоимость ремонта: 168 448 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 3 200 ₽

Стоимость механических работ: 5 200 ₽

Стоимость запасных частей: 159 648 ₽

Общая стоимость: 168 448 ₽

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Крышка багажника окраска новая деталь

Замена

Бампер задний левый правый

Крепёж бампера задний

Крышка багажника

Эмблема изготовителя

Обозначение модели

Надпись левая

Надпись правая

Датчик задний внутренний правый парковки

Постоянная доплата для отдельного

Бампер задний - снятие/установка

Съемные детали бампер задний - снятие/установка

Крышка багажника - заменить

Заднее стекло - снятие/установка

Задний габаритный фонарь левый - снятие/установка

Задний габаритный фонарь правый снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Крышка багажника нижняя - антикоррозийная обработка пустот

Крышка багажника антикоррозийная обработка полостей

9 августа 2019 года

Стоимость ремонта: 76 565 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 1 800 ₽

Стоимость запасных частей: 74 765 ₽

Общая стоимость: 76 565 ₽

Замена

Лобовое стекло

Клей комплект лобового стекла

Постоянная доплата для отдельного

Лобовое стекло - снятие/установка

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

! **Найдены страховые выплаты: был потерпевшим**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2019 году

Сумма: 322 369 ₽

Сумма: 64 561 ₽

Получено в 2018 году

Сумма: 134 631 ₽

Сумма: 48 182 ₽

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 3 200 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 449 000 — 4 699 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 880 500 — 3 520 700 ₽

37 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 37 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

3 сентября 2017 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

21 декабря 2017 • Дилер • St.-Petersburg

Установка доп. оборудования

21 декабря 2017 • Дилер • St.-Petersburg

Шиномонтаж+хранение резины

Установка доп. оборудования

21 декабря 2017 • Дилер • St.-Petersburg

Тонировка 15%, Нанесение Ceramic Pro H9

Период владения:
9 января 2018 — н.в.

Срок владения:
7 лет 7 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

9 января 2018 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис

16 января 2018 • Дилер • St.-Petersburg

Текущий ремонт

28 апреля 2018 • Пробег 6 263 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шины - комплект - замена и установка

Визит на сервис

15 мая 2018 • Дилер • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

1 августа 2018 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

1 августа 2018 • Audatex

Регламентное ТО

10 августа 2018 • Пробег 12 491 км • Дилер • Санкт-Петербург

Считайте и сбросьте имеющиеся коды неисправностей, Мойка моторного отсека, Обслуживание через 13 000 км или 12 месяцев, Очистка задних пневмоэлементов

Кузовной ремонт

31 августа 2018 • Пробег 13 233 км • Дилер • Санкт-Петербург

Замена лобового стекла, Подготовительные работы

Кузовной ремонт

31 августа 2018 • Дилер • Санкт-Петербург

Лампа в сборе - задняя часть - левая/каждая - замена, Обвес бампера - задний - замена, Колесо и шина в сборе - каждый - снятие для доступа и установка, Стекло - дверь багажника - замена, РЕМ ОКРАСКА ЭТ КЗ: БАМПЕР З, Дверь багажника в сборе - замена, РЕМ ОКРАСКА ЭТ III: КРЫШКА БАГАЖНИКА, Обвес бампера - задний - снятие для доступа и установка, ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КУЗОВНУЮ РАБОТУ(Ы), Подготовительные работы

Текущий ремонт

16 октября 2018 • Пробег 15 567 км • Дилер • St.-Petersburg

Шины - комплект - замена и установка

Регламентное ТО

28 апреля 2019 • Пробег 24 952 км • Дилер • St.-Petersburg

Датчик - износ накладок - задний - замена, Датчик - износ накладок - передние - замена, Шины - комплект - замена и установка, Диски-передние-комплект-замена., Нанесение защитной смазки на уплотнители дверей, Замена задних тормозных колодок, Замена передних тормозных колодок, Мойка моторного отсека, Профилактическая чистка суппортов, Проверка вспомогательного маслоохладителя и радиатора на наличие загрязнений (во время обслуживания), Замена щеток стеклоочистителя, Обслуживание через 26 000 км или 24 месяцев, Очистка задних пневмоэлементов

Расчет стоимости ремонта

9 августа 2019 • Audatex

Кузовной ремонт

14 августа 2019 • Пробег 31 975 км • Дилер • St.-Petersburg

Стекло/резиновое уплотнение - ветровое стекло - замена, Подготовительные работы, Мойка а/м

Регламентное ТО

22 сентября 2019 • Пробег 34 259 км • Дилер • Санкт-Петербург

Считайте и сбросьте имеющиеся коды неисправностей, Проверка/очистка воздушного фильтра двигателя во время обслуживания, Нанесение защитной смазки на уплотнители дверей, Чистка / смазка механизмов складывания зеркал, Мойка моторного отсека, Обслуживание через 39 000 км или 36 месяцев, Проверка вспомогательного маслоохладителя и радиатора на наличие загрязнений (во время обслуживания), Обслуживание датчиков положения высоты подвески, Аккумуляторная батарея проверка, Очистка задних пневмоэлементов

ДТП

19 октября 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

6 ноября 2019 • Пробег 35 665 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шины - комплект - замена и установка

Расчет стоимости ремонта

12 ноября 2019 • Audatex

Визит на сервис

18 ноября 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Кузовной ремонт

30 ноября 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Обвес бампера - передние - снятие для доступа и установка, Обвес бампера - передние - замена, Наружное зеркало в сборе (с электроприводом) - каждый - замена, Декоративная панель - передняя дверь - снятие для доступа и установка, Решетка - передние - замена, Фара в сборе - внешняя/единственная - замена, AZT окрасочная работа, AUDATEX дополнительная работа, Мойка, Крыло - передние - левая/каждая - снятие для доступа и установка, Финишер - рама двери - передние - замена, ОКРАСКА НОВ ДЕТ К1R: БАМПЕР П, ОКРАС НОВ ДЕТ ЭТ I: КРЫЛО П Л, РЕМ ОКРАСКА ЭТ КЗ: КРЫШКА ЗЕРКАЛА ЛВ, ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КУЗОВНУЮ РАБОТУ(Ы, Проверка и регулировка света фар, Колесо и шина в сборе - каждый - снятие и установка

Расчет стоимости ремонта

1 декабря 2019 • Audatex

Кузовной ремонт

8 декабря 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Стойка/растяжка - один - замена, Звукоизоляция - подкладка капота - замена, AUDATEX ремонт, Наклейка - капот - каждый - замена, РЕМ ОКРАСКА ЭТ III: КАПОТ, Мойка, Уплотнение - капот - передние - замена, Накладки - капот - замена, Капот - снятие для доступа и установка, ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КУЗОВНУЮ РАБОТУ(Ы, Подготовительные работы

ДТП

7 сентября 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

11 сентября 2020 • Пробег 43 517 км • Дилер • Санкт-Петербург

Очистка вспомогательного маслоохладителя и радиатора от мусора., Проверка/очистка воздушного фильтра двигателя во время обслуживания, Нанесение защитной смазки на уплотнители дверей, Чистка / смазка механизмов складывания зеркал, Проверка вспомогательного маслоохладителя и радиатора на наличие загрязнений (во время обслуживания), Проверка и регулировка света фар, Обслуживание датчиков положения высоты подвески, Обслуживание через 52 000 км или 48 месяцев, Очистка задних пневмоэлементов, Очистка системы кондиционирования воздуха

Расчет стоимости ремонта

14 сентября 2020 • Audatex

Кузовной ремонт

29 сентября 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

Обвес бампера - передние - снятие для доступа и установка, Уплотнение - среднее внешнее - задняя дверь - замена, Уплотнение - среднее внешнее - передняя дверь - замена, Наружное зеркало в сборе (с электроприводом) - ПРАВ - замена, Декоративная панель - передняя дверь - снятие для доступа и установка, Решетка - передние - замена, Декоративная панель - задняя дверь - снятие для доступа и установка, Фара в сборе - внешняя/единственная - замена, Молдинг двери - нижнее переднее - замена, Молдинг двери - нижнее заднее - замена, AUDATEX ремонт, Ручка - внешнее - дверь переднего пассажира - замена, РЕМ ОКРАСКА ЭТ III: ДВЕРЬ П Л, РЕМ ОКРАСКА ЭТ III: ДВЕРЬ З ПР, Дверь в сборе - передние - снятие для доступа и установка - на СТО, подбор краски, Финишер - рама двери - передние - замена, ОКРАС НОВ ДЕТ ЭТ I: КРЫЛО П Л, Ручка - наружная - задняя дверь - ПРАВ - замена, ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КУЗОВНУЮ РАБОТУ(ы), Подготовительные работы, Мойка а/м, Проверка и регулировка света фар, Колесо и шина в сборе - каждый - снятие и установка, РЕШЕТКА КРЫЛА Л - С/У

ДТП

25 ноября 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

1 декабря 2020 • Audatex

Кузовной ремонт

28 января 2021 • Пробег 46 957 км • Дилер • St.-Petersburg

Лампа в сборе - задняя часть - левая/каждая - замена, Финишер - задняя дверь/откидная дверь - нижний - замена, Обвес бампера - задний - с/у, AUDATEX ремонт, РЕМ ОКРАСКА ЭТ К3: БАМПЕР З, Нижняя обивка багажной двери - замена, Датчик - система помощи при парковке - задний - комплект - замена, РЕМ ОКРАСКА ЭТ III: КРЫШКА БАГАЖНИКА, Обвес бампера - задний - снятие для доступа и установка, ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КУЗОВНУЮ РАБОТУ(ы), Подготовительные работы, Мойка а/м, РЕМ ОКРАСКА ЭТ К3: НАКЛАДКА СР БАМПЕР З

Регламентное ТО

27 августа 2021 • Пробег 57 027 км • Дилер • Санкт-Петербург

Датчик - износ накладок - задний - замена, Датчик - износ накладок - передние - замена, Пневмоподвеска-очистка пневмобаллонов-2шт, Замена задних тормозных колодок, Замена передних тормозных колодок, Замена задних тормозных дисков, Мойка моторного отсека, Профилактическая чистка суппортов, Пакетное предложение по мойке 3, Обслуживание промежуточной клеммы(+), Сетка в бампер-установка, Моторное масло - замена, Обслуживание 65 000 км / 60 месяцев

Текущий ремонт

28 апреля 2022 • Пробег 64 522 км • Дилер • Санкт-Петербург

Считайте и сбросьте имеющиеся коды неисправностей, Моторное масло и фильтр - слив и заливка

Регламентное ТО

4 октября 2022 • Пробег 67 636 км • Дилер • Санкт-Петербург

Тормозная жидкость - замена (во время обслуживания), Сайлент-блоки переднего нижнего рычага подвески - установка, Пневмоподвеска-очистка пневмобаллонов-2шт, Геометрия рулевого управления - регулировка (развал колес, сходимость колес), Геометрия рулевого управления - проверка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон шкворня, сходимость колес на поворотах и регулировки задних колес), Обслуживание 78 000 км / 72 месяца

Регламентное ТО

28 сентября 2023 • Пробег 72 753 км • Дилер • Санкт-Петербург

Натяжитель - приводной ремень генератора - замена, Слесарные работы, Геометрия рулевого управления - регулировка (развал колес, сходимость колес), Обслуживание/ смазка развалных болтов, Геометрия рулевого управления - проверка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон шкворня, сходимость колес на поворотах и регулировки задних колес), Обслуживание 91 000 км / 84 месяца, Кулак заднего колеса - замена, Подшипник заднего колеса - замена


Регламентное ТО

20 сентября 2024 • Пробег 78 934 км • Дилер • Санкт-Петербург

Датчик - износ накладок - задний - замена, Ступицы - обе стороны - замена, Техническое обслуживание 104 000 км или 96 месяцев, Замена задних тормозных колодок, Профилактическая чистка суппортов, Геометрия рулевого управления - регулировка (развал колес, сходимость колес), Геометрия рулевого управления - проверка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон шкворня, сходимость колес на поворотах и регулировки задних колес), Обслуживание промежуточной клеммы(+), Считывание и расшифровка кодов неисправностей (сброс ошибок)

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 78 934 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найден 51 штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 3 сентября 2017

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

✔ **Есть полис ОСАГО**

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 21 декабря 2024 года — 20 декабря 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.