



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 27 мая 2025 года

# NISSAN TEANA J31, 2006



8 марта 2024 года

**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 7 фотографий автомобиля**

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: JN1BAUJ31U0301342  
Госномер: B530BT123  
Номер кузова:  
JN1BAUJ31U0301342  
Номер двигателя: 198349A

Тип ПТС: Бумажный оригинал  
Номер СТС: 23ХК013271  
Год выпуска: 2006  
Тип ТС: Легковой седан  
Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 349 см<sup>3</sup>  
Мощность: 173 л.с.  
Последний пробег: 399 011 км  
Предыдущие госномера:  
H617AC716, E151PE93

## Недостатки

 Был в ДТП

## Прочее

 4 владельца по ПТС

 Есть результаты диагностики

 68 записей в истории эксплуатации

 Не найдены сведения о техосмотрах

 Найдены страховые выплаты: был виновником

 Не продавался на Авито

 Пробег — 399 011 км

 Попал под отзывные кампании

## Преимущества

 Не найдены ограничения на регистрацию

 Залог не найден

 Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

 Не найдены сведения об использовании в каршеринге

 Нет сведений об участии в торгах

 Нет сведений о розыске

 Не найдены расчёты стоимости ремонта

 Не найдено разрешение на работу в такси

 Нет сведений об арбитражных делах

 Не найдены неоплаченные штрафы

### ✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

### ✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

### ✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 27.05.2025 15:05. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

### i 4 владельца по ПТС

#### 1-й владелец

Период владения: 8 августа 2007 — 2 сентября 2008

Срок владения: 1 год

Тип владельца: Физическое лицо

#### 2-й владелец

Период владения: 28 октября 2008 — 4 апреля 2012

Срок владения: 3 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Краснодарский край

#### 3-й владелец

Период владения: 7 апреля 2012 — 12 марта 2020

Срок владения: 7 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Краснодарский край

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

## ! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

**22 февраля 2017 года в 15:00**

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

### NISSAN TEANA J31 — автомобиль из отчёта

#### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## FAW — другой участник

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



### ✔ Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

### ⓘ Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

#### Выплачено в июне 2017 года

Сумма: 202 600 ₽

### ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

## Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать  
выездную  
диагностику



Посмотреть  
фотографии  
на сайте

### Осмотр от 8 марта 2024 года

Источник: Fit Service

Пробег: 385 180 км



### Двигатель

### Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Летняя резина 80%

Передние тормозные  
колодки 70%

Задние тормозные  
диски 100%

Передние тормозные  
диски 100%

Задние тормозные  
колодки 70%

### Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

### Осмотр на подъемнике


## Осмотр от 9 марта 2024 года

Источник: Fit Service

Пробег: 385 190 км

### Двигатель

### Рулевое управление, подвеска и тормозная система



### Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

### Осмотр на подъемнике

## Осмотр от 24 марта 2024 года

Источник: Fit Service

Пробег: 385 519 км



Посмотреть  
фотографии  
на сайте

[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)

### Двигатель

### Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Летняя резина 80%

Передние тормозные  
колодки 70%

Задние тормозные  
диски 100%

Передние тормозные  
диски 100%

Задние тормозные  
колодки 30%

### Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

### Осмотр на подъемнике

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

#### ✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

#### ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

**Авито Оценка — 486 000 ₽**

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 410 000 — 970 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 452 000 — 524 900 ₽

## 68 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 68 событий и 4 владельца.



Посмотреть историю на сайте

### 1 владелец

Период владения:  
8 августа 2007 — 2 сентября 2008

Срок владения:  
1 год

Тип владельца:  
Физическое лицо

### Первичная регистрация

8 августа 2007 • Пробег 0 км • Данные о регистрации

### 2 владелец

Период владения:  
28 октября 2008 — 4 апреля 2012

Срок владения:  
3 года 6 месяцев

Тип владельца:  
Физическое лицо

Место регистрации:  
Краснодарский край

### Смена владельца

28 октября 2008 • Данные о регистрации • Краснодарский край

### Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

30 декабря 2010 • Данные о регистрации • Краснодарский край

### 3 владелец

Период владения:  
7 апреля 2012 — 12 марта 2020

Срок владения:  
7 лет 11 месяцев

Тип владельца:  
Физическое лицо

Место регистрации:  
Краснодарский край

### Смена владельца

7 апреля 2012 • Данные о регистрации • Краснодарский край

### ДТП

22 февраля 2017 • Данные о ДТП • Краснодарский край

### Текущий ремонт

3 апреля 2019 • Пробег 204 579 км • Дилер • Тюмень

### Визит на сервис

5 апреля 2019

Fit Service

Пробег 204 982 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- Слесарные работы

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Антифриз, готовый раствор 1 литр
- 

### Визит на сервис

1 мая 2019

Fit Service

Пробег 205 632 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- Свечи зажигания (все) - снятие и установка

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Свеча зажигания Стандарт
- 

### Визит на сервис

18 июня 2019

Fit Service

Пробег 206 077 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- MotorFIT + – диагностика двигателя и электронных систем управления
- Слесарные работы

#### Рекомендации:

- Подушка (опора) крепления двигателя передняя заменить
  - Подушка (опора) крепления двигателя правая заменить
  - Диагностика ходовой части - требуется осмотр
- 

### Визит на сервис

27 июня 2019

Fit Service

Пробег 219 987 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- Диагностика ходовой части

#### Рекомендации:

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

- Корпус воздушного фильтра- заменить
- Поддон масляный и прокладка АКПП заменить
- Прокладка крышки ГБЦ (лев) - заменить
- Прокладка крышки ГБЦ (прав.) - заменить
- Пружины передней подвески (обе) заменить
- Амортизаторы задней подвески заменить
- Пружины задней подвески (обе) заменить
- Стойки внешние стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески (обе) заменить
- Подушка (опора) крепления двигателя передняя заменить
- Подушка (опора) крепления двигателя задняя заменить
- Жидкость охлаждающая заменить
- Лампа левая передняя габаритного освещения заменить
- Стойки внешние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - замена

## Визит на сервис

29 июля 2019

Fit Service

Пробег 224 121 км • Тюмень

**FITSERVICE**

### Выполненные работы:

- Амортизаторы задней подвески (пара) (легковой автомобиль) - замена
- Пружины (рессоры) передней подвески (обе) (легковой автомобиль) - замена
- Стойки внешние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - замена
- Стойки внешние стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески (обе) - замена
- Подушка опоры двигателя - замена
- Углы установки колес при простой подвеске (легковые автомобили) - проверка и регулировка

### Затраченные материалы и запчасти:

- Пружина ходовой части
- Стойка стабилизатора
- Стойка стабилизатора
- Амортизатор
- Стойка стабилизатора
- Стойка стабилизатора
- Подушка двигателя
- Подушка двигателя
- Подушка двигателя
- Пружина ходовой части

### Рекомендации:

- крестовина рулевого вала верхняя - заменить
- Крестовина рулевого вала нижняя - заменить
- Шины передних колс заменить
- Шины задних колс заменить
- Плановая диагностика двигателя и электронных сист
- Замена свечей зажигания

## Визит на сервис

17 сентября 2019

Fit Service

Пробег 233 831 км • Тюмень

**FITSERVICE**

### Выполненные работы:

- Свечи зажигания (все) - замена
- Датчик скорости заднего правого колеса - замена
- Прокладка крышки ГБЦ - замена
- Слесарные работы
- Опора двигателя передняя (моторный отсек) - замена
- Датчик положения распредвала - замена

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Датчик ABS
- Прокладка крышки клапанов
- Прокладка крышки клапанов
- Подушка двигателя
- Датчик положения распределительного вала
- Датчик положения распределительного вала
- Свеча зажигания Стандарт
- Пыльник ШРУСа
- Очиститель многоцелевой

**Рекомендации:**

- Плановая диагностика ходовой части автоПроверка и регулировка развал-схождения
- 

**Визит на сервис**

4 октября 2019

Fit Service

Пробег 224 125 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Диагностика ходовой части

**Рекомендации:**

- Плановая диагностика ходовой части автоПроверка и регулировка развал-схождения
- 

**Визит на сервис**

10 октября 2019

Fit Service

Пробег 242 256 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Клапан VVTI - очистка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Очиститель многоцелевой

**Рекомендации:**

- Датчик частоты вращения распредвала (лев.) - заменить
- 

**Визит на сервис**

28 октября 2019

Fit Service

Пробег 243 484 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Шланг низкого давления гидроусилителя - замена

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Прокладка крышки клапанов
- Шланг гидроусилителя руля

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

- Антифриз, готовый раствор 1 литр
- Свеча зажигания Стандарт

**Рекомендации:**

- Проверка и регулировка развал-схождения  
Плановая диагностика ходовой части авто
- 

**Визит на сервис**

15 ноября 2019

Fit Service

Пробег 243 564 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Шиномонтаж 18 диаметр дисков (низкопрофильная резина) (за 4 колеса)
- 

**F!TSERVICE**

**Визит на сервис**

16 декабря 2019

Fit Service

Пробег 245 347 км • Ишим

**Выполненные работы:**

- Свеча зажигания (одна) - снятие и установка
  - Аккумуляторная батарея - подзарядка
- 

**F!TSERVICE**

**Визит на сервис**

21 февраля 2020

Fit Service

Пробег 252 434 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Колодки тормозные дисковые передней оси - замена
- Масло и масляный фильтр двигателя - замена
- Элемент фильтрующий воздушного фильтра - замена
- Колодки тормозные дисковые задней оси - замена
- Диагностика ходовой части
- Направляющие левого заднего суппорта - снятие и установка
- Направляющие правого заднего суппорта - снятие и установка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Смазка для тормозной системы
- Смазка для тормозной системы

**Рекомендации:**

- Суппорты переднего тормоза (оба) - обслужить  
Суппорты заднего тормоза (оба) - обслужить
- 

**F!TSERVICE**

**Визит на сервис**

3 марта 2020

Fit Service

Пробег 253 091 км • Тюмень

**F!TSERVICE**

#### Выполненные работы:

- MotorFIT диагностика двигателя и электронных систем управления
- 

#### 4 владелец

Период владения:  
12 марта 2020 – н.в.

Срок владения:  
5 лет 4 месяца

Тип владельца:  
Физическое лицо

Место регистрации:  
Тюменская область

#### Смена владельца

12 марта 2020 • Данные о регистрации • Тюменская область

#### Визит на сервис

28 августа 2020

Fit Service  
Пробег 272 179 км • Ишим

#### Выполненные работы:

- Углы установки колес при многорычажной подвеске (легковые автомобили) - регулировка
- Считывание кодов неисправностей

#### Рекомендации:

- Шины передних колс заменитьШины задних колс заменитьболты регулировочные (эксцентрики) задней подвески заменить
- 

#### Визит на сервис

12 января 2021

Fit Service  
Пробег 272 555 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- Втулки внутренние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - снятие и установка
- Диагностика ходовой части
- Подрамник/поперечная балка передней подвески - снятие и установка
- Рычаги нижние передние передней подвески (оба) (легковой автомобиль) - снятие и установка
- Углы установки колес при многорычажной подвеске (легковые автомобили) - регулировка

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Втулка стабилизатора
- Рычаг подвески
- Рычаг подвески
- Очиститель многоцелевой

#### Рекомендации:

- Углы установки колс проверить через 6 месяцев

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

---

**Визит на сервис**

14 января 2021

Fit Service

Пробег 275 575 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- MotorFIT диагностика двигателя и электронных систем управления
- 

**FITSERVICE**

**Визит на сервис**

15 января 2021

Fit Service

Пробег 272 620 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Ремень привода генератора - снятие и установка
- 

**FITSERVICE**

**Визит на сервис**

22 января 2021

Fit Service

Пробег 275 681 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Датчик положения распредвала - снятие и установка
- Датчик температуры окружающей среды наружный - снятие и установка
- Автосигнализация среднего класса - установка
- Ключ зажигания - программирование
- MotorFIT диагностика двигателя и электронных систем управления

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Сигнализация
  - Сигнализация
  - Сигнализация
- 

**FITSERVICE**

**Визит на сервис**

30 января 2021

Fit Service

Пробег 274 092 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Масло и масляный фильтр двигателя - замена
- Элемент фильтрующий воздушного фильтра - замена
- Фильтр салонный - снятие и установка
- Лампа левая задняя габаритного освещения - снятие и установка
- Лампа правая задняя габаритного освещения - снятие и установка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Лампа габаритного освещения
- 

**FITSERVICE**

### Визит на сервис

5 февраля 2021

Fit Service

Пробег 276 385 км • Тюмень

**FITSERVICE**

#### Выполненные работы:

- Датчик положения распредвала - снятие и установка

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Датчик положения распределительного вала
- 

### Визит на сервис

15 февраля 2021

Fit Service

Пробег 278 320 км • Омск

**FITSERVICE**

#### Выполненные работы:

- Стойки внешние стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески (обе) - снятие и установка
- Ремень приводной дополнительный - снятие и установка
- Ролик натяжной ремня привода вспомогательных агрегатов - снятие и установка
- Диагностика ходовой части
- Слесарные работы

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Стойка стабилизатора
- Стойка стабилизатора
- Ролик натяжной навесного оборудования

#### Рекомендации:

- Втулки стабилизатора задней подвески (все) заменить Сайлентблок внешний правого поперечного рычага задней подвески  
заменить Сайлентблок задний левого нижнего рычага передней подвески  
заменить Сайлентблоки левого нижнего поперечного рычага задней подвески - заменить Сайлентблок передний правого нижнего продольного рычага задней подвески - заменить
- 

### Визит на сервис

27 марта 2021

Fit Service

Пробег 283 656 км • Тюмень

**FITSERVICE**

#### Выполненные работы:

- Диагностика ходовой части
- Слесарные работы

#### Рекомендации:

- Задний ступичный правый заменить
- 

### Визит на сервис

5 апреля 2021

**Выполненные работы:**

- Подшипник(и) правой ступицы задней оси (легковой автомобиль) - снятие и установка
- Жидкость ГУР - замена (аппаратная)
- Сайлентблоки регулировочных рычагов задней подвески - замена
- Углы установки колес при многорычажной подвеске (легковые автомобили) - регулировка
- Шланг высокого давления гидроусилителя - снятие и установка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Ступица колеса
  - Масло для АКПП синтетическое 1 литр
  - Сайлентблок рычага подвески
  - Болт регулировки развала колс
  - Гайка
  - Шланг гидроусилителя руля
  - Шланг гидроусилителя руля
  - Очиститель многоцелевой
  - Шланг топливный
- 

**Визит на сервис**

7 апреля 2021

Fit Service

Тюмень

**F!T**SERVICE**Выполненные работы:**

- Амортизаторы передней подвески (пара) (легковой автомобиль) - снятие и установка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Пыльник амортизатора
- 

**Визит на сервис**

21 апреля 2021

Fit Service

Пробег 287 269 км • Тюмень

**F!T**SERVICE**Выполненные работы:**

- Фильтр салонный - снятие и установка
- Электропроводка - ремонт

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Фильтр салона Стандарт
- 

**Визит на сервис**

29 апреля 2021

Fit Service

Пробег 288 132 км • Тюмень

**F!T**SERVICE**Выполненные работы:**

- Электропроводка - ремонт

- Шланг высокого давления гидроусилителя - снятие и установка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Датчик положения распределительного вала
  - Шланг гидроусилителя руля
- 

**Визит на сервис**

31 мая 2021

Fit Service

Пробег 293 445 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Диски тормозные передней оси (легковой автомобиль, кроссовер, минивэн) - снятие и установка
- Кольцо уплотнительное соединений кондиционера - замена

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Диск тормозной
  - Смазка для тормозной системы
  - Колодки тормозные дисковые
  - Кольцо уплотнительное
  - Кольцо уплотнительное
  - Кольцо уплотнительное
  - Щетка стеклоочистителя бескаркасная
  - Щетка стеклоочистителя бескаркасная
- 

**Визит на сервис**

3 июня 2021

Fit Service

Пробег 293 450 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Пружины (рессоры) передней подвески (обе) (легковой автомобиль) - снятие и установка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Опора пружины
- 

**Визит на сервис**

4 июля 2021

Fit Service

Пробег 296 830 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Диагностика тормозной системы

**Рекомендации:**

- Шланг тормозной передний левый заменитьКолодки тормозные задние дисковые (все) заменитьСуппорты заднего тормоза (оба) - обслужить
- 

**Визит на сервис**

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

5 июля 2021

Fit Service

Пробег 297 610 км • Ишим

**Выполненные работы:**

- Колодки тормозные дисковые задней оси - снятие и установка
- Направляющие задних суппортов - обслуживание

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Колодки тормозные дисковые
- 

### Визит на сервис

1 августа 2021

Fit Service

Пробег 304 000 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Диагностика ходовой части
- 

### Визит на сервис

2 августа 2021

Fit Service

Пробег 304 574 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Амортизаторы задней подвески (пара) (легковой автомобиль) - снятие и установка
- Слесарные работы
- MotorFIT + диагностика двигателя и электронных систем управления
- MotorFIT диагностика двигателя и электронных систем управления
- Сайлентблок левой цапфы задней подвески - замена
- Сайлентблок правой цапфы задней подвески - замена
- Сайлентблоки верхних рычагов задней подвески (все) - замена

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Амортизатор
- Сайлентблок рычага подвески
- Сайлентблок рычага подвески
- Сайлентблок рычага подвески
- Очиститель многоцелевой

**Рекомендации:**

- Аккумуляторная батарея заменить
  - Клеммы аккумуляторной батареи - заменить
- 

### Визит на сервис

9 октября 2021

Fit Service

Пробег 308 100 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Насос топливный - снятие и установка

**F!TSERVICE**

**F!TSERVICE**

**F!TSERVICE**

**F!TSERVICE**

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Насос топливный
  - Фильтр топливный
  - Фильтр топливный
- 

**Визит на сервис**

24 октября 2021

Fit Service

Пробег 311 000 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Слесарные работы
- 

**Визит на сервис**

16 ноября 2021

Fit Service

Пробег 312 152 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Компрессор кондиционера - снятие и установка
- Диагностика ходовой части
- Рычаг левый нижний передней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка
- Рычаги нижние передней подвески (оба) (легковой автомобиль) - снятие и установка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Сайлентблок рычага подвески
- Опора шаровая
- Сайлентблок рычага подвески
- Пыльник амортизатора
- Опора амортизационной стойки

**Рекомендации:**

- Шланг тормозной переднего тормоза левый заменить
- 

**Визит на сервис**

18 ноября 2021

Fit Service

Тюмень

**Выполненные работы:**

- Амортизаторы задней подвески (пара) (легковой автомобиль) - снятие и установка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Амортизатор
- 

**Визит на сервис**

12 декабря 2021

**F!TSERVICE**

**F!TSERVICE**

**F!TSERVICE**

## Fit Service

Пробег 314 427 км • Тюмень

### Выполненные работы:

- Шланг тормозной переднего тормоза левый - снятие и установка
- Жидкость тормозная - замена (аппаратная/механическая)
- Углы установки колес при многорычажной подвеске (легковые автомобили) - регулировка

### Затраченные материалы и запчасти:

- Шланг тормозной
- Жидкость тормозная

### Рекомендации:

- Углы установки колс проверить через 6 месяцев
- 

## Визит на сервис

25 декабря 2021

## Fit Service

Пробег 316 995 км • Омск

### Выполненные работы:

- Пружины (рессоры) передней подвески (обе) (легковой автомобиль) - снятие и установка

### Затраченные материалы и запчасти:

- Пружина ходовой части

### Рекомендации:

- Диски тормозные задние (оба) заменить
- 

## Визит на сервис

22 мая 2022

## Fit Service

Пробег 335 456 км • Тюмень

### Выполненные работы:

- ScanFIT DS-7 - диагностика автомобиля
- Колесо диаметр дисков 16 - балансировка (1 колесо)
- Слесарные работы

### Рекомендации:

- Подшипник левой ступицы задней оси заменить
  - Опора шаровая правого нижнего рычага передней подвески заменить
  - Стойки внешние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - замена
  - Дроссельная заслонка очистить
  - Лампа освещения номерного знака заменить
  - Элемент фильтрующий воздушного фильтра заменить
  - Углы установки колс отрегулировать
  - Механизм рулевой отремонтировать или заменить
- 

## Текущий ремонт

30 сентября 2022 • Пробег 341 158 км • Дилер • Тюменская обл, Тюмень г

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

● **Визит на сервис**

12 ноября 2022

Fit Service

Пробег 341 679 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Сайлентблок внутренний левого нижнего поперечного рычага задней подвески - замена
- Углы установки колес при многорычажной подвеске (легковые автомобили) - регулировка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Сайлентблок рычага подвески
- 

**FITSERVICE**

● **Визит на сервис**

24 декабря 2022

Fit Service

Пробег 398 269 км • Ишим

**Выполненные работы:**

- Углы установки колес при многорычажной подвеске (легковые автомобили) - регулировка
- 

**FITSERVICE**

● **Визит на сервис**

28 июля 2023

Fit Service

Тюмень

**Выполненные работы:**

- Жидкость охлаждающая - замена (аппаратная с промывкой системы)
- Термостат - снятие и установка
- Радиатор - мойка

**Затраченные материалы и запчасти:**

- Вода дистиллированная
  - Антифриз, концентрат 5 литров
  - Промывка системы охлаждения
  - Термостат
- 

**FITSERVICE**

● **Визит на сервис**

2 сентября 2023

Fit Service

Пробег 367 911 км • Тюмень

**Выполненные работы:**

- Механизм рулевой - снятие и установка
- Насос гидроусилителя - снятие и установка
- Слесарные работы

**FITSERVICE**

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Рейка рулевая
  - Насос гидроусилителя руля
  - Масло для АКПП синтетическое 4 литра
  - Наконечник рулевой тяги
  - Наконечник рулевой тяги
  - Втулка стабилизатора
  - Смазка медная
  - Жидкий ключ
- 

#### Визит на сервис

12 сентября 2023

Fit Service

Пробег 367 912 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- Углы установки колес - проверка
- 

#### Визит на сервис

12 сентября 2023

Fit Service

Пробег 367 920 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- Углы установки колес при многорычажной подвеске (легковые автомобили) - регулировка
- 

#### Визит на сервис

17 сентября 2023

Fit Service

Пробег 369 511 км • Омск

#### Выполненные работы:

- Свечи зажигания (все) - снятие и установка
- Диагностика ходовой части
- Коллектор впускной - снятие и установка

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Свеча зажигания Иридий/Платина
- Смазка керамическая
- Прокладка впускного коллектора

#### Рекомендации:

- Крестовина рулевого вала нижняя - заменить
  - Подшипники ступиц задней оси (обеих) заменить
  - Сайлентблок задний левого нижнего рычага задней подвески заменить
  - Сайлентблок задний правого нижнего рычага задней подвески заменить
  - Сайлентблок внутренний левого верхнего поперечного рычага задней подвески - заменить
  - Сайлентблок внутренний правого нижнего поперечного рычага задней подвески - замена
  - Жидкость тормозная заменить
  - Опора шаровая левого нижнего рычага передней подвески заменить
- 

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

**FITSERVICE**

## Визит на сервис

17 сентября 2023

Fit Service

Пробег 370 906 км • Омск

**FITSERVICE**

### Выполненные работы:

- Вал карданный рулевого управления - снятие и установка
- Жидкость тормозная - замена (аппаратная/механическая)
- Опора шаровая левого нижнего рычага передней подвески - снятие и установка
- Сайлентблок задний правого нижнего рычага передней подвески - замена
- Рычаги нижней передней подвески (оба) (легковой автомобиль) - снятие и установка
- Углы установки колес при многорычажной подвеске (легковые автомобили) - регулировка

### Затраченные материалы и запчасти:

- Вал рулевого управления
- Жидкость тормозная
- Опора шаровая
- Сайлентблок рычага подвески
- Жидкий ключ

## Визит на сервис

8 октября 2023

Fit Service

Пробег 372 773 км • Омск

**FITSERVICE**

### Выполненные работы:

- Лампы противотуманных фар (обе) - снятие и установка
- Диагностика ходовой части
- Опора глушителя - снятие и установка
- Шланг низкого давления гидроусилителя - снятие и установка

### Затраченные материалы и запчасти:

- Лампа головного света
- Кронштейн выхлопной системы
- Шланг топливный
- Хомут ленточный
- Очиститель карбюратора (аэрозоль)

## Визит на сервис

27 октября 2023

Fit Service

Пробег 375 626 км • Омск

**FITSERVICE**

### Выполненные работы:

- Сальник внутренний левого приводного вала передней оси - замена
- Ступицы задней оси в сборе (обе) - снятие и установка
- Углы установки колес при простой подвеске (легковые автомобили) - регулировка
- Диагностика ходовой части

### Затраченные материалы и запчасти:

- Сальник
- Очиститель карбюратора (аэрозоль)
- Ступица колеса

- Болт колесный

### Визит на сервис

13 ноября 2023

Fit Service

Пробег 378 171 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- Диагностика ходовой части

#### Рекомендации:

- Колодки тормозные задние дисковые (все) заменить

**F!T**SERVICE

### Визит на сервис

24 февраля 2024

Fit Service

Пробег 385 173 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- Механизм рулевой - снятие и установка

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Рейка рулевая
- Масло для АКПП синтетическое 4 литра
- Жидкий ключ

**F!T**SERVICE

### Визит на сервис

8 марта 2024

Fit Service

Пробег 385 180 км • Тюмень

#### Выполненные работы:

- Диагностика ходовой части

#### Рекомендации:

- Горит ошибка по системе безопасности пассажиров произвести диагностику
- Сайлентблок внутренний заднего левого нижнего поперечного рычага задней подвески - заменить
- Сайлентблок внутренний левого нижнего поперечного рычага задней подвески - замена
- Сайлентблок внутренний левого верхнего поперечного рычага задней подвески - заменить
- Сайлентблок внутренний правого верхнего поперечного рычага задней подвески - заменить

**F!T**SERVICE

### Визит на сервис

8 марта 2024

Fit Service

Пробег 385 190 км • Тюмень

**F!T**SERVICE

#### Выполненные работы:

- Углы установки колес при простой подвеске (легковые автомобили) - регулировка
- Диагностика тормозной системы

#### ● **Диагностический осмотр**

8 марта 2024 • Данные о диагностиках

#### ● **Диагностический осмотр**

9 марта 2024 • Пробег 385 190 км • Данные о диагностиках

#### ● **Визит на сервис**

24 марта 2024

Fit Service

Пробег 385 519 км • Тюмень

**FITSERVICE**

#### Выполненные работы:

- Лампа правая задняя габаритного освещения - снятие и установка
- MotorFIT + диагностика двигателя и электронных систем управления
- Электропроводка - поиск неисправности
- Электропроводка - ремонт

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Лампа габаритного освещения

#### Рекомендации:

- Лампа левая передняя габаритного освещения заменить
- Лампа правая передняя габаритного освещения заменить
- Лампа ближнего света левой фары заменить
- Лампа ближнего света правой фары заменить
- Лампа дальнего света левой фары заменить
- Лампа дальнего света правой фары заменить
- Лампа передней левой противотуманной фары заменить
- Лампа передней правой противотуманной фары заменить
- Лампа левая задняя габаритного освещения заменить
- Лампа дополнительного стоп-сигнала заменить
- Лампа освещения номерного знака заменить
- Дроссельная заслонка очистить
- Необходимо произвести поиск утечек масел и тех.жидкостей ДВС

#### ● **Диагностический осмотр**

24 марта 2024 • Данные о диагностиках

#### ● **Визит на сервис**

20 сентября 2024

Fit Service

Пробег 399 011 км • Тула

**FITSERVICE**

#### Выполненные работы:

- MotorFIT диагностика двигателя и электронных систем управления

#### Рекомендации:

- Следующая замена охлаждающей жидкости не позднее 3х лет или 40 000км пробега смотря что наступит ранее.

- Следующая замена тормозной жидкости не позднее 2х лет или через 40 000км пробега смотря что наступит ранее
- Следующая замена масла двигателя через 2 000км пробега

### ● **Диагностический осмотр**


20 сентября 2024 • Данные о диагностиках

### ● **Диагностический осмотр**

20 сентября 2024 • Данные о диагностиках

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 399 011 км.



## Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

## ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

## Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

## Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

### С 23 октября 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: Поставщиком подушек безопасности Takata было выявлено, что нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности типа SPI для переднего пассажира, портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. В результате этого, при аварии подушка безопасности может сработать с чрезмерно высоким давлением. При этом, в самом наихудшем случае, корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах, подпадающих под кампанию, будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности пассажира



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

### С 23 октября 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: Поставщиком подушек безопасности Takata было выявлено, что нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности типа SPI для переднего пассажира, портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. В результате этого, при аварии подушка безопасности может сработать с чрезмерно высоким давлением. При этом, в самом наихудшем случае, корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах, подпадающих под кампанию, будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности пассажира



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: TEANA

Дата производства: 11.2006

Код цвета салона: G - BLACK

Код модели: BLNULGAJ31EQA-----

Рынок: Europe (LHD)

Кузов: SEDAN

Двигатель: VQ23DE

Комплектация: 2.3UPR

Тип коробки передач: 4AT

Опции: Привод:2WD



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.