



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 20 июня 2025 года

Toyota HIGHLANDER, 2019

VIN: 5TDDZRFH80S973097

Госномер: X202PK799

Номер кузова:

5TDDZRFH80S973097

Номер двигателя: 8496505

Номер ПТС: 78УХ646652

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9915093666

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 3 456 см³

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 227 940 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Прочее

ℹ 1 владелец по ПТС — юридическое лицо

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 56 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 227 940 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

ℹ Есть таможенная декларация

ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

✔ Нет ограничений на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ ДТП не найдены

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 20.06.2025 17:14. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 1 владелец по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

Период владения: 4 октября 2019 — н.в.

Срок владения: 5 лет 10 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Москва

Название организации: ООО "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ"

✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

5 декабря 2019 года

Стоимость ремонта: 400 959 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 1 540 ₽

Стоимость механических работ: 2 690 ₽

Стоимость запасных частей: 396 729 ₽

Общая стоимость: 400 959 ₽

Ремонт

Панель задняя коаксиальная отремонтировать

Облицовка водостока задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель задняя капитальный ремонт окраска

Крышка багажника ремонт окраска

Облицовка водостока задняя правая ремонт окраска

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Балка бампера задняя окраска внутренняя деталь

Боковина задняя окраска новая деталь

Соединительная панель задняя окраска внутренняя деталь

Поддон багажника окраска внутренней детали

Замена

Бампер задний

Бампер задний

Молдинг правый бампер задний

Кронштейн наружный правый бампер задний

Балка бампера задняя

Клык бампера задний правый

Брызговик задний правый

Крышка багажника

Комплект клея для стекла заднего правого

Уплотнитель стекла двери задка

Противотуманный фонарь задний правый

Боковина задняя правая

Вентиляция задняя правая

Комплект клея бокового стекла правого

Соединительная панель задняя правая

Поддон багажника правый

Крепежная клипса правая

Испаритель задний в сборе

Дополнительные работы система парковки

Боковина задняя правая - заменить

Поддон багажника правый - заменить

Крышка багажника - заменить

Облицовка в боковины задняя левая с установкой

Дополнительные работы для сверления отверстий для

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Облицовка внутренняя левая багажника - снятие/установка

Панель боковая правая пол багажника заменить

Дополнительный испаритель в сборе снятие/
установка

Теплообменник снятие/установка

Кондиционер опорожнение

Кондиционер-заправить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Стапель переоборудование

Транспортное средство на стапель - поставить/снять

Заднее стекло - снятие/установка

Центрирующий клин крышки багажника - снятие/
установка

Облицовка багажника средняя - снятие/установка

Облицовка пола багажника передняя - снятие/
установка

Поддон для багажа - снятие/установка

Вещевой отсек средний - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Обивка крыши отсоединение/закрепление

Сиденье заднее левое - снятие/установка

31 декабря 2019 года

Стоимость ремонта: 413 991 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 800 ₽

Стоимость механических работ: 34 100 ₽

Стоимость запасных частей: 365 091 ₽

Общая стоимость: 413 991 ₽

Ремонт

Панель задняя коаксиальная отремонтировать

Крышка багажника отремонтировать

Гнездо крепления фонарь задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель задняя капитальный ремонт окраска

Крышка багажника ремонт окраска

Гнездо крепления фонаря заднего правого ремонт окраска

Окраска новой детали

Соединительная панель задняя окраска внутренняя деталь

Бампер задний окраска новый деталь

Балка бампера задняя окраска внутренняя деталь

Боковина задняя окраска новая деталь

Поддон багажника окраска внутренней детали

Замена

Бампер задний

Защита бампера задняя

Бампер задний

Молдинг правый бампер задний

Кронштейн наружный правый бампер задний

Балка бампера задняя

Клык бампера задний правый

Брызговик задний правый

Абсорбер бампера

Противотуманный фонарь задний правый

Боковина задняя правая

Вентиляция задняя правая

Комплект клея бокового стекла правого

Соединительная панель задняя правая

Поддон багажника правый

Облицовка правая багажника

Испаритель задний в сборе

Ультразвуковой датчик задний наружный правый

Дополнительные работы система парковки

Боковина задняя правая - заменить

Поддон багажника правый - заменить

Дополнительные работы для сверления отверстий для

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Облицовка в боковины задняя левая с установкой

Облицовка внутренняя левая багажника - снятие/установка

Панель боковая правая пол багажника заменить

Теплообменник снятие/установка

Дополнительный испаритель в сборе снятие/установка

Кондиционер опорожнение

Кондиционер-заправить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Стاپель переоборудование
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Крышка багажника - снятие/установка
Облицовка крышка багажника - снятие/установка
Фонарь задний внутренний левый - снятие/установка
Фонарь задний внутренний правый - снятие/
установка

Боковая облицовка багажника левая снятие/
установка
Облицовка багажника средняя - снятие/установка
Поддон для багажа - снятие/установка
Вещевой отсек средний - снятие/установка
Обивка крыши отсоединение/закрепление
Сиденье заднее левое - снятие/установка

29 мая 2020 года

Стоимость ремонта: 20 028 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 240 ₽

Стоимость механических работ: 240 ₽

Стоимость запасных частей: 19 548 ₽

Общая стоимость: 20 028 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска

Замена

Крыло переднее правое

Крыло переднее правое снять/установить

Крыло переднее правое - замена (снято)

Колесо переднее правое - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка

Решетка радиатора - снятие/установка

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2019 году

Сумма: 492 816 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 3 093 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 879 000 — 4 700 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 815 500 — 3 372 400 ₽

56 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 56 событий и 1 владелец, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

19 апреля 2019 • Данные о таможенном оформлении

Период владения:
4 октября 2019 — н.в.

Срок владения:
5 лет 10 месяцев

Тип владельца:
Юридическое лицо

Место регистрации:
Москва

Название организации:
ООО "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ"

Первичная регистрация

4 октября 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Визит на сервис

17 октября 2019 • Пробег 1 672 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

5 декабря 2019 • Audatex

Визит на сервис

16 декабря 2019 • Пробег 8 067 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

31 декабря 2019 • Audatex

Визит на сервис

9 января 2020 • Пробег 10 607 км • Дилер

Визит на сервис

21 января 2020 • Пробег 8 064 км • Дилер

Визит на сервис

10 марта 2020 • Пробег 18 216 км • Дилер

Визит на сервис

11 марта 2020 • Дилер

Расчет стоимости ремонта

29 мая 2020 • Audatex

Визит на сервис

31 мая 2020 • Пробег 26 450 км • Дилер

Визит на сервис

2 июня 2020 • Дилер

Визит на сервис

3 июня 2020 • Пробег 26 451 км • Дилер

Визит на сервис

4 июня 2020 • Дилер

Визит на сервис

16 июля 2020 • Пробег 31 067 км • Дилер

Визит на сервис

1 сентября 2020 • Пробег 37 522 км • Дилер

Визит на сервис

29 сентября 2020 • Пробег 40 864 км • Дилер

Визит на сервис

28 декабря 2020 • Пробег 49 219 км • Дилер

Визит на сервис

30 декабря 2020 • Дилер

Визит на сервис

17 января 2021 • Пробег 50 778 км • Дилер

Визит на сервис

17 января 2021 • Пробег 50 787 км • Дилер

Визит на сервис

3 апреля 2021 • Пробег 59 753 км • Дилер

Визит на сервис

28 июня 2021 • Пробег 69 894 км • Дилер

Визит на сервис

8 июля 2021 • Пробег 70 880 км • Дилер

Визит на сервис

17 сентября 2021 • Пробег 80 857 км • Дилер

● **Визит на сервис**

3 декабря 2021 • Пробег 90 510 км • Дилер

● **Визит на сервис**

24 февраля 2022 • Пробег 100 294 км • Дилер

● **Визит на сервис**

25 мая 2022 • Пробег 110 412 км • Дилер

● **Визит на сервис**

9 июня 2022 • Пробег 112 618 км • Дилер

● **Визит на сервис**

11 июля 2022 • Пробег 116 477 км • Дилер

● **Визит на сервис**

8 августа 2022 • Пробег 120 386 км • Дилер

● **Расчет стоимости ремонта**

17 сентября 2022 • Audatex

● **Визит на сервис**

19 сентября 2022 • Пробег 126 584 км • Дилер

● **Визит на сервис**

19 октября 2022 • Пробег 130 515 км • Дилер

● **Визит на сервис**

16 января 2023 • Пробег 140 355 км • Дилер

● **Визит на сервис**

25 января 2023 • Пробег 141 665 км • Дилер

● **Визит на сервис**

10 марта 2023 • Пробег 142 456 км • Дилер

● **Визит на сервис**

11 марта 2023 • Дилер

● **Визит на сервис**

12 марта 2023 • Дилер

● **Визит на сервис**

24 мая 2023 • Пробег 150 259 км • Дилер

● **Визит на сервис**

14 августа 2023 • Пробег 160 063 км • Дилер

● **Визит на сервис**

11 сентября 2023 • Пробег 163 065 км • Дилер

● **Визит на сервис**

7 ноября 2023 • Пробег 170 422 км • Дилер

● **Визит на сервис**

18 февраля 2024 • Пробег 180 905 км • Дилер

● **Визит на сервис**

18 марта 2024 • Пробег 184 440 км • Дилер

● **Визит на сервис**

7 июня 2024 • Пробег 190 228 км • Дилер

● **Визит на сервис**

7 июня 2024 • Дилер

● **Визит на сервис**

15 июня 2024 • Дилер

● **Визит на сервис**

16 сентября 2024 • Пробег 201 850 км • Дилер

● **Визит на сервис**

16 сентября 2024 • Дилер

● **Визит на сервис**

21 декабря 2024 • Пробег 213 359 км • Дилер

● **Расчет стоимости ремонта**

22 марта 2025 • Audatex

● **Визит на сервис**

25 марта 2025 • Пробег 223 637 км • Дилер

● **Текущий ремонт**

29 марта 2025

Бизнес кар

Пробег 224 320 км • Москва



BUSINESS CAR

ТО 220 000 КМ ПАКЕТНОЕ, ОЧИСТКА И СМАЗКА ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ (ПРИ ТО), ЗАЩИТА КАРТЕРА (ПРОВЕДЕНИЕ ТО И РЕМОНТА), АКЦИЯ: БАЛАНСИРОВКА 4-Х КОЛЕС + ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС, ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЙКА 1-ГО КОЛЕСА, РЕМОНТ ПРОКОЛА КОЛЕСА, Замена датчика давления колеса (при разобранном колесе), ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ КОЛЕС (ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ), АКЦИЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС, ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (04152YZZA1,04152YZZA8, OF0113, B16CR0501), ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ ДВ-ЛЯ), К-Т РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, ФИЛЬТР САЛОНА T-PARTS&OILS CAMRY/COROLLA/RAV/LC150 (AC108J/MC2772/B149R0001 87139YZZ16), 5W30 T PARTS PFE 1Л РАЗЛИВНОЕ МАСЛО МОТОРНОЕ (API SP,ACEA C3) ТОЙОТА МОТОР, (!)ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ВЕНТИЛЕМ МЕГАВОХ УНИВЕР. (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ), К-Т ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ 1-ГО КОЛЕСА

Текущий ремонт

29 апреля 2025

Бизнес кар

Пробег 227 940 км • Москва




BUSINESS CAR

Ручная диагностика тормозной системы, снятие/установка передних тормозных колодок (обе стороны), расширенное обслуживание тормозных механизмов(одна ось:перед. или задн. (для корпоративных клиентов), к-т автохимии для диагностических и ремонтных работ, колодки тормозные передние highlander, rx ggl15 (044650e010 / c11cr0203)

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 227 940 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 17 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 19 апреля 2019

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Бельгия

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 2 октября 2024 года — 1 октября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 18 ноября 2020 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности. В силу наличия внутреннего напряжения материала или из-за особенностей изготовления крыльчатки, при котором происходит длительное испарение растворителя, возможно возникновение поверхностного растрескивания крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации. В отдельных случаях крыльчатка может деформироваться таким образом, что может произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что, в свою очередь, может повлиять на работоспособность топливного насоса. В случае нарушения работоспособности топливного насоса возможно включение индикации на панели приборов неисправности двигателя и других предупреждающих индикаторов, возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако, в отдельных ситуациях, возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнено обновление программного обеспечения ЭБУ распределения питания.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: HIGHLANDER/KLUGER

Код модели: GSU55L-ARZGHX

Описание: ASU50,GSU5#

Дата производства: 03.2019

Код цвета салона: LE20

Период производства: 11.2016 - 11.2019

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Комплектация: LIMITED TYPE;
Топливная система: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM;
Тип трансмиссии: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (2GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC;
Рынок сбыта: RUSSIA



Посмотреть все опции VIN на сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

