Автотека
проект Avito

Посмотреть на сайте

Отчёт от 25 мая 2025 года

KIA MAGENTIS / OPTIMA, 2019

19 апреля 2023 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени
Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 33 фотографии автомобиля
Посмотреть фотографии на сайте

VIN: XWEGU411BK0014368
Госномер: E924HX67
Номер кузова: XWEGU411BK0014368
Номер двигателя: KH006514
Номер ПТС: 36УХ955919

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9913240798
Год выпуска: 2019
Тип ТС: Легковой седан
Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 999 см³
Мощность: 149 л.с.
Последний пробег: 68 528 км
Предыдущие госномера: X238OO790, O504KE797

Недостатки

- Был в ДТП
- Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- 3 владельца по ПТС
- 3 объявления на Авито
- 16 записей в истории эксплуатации
- Пробег — 68 528 км
- 1 техосмотр

Преимущества

- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о розыске
- Залог не найден
- Не найдены сведения о страховых выплатах
- Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- Не найдено разрешение на работу в такси
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Нет сведений об арбитражных делах
- Нет сведений об участии в торгах
- Не найдены неоплаченные штрафы
- Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 25.05.2025 11:47. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 24 июня 2019 — 14 декабря 2021

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Смоленская область

2-й владелец

Период владения: 14 декабря 2021 — 27 апреля 2023

Срок владения: 1 год 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Москва

3-й владелец

Период владения: 4 мая 2023 — н.в.

Срок владения: 2 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

19 января 2022 года в 19:55

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

KIA MAGENTIS / OPTIMA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Toyota RAV 4 — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

1 апреля 2022 года в 16:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

KIA MAGENTIS / OPTIMA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ГАЗ — другой участник

Повреждения

Правая нижняя задняя сторона кузова

Левая нижняя задняя сторона кузова

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

19 декабря 2022 года в 16:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

KIA MAGENTIS / OPTIMA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Passat — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

11 декабря 2021 года

Стоимость ремонта: 103 910 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 11 803 ₽

Стоимость механических работ: 630 ₽

Стоимость запасных частей: 91 477 ₽

Общая стоимость: 103 910 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний карем. окраска <50%

Молдинг крышки багажника ремонтная окраска

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Датчик задний наружный левый парковки окраска новой детали

Окраска новой детали K1N (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Спойлер бампера задний окраска новой детали

Замена

Бампер задний

Облицовка средняя бампера заднего

Балка бампера задняя

Спойлер бампера задний

Датчик задний наружный левый парковки

Молдинг крышки багажника

Габаритный фонарь задний наружный

Бампер задний - заменить

Облицовка крышки багажника снятие/установка

Оба задних фонаря - снятие/установка

Молдинг крышки багажника снятие/установка

Кронштейн бампера задний - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Подкрылок задний левый - снятие/установка

21 декабря 2022 года

Стоимость ремонта: 277 472 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 23 765 ₽

Стоимость механических работ: 10 283 ₽

Стоимость запасных частей: 243 424 ₽

Общая стоимость: 277 472 ₽

Ремонт

Петля левая крышка багажника отремонтировать

Петля правая крышка багажника отремонтировать

Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель крепления фонаря задняя левая ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Спойлер бампера задний окраска новой детали

Датчик парковки боковой задний левая окраска новая деталь

Молдинг крышки багажника окраска новой детали

Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Замена

Бампер задний

Облицовка средняя бампера заднего

Кронштейн левый бампер задний

Балка бампера задняя

Кронштейн левый поперечины задний

Кабельный жгут бампера задний

Щиток задка

Спойлер бампера задний

Датчик парковки боковой задний левый

Крышка багажника

Уплотнитель крышки багажника

Молдинг крышки багажника

Эмблема

Обозначение модели

Габаритный фонарь задний наружный

Облицовка левая багажника

Облицовка щитка заднего

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Бампер задний - заменить

Диагностика транспортного средства

Крышка багажника - заменить

Дополнительные работы для герметика крышки багажника

Заглушина задняя - заменить

Облицовка грузового отделения левая с установкой

Облицовка багажника правая снятие/установка

Система выпуска отработавших газов - отсоединить/закрепить

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

3 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

11 октября 2021 года

Цена: 1 900 000 ₽

Пробег: 30 000 км

Регион: Смоленская область, Смоленск

Посмотреть объявление и фото на сайте

Посмотреть ещё 14 фото на сайте

Описание

В продаже рестайлинговая Kia Optima 2019 года в новом состоянии, пробег всего 30.000, возможны любые проверки. 1 собственник по документам, в ДТП не попадал, дефектов никаких нет. Хорошая комплектация...

Читать полное описание на сайте

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
11 октября 2021 12:44	1 900 000 ₽	30 000 км

19 ноября 2021 года

Цена: 1 908 000 ₽ ↓ 79 000 ₽

Пробег: 30 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Посмотреть объявление и фото на сайте

Посмотреть ещё 17 фото на сайте

Описание

Ваш выбор и Ваше время — наши главные приоритеты. Поэтому в РОЛЬФ Северо-Запад | Автомобили с пробегом мы предлагаем Вам индивидуальные условия на приобретение Kia Optima с пробегом.

Специально для В...

Читать полное описание на сайте

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
19 ноября 2021 23:27	1 987 000 ₽	30 000 км
22 ноября 2021 17:32	1 972 000 ₽ ↓ 15 000 ₽	Не менялся
25 ноября 2021 15:45	Не менялась	Не менялся
25 ноября 2021 17:27	1 957 000 ₽ ↓ 15 000 ₽	Не менялся

Посмотреть полную историю изменений на сайте

19 апреля 2023 года

Цена: 1 799 000 ₽

Пробег: 68 343 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Балашиха

Посмотреть объявление и фото на сайте

Описание

ID: 55587

Комплектация- 2.0 AT Специальная серия "Лига Европы"

ПТС оригинал, год выпуска по ПТС 2019г. (дата продажи офиц. дилером 19.06.2019г.).

Обслуживание в соответствии с регламентом.

Более под...

Читать полное описание на сайте

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
19 апреля 2023 13:20	1 799 000 ₽	68 343 км

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 649 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 900 000 — 2 630 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 583 400 — 1 814 400 ₽

Есть уникальные данные

16 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 16 событий и 3 владельца.

Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:
24 июня 2019 — 14 декабря 2021

Срок владения:
2 года 6 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Смоленская область

Первичная регистрация

24 июня 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Смоленская область

Размещение первого объявления на Авито

11 октября 2021 • Пробег 30 000 км • Авито • Смоленская область, Смоленск

Размещение второго объявления на Авито

19 ноября 2021 • Авито • Москва

Продажа

10 декабря 2021 • Пробег 30 000 км • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

10 декабря 2021 • Пробег 30 130 км • Дилер • Москва

Сертификат на полировку., Сертификат на химчистку.

Расчет стоимости ремонта

11 декабря 2021 • Audatex

2 владелец

Период владения:
14 декабря 2021 — 27 апреля 2023

Срок владения:
1 год 5 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
г. Москва

Смена владельца

14 декабря 2021 • Данные о регистрации • г. Москва

Текущий ремонт

29 декабря 2021 • Пробег 30 130 км • Дилер • Москва

ОБА ЗАДНИХ ФОНАРЯ - С/У, ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., Облицовка задней двери в сборе - снять/установить, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА З Л, РЕМ.ОКРАСКА Б.50%:ДВЕРЬ З ПР, УДЕРЖИВ СИСТЕМА РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР С/У, Накладка заднего бампера в сборе - снять/установить, Нижняя защита задней колесной арки (одна сторона) - снять/установить, Молдинг задней панели в сборе - снять/установить

ДТП

19 января 2022 • Данные о ДТП • Московская область

ДТП

1 апреля 2022 • Данные о ДТП • Москва

ДТП

19 декабря 2022 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

21 декабря 2022 • Пробег 62 367 км • Audatex

Размещение третьего объявления на Авито

19 апреля 2023 • Пробег 68 343 км • Авито • Московская область, Балашиха

Продажа

27 апреля 2023 • Пробег 68 343 км • Дилер • Москва

Прохождение технического осмотра

29 апреля 2023

Данные о техосмотре
Пробег 68 528 км

Техосмотр Экосмотр

3 владелец

Период владения:
4 мая 2023 — н.в.

Срок владения:
2 года 3 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Московская область

Смена владельца

4 мая 2023 • Данные о регистрации • Московская область

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 68 528 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

29 апреля 2023 года

Пробег: 68 528 км

Действителен: До 29 апреля 2025 года

Номер диагностической карты: 143411012300016

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.