



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 22 марта 2025 года

Toyota LANDCRUISER, 2018

VIN: JTEBU3FJ20K159441

Госномер: P340BB790

Номер кузова:

JTEBU3FJ20K159441

Номер двигателя: B847579

Номер ПТС: 78УХ583991

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9931236344

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 3 956 см³

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 82 083 км

Предыдущие госномера:

У075ВО550, Р444ТТ150

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Был кузовной ремонт
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Пробег — 82 083 км
- ℹ Есть таможенная декларация
- ℹ 27 записей в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ 2 владельца по ПТС
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 22.03.2025 14:41. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 25 декабря 2018 — 2 сентября 2020

Срок владения: 1 год 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

2-й владелец

Период владения: 15 октября 2020 — н.в.

Срок владения: 4 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

7 ноября 2019 года в 12:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Toyota LANDCRUISER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь


Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Toyota Auris — другой участник


Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

28 января 2020 года в 11:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Toyota LANDCRUISER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Audi Q5 — другой участник

Повреждения

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

18 декабря 2019 года

Стоимость ремонта: 32 506 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 11 990 ₽

Стоимость механических работ: 728 ₽

Стоимость запасных частей: 19 788 ₽

Общая стоимость: 32 506 ₽

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Замена

Капот

Капот - заменить (снят)

Капот - снятие/установка

3 февраля 2020 года

Стоимость ремонта: 47 450 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 13 282 ₽

Стоимость механических работ: 2 900 ₽

Стоимость запасных частей: 31 268 ₽

Общая стоимость: 47 450 ₽

Ремонт

Бампер задний ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Замена

Бампер задний

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

26 августа 2021 года

Стоимость ремонта: 56 841 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 800 ₽

Стоимость механических работ: 2 600 ₽

Стоимость запасных частей: 49 441 ₽

Общая стоимость: 56 841 ₽

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Замена

Бампер передний

Усилитель бампера передний - заменить

Абсорбер бампера передний

Решетка радиатора - снятие/установка

Подкрылок передний левый

Подкрылок передний левый - снятие/установка

Бампер передний - замена (снятие)

Подкрылок передний - снятие/установка

Усилитель переднего бампера снятие/установка

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 4 566 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 4 100 000 — 8 800 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 4 383 900 — 5 114 600 ₽

27 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 27 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

10 декабря 2018 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

24 декабря 2018 • Дилер • Москва

1 владелец

Период владения:

25 декабря 2018 — 2 сентября 2020

Срок владения:

1 год 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Первичная регистрация

25 декабря 2018 • Данные о регистрации • Московская область

Текущий ремонт

18 января 2019 • Пробег 1 254 км • Дилер • Москва

Масло моторное - замена, Датчики давления, программирование, Шиномонтаж 4 колес

Регламентное ТО

16 июня 2019 • Пробег 10 430 км • Дилер • Москва

ТО - 10 000 КМ, Фильтр салона - замена, Технологическая подготовка кузова автомобиля для проведения работ, Чтение кодов неисправности, Обслуживание задних тормозных механизмов, Передние тормозные механизмы обслуживание, Очистка масляной системы бензиновый двигатель

Регламентное ТО

23 сентября 2019 • Пробег 19 932 км • Дилер • Москва

ТО - 20 000 КМ, Технологическая подготовка кузова автомобиля для проведения работ, Чтение кодов неисправности

Текущий ремонт

16 октября 2019 • Пробег 20 395 км • Дилер • Москва

Прочие работы

ДТП

7 ноября 2019 • Данные о ДТП • Калужская область

Расчет стоимости ремонта

18 декабря 2019 • Пробег 22 031 км • Audatex

ДТП

28 января 2020 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

3 февраля 2020 • Audatex

Кузовной ремонт

10 февраля 2020 • Пробег 25 722 км • Дилер • Москва

Задний бампер: замена, Задний бампер: снятие и установка, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт

Визит на сервис

11 февраля 2020 • Пробег 25 862 км • Дилер

Текущий ремонт

12 мая 2020 • Пробег 30 471 км • Дилер • Москва

Фильтр салона - замена, Воздушный фильтр - замена., Обслуживание задних тормозных механизмов, Передние тормозные механизмы обслуживание

Визит на сервис

24 июля 2020 • Пробег 34 221 км • Дилер • Москва

Визит на сервис

21 августа 2020 • Пробег 39 768 км • Дилер

Визит на сервис

13 октября 2020 • Пробег 39 767 км • Дилер

2 владелец

Период владения:
15 октября 2020 — н.в.

Срок владения:
4 года 9 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Московская область


Смена владельца

15 октября 2020 • Данные о регистрации • Московская область

- **Визит на сервис**
14 ноября 2020 • Пробег 47 903 км • Дилер
- **Визит на сервис**
2 февраля 2021 • Пробег 57 631 км • Дилер
- **Визит на сервис**
25 марта 2021 • Пробег 62 566 км • Дилер
- **Визит на сервис**
29 апреля 2021 • Пробег 65 983 км • Дилер
- **Визит на сервис**
11 августа 2021 • Пробег 75 309 км • Дилер
- **Расчет стоимости ремонта**
26 августа 2021 • Audatex
- **Визит на сервис**
28 августа 2021 • Пробег 77 591 км • Дилер
- **Визит на сервис**
28 августа 2021 • Дилер
- **Визит на сервис**
16 сентября 2021 • Пробег 82 083 км • Дилер

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 82 083 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 3 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 10 декабря 2018

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Швеция

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 27 сентября 2024 года — 26 сентября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 18 ноября 2020 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности. В силу наличия внутреннего напряжения материала или из-за особенностей изготовления крыльчатки, при котором происходит длительное испарение растворителя, возможно возникновение поверхностного растрескивания крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации. В отдельных случаях крыльчатка может деформироваться таким образом, что может произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что, в свою очередь, может повлиять на работоспособность топливного насоса. В случае нарушения работоспособности топливного насоса возможно включение индикации на панели приборов неисправности двигателя и других предупреждающих индикаторов, возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако, в отдельных ситуациях, возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнено обновление программного обеспечения ЭБУ распределения питания.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LAND CRUISER

Код модели: GRJ150L-GKTEKX

Описание: GDJ15#,GRJ150,KDJ150,TRJ150

Дата производства: 10.2018

Код цвета салона: LV22

Период производства: 08.2017 - ...

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Количество дверей: 5-DOOR;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI;
Рынок сбыта: RUSSIA



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.