



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 13 марта 2025 года

Subaru XV, 2012



28 февраля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 28 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: JF1GP7LC5CG026078

Госномер: K002AT197

Номер кузова:

JF1GP7LC5CG026078

Номер двигателя: R385191

Номер ПТС: 77УА990166

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9923856577

Год выпуска: 2012

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1995 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 78 672 км

Предыдущие госномера:
Т478СК797, С301НМ77

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i 1 объявление на Авито
- i Пробег — 90 000 км
- i Есть таможенная декларация
- i 27 записей в истории эксплуатации
- i 4 техосмотра
- i Попал под отзывные кампании

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 13.03.2025 15:17. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ 2 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 12 марта 2013 — 7 августа 2020

Срок владения: 7 лет 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 7 августа 2020 — н.в.

Срок владения: 4 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

28 октября 2019 года в 13:25

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Subaru XV — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

MERCEDES ML — другой участник

Повреждения

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

1 октября 2012 года

Стоимость ремонта: 18 042 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 968 ₽

Стоимость механических работ: 1 848 ₽

Стоимость запасных частей: 10 226 ₽

Общая стоимость: 18 042 ₽

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Облицовка бампера переднего

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Замена

Облицовка бампер передний

Эмблема производителя

28 сентября 2013 года

Стоимость ремонта: 61 350 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 109 ₺

Стоимость механических работ: 104 ₺

Стоимость запасных частей: 61 137 ₺

Общая стоимость: 61 350 ₺

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя правая ремонт окраска

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новая деталь

Молдинг порога окраска новая деталь

Бампер задний окраска новый деталь

Замена

Дверь задняя правая

Клин замка задний правый

Молдинг порога правый

Молдинг крыши правый

Бампер задний

Клей боковое стекло правое боковое наружное

Комплект крепежа стекла бокового правого смотри по частям

Крепеж стекла боковой правый

Подкладка правого бокового стекла

Крепление лючка топливного бака

Декоративная планка порога правая снятие/установка

Декоративный молдинг крыши правый - снятие/установка

Дверь задняя правая - заменить

Клиновой замок задний правый - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Съемные детали бампер задний - снятие/установка

Расширитель крыла/арки задний правый - снятие/установка

Крепление крышки топливного бака - снятие/установка

Дисковое колесо заднее правое снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Уплотнитель дверь задняя правая - снятие/установка

Боковое стекло заднее правое - снятие/установка

Фонарь задний правый - снятие/установка

Облицовка порога задняя правая - снятие/установка

Облицовка средней стойки внутренняя правая - снятие/установка

Облицовка задняя правая снятие/установка

7 ноября 2015 года

Стоимость ремонта: 28 796 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 ₽

Стоимость механических работ: 4 ₽

Стоимость запасных частей: 28 788 ₽

Общая стоимость: 28 796 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт окраска

Дверь передняя левая ремонт окраска

Замена

Крыло переднее левое

Дверь передняя левая

Крыло переднее левое - снятие/установка

Панель отбортовки крыла переднего левого снятие/установка

Дверь передняя левая - заменить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Лючок топливного бака - снятие/установка

Колесный диск передний левый снятие/установка

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 71 600 ₽

Сумма: 52 026 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

5 января 2025 года

Цена: 1 700 000 ₽ **↓ 300 000 ₽**

Пробег: 78 672 км **↑ 51 км**

Продавец: Дилер

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 27 фото на сайте](#)

Описание

Полный комплект ключей и документов.

Ухоженный салон, бережная эксплуатация, маленький пробег. Отличный внешний вид и техническое состояние. Покупался и обслуживался у дилера.

Юридическая чистота, бе...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время

Цена

Пробег

5 января 2025 16:02	2 000 000 ₽	78 621 км
5 января 2025 22:10	Не менялась	78 672 км ↑ 51 км
6 января 2025 21:51	Не менялась	Не менялся
12 января 2025 21:48	1 950 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 448 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 075 000 — 1 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 361 600 — 1 521 000 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

27 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 27 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

10 сентября 2012 • Данные о таможенном оформлении

Расчет стоимости ремонта

1 октября 2012 • Audatex

1 владелец

Период владения:

12 марта 2013 – 7 августа 2020

Срок владения:

7 лет 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

12 марта 2013 • Данные о регистрации • Москва

Визит на сервис

6 августа 2013 • Пробег 4 897 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

28 сентября 2013 • Audatex

Визит на сервис

9 октября 2013 • Пробег 6 827 км • Дилер

Визит на сервис

30 августа 2014 • Пробег 16 291 км • Дилер

Визит на сервис

24 сентября 2014 • Пробег 16 975 км • Дилер

Визит на сервис

9 сентября 2015 • Пробег 27 200 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

7 ноября 2015 • Audatex

Визит на сервис

12 ноября 2015 • Пробег 31 193 км • Дилер

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

15 декабря 2015 • Данные о регистрации • Москва

Визит на сервис

21 сентября 2016 • Пробег 43 704 км • Дилер

Прохождение технического осмотра

21 февраля 2017 • Пробег 90 000 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

1 марта 2017 • Пробег 46 798 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

1 марта 2017 • Audatex

Прохождение технического осмотра

2 марта 2017 • Пробег 46 843 км • Данные о техосмотре

Расчет стоимости ремонта

20 апреля 2017 • Audatex

Прохождение технического осмотра

23 апреля 2018 • Пробег 58 000 км • Данные о техосмотре

Регламентное ТО

9 октября 2018 • Дилер • Московская область, Химки

Выполненные работы:

- ТО - 75 000 км (60 месяцев) IMPREZA/XV (H4-FA/FB) 2012-2014MY
- Защита ДВС с/у
- Масло CVTF : слить / залить
- Обучение CVT
- Подшипник ступицы передней (Imp. 08-, Leg. 04- For. 09-): Замена
- Лампа габаритного фонаря - С/У, Замена
- Чистка дроссельной заслонки со снятием
- Фильтр воздушный: Замена
- Система А/С: Зарядка

Затраченные материалы и запчасти:

- ХЛАДАГЕНТ R134A 13,6 КГ (количество: 0.45)
- КОРПУС СТУПИЦЫ С ПОДШИПНИКОМ (количество: 1)
- ЛАМПА 12В 5ВТ (количество: 1)
- Расходные материалы (количество: 1)
- ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (количество: 1)
- КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ СЛИВНОЙ ПРОБКИ (количество: 1)
- ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (количество: 1)
- МАСЛО МОТОРНОЕ СУБАРУ OIL 0W20 1L (количество: 1)
- МАСЛО МОТОРНОЕ СУБАРУ OIL 0W20 1000L (количество: 5)
- ФИЛЬТР А/С (количество: 1)
- МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ CVTF 60L (количество: 6)

ДТП

28 октября 2019 • Данные о ДТП • Москва

Регламентное ТО

31 октября 2019 • Дилер • Московская область, Химки

Выполненные работы:

- Обслуживание замков, петель дверей и клемм АКБ
- ТО - 90 000 км (72 месяца)
- Чистка дроссельного узла от грязи со снятием
- АКБ, С/У, Замена
- Диагностика М.П.
- Долив охлаждающей жидкости

Затраченные материалы и запчасти:

- ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (количество: 1)
- МАСЛО МОТОРНОЕ СУБАРУ OIL 0W20 1000L (количество: 5)
- КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ СЛИВНОЙ ПРОБКИ (количество: 1)
- ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (количество: 1)
- ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ-СПРЕЙ 500МЛ (количество: 1)
- АНТИФРИЗ 5Л SUBARU SUPER COOLANT (количество: 1)
- ФИЛЬТР А/С (количество: 1)
- ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT 3&4 0,5L (количество: 1)
- АККУМУЛЯТОР VARTA BLUE DYNAMIC 12V 60AH 540A (количество: 1)
- Расходные материалы (количество: 1)

Расчет стоимости ремонта

22 декабря 2019 • Audatex

Прохождение технического осмотра

6 августа 2020 • Пробег 65 000 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:
7 августа 2020 — н.в.

Срок владения:
4 года 11 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Московская область

Смена владельца

7 августа 2020 • Данные о регистрации • Московская область

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера


27 декабря 2024 • Данные о регистрации • Московская область

Размещение первого объявления на Авито

5 января 2025 • Пробег 78 672 км • Авито • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 90 000 км.



4 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

21 февраля 2017 года

Пробег: 90 000 км

2 марта 2017 года

Пробег: 46 843 км

23 апреля 2018 года

Пробег: 58 000 км

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 28 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможи: 10 сентября 2012

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "СУБАРУ МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Япония

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 20 февраля 2019 года

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Замена клапанных пружин For, BRZ и XV 2012-2013 МГ

Работы и рекомендации: Возможна поломка клапанной пружины, что может привести к остановке ДВС и невозможности его запустить. Необходимо заменить клапанные пружины в двигателе на модифицированные.

С 26 марта 2019 года

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Замена концевого выключателя стоп сигнала

Работы и рекомендации: Возможна неисправность концевого выключателя стоп-сигналов. Необходима замена концевого выключателя на модифицированный.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: XV

Рынок: Европа/Общий

Дата производства: 07.06.2012

Модель выпускается с: 08.2011

Модель выпускается по: 08.2017

Код цвета салона: J20 - OFF BLACK

Код модели: XUV

Код региона поставки: LHD

Двигатель: 2000CC DOHC NA & LPG(LHD)

Комплектация: 20I

Привод: FULLTIME 4WD

Тип коробки передач: CONTINUOUS VARIABLE GEAR



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.