



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 2 июля 2025 года

Hyundai TUCSON, 2019

VIN: XWEJ3813DL0011830

Госномер: E378ЕК198

Номер кузова:

XWEJ3813DL0011830

Номер двигателя: KW053817

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9915460439

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 72 302 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Был кузовной ремонт
- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Пробег — 72 302 км
- ℹ 1 неоплаченный штраф
- ℹ 18 записей в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ 1 владелец по ПТС
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 02.07.2025 14:11. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 22 сентября 2019 — н.в.

Срок владения: 5 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

13 января 2020 года в 14:20

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Hyundai TUCSON — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер, накладка левого заднего крыла,
обе левых двери

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

31 января 2020 года

Стоимость ремонта: 18 342 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 Р

Стоимость механических работ: 6 Р

Стоимость запасных частей: 18 328 Р

Общая стоимость: 18 342 Р

Ремонт

Дверь задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонтная окраска

Дверь задняя левая ремонтная окраска

Бампер задний ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг нижний двери задней

Нижняя часть бампера задняя

Брызговик задний левый

Молдинг двери задний левый нижний снятие/
установка

Брызговик задний левый снятие/установка

Бампер задний снятие-установка

Бампер задний нижний - заменить (снять)

Дверь передняя левая - снятие/установка

Молдинг нижний двери передний левый снятие/
установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/
установка

Уплотнитель опускного стекла передний правый
наружный - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя правая - снятие/
установка

Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/
установка

Уплотнитель опускного стекла задний правый
наружный - снятие/установка

Уплотнитель щели двери задней правой снятие/
установка

Накладка наружная дверь задняя правая снятие/
установка

Брызговик задний правый - снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 010 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 849 000 — 2 990 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 889 500 — 2 110 600 ₽

18 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 18 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

21 сентября 2019 • Дилер • St.-Petersburg

Период владения:

22 сентября 2019 — н.в.

Срок владения:

5 лет 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

22 сентября 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

ДТП

13 января 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

31 января 2020 • Audatex

Кузовной ремонт

12 февраля 2020 • Пробег 5 353 км • Дилер • Санкт-Петербург

Брызговик задний в сборе (обе стороны) - снять/установить, Бампер задний в сборе - снять/установить, Панель двери пердней левой.Переокраска, AUDATEX ремонт, УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЬ 3 ПР - С/У, НАЩЕЛЬН ПЛАНКА НАР СТЕКЛА ДВР П ПР - С/У, НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ П ПР - С/У, УПЛ НАР ОПУСКН СТЕКЛА ДВЕРИ 3 ПР - С/У, НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 3/В ПР - С/У, БРЫЗГОВИК 3 ПР - С/У, с/у накладки заднего бампера, Накладка задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить, Накладка передней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить, БАМПЕР П - С/У, Окраска задней левой двери полностью - с двух сторон, Панель передней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить, Наружная ручка задней двери - снять/установить, Окраска заднего бампера с восстановлением грунта, Панель задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить

Текущий ремонт

13 февраля 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

Чисто-начисто

Регламентное ТО

9 ноября 2020 • Пробег 14 029 км • Дилер • St.-Petersburg

Углы установки колес - Регулировка, профилактика развалных болтов подвески - очистка/смазка, Снятие/мойка/шиномонтаж/балансировка/установка 4 колес, Комплекс мероприятий АВТОБАНЯ, ТО 15 тыс. км.

Регламентное ТО

2 августа 2021 • Пробег 30 192 км • Дилер • Санкт-Петербург

Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка, Промывка масляной системы двигателя, Комплекс мероприятий АВТОБАНЯ, Обслуживание шлицевого соединения РКПП и АКПП, Установка защиты картера, ТО 30 тыс. км.

Текущий ремонт

21 ноября 2021 • Пробег 36 142 км • Дилер • Санкт-Петербург

Уборка салона Люкс, прочие работы слесарные, Бампер передний - снятие / установка, Прочие кузовные работы (см. примечание)

Текущий ремонт

10 декабря 2021 • Пробег 37 204 км • Дилер • Санкт-Петербург

Замена лампы левого стоп-сигнала, Замена масла в ДВС, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Промывка масляной системы двигателя

Установка доп. оборудования

10 декабря 2021 • Дилер • Санкт-Петербург

Сигнализация StarLine - Прочие работы, Демонтаж сигнализации, Автозапуск - Установка

Оценка авто

17 мая 2022 • Пробег 46 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Оценка авто

19 мая 2022 • Пробег 46 300 км • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

25 июля 2022 • Пробег 50 498 км • Дилер • Санкт-Петербург

Замена масла в переднем дифференциале, Замена масла в заднем дифференциале, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Обслуживание через 45 000 км или 36 месяцев, Промывка дроссельной заслонки

Оценка авто

27 октября 2022 • Пробег 54 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Оценка авто

8 сентября 2023 • Пробег 69 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Оценка авто

8 сентября 2023 • Дилер • Санкт-Петербург

Визит на сервис

11 декабря 2023

СТО ЕвроАвто

Пробег 72 302 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:


- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легкой)
- Защита картера снятие/установка
- Фильтр воздушный - Замена (2 л. Бензин)
- Фильтр салона - Замена
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт - Замена (перевод в сервисный режим электрического стояночного тормоза не включено)
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена) 2шт.
- Перевод в сервисный режим электрического стояночного тормоза

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр воздушный
- Фильтр масляный
- Фильтр салона
- Прокладка сливной пробки
- Масло моторное
- Паста противоскрипная
- Смазка для суппортов
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 72 302 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 24 июня 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810560250624030588

Дата происшествия: 21 июня 2025 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

[Ещё найдено 12 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.



Посмотреть
штрафы на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.