



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 7 июля 2025 года

LANDROVER RANGE ROVER SPORT, 2013

VIN: SALWA2VF2EA320382

Госномер: O888BB190

Номер кузова:

SALWA2VF2EA320382

Номер двигателя:

306PS13092513432

Номер ПТС: 78УТ683777

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9912009747

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой прочее

Цвет: Красный

Объём двигателя: 2 995 см³

Мощность: 340 л.с.

Последний пробег: 125 441 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Был кузовной ремонт
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 2 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо
- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 22 записи в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 125 441 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 07.07.2025 13:51. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 2 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 30 января 2014 — 16 августа 2019

Срок владения: 5 лет 7 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Московская область

Название организации: "АЛЬЯНС-НЕДВИЖИМОСТЬ" ООО

2-й владелец

Период владения: 16 августа 2019 — н.в.

Срок владения: 5 лет 11 месяцев

Тип владельца: **Физическое лицо**

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

23 октября 2021 года в 21:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

LANDROVER RANGE ROVER SPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера


Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Ford — другой участник


Повреждения

Правая часть передней части кабины

Левая дверь

Левая часть передней части кабины

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

8 декабря 2014 года

Стоимость ремонта: 150 277 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 18 250 ₽

Стоимость механических работ: 43 000 ₽

Стоимость запасных частей: 87 027 ₽

Общая стоимость: 150 277 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонт окраска

Боковина задняя правая ремонт окраска

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новая деталь

Облицовка ручки двери задняя окраска новая деталь

Облицовка D-стойки окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая

Накладка порога правая - снятие/установка

Уплотнитель двери задка правый

Лючок топливного бака - снятие/установка

Уплотнитель нижний двери задней правой

Бампер задний - снятие/установка

Облицовка ручки двери задней правой

Молдинг левый бампера задний снятие/установка

Уплотнение крыша правое

Молдинг правый бампера задний снятие/установка

Облицовка D-стойки правая

Фонарь задний левый - снятие/установка

Постоянная доплата для отдельного

Фонарь задний правый - снятие/установка

Уплотнитель крыши правый - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Дверь задняя правая - заменить

Колесо заднее правое - снятие/установка

Облицовка D-стойки правая - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Дверь задняя правая антикоррозионная защита

Боковина задняя правая антикоррозийная защита полостей

Дверь задняя правая обработка полостей

Боковина задняя правая обработка полостей

17 ноября 2021 года

Стоимость ремонта: 238 782 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 18 543 ₽

Стоимость механических работ: 25 839 ₽

Стоимость запасных частей: 194 004 ₽

Общая стоимость: 238 782 ₽

Ремонт

Крышка зеркала левая отремонтировать

Бампер задний отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка зеркала левая ремонтная окраска

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг нижний двери передней левой

Дверь задняя левая - заменить

Зеркало наружное левое

Подножка левая снятие/установка

Дверь задняя левая

Брызговик задний правый - снятие/установка

Уплотнитель двери задней левой

Молдинг левый бампера задний снятие/установка

Уплотнитель нижний двери задней левый

Подножка правая снятие/установка

Молдинг нижний двери задней левый

Облицовка боковины левая снятие/установка

Ступенька

Облицовка отбортовки арки крыла задняя левая
снятие/установка

Подножка левая

Облицовка D-стойки левая - снятие/установка

Молдинг нижний левый бампера

Бампер задний - снятие/установка

Комплект брызговиков задний

Задний габаритный фонарь левый - снятие/установка

Постоянная доплата для отдельного

Задний габаритный фонарь правый снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/
установка

Бок левый рихтовать восстановление геометрии

Облицовка внутренняя двери передней левой с
установкой

Стекло боковое укрыть разобрать/собрать

Наружная накладка дверь передняя левая снятие/
установка

Антикоррозийная обработка

Дверь задняя левая антикоррозионная защита

Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 653 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 200 000 — 4 800 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 547 700 — 2 839 700 ₽

22 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 22 события и 2 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

8 ноября 2013 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

30 января 2014 — 16 августа 2019

Срок владения:

5 лет 7 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Название организации:

"АЛЬЯНС-НЕДВИЖИМОСТЬ" ООО

Первичная регистрация

30 января 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Московская область

Регламентное ТО

13 ноября 2014

Дилер

Пробег 10 057 км • Москва

Выполненные работы:

- Батарея - состояние - проверка
- Чистка и смазка механизмов складывания зеркал.
- Обработка замков дверей
- Обслуживание через 8 000 миль/ 13 000 км или 12 месяцев

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное a1 5w20 eddge professional (208 л.)
- Пробка масляная
- Расходные материалы для то
- Фильтр масляный 5.0 rr 2010- ленд ровер
- Фильтр салонный l405 l494

Текущий ремонт

18 ноября 2014

Дилер

Москва

Выполненные работы:

- HLDF - настройка
- Блок системы доступа без ключа - настройка
- Замена заклепок боковых подножек

Затраченные материалы и запчасти:

AVILON

AVILON

- Комплект крепежных элементов Itb00662
-

Расчет стоимости ремонта

8 декабря 2014 • Audatex

Кузовной ремонт

30 декабря 2014

Дилер

Пробег 11 182 км • Москва

Выполненные работы:

- Подготовка пластмассовых деталей
- Боковая подножка замена
- Бампер з рем окраска эт к3
- Бампер задний - ремонт
- Крыло заднее правое - ремонт
- Корпус - проем топливозаливной горловины - замена
- Дополнительные работы
- Колесо з л - с/у
- Дверь з пр - с/у
- Дверь задняя - окраска
- Боковина з пр рем окраска эт iv
- Подготовка к окраске
- Подготовка металлических деталей
- Бампер з - зам (снят)
- Бампер з - с/у
- Фонарь з л - с/у
- Фонарь з пр - с/у
- Колесо з пр - с/у
- Подготовительные операции

Затраченные материалы и запчасти:

- Боковая ступенька кузова
 - Дверь задняя правая
 - Комплект брызговиков пд freelandер ленд ровер
 - Комплект задних брызговиков «freelandер»
-

Текущий ремонт

2 января 2015

Дилер

Пробег 11 187 км • Москва

Выполненные работы:

- Программирование сjb
-

Текущий ремонт

3 февраля 2016

Дилер

Пробег 19 463 км • Москва

Выполненные работы:

- Обслуживание через 26 000 км или 24 месяца - только для России
- Чистка пневмостоек две оси
- Чистка/смазка тормозных механизмов
- Датчик - износ накладок - задний - замена
- Обслуживание датчиков положения высоты подвески
- Сервисная программа

AVILON

AVILON

AVILON

- Диалоговая приемка автомобиля
- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Колодки - задний комплект - замена
- Накладки/колодки - комплектация автомобиля - замена
- Чистка и мойка дополнительного радиатора охлаждения

Затраченные материалы и запчасти:

- Воздушный фильтр 5.0 rr2010- ленд ровер
- Датчик
- Датчик
- Колодки передние тормозные d4/sport
- Комплект задних тормозных колодок
- Масло моторное a1 5w20 titanium fst jaguar (1л) (15370b/157e9d)
- Очиститель универсальный 650 мл. объем балона / 500 мл. активного вещества.
- Паста антискрипная (0,01)
- Пробка масляная
- Спрей силиконовый
- Фильтр масляный 5.0 rr 2010- ленд ровер
- Фильтр салонный l405 l494
- Штифт крышки акб

Текущий ремонт

5 февраля 2016

Дилер

Москва

Выполненные работы:

- Изменение схемы прокладки старой вакуумной трубки
- Брызговик двигателя - центральный - замена
- Калибровку блока управления силовым агрегатом (PCM)
- Воздухоочиститель - правый снятие и установка, проверка вакуумной трубки.

AVILON

Текущий ремонт

8 февраля 2016

Дилер

Москва

Выполненные работы:

- Зарядка АКБ - только при поставке автомобиля (с помощью тестера аккумуляторных батарей Midtronics)
- Модуль шлюза (GWM) - настройка
- Проверка электроцепей
- Проверка АКБ митроникс
- Проверка АКБ митроникс
- Аккумуляторная батарея - диагностика режима обслуживания системы электропитания
- Считайте и сбросьте имеющиеся коды неисправностей
- Проверка утечки тока покоя

AVILON

Регламентное ТО

30 сентября 2018

Дилер

Пробег 45 861 км • Москва

Выполненные работы:

- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Диалоговая приемка автомобиля

AVILON

- Обслуживание через 65 000 км или 60 месяцев - только для России
- Диски - передние - комплект - замена
- Подготовительные операции
- Обслуживание масел
- Бесплатный сервис
- Чистка и мойка радиаторов охлаждения(комплекс) + перезаправка кондиционера
- Чистка/смазка тормозных механизмов
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное a1 5w20 titanium fst (208 л.), (розлив), (157e9b)
- Очиститель тормозных механизмов rw-38 (0,5л)
- Фильтр масляный 5.0 rr 2010- ленд ровер
- Масло моторное a1 5w20 titanium fst jaguar (1л) (15370b/157e9d)
- Пробка масляная
- Фильтр салонный l405 l494
- Жидкость стеклоомывателя летняя liqui moly (4л)
- Датчик
- Тормозной диск
- Колодки передние тормозные d4/sport
- Растворитель ржавчины 0.65 л

2 владелец

Период владения:

16 августа 2019 — н.в.

Срок владения:

5 лет 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

16 августа 2019 • Данные о регистрации • Московская область

ДТП

23 октября 2021 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

17 ноября 2021 • Пробег 75 242 км • Audatex

Текущий ремонт

6 мая 2022 • Пробег 83 026 км • Дилер • Московская обл, Люберцы г

Диагностика a\m комплексная

Текущий ремонт

26 мая 2022 • Пробег 83 029 км • Дилер • Московская обл, Люберцы г

Колодки тормозные передние - замена (вкл.обслуж. торм. мех-в),Колодки тормозные задние (включая обслуживание)- замена,Лампа ближнего света фары левой (ксенон) - замена,Слесарные работы 2,0,Втулки переднего стабилизатора с\у,Проверка УУК (Акция),Регулировка УУК

Текущий ремонт

27 июня 2022 • Пробег 83 200 км • Дилер • Московская обл, Люберцы г

Колесо ремонт,Шиномонтаж 1 колесо

● **Текущий ремонт**

28 ноября 2022 • Пробег 83 201 км • Дилер • Московская обл, Люберцы г

Масляный сервис,Защита двигателя - с/у,Диагностика ходовой с проверкой тормозных механизмов,Диагностика электрооборудования и АКБ ,Жидкости тех., проверка,Фильтр воздушный ДВС - Замена (0.2),Фильтр воздушный салона - Замена (0.3)

● **Текущий ремонт**

21 ноября 2023 • Пробег 112 000 км • Дилер • Московская обл, Люберцы г

Слесарные работы 0,01

● **Регламентное ТО**

15 апреля 2024 • Пробег 125 420 км • Дилер • Московская обл, Люберцы г

ТО-6,Защита ДВС снять/установить,Акб проверка состояния ,Слесарные работы - 2,5

● **Текущий ремонт**

23 июля 2024 • Пробег 125 440 км • Дилер • Московская обл, Люберцы г

Диагностика по обращению клиента,Термостат - замена


● **Текущий ремонт**

11 декабря 2024 • Пробег 125 441 км • Дилер • Московская область, г. Люберцы

Диагностика системы охлаждения двигателя,Диагностика по обращению клиента,Слесарные работы,Навигационная система - Установка,Сальник(и) - крышка коренного подшипника коленчатого вала - задний - замена

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 125 441 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 108 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 8 ноября 2013

Цвет: Красный

Получатель: Юридическое лицо ("ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР" ООО)

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

✔ **Есть полис ОСАГО**

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 7 мая 2025 года — 6 мая 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Range Rover Sport (GCAT) 2014-

Дата производства: 02.10.2013

Цвет кузова: Chile Red (944)

Интерьер: Салон Ebony Black/Ebony Black

Кондиционер: С передн.комфорт. конд.возд.(ИНКА)

Интерьер: Taurus Leather/PVC (M-L)

Двигатель: 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL

Привод: LHD

Опции: Drive Hands - LHD 252SF;

Power Unit Series - 3.0 S/C V6 Petrol 200AU;

Engine Torque/Power Rating - Engine Power Standard 152AH;

VIN format type - VIN format - EEC 147AA;

VIN prefix position 11 - VIN prefix position 11 - A 146AA;

VIN prefix position 10 - Vin prefix postion 10 -E 145BA;

VIN prefix position 9 - VIN prefix position 9 - ? (check digit) 144BC;

VIN prefix position 8 - VIN prefix position 8 - F 143AF;

VIN prefix position 7 - VIN Prefix Position 7 -V 142BH;

VIN prefix position 6 - VIN prefix position 6 - 2 141AY;

VIN prefix position 5 - VIN prefix position 5 - A 140AR;

VIN prefix positions 1-3 - VIN prefix positions 1-3 - SAL 138AA;

Provision for Luggage Retention - No Loadspace Stowage Rails 135AJ;

Television Receiver - No TV Receiver 129ZZ;

Power Train & Drive - Less Adaptive Damping 027CZ;

Television - No Onboard TV 129AC;

Body Types - 4 Door Estate 099AB;

Digital Radio Receiver - Analogue Radio Reception 025KO;

Seat Configuration - Seats Five 033BC;

Carpet Colours - Ebony Carpet 124AF;

Air Conditioning - Front Comfort Air Con (IHKA5) 022AY;

Seat Colour Combination - Ebony / Ebony 034DU;

Door Cappings - PVC Door Top Rolls 090DI;

Parking Assist - No Parking Assist 086YY;

Home Link - No Garage Door Opener 025FW;

Tyre Inflation System - LESS Instant Mobility System 029FK;

Seat Features - Front Seats - 12x12 Way 033JP;

Tyre Size - 235/65 19 Tyre 029QI;

Park Distance Control Sensor Front - Park Distance Control Sensor Front 086EG;

Exterior Mirror Function - Auto Dimming Mirror 031EB;

Steering Column - Elec Tilt & Reach Adj Stg Column 049AL;

Stop/Start Systems - Standard Electric Starter Motor 040AV;

Transmission Type - Paddle Shift 078BR;

Derivative Badges - Badge SE 057BW;

Transmission - Auto 8 Speed Trans ZF 8H70 078BT;

Wheel Nuts - Del Locking Wheel Nuts 055AF;

Charge Codes - Ebony Premium Headlining 005BJ;

Seat Heating - Heated Seats - Front and Rear 033EQ;

Exterior Vents - Power Vents Fr Fender - Dark Atlas 080DP;

Console Functionality - Less Front Cooled Console 038ED;

Smokers Pack - Non smokers pack 094AB;

Driver Assist - Less Lane Change Assist 086BA;

Keyless Start / Entry - Push Button Start 066AA;

Headlamp Cleaners - Headlamp power wash 064BV;

Front Foglamps - front fog lamps 064AP;

Towing Equipment - No Towing Equipment 028EE;

Cruise Control - Cruise Control 065AB;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

In Car Entertainment / Speakers - Premium Audio 025LN;
Navigation Systems - Navigation Centre Row 025LQ;
Drop in Mats (Front) - Less Throw In Front Mats 079AW;
Door Armrest - Leather Door Armrest 033IG;
Tyre Pressure Monitor - Tyre Pressure Monitoring System 062AD;
Front Seat Adjustment - Drv/Pas Elec Ft Seat Adj/Memory 033IP;
Navigation System - Navigation System 087AA;
Wheel & Tyre Configurations - Tyres Pirelli 029BA;
Engine Pre Heater - No Engine Pre-Heater 043BC;
Rear Screen - No Rear Seat Entertainment 129XX;
Screen Heating - Heated Windscreen 040AK;
Front Touch Screen Displays - HLDF Screen 087AL;
Steering Wheel Heating - Steering Wheel Heating 032DV;
Rear Seat Configuration - 60:40 split - Folding 033CY;
Park Heating - Park Heating With Remote Control 043AV;
Foot Pedals - Foot Pedal - standard 051AK;
Paint Bands - Premium Metallic Paint 024BR;
Perimetric Protection - Perimetric and Volumetric Protection 076EL;
Roof Conversion - Roof line - STD 041CY;
Seat Bolster - Adjustable Seat Bolster 033JN;
Seat Colours - Charcoal 033DN;
Vehicle Information Control System - Traffic Message Channel (TMC) 087AG;
Door Locking - Operation - Double Locking 076EI;
Painted Roof - Body Colour Roof 080AC;
Spare Wheel Type - Full Size Spare Wheel 050AQ;
Heater Unit Operation - Fuel Burning Heater 043AB;
Windscreen Glass - Standard Windscreen 047AO;
Washer Bottle - Washer Bottle Std 039BA;
Blind Spot Information systems - No Blindspot information system 086ZZ;
Steering Wheel Styles - Leather Steering Wheel 032BV;
Mirror Parking - Dual Power/Htd/Power Fold/Memory 030NM;
Headlamps - Adaptive Headlights BiXenon 064DI;
Fixed Rear Camera - Rear View Camera 086FA;
Steel / Alloy Options - 19 Alloy Sparkle Silver (A) 029SA;
Lower Bodyside Cladding - Lower Bodyside Cladding 080CL;
Emission Directives - EU4 053BM;
Seatbelt Functionality - Seatbelt Retractor Euro 026RL;
Glazing - Laminated Side Glass 047AW;
Interior Trim Finish - Morzine Trim Finish 088HH;
Rear Axle Differential - Rear Axle Open Diff 027CB;
Front Treadstrips - FT DR Treadstrips - Plastic 048BF;
Literature Packs - Russian Literature Pack 002BY;
First Aid Kit - First Aid Kit 056AZ;
Headlining - Ebony Headlining 032BU;
Interior Light Package - Ambience Lighting 064EC;
Centre Console - Material / Finish - Console Lid Leather 088EM;
Facia Console - PVC facia 088GV;
Console Mounted Switches - Terrain Optimisation Switch 088CP;
Tailgate - Powered Tailgate One Piece 070AW
B2GAY0 - Ламиниров.спереди - Упрочненн.сзади;
FEFAJ0 - ПО регул.тяг.усил.-Terrain Response;
CBSAD0 - Защелка с электропр. двойной блокир;
D5EAE0 - Нестопор. барашковые гайки;
FBBAQ0 - С неокрашенн.тормозн.суппортами;
C2AAC0 - Буксиров.петля с контрастн.крышкой;
FMLAK0 - С 1-ступенчатой раздаточн.коробкой;
BBWB00 - Ковр.покр.салона Ebony;
J4IAA5 - Без передней холодильной камеры;
CFKAE0 - С омывателем фар;
HLQAA5 - Без распознавания дорожных знаков;
AEUAA5 - Без оборудов.для преодоления бродов;
A7AAX0 - Поднимаем.задн.дв.-Эл/прив.,1-секц.;;
C2EAF0 - Мощность двигателя - Стандартная;

HNLAB0 - С перед.сист. помощи при парковке;
B52DQ0 - Контрастн.панель приб.-Ebony/Lunar;
C2GAH0 - Engine Performance Level - Standard;
HCLAH0 - С ПВХ панелью приборов;
BVRAN0 - Передний подголовник с мех.регулир.;
A1PAB0 - Подножки передних дверей;
HKEAA5 - Без ТВ-приемника;
A4EAF0 - Сид.вод./пасс.эл/прив./функц.пам.;
BVNAD0 - С регул.подлок. сид.водителя;
G2AAG0 - С отопителем, работающим на топливе;
AAG001 - Solihull Plant Built;
JBKAB0 - С передними противотуманными фарами;
AEDBG0 - Russian Owner Handbook;
D3YAK0 - Pirelli Tyres;
GTDAB0 - С круиз-контролем;
BCAAC0 - Солнцезащ.козырек с зерк.- водит.;
BYNAR0 - С 5-местной конфигурацией;
CBGAJ0 - С бесключевым запуском;
GZHAC0 - Стояночный отопитель с дист.упр.;
GRAAY0 - Рул.кол. с эл/прив.высоты и накл.;
AD4AV0 - Exterior Paint - Premium Metallic;
B2RAB0 - Стандартное лобовое стекло;
DWMAA5 - Без адаптивной амортизации вибраций;
CLSAB0 - С фартуком заднего бампера;
B5SAL0 - Верхн.секц.консоли - Кожа;
BSQAB0 - Система автоматич.опускания зеркал;
BYPBF0 - Эл/прив.-глуб./выс./накл.сид.водит.;
GCEAB0 - Стандартн. конструкция ножн.педалей;
DEBAA5 - Без электроподогр.двигателя;
HLLAA5 - Без информ.сист.о мертвых зонах;
HJGAR0 - Экран HLDf;
BMLAD0 - С облицовкой нижней части кузова;
BYCAA5 - Без заднего сиденья 3-го ряда;
EGJAE0 - Зад.мост с дифференц.с осью сател.;
BBHAA5 - Без передних напольных ковриков;
BWCAK0 - С разделън.склад.задн.сид. 60/40;
CLHAB0 - С выступащ.секцией передн.бампера;
BA5AG0 - Отделка салона - Morzine;
IESAA5 - Без телевизионного оборудования;
C1NAA5 - Без сцепного устройства прицепа;
IEKAA5 - Без мультимедийн./телематич.сист.;
D3ICH0 - Шина 235/65 R19 A/T;
IBYAB0 - Аналоговое звуковое вещание;
D19AB0 - С датчиками давления в шинах;
J3KAB0 - Неподвижн.камера задн.вида;
HNAAF0 - Периметр./объемн. противоуг.сист.;
HLEAA5 - Без сист.контр.ухода с полосы движ.;
JASAA5 - Без дисплея над головой;
BWRAG0 - 4канал.рег+валик+поясн.опора водит.;
IENAA5 - Без экрана задней развлекат.системы;
JBVBV0 - С адаптивными биксеноновыми фарами;
HKCA30 - Навигац. центр - остальные страны;
CJDAQ0 - With Body Coloured Roof;
HNSAA5 - Без автоматич. сист.парковки;
BAZBA0 - Отделка блока переключат. на двери;
J3CAA5 - Без комплекта для курильщиков;
JCBAD0 - С датч.внешнего освещения в салоне;
BSVAB0 - Дополнит.электрохром.зеркало;
A1GAA5 - Без модифицированной крыши;
HTDAA5 - Без дополнительных аккумуляторов;
CPXAE0 - Стандартн.мех-м втягив.ремня безоп.;
BBZBK0 - Обшивка потолка Ebony;
A2RAZ0 - Решетка передн.крыла - Dark Atlas;

D2VBR0 - Легкосплавный колесн.диск 19 x 7,5;
AB5AR0 - SE Badge;
JFDAA5 - Без подсветки багажника;
BSHAY0 - Зерк.с эл/пр./обогр./скл./фнкц.пам.;
DWFAA5 - Без подвески ACE;
АНТАА5 - Без сервисного компл. ремонта шин;
V3MAB0 - С обогревом лобового стекла;
АНQAB0 - С аптечкой;
CAWAC0 - С блоком перекл.передач Tiptronic;
BAVAA5 - Без системы удерживания багажа;
D17BA0 - С обычн.легкоспл.диск.зап.кол.;
IGDAA5 - Без блока открывания гаражных ворот;
CFMAB0 - Бачок омывателя обычного размера;
DECAB0 - Стандартн.эл/двиг.стартера;
BYQBF0 - Эл/пр.-глуб./выс./накл.сид.пассаж.;
A4DAC0 - С обогревом сидений - Передн./задн.;
GTBAB0 - С обогреваемым рулевым колесом;
FBFAA5 - Less Collision Mitigation System;
IDAAX0 - Аудиосистема Premium 1280 Вт;
BB6CX0 - Отделка салона-металл с полировкой;
GTAAE0 - Рулевое колесо с отделкой под кожу;
HCAAW0 - Частичн.TFT/LCD на щитке приборов

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.