



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 8 мая 2025 года

KIA SOUL, 2018

VIN: XWEJP814BK0006092

Госномер: A707OO198

Номер кузова:

XWEJP814BK0006092

Номер двигателя: JH205113

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9906172235

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Голубой

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 66 225 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Пробег — 66 225 км
- ℹ Попал под отзывную кампанию
- ℹ 30 записей в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 08.05.2025 16:59. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 4 сентября 2018 — н.в.

Срок владения: 6 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

10 июня 2019 года в 10:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


KIA SOUL — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


KIA Soul — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

24 марта 2021 года в 14:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


KIA SOUL — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Volkswagen Tiguan — другой участник

Повреждения

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

26 января 2022 года в 12:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


KIA SOUL — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Citroen Berlingo — другой участник

Повреждения

Левая дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

14 июня 2019 года

Стоимость ремонта: 102 633 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 13 685 ₽

Стоимость механических работ: 11 230 ₽

Стоимость запасных частей: 77 718 ₽

Общая стоимость: 102 633 ₽

Ремонт

Панель передка в сборе отремонтировать

Мойка

Окраска поверхности

Панель передка в сборе окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Капот окраска новой детали

Замена

Бампер передний

Молдинг средний бампера передний

Абсорбер бампера передний

Решетка радиатора верхняя

Решетка радиатора нижняя

Накладка решётки радиатора

Эмблема передняя

Отражатель воздушный радиатора

Капот

Поручень капота

Клипса

Клипса

Бампер передний - заменить

Капот - заменить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Панель передка в сборе - снятие/установка

Балка бампера передняя - снятие/установка

Фары - обе - снятие/установка

Конденсатор кондиционера снятие/установка

Радиатор - снятие/установка

Кондиционер - опорожнить и заправить

1 июля 2019 года

Стоимость ремонта: 16 862 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 13 500 ₽

Стоимость механических работ: 2 250 ₽

Стоимость запасных частей: 1 112 ₽

Общая стоимость: 16 862 ₽

Ремонт

Полировать задняя часть

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер средний задний ремонтная окраска

Боковина задняя левая наружная ремонтная окраска

Боковина задняя правая наружная ремонтная окраска

Замена

Защита-декоративная дверь задняя левая

Защита-декоративная дверь задняя правая

Защитная накладка задняя левая - снятие/установка

Защитная накладка задняя правая - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая - снятие/установка

2 сентября 2020 года

Стоимость ремонта: 45 209 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 2 640 ₽

Стоимость запасных частей: 42 569 ₽

Общая стоимость: 45 209 ₽

Замена

Лобовое стекло

Клей комплект лобового стекла

Лобовое стекло - снятие/установка

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

❗ **Найдены страховые выплаты: был потерпевшим**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 11 900 ₽

Получено в 2019 году

Сумма: 87 325 ₽

✅ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✅ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✅ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✅ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✅ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✅ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

📌 **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 1 396 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 380 000 — 2 056 390 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 326 300 — 1 535 700 ₽

30 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 30 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
4 сентября 2018 — н.в.

Срок владения:
6 лет 10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

4 сентября 2018 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Первая продажа

4 сентября 2018 • Дилер • St.-Petersburg

Установка доп. оборудования

12 сентября 2018 • Дилер • St.-Petersburg

Антикор - полная обработка, Защитная сетка в бампер - установка, Тонировка кузова, Защита поддона картера - Установка, Керамическое покрытие кузова Tufflek Cera 9H

Регламентное ТО

6 октября 2018 • Пробег 2 205 км • Дилер • St.-Petersburg

Защита картера С/У, Замена моторного масла и фильтра (Акция)

Визит на сервис

1 декабря 2018 • Пробег 3 543 км • Дилер • St.-Petersburg

ДТП

10 июня 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

14 июня 2019 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

1 июля 2019 • Audatex

Кузовной ремонт

31 июля 2019 • Пробег 12 032 км • Дилер • Санкт-Петербург

Слив и заправка кондиционера, Блок-фара головного света (обе стороны) - снять/установить, Окраска панели капота, ОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ: БАМПЕР П, Конденсатор кондиционера в сборе () - снять/установить, ДВЕРЬ

З Л - С/У, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА З Л, РЕМ.ОКРАСКА Б.50%:БОКОВИНА З Л, Накладка переднего бампера в сборе - снять/установить, Радиатор системы охлаждения в сборе - снять/установить, Усилитель переднего бампера в сборе - снять/установить, Панель капота в сборе - снять/установить

Текущий ремонт

6 августа 2019 • Пробег 10 901 км • Дилер • St.-Petersburg

Отремонтировать: боковина з л

Текущий ремонт

6 августа 2019 • Дилер • St.-Petersburg

ОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ: БАМПЕР З, ДВЕРЬ З Л - С/У, РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: БОКОВИНА З Л, РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: БОКОВИНА З ПР НАР, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА З Л, Панель задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить

Текущий ремонт

28 августа 2019 • Дилер • St.-Petersburg

Дверь з л - с/у

Регламентное ТО

22 сентября 2019 • Пробег 13 603 км • Дилер • Санкт-Петербург

Техническое обслуживание, Мойка двигателя Акция, Защита картера С/У, Компьютерная диагностика

Визит на сервис

25 марта 2020

СТО ЕвроАвто

Пробег 19 978 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
- ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
- ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес

Затраченные материалы и запчасти:

- Мешки для колес
-

Расчет стоимости ремонта

2 сентября 2020 • Audatex

Кузовной ремонт

8 октября 2020 • Пробег 32 051 км • Дилер • St.-Petersburg

Ветровое стекло - снять/установить, Мойка для осмотра ТС

euro
auto

ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Регламентное ТО

12 октября 2020 • Дилер • St.-Petersburg

Профилактика тормозной системы, Техническое обслуживание, Защита картера С/У, Компьютерная диагностика, Промывка масляной системы - (акция), Поводок и щетка стеклоочистителя ветрового стекла в сборе - снять/установить

Расчет стоимости ремонта

30 ноября 2020 • Audatex

Текущий ремонт

3 декабря 2020 • Пробег 34 282 км • Дилер • Санкт-Петербург

Окраска панели капота, AUDATEX дополнительная работа, ДВЕРЬ 3 Л - С/У

ДТП

24 марта 2021 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Кузовной ремонт

31 июля 2021 • Пробег 38 784 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шина и/или колесо в сборе (одно колесо) - снять/установить, Шина и/или колесо в сборе (одно колесо) - снять/установить, Слив и заправка кондиционера, Изоляционная накладка капота - снять/установить, Окраска панели капота, Грязезащита двигателя нижняя (обе стороны) - снять/установить, Рулевое колесо.Регулировка центрального положения, AUDATEX дополнительная работа, ОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ: БАМПЕР П, ОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ: КРЫЛО П ПР, Конденсатор кондиционера в сборе () - снять/установить, Крыло в сборе (обе стороны) - снять/установить, Кулак поворотный переднего моста (одна сторона) - снять/установить, НЕСУЩАЯ БАЛКА МОСТА П - С/У, РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: КРЫЛО П Л, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА 3 Л, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА 3 Л, Накладка переднего бампера в сборе - снять/установить, РЕМ.ОКРАСКА Б.50%:ДВЕРЬ 3 ПР, УДЕРЖИВ СИСТЕМА РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР С/У, Поддон аккумуляторной батареи - снять/установить, Рулевая рейка в сборе - снять/установить, Корпус воздушного фильтра в сборе - снять/установить, Передний приводной вал (одна сторона) - снять/установить, Радиатор системы охлаждения в сборе - снять/установить, Рейка рулевого управления в сборе - снять/установить, Усилитель переднего бампера в сборе - снять/установить

Текущий ремонт

22 августа 2021 • Пробег 40 483 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж

Визит на сервис

15 сентября 2021 • Пробег 42 135 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО-3 14 788 Счастливые часы

ДТП

26 января 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

13 сентября 2022 • Пробег 55 908 км • Дилер • Санкт-Петербург

2-х фазная мойка ; Снятие / установка защиты картера; ТО-4_сервис;
Проверка углов установки колес (РУУК ТО); Замена ламп противотуманных фар передних (одна сторона); Замена воздушного фильтра ДВС

Регламентное ТО

17 сентября 2023 • Пробег 65 188 км • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка кузова для сервисного обслуживания с коврами; Мойка двигателя;
Снятие / установка защиты картера; ТО-5сервис; Проверка углов установки колес (РУУК ТО); Замена фильтра воздушного ДВС; Промывка дроссельной заслонки; Лампа, Снятие и Установка, Одна сторона; Замена ламп противотуманных фар передних (одна сторона); Доливка охлаждающей жидкости; Обслуживание (профилактика) тормозных суппортов задних (со снятием скоб); Обслуживание тормозных дисков задних (удаление окалины); Полировка оптики (2 фары)сервис

ДТП

2 октября 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

26 ноября 2023 • Пробег 66 225 км • Дилер • Санкт-Петербург

Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР; Работы ЦВР;

Текущий ремонт

26 ноября 2023 • Дилер • Санкт-Петербург


Работы ЦВР;

ДТП

21 февраля 2025 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 66 225 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 16 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 4 сентября 2024 года — 3 сентября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 22 июня 2022 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КИА РОССИЯ И СНГ"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: горит лампа
неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя
неисправность модуля AIR BAG.

Работы и рекомендации: Обновление программного обеспечения модуля AIR BAG
и при необходимости его замена.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.