

Отчёт от 6 февраля 2021

JAGUAR F-PACE, 2017



Фотография от 8 апреля 2019

VIN:	SADCA2BN5JA281145	Цвет:	Темно-Синий
Госномер:	O961MO78	Объем двигателя:	1 999 см³
Год выпуска:	2017	Мощность:	240 л.с.

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✔ Ограничений не обнаружено
- ✔ 3 записи истории обслуживания
- ⚠ Обнаружен залог
- ✔ Последнее показание пробега 6 504 км
- ✔ Сведения о розыске не обнаружены
- ✔ Размещался на Авито 1 раз
- ✔ 1 владелец
- ✔ Сведений об использовании в такси не обнаружено
- ⚠ Обнаружено ДТП
- ✔ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено
- ⚠ Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ
- ✔ Страховые выплаты не обнаружены
- ⚠ Обнаружены сведения о кузовных ремонтах

Наличие ограничений

- ✔ Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 6 февраля 2021 г. 13:06.

Нахождение в розыске

- ✔ Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 6 февраля 2021 г. 13:06.

Нахождение в залоге


- ⚠ Обнаружен залог

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил долг.

Источник

Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Периоды владения

 **1 владелец**

Период владения	1 год 9 месяцев (29 апреля 2019 - н.в.)
Тип владельца	Физическое лицо
Регион регистрации	Санкт-Петербург

ДТП

! Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 6 февраля 2021 г. 13:06.


В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

11 февраля 2020 г. 20:00

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург



Повреждения

- Повреждения стёкол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы, потёртости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

Расчёт ремонтных работ

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте. **Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.**

Дата расчёта	20 февраля 2020 г. 23:25
Исполнитель	-
Общая стоимость	400 000 – 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость механических работ	75 000 – 100 000 ₽
Стоимость запасных частей	200 000 – 300 000 ₽
Общая стоимость	400 000 – 500 000 ₽

Замена

КРЫЛО П ЛТ4А15477	ДВЕРЬ З ЛТ4А1371
РЕШЕТКА ДЕК П ЛЕВТ4А27238	МОЛДИНГ ДВЕРИ З ЛТ4А13123
К-Т БРЫЗГОВИКОВ ПТ4А18270	ОБЛИЦ ПОРОГА ЛТ4А3867
БРЫЗГОВИК П ЛСМ КД № 0848	КОЛЁСНЫЙ ДИСК З ЛТ4А2306:
ДВЕРЬ П ЛТ4А1369	КРЫЛО П Л ЗАМЕН
ШАРНИР В ДВЕРЬ П ЛТ4А2514	КРЫЛО П Л - С/У
ШАРНИР Н ДВЕРЬ П ЛТ4А2510	ОБЛИЦОВКА ПОРОГА Л - С/У
СТ-ПОДЪЕМ/МОТ П ЛТ4А16778	ДВЕРЬ П Л - ЗАМЕНИТЬ
РУЧКА ДВЕРИ П ЛТ4N5420LML	ДВЕРЬ З Л - ЗАМЕНИТЬ
МОЛД Н КРЫЛА П ЛТ4А13121	ДИСКОВОЕ КОЛЕСО З Л С/У
МОЛДИНГ ДВЕРИ П ЛТ4А13119	КОЛЕСО И/ИЛИ ШИНА З Л УСТАНОВКА
ЗЕРКАЛО НАР ЛТ4А5587	

Антикоррозийная обработка

СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ КУЗОВА - АНТИКОР. ЗАЩИТА	АНТИКОРР ОБРАБОТКА ДВЕРИ П Л ДВЕРЬ П ЛА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА КРЫЛО П Л	КРЫЛО П ЛА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
АНТИКОРР ОБРАБОТКА ДВЕРИ 3 Л

ДВЕРЬ 3 ЛА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

Ремонт

ПОРОГ ДВЕРИ НАР ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПОРОГ ДВЕРИ ВНУ ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ
А-СТОЙКА ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ
УСИЛ А-СТ В Л ВНУТРОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПРОВОДКА ПОЛАРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска поверхности

ПОРОГ ДВЕРИ ВНУ ЛОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I
ШАРНИР В ДВЕРЬ П ЛОКРАСИТЬ
ШАРНИР Н ДВЕРЬ П ЛОКРАСИТЬ

Окраска новой детали

КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
ДВЕРЬ П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
ДВЕРЬ 3 ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

РУЧКА ДВЕРИ П ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R
ОБЛИЦ ПОРОГА ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

ПОРОГ ДВЕРИ НАР ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%
А-СТОЙКА ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

БАМПЕР П - С/У	КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ П Л С/У
УГЛОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА П Л - С/У	КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ П ПР С/У
ОБЛИЦОВКА Н СТОЙКИ А С/У	НАСТИЛ ПОЛА 3 - С/У
УПЛОТНИТЕЛЬ 3 Л - С/У	СИДЕНЬЕ П Л - С/У
ОБЛИЦОВКА НИЖ СРЕД СТОЙКИ Л С/У	СИДЕНЬЕ П ПР - С/У
ОБЛИЦОВКА ВЕРХН В-СТОЙКИ ЛЕВ С/У	СТОЙКА СИД П Л С/У
ДВЕРЬ П Л - С/У	ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ - С/У
ОБЛИЦОВКА Н СТОЙКИ А ПР С/У	СИДЕНЬЕ МНОГОМЕСТНОЕ ЗАДНЕЕ С/У
ПОДНОЖКА ПР С/У	ПОДОГНАТЬ СТАПЕЛЬТ/С УСТ/СНЯТЬ

Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть в них.

История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

8 апреля 2019

Первое размещение

Цена:

4 436 000 ₽

Регион

Санкт-Петербург

Самый большой выбор автомобилей на Северо-Западе у лучшего дилера по продажам в России
РОЛЬФ Jaguar Land Rover на Октябрьской наб., 8

Только для клиентов РОЛЬФ Jaguar Land Rover

- максимальное преимущество на автомобили в наличии с ПТС
- скидки на новый автомобиль при сдаче вашего авто в TRADE IN
- выгодный кредит по ставке от 3,2% годовых
- сервисный пакет на 5 лет
- курсы внедорожного вождения в Experienceцентре в подарок
- подарки от партнеров дилерского центра
- при желании доставка автомобиля прямо к вам домой

Интерьер

- Комплект передних и задних ковриков
- Электрорегулировка передних сидений 10x10 направлений, включая 2 ручные регулировки высоты подголовников
- Регулируемая подсветка салона (10 цветовых вариантов)
- Сиденья 2 ряда с функцией складывания
- Центральный подголовник задних сидений
- (бежевый) Сиденья Latte

Двигатель и трансмиссия

- Система рулевого управления с электроусилителем
- Система динамического распределения крутящего момента на колесо Torque Vectoring
- Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC)

Информационно-развлекательные системы и связь

- Аудиосистема Meridian™ 380 Вт, 11 динамиков

Экстерьер

- Передние противотуманные фары
- Хромированная окантовка боковых окон

- Светодиодные (LED) задние фонари
- Матовые хромированные рейлинги на крышу
- Задние противотуманные фары

Комфорт и безопасность

- Система контроля давления в шинах
- Обогрев заднего стекла
- Система контроля за экстренным торможением
- Система помощи при парковке с камерой заднего вида
- Трехспицевое рулевое колесо с подогревом
- Электропривод двери багажного отделения
- Автоматически складывающиеся наружные зеркала с обогревом, электроприводом складывания зеркал и подсветкой околodверного пространства
- Задний датчик парковки с индикатором на переднем дисплее

Прочее

- Стеклоочистители с датчиком дождя
- Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
- Двухзонный климат-контроль с фильтром воздуха и датчиком уровня влажности
- Loire Blue
- Система адаптации к дорожному покрытию (ASPC)
- Система адаптации к дорожному покрытию Jaguar (ASPC)
- 8-дюймовый сенсор

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
12 ноября 2017	Таможенные сведения	-	Данные о таможенном оформлении
8 апреля 2019	Размещение первого объявления	-	Авито, Санкт-Петербург
29 апреля 2019	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Санкт-Петербург
7 июня 2019	Ремонт по гарантии	-	Дилер
2 сентября 2019	Ремонт по гарантии	2 318 км	Дилер
11 февраля 2020	ДТП	-	Данные о ДТП, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Верхняя панель облицовки стойки В - Замена
- Внутренняя облицовка переднего порога кузова - Замена
- Въезд/выезд
- Задняя дверь - Замена
- Колесо с шиной в сборе - Снятие и установка
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- МОЛДИНГ З РАМЫ ДВЕРИ З ПР С/У
- Накладка переднего бампера - снятие для облегчения доступа и установка
- Нижняя панель облицовки стойки А - Замена
- Нижняя панель облицовки стойки А - Замена
- Нижняя панель облицовки стойки В - Замена
- Нижняя панель облицовки стойки В - Замена
- ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: БАМПЕР П
- ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: БАМПЕР П
- ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: БАМПЕР П
- ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: БАМПЕР П
- ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: БАМПЕР П
- ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: БАМПЕР П
- ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: БАМПЕР П
- ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: БАМПЕР П
- ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: БАМПЕР П
- ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА З ПР
- ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА З ПР
- ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА З ПР
- ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА З ПР
- ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: БОКОВИНА З ПР
- Передняя дверь - Левая - Замена
- Передняя дверь - Снятие для облегчения доступа и установка

- ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР.
- ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР.
- Т/С УСТ/СНЯТЬ: ПОДОГНАТЬ СТАПЕЛЬ
- Электропроводка проверка целостности / ремонт

Затраченные материалы и запчасти:

- ВИНТ
- ВИНТ
- ВИНТ
- ВИНТ
- ВИНТ
- ГАРАНТИЙНЫЙ ЯРЛЫК
- ЗАГЛУШКА
- ЗАГЛУШКА
- ЗАГЛУШКА
- ЗАГЛУШКА ПЛОСКАЯ
- ЗАЖИМ
- ЗАЖИМ
- КЛАПАН
- КОМПЛЕКТ-БРЫЗГОВИК
- КОМПОНЕНТ КРАСКИ КРАСКА ксираллик SBX7 GALAXY VLU 0,5л.
- Краска VO56 3л КОМПОНЕНТ КРАСКИ
- Краска VO76 3л.
- Краска VO82 3л КОМПОНЕНТ КРАСКИ
- Краска VO83 3л КОМПОНЕНТ КРАСКИ
- Краска VO92 3л КОМПОНЕНТ КРАСКИ
- ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК
- МОЛДИНГ
- МОЛДИНГ
- МОЛДИНГ
- МОЛДИНГ-БОКОВИНА КУЗОВА
- ОТДЕЛКА-ВЕНТИЛ.ОТВ.
- ПАНЕЛЬ ДВЕРИ
- ПАНЕЛЬ ДВЕРИ
- ПАНЕЛЬ-КРЫЛО
- Растворитель стандартный 5Л КОМПОНЕНТ КРАСКИ
- РМ для подготовки и окраски поверхности
- СТЕКЛОПОДЪЕМНИК
- УПЛОТНЕНИЕ-ДВЕРЬ
- УПЛОТНЕНИЕ-ДВЕРЬ
- УПЛОТНЕНИЕ-ДВЕРЬ

20 февраля 2020

Расчет стоимости
ремонта

-

Audatex

26 марта 2020

Текущий ремонт

6 504 км

Дилер


Выполненные работы:

- ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 13 000 КМ (8000 МИЛЬ) – ТОЛЬКО ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН

Затраченные материалы и запчасти:

- Моторное масло (бочка) Castrol EDGE Professional E 0W-30, 208L
- ФИЛЬТР С ФИЛ.ЭЛЕМЕНТОМ
- ФИЛЬТР-МАСЛ.

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

● Данные о прохождении техосмотра не обнаружены



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси

✓ Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге

✓ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

PRICESTAT

Среднерыночная цена	2 600 000 ₽
Нижняя граница рынка	2 236 250 ₽
Верхняя граница рынка	3 452 350 ₽
Количество объявлений	54
Средний пробег	63 323 км
Среднее количество владельцев	1.3

Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

Цвет	Темно-Синий
Получатель	Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")
Эко-стандарт	Евро-5
Дата растаможки	12 ноября 2017
Страна ввоза	Российская Федерация
Страна вывоза	Великобритания

Полис ОСАГО

✓ Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	САО "РЕСО-Гарантия"
Период действия	29 апреля 2020 - 28 апреля 2021
Лица, допущенные к управлению	С ограничениями

Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

[Узнать больше](#)



Услугу оказывает
ООО «АВТО-ПОДБОР».
Условия выездной
диагностики

Фотографии из объявлений Авито

8 апреля 2019

Первое размещение



Ещё фотография по данному размещению доступна в [веб-версии отчёта](#).

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.