



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 23 мая 2025 года

Volkswagen POLO, 2019

VIN: XW8ZZZ61ZKG032682

Госномер: O033NM799

Номер кузова:

XW8ZZZ61ZKG032682

Номер двигателя: 379712

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9908629247

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Ярко-синий

Объём двигателя: 1 395 см³

Мощность: 124 л.с.

Последний пробег: 69 271 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 7 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 69 271 км

ℹ 1 техосмотр

ℹ 1 неоплаченный штраф

Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ 1 владелец по ПТС

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 23.05.2025 19:08. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 23 марта 2019 — н.в.

Срок владения: 6 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

3 сентября 2020 года в 17:35

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Citroen — другой участник

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

18 марта 2022 года

Стоимость ремонта: 19 061 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 15 933 ₽

Стоимость механических работ: 3 128 ₽

Общая стоимость: 19 061 ₽

Частичный ремонт

Боковая рама отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Порог с правой ремонтной окраской <50%

В-стойка правая наружная ремонт окраска <50%

Облицовка бампера задняя ремонтная окраска

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Молдинг/и бампера заднего снятие/установка

Датчик 1 система парковки снятие/установка

Задний фонарь левый/правый снятие/установка

Датчик система парковки снятие/установка

Фонарь задний левый - снятие/установка

Датчик система парковки снятие/установка

Фонарь задний правый - снятие/установка

Датчик система парковки снятие/установка

Уплотнитель крышки задка - снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Облицовка бампер задний - снятие/установка

Колесо (колеса) заднее - снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

7 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 7 событий и 1 владелец.

Первая продажа

19 марта 2019

Дилер

Москва г

Период владения:

23 марта 2019 — н.в.

Срок владения:

6 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

23 марта 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

10 марта 2020

Дилер

Пробег 13 727 км • москва

инспекционный сервис с заменой масла (бензин) с 2014 мг (elsa);
противопылевой фильтр салона с/у (связан. с обслуж.) (elsa); защита днища ,
металлическая/нештатная с/у

ДТП

3 сентября 2020 • Данные о ДТП • Московская область

Регламентное ТО

28 марта 2021

АвтоРусь

Пробег 25 956 км • Москва

Защита двигателя снять/установить, Фильтрующий элемент воздушного
фильтра снять и установить, Свеча зажигания снять и установить, Салонный
фильтр снять и установить, Инспекционный сервис с заменой масла ., Сервис
по замене тормозной жидкости .

Расчет стоимости ремонта

18 марта 2022 • Пробег 43 841 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

18 июля 2024

Данные о техосмотре




Посмотреть
историю на



Пробег 69 271 км

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 69 271 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

18 июля 2024 года

Пробег: 69 271 км

Действителен: До 18 июля 2026 года

Номер диагностической карты: 005251022400371

i 1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть штрафы на сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 23 мая 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 10 900 ₽

Номер постановления: 0355431000000000060802430

[Ещё найдено 64 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Polo/Derby/Vento-IND

Дата производства: 24.01.2019

Модельный год: 2019

Период производства: 2015 - 2020

Рынок: Европа

Двигатель: CZCA

Двигатель: 1400CC / 125hp / 92kW TSI

Тип коробки передач: TSA(7A)

Код цвета салона: 27



Посмотреть все опции VIN на сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.