




Посмотреть
на сайте

Отчёт от 14 июля 2025 года

KIA RIO, 2018



12 июля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 23 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z94C241BBJR076922

Госномер: A071CK198

Номер кузова:

Z94C241BBJR076922

Номер двигателя: JW438461

Номер ПТС: 78OX568434

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9903757045

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 591 см³

Мощность: 122 л.с.

Последний пробег: 138 490 км

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ 1 объявление на Авито

ℹ 19 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 138 490 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 14.07.2025 16:00. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 31 июля 2018 — н.в.

Срок владения: 6 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

22 января 2022 года в 09:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

KIA RIO — автомобиль из отчёта


Повреждения

Багажник

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (Lada) Largus (Ларгус) — другой участник


Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

16 ноября 2022 года в 19:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

KIA RIO — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Повреждения

Правая нижняя задняя сторона кузова

Левая нижняя задняя сторона кузова

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

5 ноября 2020 года

Стоимость ремонта: 20 143 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 708 ₽

Стоимость механических работ: 9 435 ₽

Общая стоимость: 20 143 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крышка багажника - снятие/установка

Декоративная полоса для двери задней левой с установкой

Бампер задний - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Воздушная решетка задняя левая снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

10 ноября 2020 года

Стоимость ремонта: 31 074 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 6 248 ₽

Стоимость механических работ: 1 020 ₽

Стоимость запасных частей: 22 456 ₽

Общая стоимость: 31 074 ₽

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Государственный регистрационный знак изготовление

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Датчик задний внутренний левый парковки окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний

Фон номерного знака левый в сборе

Спойлер бампера задний

Датчики парковки задние связь работа

Датчик задний внутренний левый парковки

Бампер задний - заменить

16 марта 2022 года

Стоимость ремонта: 173 126 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 162 ₽

Стоимость механических работ: 29 058 ₽

Стоимость запасных частей: 112 166 ₽

Общая стоимость: 173 126 ₽

Частичный ремонт

Боковина задняя левая часть задняя отремонтировать

Боковина задняя правая часть задняя отремонтировать

Ремонт

Пол багажника отремонтировать

Поперечина тягово-сцепного устройства отремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Кузов замерить: перекося проем

Антикоррозийное покрытие крышки багажника устранить

Кузов замерить

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая частичная замена ремонт окраска <50%

Боковина задняя правая частичная замена ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Пол багажника окраска поверхности

Поперечина тягово-сцепного устройства окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Датчик задний внутренний левый парковки окраска новой детали

Датчик задний внутренний правый парковка окраска новой детали

Окраска новой детали

Балка бампера задняя окраска поверхности

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Крепление панели фонаря заднее левое окраска для новой детали

Крепление панели фонаря заднее окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний

Датчик задний внутренний левый парковки

Спойлер бампера задний

Датчик задний внутренний правый парковки

Балка бампера задняя

Номерной знак задний

Рамка номерного знака задняя
Щиток задка
Крышка багажника
Петля левая крышка багажника
Петля правая крышка багажника
Обозначение модели
Эмблема изготовителя
Фонарь задний наружный левый в сборе
Фонарь задний наружный правый в сборе
Противотуманный фонарь задний левый
Противотуманный фонарь задний правый
Крепление панели фонаря заднего левого
Крепление панели фонаря заднего правого
Шумоизоляция задняя правая
Облицовка задней стенки
Облицовка левая багажника
Облицовка правая багажника
Уплотнение выпускное заднее
Комплект кабелей бампер задний
Крышка багажника - заменить
Крышка багажника - снятие/установка
Торсион крышка багажника заменить
Дополнительные работы для герметика крышки багажника
Бампер задний - заменить
Щиток задка - заменить
Панель крепления блока заднего фонаря левая - замена
Панель крепления блока заднего фонаря правого - замена

Облицовка багажника задняя левая с установкой
Облицовка багажника задняя правая снятие/установка
Облицовка щиток задка - снятие/установка
Ковровое покрытие - снятие/установка
Выпускная труба средняя - снятие/установка
Стапель переоборудование
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Декоративный молдинг крыши левый - снятие/установка
Декоративный молдинг крыши правый - снятие/установка
Фиксатор замка задний левый - снятие/установка
Уплотнитель задний левый - снятие/установка
Фиксатор замка задней сдвижной двери снятие/установка
Уплотнитель задний правый - снятие/установка
Воздушная решетка задняя левая снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Воздушная решетка задняя правая снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Салонное зеркало - снятие/установка
Облицовка центральной стойки левой снятие/установка
Облицовка центральной стойки правой снятие/установка
Облицовка багажника - снятие/установка
Глушитель задний/часть - снятие/установка
Колесо/шину запасного колеса снять/установить
Наливной бак снятие/установка

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

11 июля 2025 года

Цена: 1 050 000 ₽ ↓ 40 000 ₽

Пробег: 138 490 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 13 фото на сайте](#)

Описание

Продаётся автомобиль в отличном состоянии, хорошая комплектация, серия Fifa 2018. Имеется круиз контроль, обогрев руля и сидений, климат контроль, камера заднего вида, парктроник, мультируль и сигналы...



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
11 июля 2025 14:26	1 090 000 ₽	138 490 км
11 июля 2025 14:56	Не менялась	Не менялся
12 июля 2025 18:14	1 050 000 ₽ ↓ 40 000 ₽	Не менялся
12 июля 2025 18:32	Не менялась	Не менялся

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 003 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 955 000 — 1 800 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 953 200 — 1 053 600 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

19 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 19 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
31 июля 2018 — н.в.

Срок владения:
6 лет 11 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

31 июля 2018 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Первая продажа

31 июля 2018

Прагматика
Санкт-Петербург

ПРАГМАТИКА

Продажа

31 июля 2018

Прагматика
Санкт-Петербург

ПРАГМАТИКА

Регламентное ТО

17 февраля 2019 • Пробег 14 817 км • Дилер • Санкт - Петербург

ЗАЩИТА КАРТЕРА-СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ; ТО-1 Rio FB (2017-2018)
(бензиновый, 1.6, АТ-6, Передний, ВВ)***; УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС-
ПРОВЕРКА

Регламентное ТО

22 сентября 2019 • Пробег 29 527 км • Дилер • Санкт-Петербург

Техническое обслуживание, Защита картера С/У, Компьютерная диагностика

Визит на сервис

31 мая 2020 • Пробег 40 363 км • Дилер • St.-Petersburg

Регламентное ТО

27 сентября 2020 • Пробег 44 065 км • Дилер • Санкт - Петербург

ТО-3 Rio FB (2017-2018) (бензиновый, 1.6, АТ-6, Передний, ВВ)***; ЗАЩИТА
КАРТЕРА-СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ; УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС-ПРОВЕРКА

Расчет стоимости ремонта

5 ноября 2020 • Пробег 45 259 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

10 ноября 2020 • Пробег 45 343 км • Audatex

Визит на сервис

20 июля 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 57 346 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Диск тормозной задний - Замена
- Диск тормозной задний - Замена
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена)
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена)

Затраченные материалы и запчасти:

- Паста противоскрипная
- Смазка для суппортов
- Очиститель тормозов
- Диск тормозной задний
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт

Регламентное ТО

8 августа 2021 • Пробег 58 596 км • Дилер • Санкт - Петербург

ТО-4 Rio FB (2017-2018) (бензиновый, 1.6, АТ-6, Передний, ВВ)***; ЗАЩИТА КАРТЕРА-СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ; УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС-ПРОВЕРКА

ДТП

22 января 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

16 марта 2022 • Пробег 70 603 км • Audatex

Регламентное ТО

24 апреля 2022 • Пробег 73 834 км • Дилер • Санкт - Петербург

ТО-5 Rio FB (2017-2018) (бензиновый, 1.6, АТ-6, Передний, ВВ)***; ЗАЩИТА КАРТЕРА-СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ; Принятие автомобиля в программу "Kia помощь на дороге"; УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС-ПРОВЕРКА; МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ; ПРОФИЛАКТИКА ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ - ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Регламентное ТО

5 августа 2022 • Пробег 81 786 км • Дилер • Санкт - Петербург

Масляный сервис 3+ скидка 3Ч и РМ 20%; • Регулировка углов света фар; • Проверка эффективности работы системы кондиционирования; • Проверка уровня тормозной жидкости; • Проверка уровня охлаждающей жидкости; • Проверка уровня масла в двигателе, ГУР и коробке передач (при наличии щупа); • Проверка состояния щеток стеклоочистителя; • Проверка состояния шин и давления в них; • Проверка состояния тормозных колодок и дисков; • Проверка состояния приводного ремня доп агрегатов; • Проверка состояния

воздушного фильтра; • Проверка развал-схождение; • Проверка работы стояночного тормоза; • Проверка работы системы освещения: передние и задние фары; • Диагностика наличия масляных подтеков

ДТП

16 ноября 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

25 ноября 2022 • Пробег 89 623 км • Audatex

Текущий ремонт

1 апреля 2024

Mobiscar

Пробег 116 542 км • Санкт-Петербург, СПб


Замена автостекла

Размещение первого объявления на Авито

11 июля 2025 • Пробег 138 490 км • Авито • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 138 490 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 20 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 31 июля 2024 года — 30 июля 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Rio

Дата производства: 08.06.2018

Модельный год: 2018

Код модели: H0S4D261F

Рынок: EUR

Рынок: C40

Завод: R4

Диапазон номеров двигателя: G4FGJW438461

Номер коробки передач: RAJSFS732534

Код цвета салона: WK - BLACK

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD;
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE;
Кузов: SEDAN - 4DR 5P;
Рабочий объем двигателя: 1600 CC - GAMMA;
Двигатель: DOHC - MPI;
Топливо: GASOLINE - UNLEADED;
АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.