



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 15 июня 2025 года

Hyundai SOLARIS, 2014

VIN: Z94CT51DBFR106054

Госномер: A282PE777

Номер кузова:

Z94CT51DBFR106054

Номер двигателя: EW547521

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7736916187

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 591 см³

Мощность: 123 л.с.

Последний пробег: 211 750 км

Предыдущие госномера:
E530XB790

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Был кузовной ремонт
- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 3 владельца по ПТС
- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Пробег — 211 750 км
- ℹ Найдены страховые выплаты: был виновником
- ℹ 12 записей в истории эксплуатации
- ℹ 3 техосмотра

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 15.06.2025 14:30. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 23 июля 2014 — 8 апреля 2015

Срок владения: 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 29 ноября 2015 — 27 ноября 2020

Срок владения: 5 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

3-й владелец

Период владения: 14 марта 2023 — н.в.

Срок владения: 2 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

28 сентября 2018 года в 01:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



30 ноября 2018 года в 14:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Hyundai — другой участник

Повреждения

Правая нижняя задняя сторона кузова

Левая нижняя задняя сторона кузова

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Hyundai — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера


Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

2 марта 2019 года в 13:25

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правая передняя дверь

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volvo C30 — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

25 ноября 2014 года

Стоимость ремонта: 566 196 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 76 261 ₽

Стоимость механических работ: 115 350 ₽

Стоимость запасных частей: 374 585 ₽

Общая стоимость: 566 196 ₽

Ремонт

Арка колесная передняя левая отремонтировать

Лонжерон передний левый отремонтировать

Лонжерон передний правый отремонтировать

Щиток задний капота отремонтировать

Опорная панель заднего фонаря левая
отремонтировать

Дверь передняя левая ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Щиток задний карем. окраска <50%

Окраска поверхности

Арка колесная передняя левая окраска поверхности

Лонжерон передний левый окраска поверхности

Лонжерон передний правый окраска поверхности

Опорная панель задняя фара левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1N (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера передняя окраска новой детали

Наружное зеркало левая окраска новая деталь

Наружное зеркало правое окраска новая деталь

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Порог двери окраска для новой детали

А-стойка наружная правая окраска для новой детали

Боковина задняя левая окраска для новой детали

Боковина задняя окраска для новой детали

Измерение

Оптическое измерение транспортного средства спереди и сзади

Замена

Облицовка бампер передний
Решетка воздухозаборника бампера переднего
Абсорбер бампера передний
Поперечина бампера передняя
Капот
Петля левая капота
Петля правая капота
Шумоизоляция капота
Фара левая в сборе
Фара правая в сборе
Противотуманная фара правая
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Подкрылок передний правый
Панель передка
Лобовое стекло
Комплект клея лобового стекла
Разделитель
Распорка
Молдинг ветрового стекла
Бачок стеклоомывателя
Дверь передняя левая
Дверь передняя правая
Наружное зеркало левое
Наружное зеркало правое
Накладка наружная А-стойки левая
Накладка наружная А-стойки правая
Дверь задняя левая
Порог двери правый
А-стойка наружная правая
Облицовка бампера задняя
Спойлер бампера задний
Усилитель бампера задний
Габаритный фонарь задний левый в сборе
Светоотражатель левый
Боковина задняя левая
Боковина задняя правая
Боковое стекло левое
Крепёж бокового стекла левого
Крепёж бокового стекла правого
Компрессор кондиционера
Конденсатор кондиционера
Трубка испарителя/компрессора
Шланг компрессора/конденсатора

Поперечный рычаг подвески передний правый
Колесный диск передний правый
Колпак колеса передний левый
Колпак колеса передний правый
Бачок гидроусилителя руля
Отражатель воздуха левый радиатора
Отражатель воздушный радиатора
Радиатор
Обечайка вентилятора
Вентиляционный штуцер
Крыльчатка вентилятора
Впускной коллектор
Воздушный фильтр в сборе
Резонатор воздушного фильтра
Облицовка левая моторного отсека
Поперечина задней оси заменить (снята)
Шина передняя правая - снятие/установка
Шина задняя правая снятие/установка
Система охлаждения - опорожнить/заправить
Тормозная система - прокачать
Кондиционер - опорожнить и заправить
Фара - отрегулировать
Колпак колеса задний левый
Кожух нижний моторного отсека
Балка заднего моста
Колёсный диск задний правый
Колпак колеса задний правый
Жгут проводов моторного отсека
Бампер передний в сборе - заменить
Транспортное средство сзади - измерить и без регулировки
Панель передка - замена (снята)
Панель передка снятие/установка
Капот - заменить
Петля капота левая - снятие/установка
Петля правая капота - снятие/установка
Крылья передние - оба - снятие/установка
Лобовое стекло - снятие/установка
Дверь передняя левая - заменить
Дверь задняя левая - заменить
Уплотнитель дверь задняя левая - снятие/установка
Дверь передняя правая - заменить
Петля/и двери передняя правая - снятие/установка

Уплотнитель дверь передний правый - снятие/установка
 Дверь задняя правая - снятие/установка
 Уплотнитель дверь задняя правая - снятие/установка
 Порог двери правый - заменить
 А-стойка наружная правая - заменить
 Бампер задний - заменить
 Наружная панель двери задка снятие/установка
 Боковое стекло левое - снятие/установка
 Боковое стекло правое - снятие/установка
 Боковина задняя левая - заменить
 Боковина задняя правая - заменить
 Щиток приборов - снятие/установка
 Центральная консоль - снятие/установка
 Компрессор кондиционера - снятие/установка
 Трубопровод испаритель-компрессор снятие/установка
 Трубопровод компрессора/конденсатора снятие/установка
 Накладка порога задняя левая - снятие/установка
 Облицовка нижняя А-стойка правая - снятие/установка
 Облицовка нижняя В-стойка правая - снятие/установка
 Облицовка верхняя средняя стойка левая - снятие/установка

Облицовка верхняя средняя стойка правая - снятие/установка
 Облицовку левую багажника снятие/установка
 Облицовку правую багажника снять/установить
 Ковровое покрытие в багажнике - снятие/установка
 Сиденье переднее правое - снятие/установка
 Механизм местного сиденья задний в сборе - снятие/установка
 Бачок стеклоомывателя - снятие/установка
 Жгут проводов моторного отсека - снятие/установка
 Радиатор - снятие/установка
 Радиатор - заменить (снят)
 Обечайка вентилятора - снятие/установка
 Клиновой ремень - снятие/установка
 Впускной коллектор - снятие/установка
 Колесо переднее правое - снятие/установка
 Колесо (колеса) передние снятие/установка
 Поперечный рычаг подвески передний правый нижний - снятие/установка
 Рычаг подвески передний нижний снятие/установка дополнительные работы
 Масляный бачок гидроусилителя руля - снятие/установка
 Поперечина заднего моста - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Топливный бак - снятие/установка	Задняя часть восстановление геометрии
Передок восстановление геометрии	Стапель переоборудование
Сторона правая восстановление геометрии	Транспортное средство на стапель снятие/установка

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в феврале 2019 года

Сумма: 34 000 ₽

Выплачено в марте 2019 года

Сумма: 35 961 ₽

Выплачено в августе 2019 года

Сумма: 127 201 ₽

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 756 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 675 000 — 1 450 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 688 600 — 824 800 ₽

12 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 12 событий и 3 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

23 июля 2014 — 8 апреля 2015

Срок владения:

9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

23 июля 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Расчет стоимости ремонта

25 ноября 2014 • Audatex

Кузовной ремонт

30 ноября 2014 • Пробег 12 090 км • Дилер • Москва

Предварительная дефектовка кузовных повреждений

2 владелец

Период владения:

29 ноября 2015 — 27 ноября 2020

Срок владения:

5 лет

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

29 ноября 2015 • Данные о регистрации • Москва

Прохождение технического осмотра

28 декабря 2017 • Пробег 80 000 км • Данные о техосмотре

ДТП

28 сентября 2018 • Данные о ДТП • Москва

ДТП

30 ноября 2018 • Данные о ДТП • Московская область

ДТП

2 марта 2019 • Данные о ДТП • Москва

ДТП

8 декабря 2019 • Данные о ДТП • Москва

Прохождение технического осмотра

9 января 2020 • Пробег 89 100 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

14 марта 2023

Данные о техосмотре

Пробег 211 750 км



3 владелец

Период владения:
14 марта 2023 — н.в.

Срок владения:
2 года 5 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо


Место регистрации:
г. Москва

Смена владельца

14 марта 2023 • Данные о регистрации • г. Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 211 750 км.



3 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

28 декабря 2017 года

Пробег: 80 000 км

9 января 2020 года

Пробег: 89 100 км

14 марта 2023 года

Пробег: 211 750 км

Действителен: До 14 марта 2025 года

Номер диагностической карты: 124751012300940

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Solaris

Дата производства: 02.07.2014

Модельный год: 2015

Код модели: DRS6D261F

Рынок: EUR;GEN

Рынок: C40

Завод: R4

Диапазон номеров двигателя: G4FCEW547521

Номер коробки передач: NAEWA2046687

Код цвета салона: RY - BLACK

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD;
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE;
Кузов: SEDAN - 5DR 5P;
Рабочий объем двигателя: 1600 CC - GAMMA;
Двигатель: DOHC - MPI;
Топливо: GASOLINE - UNLEADED;
АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.