

Volkswagen POLO, 2016



Посмотреть
на сайте



4 апреля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 51 фотография автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XW8ZZZ61ZHG021831
Госномер: K694PE147
Номер кузова:
XW8ZZZ61ZHG021831
Номер двигателя: 224284
Номер ПТС: 78PH702535

Тип ПТС: Бумажный дубликат
Номер СТС: 9963616832
Год выпуска: 2016
Тип ТС: Легковой седан
Цвет: Белый-желтый-серый

Объём двигателя: 1 598 см³
Мощность: 90 л.с.
Последний пробег: 330 000 км
Предыдущие госномера:
P847HO198, Y098PB178, P830BK05

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть разрешение на работу в такси
- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта
- ⚠ Пробег могли скрутить

Прочее

- ℹ 7 владельцев по ПТС — среди них юридическое лицо
- ℹ 5 объявлений на Авито
- ℹ 25 записей в истории эксплуатации
- ℹ 8 техосмотров
- ℹ 4 неоплаченных штрафа
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 08.05.2025 17:04. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 7 владельцев по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 18 ноября 2016 — 28 мая 2020

Срок владения: 3 года 7 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ООО Ю.ТАКСИ

2-й владелец

Период владения: 28 мая 2020 — 29 сентября 2020

Срок владения: 4 месяца

Тип владельца: **Физическое лицо**

Место регистрации: Санкт-Петербург

3-й владелец

Период владения: 29 сентября 2020 — 8 декабря 2021

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: **Физическое лицо**

Место регистрации: Санкт-Петербург

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

 Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

29 сентября 2017 года в 08:05

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 2

11 декабря 2020 года в 16:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло


Левое переднее крыло

Капот

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Nissan Pathfinder — другой участник

Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

8 апреля 2024 года в 18:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Chery Tiggo — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

22 декабря 2020 года

Стоимость ремонта: 500 000 – 750 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость механических работ: 50 000 – 75 000 ₽

Стоимость запасных частей: 500 000 – 750 000 ₽

Общая стоимость: 500 000 – 750 000 ₽

Частичный ремонт

Арка колесная передняя левая часть заменить отремонтировать

Боковая рама левая отремонтировать

Частичная замена

Арка колеса передняя правая часть задние детали снять

Арка колеса передняя правая сегмент заменить

Арка колеса передняя правая часть/запасная установка деталей

Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

! Лонжерон передний левый отремонтировать

Дверь задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Арка колесная передняя левая частичная окраска поверхности

Арка колесная передняя правая частичная заморозка поверхности

Лонжерон передний левый окраска поверхности

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

Порог с левым ремонтом. Окраска <50%

В-стойка левая наружная ремонт. Окраска <50%

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Облицовка бампера задняя окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера покраска новой детали

Заглушка буксировочной проушины окраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Лонжерон передний правый в сборе окраска поверхности

Крепление наполнителя бампера переднего левого окраска поверхности

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Запасная часть для частичной замены

Арка колесная передняя правая

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Замковая панель передняя

Поперечина передняя верхняя

Раскос замка панели задний левый

Раскос замка панель правый

! Лонжерон передний правый в сборе

Панель фары передняя левая

Панель фары правая

Крепление наполнителя бампера переднего левого

Крепление наполнителя бампера переднего правого

Подставка аккумуляторной батареи

Бачок омывателя

Комплект клея окно боковое левое

Активатор бокового стекла

Грунтовка бокового стекла

Обрезная нить

Очищающий раствор

Аппликатор

Аппликатор

Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить

! Крышка нижняя подушки безопасности пассажира

! Нижняя подушка безопасности пассажира передняя

Конденсатор

Шланг компрессора/конденсатора

Шланг испарителя компрессора

Шланг испарителя кондиционера

! Ремень безопасности передний левый

! Ремень безопасности передний правый

Тормозная жидкость

Система надувных подушек безопасности водителя заменить	Радиатор - снятие/установка
Контактное кольцо рулевого колеса	Радиатор - заменить (снят)
Электронный блок управления подушек безопасности	Шланг охлаждающей жидкости верхний снятие/установка
Нижняя подушка безопасности водителя	Клиновой ремень - снятие/установка
Радиатор	Резинометаллическая опора - снятие/установка
Кожух вентилятора	Тормозная система - прокачать
Уплотнитель радиатора боковой	Центральный комплект проводки снятие/установка
Шланг верхний радиатора	Главный кабельный жгут заменить
Электродвигатель вентилятора	Пусковой блок подушки безопасности снятие/установка
Воздушный шланг	Блок подушки безопасности пассажира - замена (снятие)
Генератор	Самодиагностика: считать память неисправностей
Клин ремня генератора	Трубопровод испарителя/конденсатора снятие/установка
Кронштейн двигателя внутреннего сгорания передний правый	Трубопровод компрессора/конденсатора снятие/установка
Защита нижняя двигателя	Конденсатор - снятие/установка
Защита нижняя двигателя разобрать-собрать/замена	Трубопровод компрессора/испарителя снятие/установка
Основной жгут проводов	Хладагент - слить/залить
Аккумуляторная батарея 12В/59А-Ч	Заглушка буксировочной проушины
Звуковой сигнал (высокий тон)	Рамка номерного знака передняя
Лонжерон передний внутренний правый в сборе детали снять	Облицовка бампера передняя
Лонжерон передний внутренний правый в сборе замена	Решетка воздухозаборника передняя левая с механизмом
Кронштейн бампера передний левый детали снять	Решетка воздухозаборника передняя правая с механизмом
Кронштейн бампера передний левый - замена	Решётка бампера передняя
Кронштейн бампера передний левый детали установить	Облицовка решетки радиатора передняя
Кронштейн бампера передний правый детали снять	Комплект решёток воздухозаборника передний
Замковая панель передняя - снятие/установка	Кронштейн крепления бампера переднего
Кронштейн бампера передний правый - замена	Кронштейн спойлера передний
Кронштейн бампера передний правый детали установить	Решётка радиатора
Замковая панель передняя - заменить (снята)	Капот
Облицовка бампера переднего - замена	Шарнир левый капота
Крыло переднее левое - заменить	Шарнир правый капота
Фару левую - заменить (снята)	Фара левая в сборе
Фара правая - заменить (снята)	Фара правая в сборе
Фара - отрегулировать	Противотуманная фара левая
Капот - заменить	Противотуманная фара правая
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка	Накладка левая решетка воздуховода
Облицовка верхней стойки левой - снятие/установка	Накладка правая решетка воздухозаборника
Облицовка верхней стойки правой - снятие/установка	Боковой поворотник передний левый
Ремень безопасности передний левый - снятие/установка	Крыло переднее левое
Облицовка багажника снятие/установка	Крыло переднее правое
Аккумуляторная батарея - заменить (снята)	Крепление крыла переднего левого
Рама стеклоочистителя - снятие/установка	Крепление крыла переднего правого
Бачок стеклоомывателя - заменить	Подкрылок передний левый
3-фазный генератор снятие/установка	Подкрылок передний правый
Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)	
Кузов на стапеле - замерить	Дверь задняя левая - снятие/установка
Облицовки крыши отсоединить/присоединить	Стеклоподъемник задний левый - снятие/установка
Облицовка крыши - снятие/установка	Уплотнитель двери задний левый - снятие/установка
Салонное зеркало - снятие/установка	Замок двери задний левый - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка	Ручка двери задняя левая - снятие/установка
Уплотнитель нижний дверь передняя левая снятие/установка	Облицовка двери задней левой - снятие/установка
Замок двери передний левый - снятие/установка	Направляющая стойки/под двери задняя левая - снятие/установка
Ручка двери передняя левая - снятие/установка	Мотор стеклоподъемника задний левый с установкой
Обивка двери передняя левая - снятие/установка	Запорная планка двери задней левой - снятие/установка
Стекло окна двери передней левой - снятие/установка	Уплотнитель опускного стекла двери задней наружной левой - снятие/установка
Направляющая окна двери передняя левая - снятие/установка	Накладка рама двери задняя левая задняя - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка	

Резина двери задней левой снятие/установка	Облицовка багажника левая - снятие/установка
Ручку трос-тяги капота снять/установить	Облицовка багажника правая - снятие/установка
Облицовка А-стойка нижняя левая - снятие/установка	Облицовка бампер задний - снятие/установка
Планка порога внутренняя левая снятие/установка	Боковое стекло заднее левое - снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка	Облицовка средней стойки левая - снятие/установка
Молдинг двери наружный передний левый снятие/установка	Облицовка средней стойки правой - снятие/установка
Облицовки облицовки арки колеса задней - снятие/установка	Сиденье переднее левое - снятие/установка
Молдинг/и бампера заднего снятие/установка	Щиток приборов - снятие/установка
Задний фонарь левый/правый снятие/установка	Настил пола в сборе - снятие/установка
Фонарь задний левый - снятие/установка	Воздуховод в снятии/установке
Фонарь задний правый - снятие/установка	Манжета рычага переключения снятие/установка
Уплотнитель крышки задка - снятие/установка	Три колеса - снятие/установка
Облицовка замковой панели задняя - снятие/установка	Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
	Передок восстановление геометрии

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита	Капота/к обработка полостей
Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей	Крыло переднее лакокрасочное обработка полостей
Лонжерон/арка колеса передняя правая	Крыло переднее правое обработка полостей
Крыло переднее левое антикоррозийная защита	Лонжерон передний правый в сборе антикоррозийная обработка полостей
Крыло переднее правое антикоррозийная защита	

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

❗ Есть разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Разрешение от 26 февраля 2018 года

Регион выдачи: г. Санкт-Петербург
 Номер разрешения: 79103
 Статус разрешения: Неактивно
 Окончание действия разрешения: 26 февраля 2023 года

Разрешение от 25 августа 2022 года

Регион выдачи: Санкт-Петербург
 Номер разрешения: 142860
 Статус разрешения: Активно
 Окончание действия разрешения: 25 августа 2027 года

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

❗ 5 объявлений на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

27 сентября 2020 года

Цена: 380 000 ₽

Пробег: 248 920 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

На ходу, всё работает

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
27 сентября 2020 12:16	380 000 ₽	248 920 км

24 июля 2021 года

Цена: 475 000 ₽

Пробег: 126 000 км

Регион: Ленинградская область, Кудрово



[Посмотреть ещё 9 фото на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Машина в отличном состоянии вложение не требует обслуживания своевременно продажа от собственника срочно

Уместен торг

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
24 июля 2021 16:21	475 000 ₽	126 000 км

16 апреля 2022 года

Цена: 475 000 ₽ ↓ 90 000 ₽

Пробег: 163 499 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 11 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль не битый, в хорошем состоянии, водил только один владелец) Хочу продать машину по причине того, что хочу купить новую авто. Всё во время присматривалось: масло менял не давно, все работает...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
16 апреля 2022 13:26	565 000 ₽	163 499 км
16 апреля 2022 13:32	Не менялась	Не менялся
16 апреля 2022 13:38	Не менялась	Не менялся
25 апреля 2022 18:42	499 000 ₽ ↓ 66 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 624 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 620 000 — 1 250 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 562 100 — 699 600 ₽

25 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 25 событий и 7 владельцев, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть
историю на
сайте



Первая продажа

31 октября 2016

АвтоРусь

Московская область, Подольск

1 владелец

Период владения:

18 ноября 2016 — 28 мая 2020

Срок владения:

3 года 7 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Название организации:

ООО Ю.ТАКСИ

Первичная регистрация

18 ноября 2016 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

ДТП

29 сентября 2017 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

16 февраля 2018 • Пробег 98 934 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

15 августа 2018 • Пробег 139 924 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

20 августа 2018 • Пробег 141 643 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

14 февраля 2019 • Пробег 175 321 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

13 августа 2019 • Пробег 206 584 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

28 мая 2020 — 29 сентября 2020

Срок владения:

4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

28 мая 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Размещение первого объявления на Авито

27 сентября 2020 • Пробег 248 920 км • Авито • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

29 сентября 2020 • Данные о техосмотре

3 владелец

Период владения:

29 сентября 2020 — 8 декабря 2021

Срок владения:

1 год 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

● **Смена владельца**

29 сентября 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

● **ДТП**

11 декабря 2020 • Данные о ДТП • Ленинградская область

● **Расчет стоимости ремонта**

22 декабря 2020 • Audatex

● **Размещение второго объявления на Авито**

24 июля 2021 • Пробег 126 000 км • Снижение пробега • Авито • Ленинградская область, Кудрово

● **4 владелец**

Период владения:

30 декабря 2021 — 26 мая 2022

Срок владения:

5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

● **Смена владельца**

30 декабря 2021 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

● **Размещение третьего объявления на Авито**

16 апреля 2022 • Пробег 163 499 км • Авито • Санкт-Петербург

● **5 владелец**

Период владения:

26 мая 2022 — 24 марта 2023

Срок владения:

10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

● **Смена владельца**

26 мая 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

● **Прохождение технического осмотра**

22 марта 2023

Данные о техосмотре

Пробег 225 865 км



● **6 владелец**

Период владения:

24 марта 2023 — 4 апреля 2024

Срок владения:

1 год

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

● **Смена владельца**

24 марта 2023 • Данные о регистрации • Московская область

● **Прохождение технического осмотра**

3 апреля 2024

Данные о техосмотре

Пробег 310 865 км



● **ДТП**

8 апреля 2024 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

7 владелец

Период владения:
12 апреля 2024 — н.в.
Срок владения:
1 год
Тип владельца:
Физическое лицо
Место регистрации:
г. Санкт-Петербург

Смена владельца

12 апреля 2024 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Размещение четвёртого объявления на Авито


29 декабря 2024 • Пробег 320 000 км • Авито • Ленинградская область, Луга

Размещение пятого объявления на Авито

4 апреля 2025 • Пробег 330 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 330 000 км.



8 техосмотров

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

16 февраля 2018 года

Пробег: 98 934 км

15 августа 2018 года

Пробег: 139 924 км

20 августа 2018 года

Пробег: 141 643 км

[Посмотреть еще 5 на сайте](#)

4 неоплаченных штрафа

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть
штрафы на
сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 3 мая 2024 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 1 500 Р

Номер постановления: 10610500240503097943

Дата происшествия: 15 апреля 2024 года

Описание: 12.21.4.1 - Неуплата за проезд ТС по платным автодорогам, кроме случаев, предусмотренных ч.2 настоящей статьи.

Штраф от 3 мая 2024 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 1 500 Р

Номер постановления: 10610500240503145018

Дата происшествия: 13 апреля 2024 года

Описание: 12.21.4.1 - Неуплата за проезд ТС по платным автодорогам, кроме случаев, предусмотренных ч.2 настоящей статьи.

Штраф от 7 мая 2024 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 3 000 Р

Номер постановления: 0321695340000000240178880

[Посмотреть еще 33 на сайте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 25 мая 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"

Причины отзыва: На на автомобилях Polo, выпущенных в определённый период, может оказаться, что в комплект бортового инструмента вложена не надлежащим образом сваренная буксирная проушина. В случае применения буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность её обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке. При этом буксируемый автомобиль теряет возможность передвижения, а натянутый буксирный трос при обрыве может быть резко отброшен в сторону людей или предметов, провоцируя риск возникновения ДТП и получения травм!

Работы и рекомендации: Все пользователи попадающих под мероприятие автомобилей будут оповещены о том, что имеющаяся в комплекте бортового инструмента буксирная проушина нельзя использовать, пока она не будет заменена. С появлением детали на рынке, ориентировочно в первом квартале 2018 года, все дефектные буксирные проушины будут заменены. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Polo/Derby/Vento-IND

Дата производства: 13.10.2016

Модельный год: 2017

Период производства: 2015 - 2020

Рынок: Европа

Двигатель: CWVB

Двигатель: 1600CC / 90hp / 66kW SRE

Тип коробки передач: QAA(5S)

Код цвета салона: JM



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.