



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 8 мая 2025 года

BMW X5, 2016



20 сентября 2022 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 139 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X4XKS694200K29746

Госномер: E171MM198

Номер кузова:

X4XKS694200K29746

Номер двигателя: 56579436

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 2 993 см³

Мощность: 313 л.с.

Последний пробег: 146 443 км

Предыдущие госномера:

A966AE977, O999EO199

Недостатки

⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

⚠ Был кузовной ремонт

⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Прочее

ℹ 3 владельца по ПТС

ℹ 2 объявления на Авито

ℹ 27 записей в истории эксплуатации

ℹ 2 техосмотра

ℹ Есть результаты диагностики

ℹ 2 объявления на других площадках

ℹ Пробег — 146 443 км

ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Нет сведений о розыске

✓ ДТП не найдены

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 08.05.2025 16:47. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 11 июля 2016 — 26 ноября 2019

Срок владения: 3 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 26 ноября 2019 — 23 ноября 2022

Срок владения: 2 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

3-й владелец

Период владения: 23 ноября 2022 — н.в.

Срок владения: 2 года 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Москва

✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

27 мая 2017 года

Стоимость ремонта: 79 174 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 1 425 ₽

Стоимость механических работ: 3 326 ₽

Стоимость запасных частей: 74 423 ₽

Общая стоимость: 79 174 ₽

Окраска новой детали

Планка А-стойка левая окрасить

Планка А-стойка правая окрасить

Замена

Лобовое стекло тонированное

Клей комплект лобового стекла

Активатор

Очиститель 1 лобового стекла

Ремонтный комплект лобового стекла смена отделки деталей

Промежуточный буфер

Промежуточный буфер

Изоляция обтекателя

Облицовка лобового стекла

Планка А-стойка левая

Планка А-стойка правая

Надбавка времени к основной работе

Лобовое стекло - заменить

Камера системы помощи водителю откалибровать

Диагностика транспортного средства - провести

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 82 639 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 13 ноября 2022 года

Источник: Автоподбор-рф

Пробег: 146 000 км

Регион: Москва

Тип продавца: Официальный дилер



Посмотреть
фотографии
на сайте



[Посмотреть ещё 63 фото на сайте](#)


✔ Плюсы

Без серьезных кузовных работ; Комплектация;

✖ Минусы


Завышены коррекции кпп.; Износ тормозных колодок; Отсутствует зимний комплект шин.; Течи/запотевания двс; Запрет на регистрацию.

Кузов



Силовые элементы

Эксплуатационные дефекты, сколы на кузове



Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Летняя резина 75%

Передние тормозные колодки 40%

Задние тормозные диски 45%

Передние тормозные диски 70%

Задние тормозные колодки 75%

Компьютерная диагностика

Пробег:сажвый фильтр соответствует,блок абс соответствует,блок акпп соответствует.

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Электрооборудование функционирует

Салон

Дополнительное оборудование

Охранный комплекс(метка)

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **2 объявления на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

4 ноября 2021 года

Цена: 3 550 000 ₽ ↓ 100 000 ₽

Пробег: 138 000 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 34 фото на сайте](#)

Описание

Машина в отличном состоянии, очень экономичная, хранилась в тёплом гараже, зимой почти не использовалась.

Есть доводчики у всех дверей и багажника. Багажник закрывается и открывается внутри. удовольстви...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время

Цена

Пробег



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

4 ноября 2021 18:46	3 650 000 Р	138 000 км
4 ноября 2021 18:53	Не менялась	Не менялся
4 ноября 2021 19:43	Не менялась	Не менялся
6 ноября 2021 14:31	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

25 июля 2022 года

Цена: 3 367 000 ₽ ↓ 433 000 ₽

Пробег: 146 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 30 фото на сайте](#)

Описание

Выкупим Ваш 🚗 в день обращения – до 100% от рыночной 💰 стоимости!

При обмене на Ваш 🚗 и при покупке в кредит гарантированно 🏆 условия на покупку!

★Ваши преимущества покупки автомобиля в BorisHof💎...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
25 июля 2022 12:57	3 800 000 ₽	146 000 км
25 июля 2022 16:05	Не менялась	Не менялся
26 июля 2022 11:05	3 770 000 ₽ ↓ 30 000 ₽	Не менялся
17 сентября 2022 12:12	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

2 объявления на других площадках

18 июля 2022 года

Цена: 3 820 000 ₽

Пробег: 146 000 км

Продавец: Дилер



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Регион: Москва

17 сентября 2022 года

Цена: 3 770 000 ₽

Пробег: 146 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Уникальные данные

Авито Оценка — 3 572 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 895 000 — 5 400 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 429 400 — 3 822 300 ₽

27 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 27 событий и 3 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

11 июля 2016 — 26 ноября 2019

Срок владения:

3 года 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

11 июля 2016 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

18 октября 2016

Дилер

Пробег 14 269 км • Москва

Выполненные работы:

- Обслуживание пневмоэлементов подвески
- Считывание кодов неисправностей с использованием дилерского диагностического оборудования
- Регулировка углов установки колес
- ТО сменного элемента воздушного фильтра
- Мойка двигателя, чистка стоков в моторном отсеке
- ТО "микрофильтр"
- ТО "диагностика автомобиля"
- ТО по регламенту Oelservice
- ТО в обычном объеме

Затраченные материалы и запчасти:

- Воздушный фильтр f15
- К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
- Масло bmw tpt, II04, 0w-30, 12x1l
- К-т сменного эл-та масляного фильтра
- Очиститель двигателя (0,4л)
- Очиститель универсальный 650 мл. объём балона / 500 мл. активного вещества.

Текущий ремонт

1 апреля 2017

Дилер

Пробег 24 627 км • Москва

Выполненные работы:

- Регулировка положительного схождения передних колес
- Диагностика т/с - провести (с системой диагностики т/с) 0000556
- Диагностика ходовой части автомобиля
- Регулировка угла установки колес kds с измерением высоты дорожного просвета без загрузки
- Оба поперечн. рычага подв в сборе замена заменить (опора передней оси и ты) 3112575
- Замена резино-металлических шарниров обеих тяг

AVILON

AVILON

Затраченные материалы и запчасти:

- Комбинированная гайка m14x1,5-10znniv
- Комбинированная гайка
- Гидроопора
- Гайка самоконтрящаяся m12x1,5-10 zns3
- Болт с шестигранной головкой с фланцем m12x1,5x115
- Болт с шестигранной головкой
- Болт с шестигранной головкой с фланцем
- Поперечный рычаг передней подвески правый в сборе
- Поперечный рычаг передней подвески левый в сборе

Регламентное ТО

1 апреля 2017

Дилер

Пробег 24 626 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Считывание кодов неисправностей с использованием дилерского диагностического оборудования
- ТО сменного элемента воздушного фильтра
- ТО по регламенту OelSERVICE
- ТО в обычном объеме
- ТО "диагностика автомобиля"
- ТО "микрофильтр"

Затраченные материалы и запчасти:

- К-т сменного эл-та масляного фильтра
- К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
- Воздушный фильтр f15
- Очиститель универсальный 650 мл. объем балона / 500 мл. активного вещества.
- Масло bmw tpt, II04, 0w-30, 12x1l

Текущий ремонт

25 мая 2017

Дилер

Пробег 27 645 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Замена рулевой колонки с электроприводом
- Диагностика т/с - провести (с системой диагностики т/с) 0000556
- Поиск неисправности в электрической/электронной системе автомобиля
- Дополнительная операция только при наличии активного рулевого управления

Затраченные материалы и запчасти:

- Винт torx m8x33
- Рулевая колонка с электроприводом

Расчет стоимости ремонта

27 мая 2017 • Audatex

Кузовной ремонт

27 мая 2017

Дилер

AVILON

Выполненные работы:

- Надбавка времени к основной работе б/н
- Диагностика т/с - провести (с системой диагностики т/с) 0000556
- Лобовое стекло - заменить 5131511
- Камера сист помощи водит откалибровать (после проверки т/с) 6651526
- Дефектовка поврежденного а/м

Затраченные материалы и запчасти:

- Резиновый буфер лобового остекления (круглый профиль)
- Проставка остекления самоклеящаяся
- Нижний упор накладки водостока лобового стекла
- Набор для вклейки стёкол nf 1001
- Лобовое стекло зелёное с проекцией и speed limit info
- Зажим водостоков остекления
- Верхний щиток лобового стекла

Текущий ремонт

16 ноября 2017

Дилер

Пробег 44 188 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- ТО "передние тормозные механизмы"
- Обслуживание передних тормозных мех-ов

Затраченные материалы и запчасти:

- Ремонтный комплект тормозных накладок
- Паста для тормозных колодок
- Датчик износа тормозных накладок л пд

Регламентное ТО

12 апреля 2018

Дилер

Пробег 51 165 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- ТО в обычном объеме
- ТО по регламенту OelSERVICE
- ТО "диагностика автомобиля"
- Дополнительная операция то микрофильтра системы рециркуляции
- ТО сменного элемента воздушного фильтра
- Промывка системы смазки двигателя перед заменой масла
- Обслуживание топливного фильтра
- Считывание кодов неисправностей с использованием дилерского диагностического оборудования

Затраченные материалы и запчасти:

- Микрофильтр рециркуляции воздуха
- Воздушный фильтр f15
- К-т сменного эл-та масляного фильтра
- Хомут крепления шланга 12-15
- Сменный элемент топливного фильтра
- Расходные материалы для ремонта
- Внутренний очиститель двигателя
- Масло моторное 0w-30 edge professional longlife 04 (1561f4) (розлив) (208л.)

Регламентное ТО

14 июля 2018

Дилер

Пробег 66 382 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- ТО "микрофильтр"
- ТО "диагностика автомобиля"
- ТО по регламенту OelSERVICE
- ТО в обычном объеме
- Промывка системы смазки двигателя перед заменой масла
- ТО сменного элемента воздушного фильтра
- Считывание кодов неисправностей с использованием дилерского диагностического оборудования

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное 0w-30 edge professional longlife 04 (1561f4) (розлив) (208л.)
- Внутренний очиститель двигателя
- Расходные материалы для ремонта
- Очиститель тормозных механизмов gw-38 (0,5л)
- Воздушный фильтр f15
- К-т сменного эл-та масляного фильтра
- К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем

Текущий ремонт

31 июля 2018

Дилер

Пробег 67 806 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Время работы не задано/ Электрооборудование автомобиля
- Диагностика т/с - провести (с системой диагностики т/с) 0000556
- Снятие и установка/замена напорной трубы

Затраченные материалы и запчасти:

- Трубопровод наддувочного воздуха

Текущий ремонт

31 июля 2018

Дилер

Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Снятие и установка/замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов задних колес

Затраченные материалы и запчасти:

- Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
- Датчик износа тормозных накладок зад

Текущий ремонт

13 декабря 2018

Дилер
Пробег 80 465 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Время работы без предустановки/ электробоорудование двигателя
- Поиск неисправности

Затраченные материалы и запчасти:

- Преобразователь давления

Регламентное ТО

13 декабря 2018

Дилер
Москва

AVILON

Выполненные работы:

- ТО в обычном объеме
- ТО по регламенту OelSERVICE
- ТО "диагностика автомобиля"
- ТО "микрофильтр"
- Дополнительная операция то микрофильтра системы рециркуляции
- Регулировка углов установки колес
- Промывка системы смазки двигателя перед заменой масла
- Замена жидкости в тормозной системе
- ТО сменного элемента воздушного фильтра
- Прокачка тормозной системы с системой dsc
- Обслуживание топливного фильтра
- Проверка уровня масла (добавление масла) в автоматической коробке передач
- Считывание кодов неисправностей с использованием дилерского диагностического оборудования

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное 0w-30 edge professional longlife 04 (1561f4) (розлив) (208л.)
- Микрофильтр рециркуляции воздуха
- Воздушный фильтр f15
- Жидкость тормозная dot4 ёмкость 1000 ml e
- Сменный элемент топливного фильтра
- Хомут крепления шланга 12-15
- К-т сменного эл-та масляного фильтра
- К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
- Внутренний очиститель двигателя 400 мл

Прохождение технического осмотра

3 ноября 2019 • Пробег 120 000 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

26 ноября 2019 — 23 ноября 2022

Срок владения:

2 года 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

26 ноября 2019 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Размещение первого объявления на Авито

4 ноября 2021 • Пробег 138 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Оценка авто

25 ноября 2021 • Пробег 138 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

13 июля 2022

Дилер

Пробег 146 000 км • г. Санкт-Петербург

Диагностика перед выкупом|

БОРИСХОФ

Размещение первого объявления на других площадках

18 июля 2022 • Пробег 146 000 км • Объявления на других площадках • Москва

Размещение второго объявления на Авито

25 июля 2022 • Авито • Москва

Размещение второго объявления на других площадках

17 сентября 2022 • Пробег 146 000 км • Объявления на других площадках • Москва

Диагностический осмотр

13 ноября 2022 • Пробег 146 000 км • Данные о диагностиках • Москва

Продажа

16 ноября 2022

Дилер

Пробег 146 000 км • Москва

БОРИСХОФ

Прохождение технического осмотра

18 ноября 2022

Данные о техосмотре

Пробег 146 329 км

 **Техосмотр Экосмотр**

Текущий ремонт

19 ноября 2022

Дилер

Пробег 146 443 км • Московская обл., с/п Булатниковское

МОЙКА АМ И УБОРКА САЛОНА|VHC|ТО OilService|

БОРИСХОФ

3 владелец

Период владения:
23 ноября 2022 — н.в.

Срок владения:
2 года 8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо


Место регистрации:
г. Москва

Смена владельца

23 ноября 2022 • Данные о регистрации • г. Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 146 443 км.



2 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

18 ноября 2022 года

Пробег: 146 329 км

Действителен: До 18 ноября 2024 года

Номер диагностической карты: 136291022200683

3 ноября 2019 года

Пробег: 120 000 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 21 ноября 2024 года — 20 ноября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 28 сентября 2022 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"

Причины отзыва: На некоторых автомобилях BMW с дизельным двигателем N57T/N57Z радиатор системы рециркуляции отработавших газов может стать негерметичным. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламеняемые отложения. Это может вести к локальному обгоранию дифференцированной системы впуска вплоть до возгорания.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет проведена проверка даты изготовления радиатора системы рециркуляции отработавших газов и, при необходимости, замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов. В дополнение будет проведена проверка функционирования датчиков давления и, при необходимости, замена системы впуска.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: X5 40dX

Код модели: KS69

Дата производства: 18.11.2015

Код серии: F15

Серия: X5 F15

Код региона поставки: Россия

Двигатель: N57Z (3000CC / 230kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: AWD

Кузов: SAV

Код цвета салона: LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)

Количество дверей: 5

Руль: Левый руль



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.