



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 10 июля 2025 года

NISSAN ALMERA G15, 2014



25 января 2020 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 10 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z8NAJL01051808988

Госномер: C657YO178

Номер кузова:

Z8NAJL01051808988

Номер двигателя:

K4MC697D076412

Номер ПТС: 47HT970933

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7829863948

Год выпуска: 2014

Тип ТС: СЕДАН

Цвет: Красный

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 102 л.с.

Последний пробег: 68 000 км

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ 1 объявление на Авито

ℹ 17 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 68 000 км

ℹ 2 техосмотра

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 10.07.2025 10:58. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 2 декабря 2014 — н.в.

Срок владения: 10 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

5 октября 2022 года в 18:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

NISSAN ALMERA G15 — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер, правое заднее крыло, обе правые двери

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Polo — другой участник


Повреждения

передний бампер

левая передняя фара

левое переднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

24 марта 2016 года

Стоимость ремонта: 17 320 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 1 600 ₽

Стоимость механических работ: 5 600 ₽

Стоимость запасных частей: 10 120 ₽

Общая стоимость: 17 320 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фонарь задний левый в сборе

Бампер задний - снятие/установка

Отражатель левый

Противотуманный фонарь задний снятие/установка

Светоотражатели - снятие/установка

Обивка панели задка - снятие/установка

Однократное подгорание времени

31 октября 2022 года

Стоимость ремонта: 48 152 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 17 559 ₽

Стоимость механических работ: 10 764 ₽

Стоимость запасных частей: 19 829 ₽

Общая стоимость: 48 152 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя правая

Дверь передняя правая - заменить

Однократное подгорание времени

Дверь задняя правая - снятие/установка

Облицовка наружная двери задней правой снятие/
установка

Стекла двери и стеклоподъемник задний правый

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/
установка

Уплотнитель двери задний правый - снятие/
установка

Светоотражатели - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Противотуманный фонарь задний снятие/установка

Обивка панели задка - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

9 ноября 2022 года

Стоимость ремонта: 74 135 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 18 804 ₽

Стоимость механических работ: 9 292 ₽

Стоимость запасных частей: 46 039 ₽

Общая стоимость: 74 135 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Дверь задняя окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя правая

Бампер задний - снятие/установка

Пленка двери передней правой

Противотуманный фонарь задний снятие/установка

Дверь задняя правая

Обивка панели задка - снятие/установка

Пленка двери задней правой

Напольный мат багажник снятие/установка

Однократное подгорание времени

Боковая облицовка грузового отделения

Дверь передняя правая - заменить

Лючок топливного бака - снятие/установка

Дверь задняя правая - заменить

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Светоотражатели - снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **1 объявление на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

25 января 2020 года

Цена: 415 000 ₽

Пробег: 40 250 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 10 фото на сайте](#)

Описание

Продаю Nissan Almera на автомате, покупал в декабре 2014 года новую без кредита как вторую машину в семью. Машина отличная, большая, просторная, ездить удобно и комфортно, комплектация ComfortAC, есть...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
25 января 2020 09:21	415 000 ₽	40 250 км



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Авито Оценка — 684 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 350 000 — 1 059 766 ₽

Этот автомобиль оценивается в 623 100 — 712 100 ₽

17 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 17 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
2 декабря 2014 — н.в.

Срок владения:
10 лет 8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

2 декабря 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

21 мая 2015 • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

24 января 2016 • Пробег 9 436 км • Дилер • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

24 марта 2016 • Audatex

Регламентное ТО

25 января 2017 • Пробег 16 763 км • Дилер • Санкт-Петербург

Приводные ремни и шкивы - Проверка; Масло и масляный фильтр ДВС (с предварительной проверкой уровня) - Замена; Система охлаждения ДВС - Проверка; Топливопроводы - Проверка; Свечи зажигания - Замена/проверка (T31/32,J10/11, F15, K12, E11, C11/13, G15, D10, B17); Направление света фар - Проверка; Тормозная система - Проверка (Включая ст. тормоз и вак. усил); Тормозная жидкость - Замена; Ходовая часть и рул. управление - Проверка; Приводные валы - Проверка (Включая карданный вал, если имеется); Педаль тормоза и сцепления, стояночный тормоз - Проверка работы и свободного хода; Система выпуска отработанных газов - Проверка; Шланги ГУР - Проверка; Инспекционный осмотр кузова; Воздушный фильтр ДВС - Замена; Уровни всех технических жидкостей - Проверка (утечек); ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС, СЧИТЫВАНИЕ ОШИБОК .; Защита картера с/у; Техническая мойка; ДОЛИВКА АНТИФРИЗА; Мойка колес; Чистка передних тормозных механизмов; продувка,смазка замков,уплотнителей дверей;

Визит на сервис

8 февраля 2017 • Пробег 17 106 км • Дилер • Санкт-Петербург

Визит на сервис

1 марта 2017 • Пробег 12 821 км • Дилер • Санкт-Петербург

Визит на сервис

7 апреля 2017 • Пробег 18 185 км • Дилер • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

20 ноября 2017 • Пробег 24 345 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

25 декабря 2017 • Пробег 25 291 км • Дилер • Санкт-Петербург

Ходовая часть и рул. управление - Проверка; Диагностическая линия(MAXA);

Прохождение технического осмотра

1 декабря 2019 • Пробег 38 701 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

20 декабря 2019 • Пробег 38 900 км • Дилер • Санкт-Петербург

Комплексная диагностика автомобиля;

Размещение первого объявления на Авито

25 января 2020 • Пробег 40 250 км • Авито • Санкт-Петербург

ДТП

5 октября 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

31 октября 2022 • Пробег 52 479 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта


9 ноября 2022 • Audatex

Оценка авто

2 июля 2025 • Пробег 68 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 68 000 км.



2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

20 ноября 2017 года

Пробег: 24 345 км

1 декабря 2019 года

Пробег: 38 701 км

Действителен: До 2 декабря 2021 года

Номер диагностической карты: 94730011910796

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 3 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 3 декабря 2024 года — 2 декабря 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: ALMERA

Дата производства: 11.2014

Код цвета салона: G - BLACK

Код модели: BRFALGAG15EQAA--CC

Рынок: Europe (LHD)

Кузов: SEDAN

Двигатель: K4M

Комплектация: ACENTA

Тип коробки передач: 4AT

Опции: Привод:2WD;
MANUAL AIR CON;
OUTSIDE MIRROR HEATER;
CUPHOLDERS+RUBBERMAT+CIGERLIGHTER;
REAR CENTER HEAD REST;
KEY LESS ENTRY+CENTER DOOR LOCKING;
DRIVERS SEAT BACK POCKET



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.