



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 27 мая 2025 года

Skoda RAPID, 2015

VIN: XW8AT2NH2FK123516

Госномер: T172PY178

Номер кузова:

XW8AT2NH2FK123516

Номер двигателя: F63663

Номер ПТС: 400A548516

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7837093488

Год выпуска: 2015

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 390 см³

Мощность: 122 л.с.

Последний пробег: 358 412 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

i Не продавался на Авито

i 20 записей в истории эксплуатации

i Пробег — 358 412 км

i 1 техосмотр

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 27.05.2025 20:36. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Сведения актуальны на 11.04.2025 23:57. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения о владельцах можно проверить на сайте ГИБДД.

Период владения: 24 апреля 2015 — н.в.

Срок владения: 10 лет 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Волгоградская область

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

22 июля 2017 года в 20:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 4

13 августа 2018 года в 08:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Skoda RAPID — автомобиль из отчёта

Повреждения

передний бампер, передний номерной знак,
рамка переднего номерного знака

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Volkswagen Caravelle — другой участник

Повреждения

задний бампер

задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

22 февраля 2019 года в 14:54

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Skoda RAPID — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Polo — другой участник

Повреждения


Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

2 февраля 2018 года

Стоимость ремонта: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 20 000 – 30 000 ₽

Общая стоимость: 30 000 – 40 000 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Крышка зеркала наружная левая окраска новая деталь

Защита накладка дверь передняя левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Замена

Дверь передняя левая

Дверь передняя левая - снятие/установка

Защита накладка дверь передняя левая

Дверь передняя левая - замена (снята)

Зеркало наружное левое

Дверь передняя левая подогнать

Крышка зеркала наружная левая

Стекло наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

Стекло зеркала левое

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Фара левая - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Крыло переднее левое - снятие/установка

18 ноября 2019 года

Стоимость ремонта: 10 000 – 20 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 10 000 – 20 000 ₽

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Замена

Облицовка бампера задняя

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Облицовка бампера задняя - заменить

Крепление датчика/ковша заднего - приклеить

Покрытие бампера заднего сверлить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

(GFS) Управляемая функция

Мера безопасности высоковольтной системы

31 декабря 2019 года

Стоимость ремонта: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 30 000 – 40 000 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать

Поперечина задка отремонтировать

Боковина отремонтировать

Панель крепления фонаря задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний карем. окраска <50%

Боковина правая ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Замена

Облицовка бампера задняя

Гаситель удара задний

Крепление планки бампера заднего

Кронштейн датчика задний левый

Кронштейн датчика задний правый

Кронштейн датчика задний

Пленка боковина задняя правая

Плѐнка боковины правой наклеить

Пленка боковины левая/правая - наклеить
дополнительная работа

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Облицовка бампера задняя - заменить

Крепление датчика/ковша заднего - приклеить

Покрытие бампера заднего сверлить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Облицовка панели передней верхней снятие/
установка

Уплотнитель двери задка/крышки багажника

Колесо (колеса) заднее - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Мера безопасности высоковольтной системы

Память неисправна считать

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 502 200 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 670 000 — 1 190 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 482 100 — 547 400 ₽

20 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 20 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
24 апреля 2015 — н.в.

Срок владения:
10 лет 2 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Волгоградская область

Первичная регистрация

24 апреля 2015 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Волгоградская область

Визит на сервис

15 ноября 2016 • Пробег 65 923 км • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

26 декабря 2016 • Пробег 72 956 км • Дилер • Санкт-Петербург

Сетка защитная в бампер - установка, Воздушный фильтр снять/установить, Свеча зажигания с/у, Салонный фильтр снять/установить, Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла)

Визит на сервис

27 января 2017 • Пробег 74 952 км • Дилер • Санкт-Петербург

Визит на сервис

16 марта 2017 • Пробег 80 643 км • Дилер • Санкт-Петербург

ДТП

22 июля 2017 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

2 февраля 2018 • Пробег 113 820 км • Audatex

ДТП

13 августа 2018 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

22 февраля 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

14 марта 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

19 мая 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Визит на сервис

3 июня 2019

СТО ЕвроАвто

Пробег 212 993 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Диагностика ходовой легковой кроссовер (бесплатно – при устранении обнаруженных неисправностей)

Расчет стоимости ремонта

18 ноября 2019 • Пробег 252 234 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

31 декабря 2019 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

7 января 2020 • Audatex

Визит на сервис

22 января 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 316 035 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Диагностика двигателя (предварительное сканирование электронных компонентов)
- Опора двигателя - Замена
- Датчик ABS передний правый - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Опора двигателя правая
- Датчик ABS передний правый

Визит на сервис

1 февраля 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 316 867 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Диагностика системы ABS (с осмотром на подъемнике)
- Подшипник передней ступицы правый - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Ступица передняя

Прохождение технического осмотра

27 апреля 2021

Данные о техосмотре

Пробег 326 456 км



ДТП


7 октября 2021 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Расчет стоимости ремонта

14 октября 2021 • Пробег 358 412 км • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 358 412 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

27 апреля 2021 года

Пробег: 326 456 км

Действителен: До 27 апреля 2023 года

Номер диагностической карты: 079421052100046

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 124 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Rapid

Дата производства: 03.03.2015

Модельный год: 2015

Период производства: 2013 - 2022

Двигатель: САХА

Диапазон номеров двигателя: 63663

Двигатель: 1400CC / 122hp / 90kW TSI

Тип коробки передач: QHF(7A)

Код цвета салона: ET



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.