




Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 26 сентября 2025 года

# Mazda 3, 2014



13 апреля 2025 года

**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 23 фотографии автомобиля**

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: JMZBM42Z531188277

Госномер: C252BH198

Номер кузова:

JMZBM42Z531188277

Номер двигателя: Z6B50574

Номер ПТС: 78XA366323

Тип ПТС: Бумажный дубликат

Номер СТС: 9958562730

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Серо-коричневый

Объём двигателя: 1598 см<sup>3</sup>

Мощность: 105 л.с.

Последний пробег: 187 000 км

Предыдущие госномера:  
T049BC178, T049BC17

## Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

## Прочее

- i 3 владельца по ПТС
- i 2 объявления на Авито
- i 2 раза участвовал в аукционе Авито Авто
- i 26 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 187 000 км
- i 2 техосмотра
- i Есть таможенная декларация

## Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

## ✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

## ✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

## ✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 26.09.2025 12:35. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

## i 3 владельца по ПТС

### 1-й владелец

Период владения: 23 декабря 2014 — 25 февраля 2023

Срок владения: 8 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

### 2-й владелец

Период владения: 25 февраля 2023 — 23 июля 2023

Срок владения: 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

### 3-й владелец

Период владения: 23 сентября 2023 — н.в.

Срок владения: 2 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

## ! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**20 декабря 2018 года в 17:00**

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

### Mazda 3 — автомобиль из отчёта

#### Повреждения

передний бампер, передний номерной знак, рамка переднего номерного знака, решетка радиатора, капот, накладка решетки радиатора, передний пыльник

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## KIA Picanto — другой участник

### Повреждения

передний бампер


левое переднее крыло

левый передний лоцер

левая передняя дверь

левое переднее колесо

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

9 июня 2023 года в 09:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

### Mazda 3 — автомобиль из отчёта

#### Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь


Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## Nissan Qashgai — другой участник

### Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь


Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## **! Есть расчёты стоимости ремонта**

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

**16 января 2019 года**

Стоимость ремонта: 75 000 – 100 000 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 75 000 – 100 000 ₽

### **Ремонт**

Капот отремонтировать

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Капитальный ремонт окраска

### **Окраска поверхности**

Крышка фарочистителя левая поверхность окраска

Кронштейн крепления бампера покраска внутренней детали

Крышка фарочистителя правая поверхность окраска

### **Окраска новой детали**

Бампер покраска новой детали

### **Замена**

Рамка номерного знака передняя

Болт

Бампер передний

Молдинг средний бампера передний

Кронштейн бампера нижний правый

Накладка правого бампера переднего

Накладка в решетку радиатора

Эмблема изготовителя

Облицовка бампера правая

Панель передка внутренняя верхняя

Крышка правого бампера

Экран передний моторного отсека

Решётка бампера передняя

Воздухоотражатель передний правый

Крепёж бампера передний смещение отдел детали

Заклепки 4 штуки

Болт

Клипса

Зажим крепежный

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Молдинг средний бампера передний с установкой

Защита двигателя - снятие/установка

Бампер передний - заменить

Балка бампера передняя - снятие/установка

Решетка радиатора - заменить

Капот - снятие/установка

Щиток передний верхний - снятие/установка

Шумоизоляция капота - снятие/установка

Обтекатель передний правый нижний - снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

**29 марта 2019 года**

Стоимость ремонта: 75 000 – 100 000 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 75 000 – 100 000 ₽

### **Ремонт**

Капот отремонтировать

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Капот ремонт окраска <50%

### **Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)**

Бампер покраска новой детали

### **Замена**

Рамка номерного знака передняя

Решётка бампера передняя

Бампер передний

Накладка бампера переднего наружная средняя

Кронштейн бампера нижний правый

Молдинг средний бампера передний

Накладка в решетку радиатора

Накладка правого бампера переднего

Облицовка бампера правая

Эмблема изготовителя

Кронштейн крепления бампера передний

Крепление противотуманной фары правой

Крепление решётки бампера переднее

Панель передка внутренняя верхняя

Крышка правого бампера

Экран передний моторного отсека

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Молдинг средний бампера передний с установкой

Защита двигателя - снятие/установка

Бампер передний - заменить

Капот - снятие/установка

Балка бампера передняя - снятие/установка

Шумоизоляция капота - снятие/установка

Решетка радиатора - заменить

Форсунка/и стеклоомывателя - снятие/установка

Щиток передний верхний - снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

19 сентября 2022 года

Стоимость ремонта: 10 000 – 20 000 ₽

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 10 000 – 20 000 ₽

#### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

#### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний - снятие/установка

Отражатель левый бампера задний снятие/установка

Светоотражатель правый бампера задний снятие/установка

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

#### ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

#### Получено в 2018 году

Сумма: 78 370 ₽

#### ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

#### Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

#### ✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

#### ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

#### ✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

#### ✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

## ✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

## 📌 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

**3 сентября 2023 года**

Цена: 1 050 000 ₽ ↓ 100 000 ₽

Пробег: 160 050 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте

[Посмотреть ещё 10 фото на сайте](#)

### Описание

Птс оригинал

Два ключа с меткой.

Кнопка Старт-Стоп

Сервисная книжка.

Есть крашенные элементы (крыло и две двери) навесное ничего критичного.

Автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии,б...

[Читать полное описание на сайте](#)

### История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
3 сентября 2023 13:43	1 150 000 ₽	160 050 км
3 сентября 2023 13:44	Не менялась	Не менялся
3 сентября 2023 13:48	Не менялась	Не менялся
5 сентября 2023	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

**13 апреля 2025 года**

Цена: 1 050 000 ₽ **↓ 50 000 ₽**

Пробег: 180 000 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте

#### Описание

Mazda 2014 года, я третий владелец, машина стоит на мне. Владею более 1,5 лет. Запуск с кнопки, климат-контроль, мульти руль, 17 колеса, наличие bluetooth спасает от отсутствия вялой мультимедиа.

Техн...

[Читать полное описание на сайте](#)

#### История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
13 апреля 2025 21:06	1 100 000 ₽	180 000 км
13 апреля 2025 21:06	Не менялась	Не менялся
13 апреля 2025 21:06	Не менялась	Не менялся
13 апреля 2025 21:44	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

## **i 2 раза участвовал в аукционе Авито Авто**

Если предыдущий владелец договорился с покупателем о цене, результат сделки будет «Выкуплен».

### **22 апреля 2025 года**

Пробег: 180 000 км

Регион: Санкт-Петербург

Результат: Не выкуплен

### **17 апреля 2025 года**

Пробег: 180 000 км

Регион: Санкт-Петербург

Результат: Не выкуплен

Уникальные данные

## **Авито Оценка — 962 600 ₽**

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 949 000 — 1 650 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 895 200 — 1 039 600 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

## 26 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 26 событий и 3 владельца.



Посмотреть историю на сайте

### Таможенные сведения

12 ноября 2014 • Пробег 0 км • Данные о таможенном оформлении

### 1 владелец

Период владения:

23 декабря 2014 — 25 февраля 2023

Срок владения:

8 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

### Первичная регистрация

23 декабря 2014 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

### Прохождение технического осмотра

19 декабря 2017 • Пробег 49 602 км • Данные о техосмотре

### ДТП

20 декабря 2018 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

### Расчет стоимости ремонта

16 января 2019 • Audatex

### Расчет стоимости ремонта

29 марта 2019 • Пробег 72 084 км • Audatex

### Визит на сервис

21 ноября 2020 • Пробег 108 533 км • Дилер • Санкт-Петербург

замена масла по акции Евгения

---

### Визит на сервис

22 мая 2021 • Пробег 117 309 км • Дилер • Санкт-Петербург

замена масла двс по акции

---

### Визит на сервис

6 июня 2021 • Пробег 118 327 км • Дилер • Санкт-Петербург

диагностика кондиционера

---

### Визит на сервис

6 октября 2021 • Пробег 125 867 км • Дилер • Санкт-Петербург

замена масла двс по акции

---

#### Визит на сервис

19 марта 2022 • Пробег 135 187 км • Дилер • Санкт-Петербург

масло двс защиты нет

---

#### Визит на сервис

12 августа 2022 • Пробег 143 341 км • Дилер • Санкт-Петербург

Масло моторное и масляный фильтр ДВС - Замена

---

#### Расчет стоимости ремонта

19 сентября 2022 • Пробег 145 142 км • Audatex

#### Расчет стоимости ремонта

20 сентября 2022 • Пробег 145 142 км • Audatex

#### Продажа

22 февраля 2023 • Пробег 150 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

#### Прохождение технического осмотра

24 февраля 2023

Данные о техосмотре

Пробег 150 000 км



#### 2 владелец

Период владения:

25 февраля 2023 — 23 июля 2023

Срок владения:

5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

#### Смена владельца

25 февраля 2023 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

#### ДТП

9 июня 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

#### Расчет стоимости ремонта

27 июня 2023 • Пробег 159 984 км • Audatex

#### Оценка авто

3 сентября 2023 • Пробег 160 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

#### Размещение первого объявления на Авито

3 сентября 2023 • Пробег 160 050 км • Авито • Санкт-Петербург

#### 3 владелец

Период владения:

23 сентября 2023 — н.в.

Срок владения:

2 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

#### Смена владельца

23 сентября 2023 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

#### Размещение второго объявления на Авито

13 апреля 2025 • Пробег 180 000 км • Авито • Санкт-Петербург

#### Участие в аукционе Авито Авто

17 апреля 2025 • Пробег 180 000 км • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

#### Участие в аукционе Авито Авто


22 апреля 2025 • Пробег 180 000 км • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

#### Оценка авто

24 сентября 2025 • Пробег 187 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 187 000 км.



## 2 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

### 24 февраля 2023 года

Пробег: 150 000 км

Действителен: До 24 февраля 2025 года

Номер диагностической карты: 123991022300236

### 19 декабря 2017 года

Пробег: 49 602 км

## ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 23 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 12 ноября 2014

Цвет: Коричневый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "МАЗДА МОТОР РУС")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Бельгия

## Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: 3

Кузов: SEDAN

Количество дверей: 4-DOOR

Двигатель: GASOLINE

Тип коробки передач: AUTOMATIC TRANSMISSION

Рынок: Europe

Модельный год: 20140924

Модельный год: 2013

Привод: L

Код региона поставки: RU

Цвет кузова: 42S

Модель выпускается с: 07.2013

Опции: TYPE OF BEFORE MINOR CHANGE, SEDAN, 4-DOOR, W/O SUNROOF, GASOLINE, 1600, W/O I-STOP, W/O I-ELOOP, AUTOMATIC TRANSMISSION, 4-SPEED, 2WD, RUSSIA



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.