



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 6 сентября 2025 года

NISSAN MURANO Z51, 2013



29 декабря 2021 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 27 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z8NTANZ51DS018307

Госномер: M427TT62

Номер кузова:

Z8NTANZ51DS018307

Номер двигателя: 130519D

Номер ПТС: 78НТ505721

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9929272404

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серо-синий

Объём двигателя: 3 498 см³

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 188 926 км

Предыдущие госномера:
K957CK69, M436PO69

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Были кузовные ремонты
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 3 владельца по ПТС
- ℹ 1 объявление на Авито
- ℹ 49 записей в истории эксплуатации
- ℹ 4 техосмотра
- ℹ Есть результаты диагностики
- ℹ 2 объявления на других площадках
- ℹ Пробег — 188 926 км
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 06.09.2025 16:55. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 22 ноября 2013 — 8 мая 2018

Срок владения: 4 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тверская область

2-й владелец

Период владения: 8 мая 2018 — 22 января 2022

Срок владения: 3 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тверская область

3-й владелец

Период владения: 25 января 2022 — н.в.

Срок владения: 3 года 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Рязанская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

21 февраля 2016 года в 11:50

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

NISSAN MURANO Z51 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

BMW — другой участник

Повреждения


Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



Honda Accord — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



4 мая 2022 года в 07:45

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

NISSAN MURANO Z51 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Hyundai Creta — другой участник

Повреждения

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

14 августа 2022 года в 22:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

NISSAN MURANO Z51 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

12 сентября 2015 года

Стоимость ремонта: 36 073 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 6 875 ₽

Стоимость механических работ: 7 500 ₽

Стоимость запасных частей: 21 698 ₽

Общая стоимость: 36 073 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать

Нижняя часть крыла задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний ремонт окраска

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний

Бампер задний - заменить снять

Отражатель задний левый

Антигравийная защита задняя левая - снятие/
установка

Однократное подгорание времени

Оба задних фонаря наружных - снятие/установка

Кожух отбортовки колеса задний левый снятие/
установка

Бампер задний - снятие/установка

6 марта 2016 года

Стоимость ремонта: 789 010 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 24 750 ₽

Стоимость механических работ: 88 125 ₽

Стоимость запасных частей: 676 135 ₽

Общая стоимость: 789 010 ₽

Ремонт

Порог внутренний левый отремонтировать

Бампер задний отремонтировать

Панель нижняя фара задняя левая отремонтировать

Панель пола задняя в сборе отремонтировать

Поперечина срочно отремонтировать

Поперечный передний панель пола задний
отремонтировать

Колесная арка задняя левая внутренняя
отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонт окраска

Окраска поверхности

Порог внутренний левая окраска внутренних деталей

Панель пола задняя в сборе окраска внутренних деталей

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Усилитель порога внутренний левая окраска
внутренних деталей

Верхняя стойка левая окраска новая деталь

Боковина задняя левая в сборе окраска новая деталь

Колесная арка задняя левая наружная окраска
внутренних деталей

Измерение

Однократное подгорание времени

Транспортное средство в сборе отрегулировать

Схождение переднее регулировка

Схождение заднее - отрегулировать

Развал колёс задний - отрегулировать

Запасная часть для частичной замены

Рама двери левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка крыши

Электронный блок управления подушек
безопасности

Воздуховод правый

Экран передний моторного отсека

Колёсный диск задний левый

Крыло переднее левое - заменить

Бампер передний - заменить (снят)

Усилитель бампера передний снятие/установка

Защита картера двигателя - снятие/установка

Звуковой сигнал - снятие/установка

Дверь передняя левая - заменить
Усилитель внутренний порог левый заменить
Усилитель обивка входной проем задний левый замена
Дверь задняя левая - заменить
Облицовка крыши - снятие/установка
Боковина задняя левая - заменить
Боковое стекло заднее левое - заменить
Арка колеса задняя левая наружная замена
Спинка сиденья передняя левая - снятие/установка
Боковая подушка безопасности левая - снятие/установка
Сиденье переднее левое - снятие/установка
Обивка спинки сиденья передняя левая - снятие/установка
Головная нижняя передняя балка левая - снятие/установка
Электронный блок управления подушек безопасности - снятие/установка
Облицовка щитка приборов нижняя с установкой
Центральная консоль - снятие/установка
Воздушный канал обогрева левый снятие/установка
Накладка системы управления снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Конденсатор - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Шиномонтаж с балансировкой задний левый
Шины снятие/установка дополнительные работы
Форсунка стеклоомывателя правая
Бампер передний
Крепление внутреннее левое бампер передний
Буфер бампера передний
Дверь передняя левая
Боковой поворотник левый
Крыло переднее левое
Молдинг двери передний левый
Дверь задняя левая
Шарнир в дверь задний левый

Шарнир нижний дверь задняя левая
Усилитель порога внутренний
Накладка порога задняя левая
Декоративный молдинг левый планка нижняя
Боковина задняя левая в сборе
Брызговик задний левый
Боковое стекло левое
Комплект клея бокового стекла левого
Крепёж бокового стекла левый нижний
Лючок топливного бака
Колесная арка задняя левая наружная
Усилитель нижний кронштейна/арки задний левый
Конденсатор
Набивка спинки передней левой
Обивка спинки передняя левая
Боковая нижняя панель бампера левая
Система боковых нижних подушек безопасности левая заменить
Датчик боковой нижней подушки безопасности левый
Головная наружная панель передняя левая
Верхняя стойка наружная левая - заменить
Автомобиль на стапель - установить
Ковровое покрытие полностью снятие/установка
Релинг крыши левый - снятие/установка
Молдинг левый крыши снятие/установка
Боковая облицовка грузового отсека правая нижняя снятие/установка
Антигравийная защита задняя левая - снятие/установка
Обивка заднего багажника снятие/установка
Облицовка багажника передняя с установкой
Вещевой ящик правый снятие/установка
Крышка багажника - снятие/установка
Заливная горловина / шланг - снятие/установка
Сиденье переднее правое - снятие/установка

26 июня 2022 года

Стоимость ремонта: 9 005 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 031 ₽

Стоимость механических работ: 1 974 ₽

Общая стоимость: 9 005 ₽

Окраска поверхности

Бампер покраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Однократное подгорание времени	Форсунка омывателя капота передняя левая - снятие/установка
Подкрылок передний левый - снятие/установка	Форсунка омывателя капота передняя правая - снятие/установка
Подкрылок передний правый - снятие/установка	Лючок топливного бака - снятие/установка
Противотуманная фара передняя левая - снятие/установка	Колесо переднее левое - снятие/установка
Противотуманная фара передняя правая - снятие/установка	Колесо переднее правое - снятие/установка
Передний спойлер в сборе снятие/установка	Рамка номерного знака снять/установить
Номерной знак передний - снятие/установка	

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.



Заказать
выездную
диагностику

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.

Осмотр от 1 мая 2024 года

Источник: Fit Service

Пробег: 168 714 км

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Летняя резина 80%

Передние тормозные колодки 70%

Задние тормозные диски 100%

Передние тормозные диски 100%

Задние тормозные колодки 70%

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике


Осмотр от 21 мая 2024 года

Источник: Fit Service

Пробег: 169 202 км

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система



Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике


Осмотр от 16 августа 2024 года

Источник: Fit Service

Пробег: 175 993 км

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система



Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

27 декабря 2021 года

Цена: 1 150 000 ₽ **↓ 45 000 ₽**

Пробег: 110 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Заречье



[Посмотреть ещё 20 фото на сайте](#)

Описание

В продаже автомобиль от компании АО АВТОДОМ, официальный дилер (BMW, MINI, BMW i, BMW Motorrad)

Все наши автомобили на площадке АО АВТОДОМ МКАД 51 вы можете посмотреть, нажав на ссылку [ПРОДАВЕЦ АВТО...](#)

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
27 декабря 2021 20:18	1 195 000 ₽	110 000 км



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

29 декабря 2021
20:19

Не менялась

Не менялся

30 декабря 2021
19:21

1 190 000 ₽ ↓ 5 000 ₽

Не менялся

4 января 2022
17:34

1 170 000 ₽ ↓ 20 000 ₽

Не менялся

2 объявления на других площадках

27 декабря 2021 года

Цена: 1 195 000 ₽

Пробег: 110 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

28 декабря 2021 года

Цена: 1 195 000 ₽

Пробег: 110 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 083 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 839 000 — 1 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 986 000 — 1 202 700 ₽

49 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 49 событий и 3 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

22 ноября 2013 — 8 мая 2018

Срок владения:

4 года 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тверская область

Первичная регистрация

22 ноября 2013 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Тверская область

Регламентное ТО

16 августа 2015 • Пробег 28 777 км • Дилер • Тверь

Расчет стоимости ремонта

12 сентября 2015 • Audatex

Кузовной ремонт

7 октября 2015 • Пробег 28 935 км • Дилер • Тверь

ДТП

21 февраля 2016 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Расчет стоимости ремонта

6 марта 2016 • Audatex

Текущий ремонт

28 мая 2016 • Пробег 36 182 км • Дилер • Тверь

Кузовной ремонт

28 мая 2016 • Пробег 36 182 км • Дилер • Тверь

Регламентное ТО

2 августа 2016 • Пробег 41 289 км • Дилер • Тверь

Прохождение технического осмотра

10 ноября 2016 • Пробег 45 500 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

18 июня 2017 • Пробег 54 100 км • Дилер • Тверь

Регламентное ТО

17 июля 2017 • Пробег 54 446 км • Дилер • Тверь

Текущий ремонт

29 октября 2017 • Пробег 60 541 км • Дилер • Тверь

Текущий ремонт

25 ноября 2017 • Пробег 62 235 км • Дилер • Тверь

Текущий ремонт

20 апреля 2018 • Пробег 65 288 км • Дилер • Тверь

Прохождение технического осмотра

28 апреля 2018 • Пробег 65 727 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

8 мая 2018 — 22 января 2022

Срок владения:

3 года 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тверская область

Смена владельца

8 мая 2018 • Данные о регистрации • Тверская область

Регламентное ТО

17 июня 2018 • Пробег 67 295 км • Дилер • Тверь

Текущий ремонт

27 октября 2018 • Пробег 70 027 км • Дилер • Тверь

Регламентное ТО

18 июня 2019 • Пробег 75 833 км • Дилер • Тверь

Текущий ремонт

27 октября 2019 • Пробег 76 985 км • Дилер • Тверь

Прохождение технического осмотра

30 апреля 2020 • Пробег 84 200 км • Данные о техосмотре

Регламентное ТО

14 июня 2020 • Пробег 85 162 км • Дилер • Тверь

- **Текущий ремонт**
26 февраля 2021 • Пробег 96 278 км • Дилер • Тверь
- **Текущий ремонт**
8 марта 2021 • Пробег 96 873 км • Дилер • Тверь
- **Текущий ремонт**
7 мая 2021 • Пробег 99 094 км • Дилер • Тверь
- **Текущий ремонт**
8 июня 2021 • Пробег 100 320 км • Дилер • Тверь
- **Текущий ремонт**
22 сентября 2021 • Пробег 105 083 км • Дилер • Тверь
- **Текущий ремонт**
19 декабря 2021 • Пробег 108 500 км • Дилер • Тверь
- **Регистрационное действие: Получение регистрационного номера**
21 декабря 2021 • Данные о регистрации • Тверская область
- **Размещение первого объявления на других площадках**
27 декабря 2021 • Пробег 110 000 км • Объявления на других площадках • Москва
- **Размещение первого объявления на Авито**
27 декабря 2021 • Пробег 110 000 км • Авито • Московская область, Заречье
- **Размещение второго объявления на других площадках**
28 декабря 2021 • Пробег 110 000 км • Объявления на других площадках • Москва
- **Прохождение технического осмотра**
24 января 2022
Данные о техосмотре
Пробег 109 605 км
- **3 владелец**
Период владения:
25 января 2022 — н.в.
Срок владения:
3 года 8 месяцев
Тип владельца:
Физическое лицо
Место регистрации:
Рязанская область



Смена владельца

25 января 2022 • Данные о регистрации • Рязанская область

ДТП

4 мая 2022 • Данные о ДТП • Рязанская область

Расчет стоимости ремонта

26 июня 2022 • Пробег 120 433 км • Audatex

ДТП

14 августа 2022 • Данные о ДТП • Рязанская область

Расчет стоимости ремонта

10 сентября 2022 • Пробег 130 532 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

28 сентября 2022 • Пробег 131 958 км • Audatex

ДТП

14 апреля 2023 • Данные о ДТП • Москва

Визит на сервис

1 мая 2024

Fit Service

Пробег 168 714 км • Рязань

Выполненные работы:

- Кондиционер (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы, мелкокоммерческий транспорт) R134- заправка

F!TSERVICE

Диагностический осмотр

1 мая 2024 • Пробег 168 714 км • Данные о диагностиках

Визит на сервис

21 мая 2024

Fit Service

Пробег 169 202 км • Москва

Выполненные работы:

- Масло и масляный фильтр двигателя - замена
- Жидкость охлаждающая - проверка/доведение до уровня
- Диагностика ходовой части
- Диагностика системы кондиционирования - проверка работы, давления хладагента, наличия утечек

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное синтетическое 5 литров

F!TSERVICE

- Фильтр масляный
- Антифриз, готовый раствор 1 литр

Рекомендации:

- Радиатор кондиционирования (конденсор) очистить
- Труба задняя часть/глушитель - ремонт
- Лампа ближнего света левой фары заменить
- Лампа ближнего света правой фары заменить
- Лампа передней правой противотуманной фары заменить

● **Диагностический осмотр**

21 мая 2024 • Пробег 169 202 км • Данные о диагностиках

● **Визит на сервис**

14 августа 2024

Fit Service

Пробег 175 993 км • Сочи

F!TSERVICE

Выполненные работы:

- Диски тормозные передней оси (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточка
- Диски тормозные задней оси (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточка
- Направляющие передних суппортов - обслуживание
- Направляющие задних суппортов - обслуживание
- Жидкость тормозная - замена (аппаратная/механическая)
- Суппорт заднего тормоза левого - разборка и сборка
- Диагностика ходовой части

Затраченные материалы и запчасти:

- Колодки тормозные дисковые
- Смазка для тормозной системы
- Колодки тормозные дисковые
- Смазка для тормозной системы
- Смазка для тормозной системы
- Ремкомплект направляющих тормозного суппорта
- Смазка для тормозной системы
- Жидкость тормозная
- Ремкомплект тормозного суппорта
- Очиститель многоцелевой

● **Диагностический осмотр**

16 августа 2024 • Пробег 175 993 км • Данные о диагностиках

● **Визит на сервис**

30 марта 2025

Fit Service

Пробег 188 926 км • Рязань

F!TSERVICE

Выполненные работы:

- Масло и масляный фильтр двигателя - замена

Затраченные материалы и запчасти:


- Масло моторное синтетическое литраж
- Фильтр масляный

Диагностический осмотр

30 марта 2025 • Пробег 188 926 км • Данные о диагностиках

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 188 926 км.



4 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

24 января 2022 года

Пробег: 109 605 км

Действителен: До 24 января 2024 года

Номер диагностической карты: 097581012200099

10 ноября 2016 года

Пробег: 45 500 км

28 апреля 2018 года

Пробег: 65 727 км

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 98 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 17 февраля 2025 года — 16 февраля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 12 апреля 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: Было выявлено, что из-за ошибки, допущенной в производственном процессе поставщика, при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя прилагалось чрезмерно высокое давление. В результате, существует вероятность повреждения патрубка, что может привести к отделению патрубка и утечке рабочей жидкости из системы рулевого усилителя. Если эксплуатация автомобиля с данной неисправностью будет продолжена, то усилие, прикладываемое для поворота рулевого колеса, возрастет, а в наихудшем случае дальнейшая утечка жидкости не исключает риск возникновения возгорания в результате контакта рабочей жидкости с горячими деталями в моторном отсеке

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет произведена замена патрубка высокого давления рулевого усилителя



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: MURANO

Дата производства: 07.2013

Код цвета салона: G - BLACK

Код модели: TLJNLWWZ51EQB--B-A

Рынок: Europe (LHD)



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.