



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 4 мая 2025 года

Renault KAPTUR, 2017

VIN: X7LASREA757334416

Госномер: O054XK777

Номер кузова:

X7LASREA757334416

Номер двигателя: P005327

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Оранжевый черный

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 114 л.с.

Последний пробег: 168 190 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 11 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 168 190 км
- ℹ 1 техосмотр
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 04.05.2025 11:16. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 1 мая 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

4 июня 2017 года в 10:00

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Renault KAPTUR — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ПАЗ — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



11 августа 2023 года в 14:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Renault KAPTUR — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера


Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Nissan X-Trail — другой участник

Повреждения


Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Honda Partner — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть рамы

Левая задняя часть рамы

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

6 мая 2024 года

Стоимость ремонта: 188 998 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 24 516 ₽

Стоимость механических работ: 5 551 ₽

Стоимость запасных частей: 158 931 ₽

Общая стоимость: 188 998 ₽

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Замена

Бампер передний

Капот

Противотуманная фара левая

Противотуманная фара правая

Накладка правой туманной фары левая

Бампер задний

Задний фартук бампера

Защита накладке средняя бампер задний

Крышка багажника

Комплект клея для стекла заднего

Прокладка заднего стекла

Фонарь задний наружный

Расширитель крыла задний левый

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний - замена (снят)

Капот - снятие/установка

Капот - заменить (снят)

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Дополнительно: Парктроник задний

Расширение крыла заднего левого снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Крышка багажника - заменить (снята)

Дополнительно: Крышка багажника - подогнать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крепление левого бампера заднего - снятие/установка

Крепление правого бампера заднего - снятие/установка

19 июня 2024 года

Стоимость ремонта: 389 603 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 32 338 ₽

Стоимость механических работ: 21 021 ₽

Стоимость запасных частей: 335 516 ₽

Общая стоимость: 389 603 ₽

Ремонт

Тягово-сцепное устройство ремонтировать

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Поперечина покраска поверхности

Передний окраска поверхности

Панель задка окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Замена

Бампер передний

Решётка радиатора

Эмблема "Renault"

Капот

Фара левая

Фара правая

Противотуманная фара левая

Противотуманная фара правая

Накладка правой туманной фары левая

Накладка противотуманной фары правая

Поперечина передняя

Передок

Бампер задний

Абсорбер бампера

Защита накладке средняя бампер задний

Панель задка

Крышка багажника

Защита молдинга крышки багажника

Эмблема крышка багажника

Надпись задняя

Комплект клея для стекла заднего

Фонарь задний наружный

Фонарь задний наружный правый

Фонарь задний внутренний левый

Конденсатор кондиционера

Радиатор

Охлаждающая жидкость без номера

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний - замена (снят)

Нижняя защита двигателя - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Капот - снятие/установка

Капот - заменить (снят)

Поперечина передняя - снятие/установка

Передок - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Дополнительно: Парктроник задний

Гаситель удара бампера задний - снятие/установка

Панель задка - снятие/установка

Панель задка - заменить

Крышка багажника - снятие/установка

Крышка багажника - заменить (снята)

Декоративная планка нижняя дверь задка снятие/установка

Дополнительно: Крышка багажника - подогнать

Радиатор - снятие/установка

Электровентилятор - снятие/установка

Конденсатор кондиционера - снятие/установка

Система охлаждения опорожнить/заправить

Кондиционер - опорожнить и заправить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Транспортное средство на напольном стапеле - закрепить

Лючок топливного бака - снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Капота/к обработка полостей

Антигравийная защитная обработка

Панель задняя защита днища

Подготовка для защита днища

Панель задка антикоррозийная защита днища

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 282 645 ₽

Получено в 2018 году

Сумма: 44 595 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 087 800 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 950 000 — 1 780 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 044 300 — 1 218 300 ₽

11 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 11 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

30 апреля 2017 • Дилер • Балашиха

Установка доп. оборудования

30 апреля 2017 • Дилер • Балашиха

Ковры в салон RENAULT Kaptur текстиль оранжевые 2D (ориг.), Сирена не автономная SP 1-2, Упор капота Пневмогидравлический RENAULT Kaptur 2016-..., Сетка тюнинг черная, Подкрылок RENAULT Kaptur задний левый (ориг.), Ковры в салон RENAULT Kaptur резина (ориг.), Аварийный комплект RENAULT Авто-леди (ориг.), Ковер в багажник RENAULT Kaptur 4X2 (ориг.), Подкрылок RENAULT Kaptur задний правый (ориг.), Автосигнализация SCHER-KHAN Logicar 6i турботаймер с обратной связью с автозапуском + CAN модуль, Сетка багажника RENAULT Kaptur синт (ориг.), Видеорегистратор DVR-HD 540 (ориг.), Система безопасной парковки AVILINE MP-216LED-F4BU сенсоров 4 черный (ориг.), Шторка RENAULT Kaptur заднего стекла (ориг.), Шторки RENAULT Kaptur на стекла 4 шт. синт к-т (ориг.), Накладки RENAULT Kaptur на задний бампер (ориг.), Накладки порогов RENAULT Kaptur (ориг.)

Период владения:

1 мая 2017 — н.в.

Срок владения:

8 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

1 мая 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

ДТП

4 июня 2017 • Данные о ДТП • Московская область

Регламентное ТО

6 января 2018 • Дилер

ТО-1 15 000 км, Защита ДВС - с/у, АКЦИЯ Антибактериальная обработка системы кондиционирования

Регламентное ТО

5 июля 2018 • Дилер

ТО-2 30 000 км (с заменой свечей), Защита ДВС - с/у, АКЦИЯ Промывка топливных форсунок Renault 4 цилиндра, *АКЦИЯ Промывка дроссельного узла с его адаптацией Renault с разбором воздушной систем

Регламентное ТО

14 июня 2019

Дилер
Пробег 40 170 км • москва
то kaptur h4m базовое

Прохождение технического осмотра

7 июня 2021

Данные о техосмотре
Пробег 93 000 км

Техосмотр Экосмотр

ДТП

11 августа 2023 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта


6 мая 2024 • Пробег 168 190 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

19 июня 2024 • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 168 190 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

7 июня 2021 года

Пробег: 93 000 км

Действителен: До 7 июня 2023 года

Номер диагностической карты: 092891022100610

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 20 декабря 2019 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "МОСКВИЧ"

Причины отзыва: Возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.

Работы и рекомендации: В качестве превентивной меры, производится переустановка петли замка капота, а также смена замка капота.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Captur Kaptur (HNA)

Код модели: Captur Kaptur (HNA)

Модельный год: 01 2017

Тип автомобиля: H5JA

Двигатель: H4M429

Диапазон номеров двигателя: P005327

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: H5JA;

Заводской номер автомобиля: H019776;

Тип двигателя: H4M;

Тип и индекс двигателя: H4M429;

Заводской номер двигателя: P005327;

Тип коробки передач: DK0;

Тип и индекс коробки передач: DK0002;

Заводской номер коробки передач: EMH0DA6;

Уровень комплектации: EA3;

Дополнение к комплектации: SAN913;

Дополнение ограниченной серии: ENPB01;

Размещение рулевого колеса: Левостороннее;

Климатический пояс: Холодный климат;

Цветовая гамма салона: HARM01;

АБС: Да;

Тип системы кондиционирования воздуха: Автоматическая система кондиционирования воздуха;

Задний бампер: BCAR02;

Технические и законодательные требования страны: TLRP21;

Типы радио: RAD14D;

Заводской номер автомобиля: H;

Передний подлокотник: С передним подлокотником;

Дополнительное обозначение: RENAULT;

Система помощи при запуске двигателя: ADFR-Помощь при запуске холодного двигателя;

Тип боковой подушки безопасности: Передняя боковая подушка безопасности;

Тип коробки передач/количество передач: Бесступенчатая трансмиссия;

Вид топлива или энергии: Бензин;

Система стабилизации траектории движения: ESPHSA - Система стабилизации траектории с функцией помощи при трогании на уклоне;

Датчик слепых зон: SDANGM — Без датчика слепых зон;

Нормы выбросов: E05C;

Система снижения токсичности ОГ: SSPREM;

Управление расходом энергии: SSESМ;

Тип включения стеклоочистителя: ALEVA — С автоматическим включением стеклоочистителя и автоматическим включением наружного освещения;

Функция экстренного вызова и помощи: SSCALL - Без экстренного вызова и помощи;

Насос усилителя рулевого управления в сборе: GEP01 - С насосом в сборе тип 1;

Обивка сиденья: Велюр;

Интеллектуальная система парковки: ITPK3 - Задние датчики и задняя видеокамера;

Тип колесного диска: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски;

Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVAREL - Только электрическое управление;

Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVCIPE - Для водителя - импульсный режим / для пассажира - только электропривод;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой;
Ходовые качества: 4x2;
Уровень системы навигации: NAV0G2;
Количество оттенков: 2TON - Два оттенка;
Дополнительные фары: PROJA2 - Противотуманный фонарь 02;
Ветровое стекло с подогревом: PBCH-С ветровым стеклом с подогревом;
Защита колесного диска: Да;
Специальные функции колес: RDIF09;
Запасное колесо: RSNORM;
Тип наружных зеркал заднего вида: RET02 - Наружные зеркала заднего вида 02;
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RETC;
Регулятор скорости движения: Система регулирования скорости RV;
Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья;
Блок управления трансмиссией (TCU): SSTCU;
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP03C;
Погружной подогреватель двигателя: СТНAB1 - Плавкий предохранитель салона No. 1;
Тонировка стекол: VSTLAR - Темная тонировка сбоку и сзади;
Противоугонные устройства: ALAR01 - Сигнализация No. 1
DRIVER'S SEAT BELT REMINDER WARNING;
CONTEXT CRITERION;
CARD MODEL RANGE;
AIRBAG WITH DEACTIVATOR;
COMMERCIAL VERSION;
WITHOUT STRIPPING;
3 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT;
ANTI-GRIT PROTECTION KIT;
EXTREME COLD CLIMATE;
INTERIOR STYLING 01;
CANNE THERMIQUE HABITACLE 01;
WITHOUT ADDITIONAL FOR VERSION ADAPTATION;
SEAT RE-UPHOLSTERY FABRIC NO 02;
LEFT-HAND DRIVE;
CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING;
APPROVAL REGULATION 04;
BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER;
WITH MODE ECO;
17 ALUMINIUM WHEELS;
SEAT WITH ISOFIX;
WITHOUT SERVICE REDUCTION FUNCTION;
FOG HEADLIGHTS 02;
WITHOUT BLIND SPOT SENSOR;
POWER ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY TYPE 1;
SEAT WITH HEATING;
DOCUMENTATION PHASE 1;
COLD START ASSISTANCE;
NO SAFETY DEVICE;
STANDARD SPARE WHEEL;
EURO 5 OBD IUPR EXPORT;
DRIVER'S + PASSENGER'S FRONT AIRBAG;
PETROL;
NIVEAU DE MOTORISATION JA;
SOP03C - DOOR OPENING/CLOSING SYSTEM 433 MHZ NORMAL;
FRONT ARM REST;
STANDARD TYRE;
EA3 EQUIPMENT LEVEL;
DOOR MIRRORS 02;
NAVIGATION AID 2 LEVEL 0;
WHEEL DISC PROTECTOR;
TYPE OF GAS R134A;
ELECTRIC DOOR LOCKING;
REAR SENSORS + REAR CAMERA;

CENTRE REAR SEAT BELTS 3 PERSONS;
TWO COLOURS (BICOLOUR);
ELECTRIC REAR WINDOW;
ONE-TOUCH DRIVER'S WINDOW AND ELECTRIC PASSENGER'S WINDOW;
NO EXTERIOR FUEL FILTER;
BODY COLOUR DOOR MIRRORS;
RAISED ROAD TYPE;
DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS;
LIGHTS + AUTOMATIC WIPER;
R87 GOM FOR XHA FAMILY;
XHA FAMILY;
STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE;
COLOUR 2: METALLIC GREY;
TECH-LEGISL RP21;
COLOUR 1: ARIZONA ORANGE;
WITH GEAR CHANGE INDICATOR;
RAIN FORD AND RIVER KIT;
DUST KIT;
WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION;
STANDARD MAPS;
WITHOUT TMC SERVICE;
REAR SEATS AIR DUCT;
WITHOUT AHA SERVICE;
ESP HILL START ASSIST;
FRONT SIDE AIRBAG;
SIDE + REAR TINTED WINDOWS;
HEATED REAR SCREEN;
HEATED WINDSHIELD;
WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE;
STANDARD ROOF;
WITHOUT SIDE OBSTACLE DETECTION;
WITHOUT ENERGY SMART MANAGEMENT;
WITHOUT CONN TELEMATICS;
H4M ENGINE;
DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1;
COUNTER UNITS IN KILOMETRES;
REAR BUMPER 02;
MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE;
ORANGE ENZ + BLACK 676;
WITHOUT SMOKING ACCESSORIES;
CLIMATE CONTROL;
WITHOUT ECO CHALLENGE;
WITHOUT ROOF BAR;
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM;
CRUISE CONTROL;
DIFFERENT WHEEL 09;
WITHOUT STOP AND START;
RENAULT BRAND;
WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER;
LEATHER STEERING WHEEL;
EMERGENCY BRAKE ASSIST;
WITHOUT PARTICLE FILTER;
WITHOUT DECANTER FILTRE;
4X2 TRANSMISSION;
FRONT SEAT TYPE 01;
CVT GEARBOX;
RADIO 14D;
FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT;
WITHOUT ADDITIONAL DEFINITION/WITHOUT LIMITED EDITION;
GEOGRAPHICAL COUNTRY RUSSIA

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.