



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 2 июля 2025 года

Skoda OCTAVIA, 2019



При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 137 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XW8AC6NE3KH021582

Госномер: Y182HY18

Номер кузова:

XW8AC6NE3KH021582

Номер двигателя: A21209

Номер ПТС: 59PO741577

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9960906909

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1395 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 127 000 км

Предыдущие госномера:

E110OM51, O832XP47, O832XP47

Недостатки

⚠ В залоге до 12 августа 2032 года

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

⚠ Был в ДТП

Прочее

ℹ 2 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо

ℹ 1 раз участвовал в аукционе Авито Авто

ℹ 36 записей в истории эксплуатации

ℹ 1 техосмотр

ℹ 2 объявления на Авито

ℹ 2 объявления на других площадках

ℹ Пробег — 127 000 км

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Нет сведений о розыске

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

! В залоге до 12 августа 2032 года

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил долг.

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 02.07.2025 12:47.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Дата возникновения залога: 21 августа 2024 года

Дата завершения залога: 12 августа 2032 года

Залогодержатель: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

i 2 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 3 апреля 2019 — 1 июня 2024

Срок владения: 5 лет 2 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: АРВАЛ ООО

2-й владелец

Период владения: 17 августа 2024 — н.в.

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Псковская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

3 апреля 2020 года в 21:00

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Skoda OCTAVIA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Повреждение-переднее и заднее левое колесо...

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

26 октября 2020 года в 17:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Skoda OCTAVIA — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левая передняя часть

Капот

Правое переднее крыло

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Mitsubishi Outlander — другой участник

Повреждения


Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Opel Meriva — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Левая передняя дверь


Левое переднее крыло

Капот

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

13 апреля 2020 года

Стоимость ремонта: 11 340 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 11 340 ₽

Общая стоимость: 11 340 ₽

Ремонт

Колесный диск передний левый ремонтировать

Колёсный диск задний левый ремонтировать

29 октября 2020 года

Стоимость ремонта: 372 323 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 ₽

Стоимость механических работ: 55 ₽

Стоимость запасных частей: 372 263 ₽

Общая стоимость: 372 323 ₽

Ремонт

Замковая панель передняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонтная краска

Окраска поверхности

Крепление нижнее крыло переднее правое окрасить

Окраска новой детали

Облицовка бампера покраска новая деталь

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Схождение передних колес - регулировка

Развал передних колес отрегулировать

Схождение колес задних - отрегулировать

Развал задних колес отрегулировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг правый бампера

Праймер ветрового стекла

Облицовка бампера передняя

Обрезная нить

Направляющая правая бампер передний

Поперечный рычаг подвески передний правый

Цилиндр подъема правый фары/очистителя

Корпус колесного подшипника правый

Эмблема передняя

Амортизатор передний правый

Капот

Колесный диск передний левый

Фара правая в сборе

Колесный диск передний правый

Противотуманная фара правая

Поперечная рулевая тяга правая

Крыло переднее правое

Автономный отопитель в сборе

Крепление нижнее крыло переднее правое

Глушитель приточного воздуха

Подкрылок передний правый

Колёсный диск задний левый

Клей комплект крыла переднего правого

Отопитель - снятие/установка

Лобовое стекло

Облицовка бампера передняя - заменить

Аппликатор

Облицовка бампера спереди просверлить

Очищающий раствор

Крепление датчика/коврика переднего - приклеить

Клей комплект лобового стекла

Покрытие бампера переднего сверлить

Крепление датчика/коврика переднего - приклеить
Капот - снятие/установка
Капот - заменить
Фара передняя правая - замена
Фара - отрегулировать
Крыло переднее правое - снятие/установка
Кронштейн крыла передний правый снятие/
установка
Лобовое стекло - заменить
Оба диска колеса/шины задние - заменить
Амортизационная стойка передняя правая - снятие/
установка
Поперечный рычаг подвески передний правый
нижний - снятие/установка
Амортизатор передний правый - снятие/установка

Ступица передняя правая снятие/установка
Корпус подшипника переднего правого колеса -
замена
Тяга рулевая передняя правая - снятие/установка
Наконечник поперечной рулевой тяги передний
правый снятие/установка
Тормозной диск передний правый - снятие/
установка
Суппорт передний правый отсоединить-закрепить
Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
Дисковое колесо/комплект шин задний левый
(GFS) Управляемая функция
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Балку замка переднюю снять/установить
Хладагент - слить/залить

Антикоррозийная обработка

Кузовные детали антикоррозийная защита
Крыло переднее правое антикоррозионная защита
Крыло переднее правое обработка полостей

16 марта 2023 года

Стоимость ремонта: 42 204 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 001 ₽

Стоимость механических работ: 2 669 ₽

Стоимость запасных частей: 37 534 ₽

Общая стоимость: 42 204 ₽

Ремонт

Облицовка бампера поотремонттировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера передняя ремонтная краска

Окраска новой детали

Датчик парковки передний левый внутренний окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг левый бампера передний

Решетка воздухозаборника передняя - снятие/установка

Молдинг правый бампера

Оба подъемных цилиндра стеклоочистителя

Молдинг средний бампера передний

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Крепление датчика переднего среднего левого

Датчик/и системы парковки передний с установкой

Датчик парковки передний левый внутренний

Крышку буксировочной петли переднюю снять/установить

Цилиндр подъема левый фароочистителя

Цилиндр подъема правый фары/очистителя

Решетка радиатора - снятие/установка

Грунтовка для пластика

Противотуманные фары - обе - снятие/установка

Аппликатор

Покрытие бампера переднего 4 крепления клеить

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **2 объявления на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

26 апреля 2024 года

Цена: 1 890 000 ₽ ↓ 209 000 ₽

Пробег: 125 129 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 20 фото на сайте](#)

Описание

Охранный комплекс Призрак с GPS и управлением с телефона

Керамическое покрытие кузова в марте этого года

Новая летняя резина

Проведена дезинсекция кондиционера

Мойка мотора диэлектриком

Химчистка д...

[Читать полное описание на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
26 апреля 2024 22:11	2 099 000 ₽	125 129 км
27 апреля 2024 22:11	Не менялась	Не менялся
28 апреля 2024 21:11	Не менялась	Не менялся
29 апреля 2024 21:11	2 049 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

7 июня 2024 года

Цена: 1 750 000 ₽ ↓ 220 000 ₽

Пробег: 125 129 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 20 фото на сайте](#)

Описание

Если Вы хотите приобрести автомобиль с пробегом быстро, выгодно и надёжно, то Вам в РОЛЬФ Юго-Восток | Автомобили с пробегом.

Мы предлагаем индивидуальные условия на приобретение автомобиля с пробегом...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
7 июня 2024 18:20	1 970 000 ₽	125 129 км
8 июня 2024 21:22	1 945 000 ₽ ↓ 25 000 ₽	Не менялся
9 июня 2024 21:22	Не менялась	Не менялся
10 июня 2024 22:26	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

i 1 раз участвовал в аукционе Авито Авто

Если предыдущий владелец договорился с покупателем о цене, результат сделки будет «Выкуплен».

21 августа 2024 года

Пробег: 127 000 км

Регион: Мурманская область, Мурманск

Результат: Не выкуплен

i 2 объявления на других площадках**26 апреля 2024 года**

Цена: 2 099 000 ₽

Пробег: 125 129 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

8 июня 2024 года

Цена: 1 945 000 ₽

Пробег: 125 129 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Авито Оценка — 1 506 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 240 000 — 2 397 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 446 000 — 1 641 900 ₽



Посмотреть
историю на
сайте

36 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 36 событий и 2 владельца, в том числе юридическое лицо.

Установка доп. оборудования

26 марта 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ OCTAVIA A7 К-Т,КОВЁР БАГАЖНИКА OCTAVIA A7
РЕЗИНА,НАБОР АВТОМОБИЛИСТА Skoda Базовый

Установка доп. оборудования

26 марта 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Защита ДВС стальная Skoda Octavia A7 (1,4; 1,6; 1.8 TSI MT) ,БРЫЗГОВИКИ
ПЕРЕДНИЕ Octavia A7

Установка доп. оборудования

26 марта 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Установка доп. оборудования

27 марта 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Первая продажа

2 апреля 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Продажа

2 апреля 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

1 владелец

Период владения:

3 апреля 2019 — 1 июня 2024

Срок владения:

5 лет 2 месяца

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Название организации:

АРВАЛ ООО

Первичная регистрация

3 апреля 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

8 октября 2019 • Пробег 15 384 км • Дилер • Санкт-Петербург

Фильтрующий элемент салонного фильтра-с/у, Базовый инспекционный
сервис (вкл. замену моторного масла), Шумоизолирующий кожух снять и
установить, Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить.

Текущий ремонт

9 декабря 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

прочие работы

Сервисное обращение

3 апреля 2020 • Пробег 29 543 км • Партнер Автотеки • Гатчина

ДТП

3 апреля 2020 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Расчет стоимости ремонта

13 апреля 2020 • Audatex

Регламентное ТО

22 апреля 2020 • Пробег 30 879 км • Дилер • St.-Petersburg

Свечи зажигания-с/у, Фильтрующий элемент салонного фильтра-с/у, Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла), Шумоизолирующий кожух снять и установить, Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить., Инспекционный сервис каждые 2 года или 30 000 км

ДТП

26 октября 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

29 октября 2020 • Audatex

Регламентное ТО

11 декабря 2020 • Пробег 45 418 км • Дилер • Санкт-Петербург

Фильтрующий элемент салонного фильтра-с/у, Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла), Шумоизолирующий кожух снять и установить, Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить.

Текущий ремонт

19 мая 2021 • Пробег 56 346 км • Дилер • Санкт-Петербург

2 Тормозной диск передний снять и установить, Ступица с подшипником - с/у, Передняя подвеска проверить., 2 колеса снять/установить

Текущий ремонт

8 ноября 2021 • Пробег 68 270 км • Дилер • Санкт-Петербург

Положить в багажник

Регламентное ТО

15 марта 2022 • Пробег 74 445 км • Дилер • Санкт-Петербург

Фильтрующий элемент салонного фильтра-с/у, Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла), Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить., Слесарные Работы

Текущий ремонт

10 июня 2022 • Пробег 79 622 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Опрессовка и заправка системы кондиционера

Регламентное ТО

13 сентября 2022 • Пробег 89 184 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Инспекционный сервис с заменой масла ., 4 Свеча зажигания заменить, Сервис по замене тормозной жидкости ., Дополнительный объем инспекционного сервиса ., Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить, Салонный фильтр заменить, 4 Колесо снять и установить, 2 Тормозные колодки для передних дисковых тормозов снять и установить, 2 Тормозные колодки для задних дисковых тормозов снять и установить

Прохождение технического осмотра

22 ноября 2022

Данные о техосмотре
Пробег 93 802 км



Расчет стоимости ремонта

16 марта 2023 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

27 мая 2023 • Audatex

Регламентное ТО

31 мая 2023 • Пробег 104 620 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Инспекционный сервис с заменой масла ., Дополнительный объем инспекционного сервиса ., Салонный фильтр заменить, Тормозные диски передние замена

Текущий ремонт

5 июня 2023 • Пробег 105 573 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Замена передних тормозных дисков

Текущий ремонт

23 октября 2023 • Пробег 114 224 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Диагностика автомобиля, Профилактика торм.механизмов

Текущий ремонт

7 декабря 2023 • Пробег 116 886 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции ., Колесо снять и установить, Задний подкрылок снять и установить, Слесарные работы по проверке проводки, Облицовка заднего бампера снять и установить, Центральный жгут проводов отремонтировать

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

5 марта 2024 • Данные о регистрации • Пермский край

Размещение первого объявления на Авито

26 апреля 2024 • Пробег 125 129 км • Авито • Москва

Размещение первого объявления на других площадках

26 апреля 2024 • Объявления на других площадках • Москва

Размещение второго объявления на Авито

7 июня 2024 • Пробег 125 129 км • Авито • Москва

Размещение второго объявления на других площадках

8 июня 2024 • Объявления на других площадках • Москва

Продажа

12 августа 2024 • Пробег 125 129 км • Дилер • Москва

2 владелец

Период владения:

17 августа 2024 — н.в.

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Псковская область

Смена владельца


17 августа 2024 • Данные о регистрации • Псковская область

Участие в аукционе Авито Авто

21 августа 2024 • Пробег 127 000 км • Аукцион Авито Авто • Мурманская область, Мурманск

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 127 000 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

22 ноября 2022 года

Пробег: 93 802 км

Действителен: До 22 ноября 2024 года

Номер диагностической карты: 112601022201705

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 4 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 17 августа 2024 года — 16 августа 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.