



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 23 апреля 2025 года

KIA CARNIVAL, 2021

VIN: XWENE81BBM0000873

Госномер: M080PX790

Номер кузова:

XWENE81BBM0000873

Тип ПТС: Электронный

Номер СТС: 9938398675

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Синий

Объём двигателя: 2 151 см³

Мощность: 198 л.с.

Последний пробег: 120 185 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Пробег — 120 185 км
- ℹ Есть таможенная декларация
- ℹ 21 запись в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ ДТП не найдены
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 23.04.2025 10:49. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 20 октября 2021 — н.в.

Срок владения: 3 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Москва

✓ **ДТП не найдены**

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

16 ноября 2021 года

Стоимость ремонта: 57 610 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 9 398 ₽

Стоимость механических работ: 14 ₽

Стоимость запасных частей: 48 198 ₽

Общая стоимость: 57 610 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Подбор цвета ремонтировать

Дверь задняя левая ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Замена

Дверь задняя левая

Замок двери задний левый

Направляющая в двери задняя левая

Дверь задняя левая - заменить

Петля двери задняя левая снятие/установка
(дополнительные работы)

Направляющая в сдвижная дверь левая с установкой

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Боковая защитная накладка двери задней левой с установкой

Фиксатор замка задний левый - снятие/установка

Релинг крыши левый - снятие/установка

Уплотнитель задний левый - снятие/установка

Фонарь задний левый наружный - снятие/установка

Боковое стекло заднее левое с установкой

Бампер задний - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Направляющая сдвижной двери разобрать/собрать

9 апреля 2022 года

Стоимость ремонта: 95 754 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 700 ₽

Стоимость механических работ: 39 400 ₽

Стоимость запасных частей: 48 654 ₽

Общая стоимость: 95 754 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонтная окраска

Боковина задняя правая ремонтная окраска

Замена

Дверь задняя правая

Дверь задняя правая - заменить

Петля двери задняя правая снятие/установка (дополнительные работы)

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Боковая защита накладка двери задней правой
снятие/установка

Фиксатор замка задней сдвижной двери снятие/
установка

Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Фонарь задний правый наружный - снятие/установка

Стекло боковое заднее правое снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

26 апреля 2022 года

Стоимость ремонта: 10 316 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 110 ₽

Стоимость запасных частей: 10 206 ₽

Общая стоимость: 10 316 ₽

Замена

Акустическая система сдвижной двери задней правой

Электродвигатель сдвижной двери правой стороны снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

21 запись в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 21 событие и 1 владелец.



Посмотреть
историю на
сайте

Таможенные сведения

25 сентября 2021 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

18 октября 2021 • Дилер • Москва

Период владения:

20 октября 2021 — н.в.

Срок владения:

3 года 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Москва

Первичная регистрация

20 октября 2021 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • г. Москва

Расчет стоимости ремонта

16 ноября 2021 • Audatex

Текущий ремонт

23 ноября 2021 • Дилер • Москва

Прочие работы кузовной, Диагностические (дефектовочные) работы

Визит на сервис

24 ноября 2021 • Пробег 3 600 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

9 апреля 2022 • Audatex

Визит на сервис

13 апреля 2022 • Пробег 14 089 км • Дилер

Визит на сервис

22 апреля 2022 • Дилер

Регламентное ТО

22 апреля 2022 • Пробег 14 829 км • Дилер • Москва

Техническое обслуживание, Защита картера С/У

● **Визит на сервис**

26 апреля 2022 • Пробег 15 175 км • Дилер

● **Расчет стоимости ремонта**

26 апреля 2022 • Audatex

● **Визит на сервис**

6 июня 2022 • Дилер

● **Регламентное ТО**

26 сентября 2022 • Пробег 29 753 км • Дилер • Москва

Техническое обслуживание, Защита картера С/У

● **Регламентное ТО**

30 декабря 2022 • Пробег 44 403 км • Дилер • Москва

Воздушный фильтр в сборе - снять/установить, Защита картера С/У, ТО 45 тыс. км.

● **Регламентное ТО**

30 марта 2023 • Пробег 59 992 км • Дилер • Москва

Защита картера С/У, ТО 60 тыс. км.

● **Регламентное ТО**

22 июня 2023 • Пробег 74 671 км • Дилер • Москва

Воздушный фильтр в сборе (дизель) - снять/установить, Антибактериальная обработка кондиционера, Защита картера С/У, ТО 75 тыс. км.

● **Регламентное ТО**

19 сентября 2023 • Пробег 89 863 км • Дилер • Москва

Защита картера С/У, ТО 90 тыс. км.

● **Регламентное ТО**

22 ноября 2023 • Пробег 105 221 км • Дилер • Москва

Воздушный фильтр - снять/установить, ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ - С/У, Техническое обслуживание, Прочие работы

● **Визит на сервис**


30 ноября 2023 • Дилер • Москва

● **Регламентное ТО**

31 января 2024 • Пробег 120 185 км • Дилер • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 120 185 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 73 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 25 сентября 2021

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Россия

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 17 августа 2024 года — 16 августа 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможенное оформление: Отсутствует

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (20.10.2021)

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 1 июня 2023 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КИА РОССИЯ И СНГ"

Причины отзыва: Отсутствует звуковой сигнал начала закрытия сдвижной двери.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах: обновление
программного обеспечения модуля сдвижной дверью.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.