



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 7 апреля 2021 года

Land Rover Range Rover Evoque L551, 2019



22 декабря 2020 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 46 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: SALZA2BNXLH063372

Год выпуска: 2019

Последний пробег: 25 015 км

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть объявление с отметкой «битый»

- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Не найдены сведения о владельцах
- ℹ Пробег — 25 015 км
- ℹ Есть таможенная декларация

- ℹ 8 записей в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах

- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 07.04.2021 14:07. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

ⓘ **Не найдены сведения о владельцах**

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

24 февраля 2020 года в 23:50

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Land Rover Range Rover Evoque L551 — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левая задняя дверь

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

15 января 2021 года

Стоимость ремонта: 300 000 – 400 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 300 000 – 400 000 ₽

Общая стоимость: 300 000 – 400 000 ₽

Замена

Дверь з л

Упл двери з л

Бампер з

Дек накл л бампер з

Облиц л бампер

Молд л бампер з

Облицовка бампер з в

Крепл л бампера

Задний спойлер н

Накладка в бампера з

Боковина з л

К-т клея бок стек л

Подкрылок з л

Постоянная доплата для отдельн

Датчик з вну парктроника с/у (доп раб)

Обивка крыши отсоед-/закреп

Боковина з л - заменить

Дверь з л - заменить

Дверь з л - с/у

Подкрылок з пр - с/у

Бампер з - заменить

Дверь задка с/у

Облицовки панели с/у

Уплотнитель двери задка с/у

М/местн сиденье з в сборе - с/у

Спинка сиденья з л - с/у

Дисковое колесо з л с/у

Дисковое колесо з пр с/у

Антикоррозийная обработка

Антикорр обработка двери з л

Боковина з л провести анткор-обработку

Дверь з ла/к обраб полостей

Боковина з ла/к обраб полостей

Окраска новой детали

Дверь з локраска нов дет эт

Бампер зокраска нов дет

Накладка в бампера зокраска нов дет

Боковина з локраска нов дет эт

19 февраля 2021 года

Стоимость ремонта: 300 000 – 400 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 50 000 – 75 000 ₽

Стоимость запасных частей: 300 000 – 400 000 ₽

Общая стоимость: 300 000 – 400 000 ₽

Замена

Бампер з - заменить

Дверь задка с/у

Облицовки панели с/у

М/местн сиденье з в сборе - с/у

Спинка сиденья з л - с/у

Дисковое колесо з л с/у

Дисковое колесо з пр с/у

Дверь з л

Упл двери з л

Бампер з

Дек накл л бампер з

Облиц л бампер

Молд л бампер з

Кроншт л бампер з

Крепл с л бампер здн

Накладка в бампера з

Каб жгут бампера з

Привод л крышка баг

Пр-тум фонарь з л

Боковина з л

К-т клея бок стек л

Подкрылок з л

Дтч з нар л парковки

Постоянная доплата для отдельн

Датчик з вну парктроника с/у (доп раб)

Обивка крыши отсоед-/закреп

Боковина з л - заменить

Дверь з л - заменить

Дверь з л - с/у

Антикоррозийная обработка

Антикорр обработка двери з л

Боковина з л провести анткор-обработку

Дверь з ла/к обраб полостей

Боковина з ла/к обраб полостей

Ремонт

Крыло п протремонтировать

Дверь п протремонтировать

Подкрылок з нар лотремонтировать

Окраска поверхности

Подкрылок з нар локраска вн дет ст

Окраска новой детали

Дверь з локраска нов дет эт

Бампер зокраска нов дет

Накладка в бампера зокраска нов дет

Боковина з локраска нов дет эт

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло п прремон окраска эт

Дверь п прремон окраска эт

Обл нижн двери з лрем окраска эт

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Панель нижняя двери п пр с/у

Крыло п пр - с/у

Облицовка двери п пр с/у

Фара п пр - с/у

Наклад руч дв пер пр ср с/у

Фара - отрегулировать

Колесный диск п л с/у

Теплозащ панель н с/у

Колесный диск п пр с/у

Дверь п пр - с/у

Стапель переоборудов

Наружное зеркало заднего вида пр - с/у

Т/с на стапель - поставить/снять

Наружная ручка двери п пр - с/у

Бампер п - с/у

Нащельн планка нар стекла двр п пр - с/у

Подкрылок п л п с/у

Стекло окно двери п пр - с/у

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».



2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

22 декабря 2020 года

Цена: 2 868 250 ₽ **↓ 201 150 ₽**

Пробег: 25 010 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 10 фото на сайте](#)

Описание

Номер лота: АЛ 151418/01-19

VIN: SALZA2BNXLH063372

Состояние: вмятины на заднем левом крыле, задней левой двери. Поврежден задний бампер, отсутствует часть.

Записаться на осмотр можно у специалиста...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
22 декабря 2020 13:23	3 069 400 ₽	25 010 км
28 января 2021 15:10	2 868 250 ₽ ↓ 201 150 ₽	Не менялся

В объявлении указано, что автомобиль битый.

6 апреля 2021 года

Цена: 3 943 500 ₽

Пробег: 25 015 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 35 фото на сайте](#)

Описание

- ✓ОДИН СОБСТВЕННИК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО!!!
- ✓СОСТОЯНИЕ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ!!!
- ✓ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ И ДОКУМЕНТОВ!!!
- ✓20% НДС, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ В ЛИЗИНГ!!!
- ✓ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ !!!
- ✓ МУЛЬТИРУЛЬ!...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
6 апреля 2021 17:21	3 943 500 ₽	25 015 км
6 апреля 2021 19:59	Не менялась	Не менялся

8 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 8 событий и 0 владельцев.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

24 ноября 2019 • Данные о таможенном оформлении

Визит на сервис

14 февраля 2020 • Пробег 11 948 км • Дилер

Текущий ремонт

14 февраля 2020 • Пробег 11 948 км • Дилер

Выполненные работы:

- ТО-13000км

Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- Масло мот ED Prof C1 5W-30 разливное

ДТП

24 февраля 2020 • Данные о ДТП • Калужская область

Размещение первого объявления на Авито

22 декабря 2020 • Пробег 25 010 км • Авито • Москва

Расчет стоимости ремонта

15 января 2021 • Пробег 1 234 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта


19 февраля 2021 • Audatex

Размещение второго объявления на Авито

6 апреля 2021 • Пробег 25 015 км • Авито • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 25 015 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 24 ноября 2019

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.