

Посмотреть на сайте

Отчёт от 10 июня 2025 года

Renault KAPTUR, 2017



При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 27 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

VIN: X7LASREA758572737

Госномер: E860XH198

Номер кузова:

X7LASREA758572737 Номер двигателя: P009294 Тип ПТС: Бумажный оригинал Номер СТС: 9922641664

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1598 см³

Мощность: 114 л.с.

Последний пробег: 140 775 км

Предыдущие госномера:

A485AH198

Недостатки

Был в ДТП

Прочее

- 1 2 объявления на Авито
- Пробег 140 775 км
- Попал под отзывную кампанию

Есть расчёты стоимости ремонта

- 17 записей в истории эксплуатации
- 1 техосмотр

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- Залог не найден
- Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- Нет сведений об арбитражных делах
- Не найдены неоплаченные штрафы

- Нет сведений о розыске
- 2 владельца по ПТС
- Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Нет сведений об участии в торгах

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 10.06.2025 19:45. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

2 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 11 марта 2018 — 10 июля 2020

Срок владения: 2 года 4 месяца Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 8 августа 2020 — н.в.

Срок владения: 5 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

• Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

14 августа 2022 года в 12:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Renault KAPTUR — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



• С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

BA3 (lada) Granta (Гранта) — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло


Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



• С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

🕕 Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

24 августа 2022 года

Стоимость ремонта: 177 557 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 17 990 ₽

Стоимость механических работ: 12 810 ₽ Стоимость запасных частей: 146 757 ₽

Общая стоимость: 177 557 ₽

Ремонт

Капот отремонтировать

Крыло переднее правое отремонтировать

Передок ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонтная окраска

Окраска поверхности

Передок окрасить

Окраска новой детали

Бампер покрасить

Эмблема "Renault"

Капот окраска новый деталь

Поперечина покраска внутренних деталей

Замена

Расширитель крыла передний правый Бампер передний

Крышка бампера переднего Поперечина передняя Молдинг средний бампера передний Ограничитель капота

Демпфер бампер передний Ограничитель капота

Крепление переднее правое бампер передний Бампер передний - снятие/установка Обтекатель передний нижний

Крепёж бампера передний Обтекатель нижний бампера передний с установкой

Бампер передний - замена (снят)

Фара - отрегулировать Накладка бампера передняя

Решётка радиатора Расширение крыла переднего левого снятие/ установка

Крепление правого бампера переднего - снятие/

Фара правая установка

Фонарь дневного света передний правый Поперечина передняя - снятие/установка

Накладка противотуманной фары правая Расширитель крыла переднего левого

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Капот - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

Решетка обтекателя - снятие/установка

2 декабря 2024 года

Стоимость ремонта: 108 867 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 130 ₽

Стоимость механических работ: 5 200 ₽ Стоимость запасных частей: 83 537 ₽

Общая стоимость: 108 867 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонтная окраска Дверь передняя правая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Бампер покрасить

Замена

Бампер передний - снятие/установка Бампер передний

Накладка бампера передняя Бампер передний - замена (снят)

Фонарь дневного света передний правый Обтекатель нижний бампера передний с установкой

Расширитель крыла передний правый

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фара правая - снятие/установка Накладка планка наружная стекла двери передняя

Фара - отрегулировать

Крыло переднее правое - снятие/установка

Решетка обтекателя - снятие/установка

Облицовка двери передняя правая - снятие/

установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя правая - снятие/

установка

правая - снятие/установка

Стекло двери передней правой - снятие/установка

Треугольное стекло двери передней правой снятие/

установка

Накладка наружное зеркало заднее верхнее правое -

снятие/установка

Защитная накладка двери передняя правая - снятие/

установка

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

22 июня 2020 года

Цена: 800 000 ₽ ↓ 100 000 ₽

Пробег: 51000 км

Регион: Санкт-Петербург





Описание

Отличное состояние! Всё работает идеально! Салоны,стоянки,кар прайс просьба не звонить,выкуп не предлагать!Эксплуатация с марта 2018 года!



Посмотреть объявление и фото на сайте

- .1 владелец
- .2 комплекта ключей
- . Сервисная книжка
- . Устан...

Читать полное описание на сайте

История изменений


Дата и время	Цена	Пробег
22 июня 2020 19:48	900 000 ₽	51 000 км
23 июня 2020 21:55	800 000 ₽ ↓ 100 000 ₽	Не менялся

29 июня 2020 года

Цена: 809 736 ₽ ↓ 111 824 ₽

Пробег: 50 094 км Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург





Посмотреть ещё 14 фото на сайте

Описание

РОЛЬФ Полюстрово работает online.

Теперь получить консультацию, дистанционно посмотреть автомобиль по видеосвязи и совершить покупку можно не выходя из дома!

Мы делаем все возможное, чтобы покупка авт...

Читать полное описание на сайте

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
29 июня 2020 14:20	921 560 ₽	50 094 км
4 июля 2020 08:12	906 842 ₽ ↓ 14 718 ₽	Не менялся
10 июля 2020 08:00	899 795 ₽ ↓ 7 047 ₽	Не менялся
10 июля 2020 17:13	Не менялась	Не менялся

Посмотреть полную историю изменений на сайте



Авито Оценка — 1021100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 880 000 − 1750 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 939 400 - 1092 600 ₽

17 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 17 событий и 2 владельца.

Первая продажа

9 февраля 2018 • Дилер • Санкт-Петербург



🥚 1 владелец

Период владения:

11 марта 2018 - 10 июля 2020

Срок владения:

2 года 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

11 марта 2018 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

18 сентября 2018 • Пробег 15 936 км • Дилер • Санкт-Петербург

Плановое ТО Базовый Комплекс Н4М, Мойка "Люкс"

Прохождение технического осмотра

27 февраля 2020 • Пробег 43 937 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

21 июня 2020 • Пробег 50 816 км • Дилер • Санкт-Петербург

Комплексная диагностика за 499 руб (2020), Очистка, проверка и дозаправка кондиционера АКЦИЯ 2020

Размещение первого объявления на Авито

22 июня 2020 • Пробег 51 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито

29 июня 2020 • Пробег 50 094 км • Авито • Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения:

8 августа 2020 — н.в.

Срок владения:

5[']лет

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Смена владельца

8 августа 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Продажа

8 августа 2020 • Пробег 50 094 км • Дилер • St.-Petersburg

Регламентное ТО

20 ноября 2020 • Пробег 57 785 км • Дилер • St.-Petersburg

Техническое обслуживание для постгарантийных автомобилей, Прочие работы.

дтп

14 августа 2022 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Расчет стоимости ремонта

24 августа 2022 • Audatex

Визит на сервис

1 декабря 2023

СТО ЕвроАвто

Пробег 130 145 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Свечи зажигания к-кт Замена (1.6 л. Бензин Н4М)
- Профилактические работы (чистка смазка клемм аккумулятора(АКБ))
- Замена масла в АКПП включая замену обоих фильтров

Затраченные материалы и запчасти:

- Свеча зажигания
- Прокладка впускного коллектора
- Фильтр АКПП
- Масло трансмиссионное
- Фильтр АКПП
- Смазка для клемм аккумуляторов
- Очиститель тормозов
- Кольцо уплотнительное КПП
- Прокладка сливной пробки
- Масло трансмиссионное
- Прокладка поддона АКПП

Визит на сервис

13 мая 2024

СТО ЕвроАвто

Пробег 138 717 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Защита картера снятие/установка
- Режим ТО сброс сервисных интервалов (компьютером)





- Фильтр воздушный Замена (1.6 л. Бензин)
- Фильтр салона Замена

Визит на сервис

23 мая 2024

СТО ЕвроАвто

Пробег 139 524 км • Санкт-Петербург

OUTO SAUANCE

Выполненные работы:

- Заправка и проверка на герметичность одноконтурной системы кондиционера газ фреон R134A (Акция)
- Заправка и проверка на герметичность одноконтурной системы кондиционера работа (Акция)

Визит на сервис

12 июня 2024

СТО ЕвроАвто

Пробег 140 775 км • Санкт-Петербург

OUTO | SAUANCEN

Выполненные работы:

- Сканирование и проверка компонентов
- Датчик температуры Замена (1.6 л. Бензин)

Затраченные материалы и запчасти:


• Датчик температуры

Расчет стоимости ремонта

2 декабря 2024 • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 140 775 км.



1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

27 февраля 2020 года

Пробег: 43 937 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ещё найдено 32 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 20 декабря 2019 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "МОСКВИЧ"

Причины отзыва: Возможность внезапного открытия капота во время движения изза обрыва петли замка капота.

за обрыва пстли замка капота.

Работы и рекомендации: В качестве превентивной меры, производится

переустановка петли замка капота, а также смена замка

капота.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Captur Kaptur (HHA)

Код модели: Captur Kaptur (HHA)

Модельный год: 07 2017 Тип автомобиля: H5JA

Двигатель: Н4М429

Диапазон номеров двигателя: Р009294

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: Н5ЈА;

Заводской номер автомобиля: Н036045;

Тип двигателя: Н4М;

Тип и индекс двигателя: H4M429; Заводской номер двигателя: P009294;

Тип коробки передач: DK0;

Тип и индекс коробки передач: DK0002; Заводской номер коробки передач: ENE02BD;

Уровень комплектации: ЕА2;

Дополнение к комплектации: SAN913; Дополнение ограниченной серии: ENPB01; Размещение рулевого колеса: Левостороннее;

Климатический пояс: Холодный климат;

Цветовая гамма салона: HARM01;

АБС: Да;

Тип системы кондиционирования воздуха: Обычная система

кондиционирования воздуха; Задний бампер: BCAR02;

Технические и законодательные требования страны: TLRP21;

Типы радио: RAD28C;

Заводской номер автомобиля: Н;

Передний подлокотник: Без переднего подлокотника;

Дополнительное обозначение: RENAULT;

Система помощи при запуске двигателя: ADFR-Помощь при запуске

холодного двигателя;

Тип боковой подушки безопасности: Передняя боковая подушка

безопасности;

Тип коробки передач/количество передач: Бесступенчатая трансмиссия;

Вид топлива или энергии: Бензин;

Система стабилизации траектории движения: ESPHSA - Система

стабилизации траектории с функцией помощи при трогании на уклоне;

Датчик слепых зон: SDANGM — Без датчика слепых зон;

Нормы выбросов: ЕО5С;

Система снижения токсичности ОГ: SSPREM;

Управление расходом энергии: SSESM;

Тип включения стеклоочистителя: SALEVA — Без автоматического

включения стеклоочистителей и без автоматического включения наружного освещения;

Коммерческое событие: PRUPTA;

Функция экстренного вызова и помощи: SSCALL - Без экстренного вызова и

помощи; Насос усилителя рулевого управления в сборе: GEP01 - C насосом в сборе

Обивка сиденья: Велюр;

Интеллектуальная система парковки: SSITPK - Без системы помощи при

парковке;

тип 1;

Тип колесного диска: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски; Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVAREL - Только электрическое управление;



Посмотреть все опции VIN на сайте Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVCIPE - Для

водителя - импульсный режим / для пассажира - только электропривод;

Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой;

Ходовые качества: 4х2;

Уровень системы навигации: SSNAV;

Количество оттенков: 1TON - Один оттенок;

Дополнительные фары: Нет;

Ветровое стекло с подогревом: РВNСН-Без ветрового стекла с подогревом;

Защита колесного диска: Да;

Специальные функции колес: RDIF08;

Запасное колесо: RSNORM;

Тип наружных зеркал заднего вида: RET02 - Наружные зеркала заднего

вида 02;

Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: REPNTC;

Регулятор скорости движения: Система регулирования скорости RV;

Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья;

Блок управления трансмиссией (TCU): SSTCU;

Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP03C;

Погружной подогреватель двигателя: СТНАВ1 - Плавкий предохранитель

салона No. 1;

Тонировка стекол: VT - C тонировкой;

Противоугонные устройства: ALAR01 - Сигнализация No. 1

DRIVER'S SEAT BELT REMINDER WARNING;

CONTEXT CRITERION;

CARD MODEL RANGE;

AIRBAG WITH DEACTIVATOR:

COMMERCIAL VERSION;

WITHOUT STRIPPING:

COMMERCIAL EVENT TYPE A:

3 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT;

ANTI-GRIT PROTECTION KIT:

EXTREME COLD CLIMATE;

INTERIOR STYLING 01;

CANNE THERMIQUE HABITACLE 01;

WITHOUT ADDITIONAL FOR VERSION ADAPTATION;

SEAT RE-UPHOLSTERY FABRIC NO 01;

LEFT-HAND DRIVE:

CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING;

APPROVAL REGULATION 04;

BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER;

WITH MODE ECO:

17 ALUMINIUM WHEELS;

SEAT WITH ISOFIX:

WITHOUT SERVICE REDUCTION FUNCTION:

WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT;

WITHOUT BLIND SPOT SENSOR:

POWER ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY TYPE 1:

SEAT WITH HEATING;

DOCUMENTATION PHASE 1;

COLD START ASSISTANCE:

NO SAFETY DEVICE;

STANDARD SPARE WHEEL;

EURO 5 OBD IUPR EXPORT:

DRIVER'S + PASSENGER'S FRONT AIRBAG;

PETROL;

NIVEAU DE MOTORISATION JA:

SOP03C - DOOR OPENING/CLOSING SYSTEM 433 MHZ NORMAL;

WITHOUT FRONT ELBOW REST;

STANDARD TYRE:

NIVEAU D'EQUIPEMENT EA2;

DOOR MIRRORS 02;

WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE;

WHEEL DISC PROTECTOR;

TYPE OF GAS R134A;

ELECTRIC DOOR LOCKING;

WITHOUT PARKING ASSISTANCE;

CENTRE REAR SEAT BELTS 3 PERSONS;

ONE COLOUR:

ELECTRIC REAR WINDOW;

ONE-TOUCH DRIVER'S WINDOW AND ELECTRIC PASSENGER'S WINDOW;

NO EXTERIOR FUEL FILTER;

NTC PAINTED DOOR MIRROR;

RAISED ROAD TYPE;

DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS:

WITHOUT LIGHTS + AUTOMATIC WIPER;

R87 GOM FOR XHA FAMILY;

XHA FAMILY:

STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE;

COLOUR 2: GLACIER WHITE;

TECH-LEGISL RP21;

WITH GEAR CHANGE INDICATOR;

RAIN FORD AND RIVER KIT;

DUST KIT:

WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION;

WITHOUT MAPS:

WITHOUT TMC SERVICE;

REAR SEATS AIR DUCT;

WITHOUT AHA SERVICE;

ESP HILL START ASSIST;

FRONT SIDE AIRBAG;

TINTED WINDOWS;

HEATED REAR SCREEN;

NON-HEATED WINDSCREEN;

WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE;

STANDARD ROOF:

WITHOUT SIDE OBSTACLE DETECTION;

WITHOUT ENERGY SMART MANAGEMENT;

WITHOUT CONN TELEMATICS;

H4M ENGINE;

DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1;

COUNTER UNITS IN KILOMETRES;

REAR BUMPER 02;

MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE;

GLACIER WHITE BODYWORK PAINT;

WITHOUT SMOKING ACCESSORIES;

AIR CONDITIONING:

WITHOUT ECO CHALLENGE:

WITHOUT ROOF BAR;

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM;

CRUISE CONTROL:

DIFFERENT WHEEL 08;

WITHOUT STOP AND START:

RENAULT BRAND:

WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER;

LEATHER STEERING WHEEL;

EMERGENCY BRAKE ASSIST:

WITHOUT PARTICLE FILTER;

WITHOUT DECANTER FILTRE:

4X2 TRANSMISSION:

FRONT SEAT TYPE 01:

CVT GEARBOX;

RADIO 28F;

FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT;

WITHOUT ADDITIONAL DEFINITION/WITHOUT LIMITED EDITION;

GEOGRAPHICAL COUNTRY RUSSIA

	значены для перепро		