



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 17 апреля 2025 года

Jaguar XF, 2012



При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 1 фотография автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: SAJAA07HXCFS39927
Госномер: X322TC197
Номер кузова:
SAJAA07HXCFS39927
Номер двигателя: 604501334

Номер ПТС: 78УС421038
Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9917672691
Год выпуска: 2012
Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Белый
Объём двигателя: 2 967 см³
Мощность: 238 л.с.
Последний пробег: 122 062 км

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Были кузовные ремонты
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i Не продавался на Авито
- i Пробег — 122 062 км
- i 1 неоплаченный штраф
- i 22 записи в истории эксплуатации
- i 1 техосмотр
- i Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 17.04.2025 16:36. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 28 апреля 2012 — 27 декабря 2019

Срок владения: 7 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 27 декабря 2019 — н.в.

Срок владения: 5 лет 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

8 мая 2019 года в 14:51

Тип происшествия: Наезд на пешехода

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Общие данные ДТП

Освещение: Светлое время суток


Погода: Пасмурно

Состояние проезжей части: Сухое

Число водителей и пассажиров: 2

Число раненых: 1

Число погибших: 0




Jaguar XF — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

4 сентября 2013 года

Стоимость ремонта: 33 150 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 11 960 ₽

Стоимость механических работ: 21 190 ₽

Общая стоимость: 33 150 ₽

Ремонт

Дверь задняя левая ремонтировать

Крыло заднее левое ремонтировать

Накладка порога правая ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска

Дверь задняя левая ремонт окраска

Облицовка порога правая ремонт окраска

Боковина задняя левая в сборе ремонт окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Замена

Бампер передний

Фара правая

Крыло переднее правое

Дверь задняя левая

Облицовка порога правая

Боковина облицовочная задняя левая

2 октября 2013 года

— окраска 2010 года

Стоимость ремонта: 197 350 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 990 Р

Стоимость механических работ: 980 Р

Стоимость запасных частей: 195 280 Р

Общая стоимость: 197 350 Р

Ремонт

Боковина задняя левая в сборе отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер премиум окраска

Крыло переднее правое ремонт окраска

Дверь задняя левая ремонт окраска

Облицовка порога правая ремонт окраска

Боковина задняя левая в сборе ремонт окраска

Замена

Бампер передний

Крепление переднее правое бампера

Фара правая

Крыло переднее правое

Дверь задняя левая

Облицовка порога правая

Время подготовки на кузовную жестяную работу

Подготовительное время

Облицовка нижняя бампера переднего с установкой

Бампер передний - снятие/установка

Съемные детали бампера - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Дверь задняя левая - замена (дверь снята)

Декоративная панель порога правая снятие/
установка

Фара отрегулировать

Антикоррозийная обработка

Дверь задняя левая антикоррозионная защита

Боковина задняя левая антикоррозионная защита

Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей

Боковина задняя левая в сборе антикоррозийная обработка полостей

3 июня 2014 года

См. также 2011 год

Стоимость ремонта: 368 448 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 Р

Стоимость механических работ: 16 Р

Стоимость запасных частей: 368 425 Р

Общая стоимость: 368 448 Р

Ремонт

Арка колесная правая передняя часть отремонтировать

Окраска поверхности

Арка колесная правая передняя часть окраска внутренняя деталь

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Капот окраска новый деталь

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Кронштейн арка колеса окраска внутренняя деталь

Измерение

Транспортное средство полностью замерить (без регулировки)

Транспортное средство полностью замерить (с регулировкой)

Замена

Бампер передний

Распорка правый бампер передний

Облицовка нижняя бампера переднего

Крепление переднее правое бампера

Капот

Фара правая

Крыло переднее правое

Облицовка отбойника крыла переднего правого

Кронштейн арка колеса правая

Балка оси передняя

Поперечный рычаг подвески передний верхний правый

Рычаг подвески нижний передний правый

Поворотный кулак правый

Диск колесный алюминиевый передний правый

Эмблема колпака колеса переднего правого

Время подготовки на кузовную жестяную работу

Подготовительное время

Бампер передний - снятие/установка

Система тяг стабилизатора передняя правая

Нижний щиток двигателя - снятие/установка

Съемные детали бампера - снятие/установка

Форсунка левая фароомыватель снятие/установка

Форсунка правая фароомыватель снятие/установка

Капот - снятие/установка

Капот - замена (капот снят)

Крыло переднее правое - снятие/установка

Крепление ниша колеса передняя правая - заменить

Рулевая передача отсоединить/закрепить

Поперечный рычаг подвески передний нижний правый снятие/установка

Вертикальная стойка передняя правая снятие/установка

Ступица и или подшипник передний задний замена

Колесо переднее левое - снятие/установка

Колесо переднее правое - снятие/установка

Колесо переднее снятие/установка (дополнительные работы)

Колесо переднее правое установка/балансировка (колесо снято)

Балка переднего моста - снятие/установка

отсоединение/закрепление
Рычаг подвески передний верхний правый
отсоединение/закрепление
Поперечный рычаг подвески передний нижний
левый - отсоединение/закрепление
Рычаг подвески передний нижний правый
отсоединение/закрепление

Балка передней оси правая - замена (снята)
Поперечный рычаг передний верхний правый
снятие/установка
Амортизационная стойка передняя правая - снятие/
установка
Фара - отрегулировать

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 1 354 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 950 000 — 2 045 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 219 200 — 1 503 600 ₽

22 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 22 события и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

9 февраля 2012 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

28 апреля 2012 — 27 декабря 2019

Срок владения:

7 лет 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

28 апреля 2012 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Текущий ремонт

6 февраля 2013 • Пробег 4 190 км • Дилер

Выполненные работы:

- ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ
- ЗАМЕНА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Затраченные материалы и запчасти:

- КЛЕЙ-ВКЛЕИВАНИЕ СТЕКОЛ
- ПРОКЛАДКА-ВЕТР.СТЕКЛО
- СТЕКЛО

Кузовной ремонт

27 августа 2013 • Дилер

Выполненные работы:

- БАМПЕР З - С/У
- БАМПЕР П - С/У
- БАМПЕР П, РЕМ ОКРАСКА ЭТ КЗ
- БОКОВИНА З ПР В СБ, РЕМ ОКРАСКА ЭТ III
- ДВЕРЬ З ПР - ЗАМ (ДВЕРЬ СНЯТА)
- ДВЕРЬ З ПР - С/У
- ДВЕРЬ З ПР, РЕМ ОКРАСКА ЭТ III
- ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ Л - С/У
- ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ ПР - С/У
- КОЛЕСО З Л - С/У
- КРЫЛО П ПР - С/У ВКЛ: ФАРА ПР, КОЛЕСНОЙ АРКИ- ОБЛИЦОВКА ПР - С/У
- КРЫЛО П ПР, ОКРАС НОВ ДЕТ ЭТ I
- МОЙКА АВТОМОБИЛЯ
- ОБЛИЦ ПОРОГА ПР, ОКРАСКА НОВ ДЕТ К1R
- ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П СНЯТА
- ОБЛИЦОВКА Н БАМПЕРА П С/У
- ОБЛИЦОВКА ОТБОРТОВК АРКИ КРЫЛА З Л С/У
- ПОДБОР КОЛЕРА
- ПОДГОТОВИТ ВРЕМЯ

- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ
- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ
- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ
- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ
- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ
- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ
- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ
- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ
- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ

Затраченные материалы и запчасти:

- lkm_3125
- КРОНШТЕЙН
- КРЫШКА-БАМПЕР
- ФАРА

Кузовной ремонт

28 августа 2013 • Дилер

Выполненные работы:

- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ

Расчет стоимости ремонта

4 сентября 2013 • Пробег 4 190 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

2 октября 2013 • Audatex

Кузовной ремонт

17 мая 2014 • Пробег 14 269 км • Дилер • Москва

(57-10-01)) рулевая передача отсоед-/закрепить; (60-35-53)) поперечный рычаг подвески пер ниж пр с/у; (60-25-36)) вертикальная стойка п пр с/у; (60-25-03)) ступица и или подшипн п замен; (74-20-05)) колесо п л - с/у; (60-10-02)) сист тяг стабилизат п пр отсоед-/закреп; (60-35-42)) рычаг подвески п в пр отсоед-/закреп; (10-10-10) подготовит время; (60-35-02/90)) поперечн рычаг подв п н л - отс-/закреп; (60-35-02/90)) рычаг подвески п н пр отсоед-/закреп; (60-35-05)) балка переднего моста - с/у; (60-35-05)) балка передней оси пр - зам (снята); (60-35-42)) попереч рычаг п в пр с/у; (60-30-02)) амортизационная стойка п пр - с/у; (57-65-11) т/с полностью замерить (с регулировкой; (76-22-83) бампер п - с/у; (76-11-41) нижний щиток двигателя - с/у; (76-22-78)) съемные детали бампера - с/у; (84-20-08)) форсунка л фароомыватель с/у; (84-20-08)) форсунка пр фароомыватель с/у; (76-16-01)) капот - с/у; (76-16-01)) капот - зам (капот снят); (036(1)TTS) крыло п пр - с/у вкл фара пр, колесной арки- облицовка пр - с/у; (БН) крепление ниша колеса п пр - заменить; (74-20-05)) колесо п пр - с/у; (74-20-06/07)) колесо переднее с/у (дополнител работы; (74.15.03)) колесо передн пр-уст/баланс (кол снято); (БН) фара отрегулировать; () арка кол пр п/часть отремонтировать; (БН) подготовка металлических деталей; (БН) подготовка пластмассовых деталей; (БН) подготовка к окраске; (1010) бампер п окраска нов дет k1r; (1640) капот окраска нов дет эт i; (1410) крыло п пр окраска нов дет эт i; (LE1122) кронш арка колеса пр окраска вн дет ст ii; (L1124) арка кол пр п/часть окраска вн дет ст ii; (KN) омыват пр фары окр. при ремонте; (БН) время подгот на кузовную жест. работу(ы);

Кузовной ремонт

17 мая 2014 • Дилер • Москва

(БН) фара отрегулировать; () крыло пер лв ремонтировать; (1410) крыло п л рем окраска эт iii; (036(1)TTS) крыло п л - с/у вкл фара л, колесной арки- облицовка л - с/у; (76-22-83) бампер п - с/у;

Расчет стоимости ремонта

3 июня 2014 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

8 июня 2014 • Audatex

Текущий ремонт

28 июля 2014 • Пробег 15 195 км • Дилер

Выполненные работы:

- 32 000 км (20 000 миль) Плановое обслуживание
- Визуальная проверка автомобиля
- ЧИСТКА/ПРОМЫВКА РАДИАТОРОВ

Затраченные материалы и запчасти:

- 3959
- CA5530
- ST2113
- ПРОБКА-СЛИВНАЯ
- ФИЛЬТР
- ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
- ФИЛЬТР-МАСЛ.

Визит на сервис

30 июля 2014 • Дилер

Текущий ремонт

26 августа 2014 • Дилер • Москва

(74-20-05)) колесо п л - с/у; (74-20-05)) колесо п пр - с/у; (57-65-01) сходжение спереди измерить с регулировк; Рулевая передача проверить; (57-10-01/90)) рулевая передача - с/у; (76-11-41) нижний щиток двигателя - с/у;

Прохождение технического осмотра

8 мая 2019 • Пробег 65 800 км • Данные о техосмотре

ДТП

8 мая 2019 • Данные о ДТП • Москва

2 владелец

Период владения:

27 декабря 2019 — н.в.

Срок владения:

5 лет 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

27 декабря 2019 • Данные о регистрации • Москва

Визит на сервис

23 марта 2020

Fit Service

Пробег 74 988 км • Москва

Выполненные работы:

- Колодки тормозные дисковые передней оси - замена

F!TSERVICE

Визит на сервис

10 апреля 2020

Fit Service

Пробег 75 854 км • Москва

Выполненные работы:

- Масло и масляный фильтр двигателя - замена

Рекомендации:

- Следующая замена масла двигателя через 10 000км пробега

F!TSERVICE

Текущий ремонт

29 октября 2023 • Пробег 116 903 км • Дилер • Москва

Шиномонтаж до R20

Текущий ремонт

6 апреля 2024 • Пробег 118 000 км • Дилер • Москва

Шиномонтаж до R20


Текущий ремонт

31 октября 2024 • Пробег 122 062 км • Дилер • Москва

шиномонтаж 4-х колес

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 122 062 км.



1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

8 мая 2019 года

Пробег: 65 800 км

Действителен: До 8 мая 2020 года

Номер диагностической карты: 86850011906576

1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть
штрафы на
сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 1 апреля 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 1 500 ₽

Номер постановления: 18810577250401171464

Дата происшествия: 19 марта 2025 года

Описание: 12.12.1 - Проезд на запрещ. сигнал светофора или запрещ. сигнал регулировщика.

[Ещё найден 71 штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 9 февраля 2012

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо ("ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР" ООО)

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 2 июля 2024 года — 1 июля 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.