



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 26 апреля 2025 года

Volkswagen POLO, 2012



26 апреля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 102 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XW8ZZZ61ZDG019483

Госномер: O159BM62

Номер кузова:

XW8ZZZ61ZDG019483

Номер двигателя: 347048

Тип ПТС: Бумажный дубликат

Номер СТС: 9929257216

Год выпуска: 2012

Тип ТС: Легковой прочее

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1598 см³

Мощность: 105 л.с.

Последний пробег: 177 000 км

Предыдущие госномера:
X354BK77, O174AA790

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Есть объявление с отметкой «битый»
- ! Пробег могли скрутить

Прочее

- i 5 владельцев по ПТС
- i 2 объявления на других площадках
- i 26 записей в истории эксплуатации
- i 5 техосмотров

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 26.04.2025 21:37. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 5 владельцев по ПТС

1-й владелец

Период владения: 21 ноября 2012 — 31 июля 2020

Срок владения: 7 лет 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 31 июля 2020 — 12 января 2021

Срок владения: 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

3-й владелец

Период владения: 12 января 2021 — 20 октября 2021

Срок владения: 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

5 сентября 2017 года в 13:42

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Москва

Количество участников: 2

16 января 2021 года в 23:35

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Volkswagen Polo — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

12 марта 2025 года в 18:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 4

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР, КАПОТ, ПЕРЕДНЕЕ
ЛЕВОЕ КРЫЛО, ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО,
РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ
ФАРА, ДВЕРЬ БАГАЖНИКА, ЗАДНИЙ БАМПЕР,
ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО, ЗАДНИЕ ПРАВЫЙ И
ЛЕВЫЙ ФОНАРИ, ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

1 августа 2017 года

Стоимость ремонта: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 10 000 – 20 000 ₽

Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Замена

Бампер задний

Задний фонарь левый/правый снятие/установка

Фонарь задний левый - снятие/установка

Фонарь задний правый - снятие/установка

Облицовка бампер задний - снятие/установка

Облицовка бампер задний - заменить

1 апреля 2025 года

Стоимость ремонта: 500 000 – 750 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 75 000 – 100 000 ₽

Стоимость механических работ: 50 000 – 75 000 ₽

Стоимость запасных частей: 300 000 – 400 000 ₽

Общая стоимость: 500 000 – 750 000 ₽

Частичная замена

Дверь задняя левая - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

- | | |
|--|---|
| ■ Лонжерон в арки колес передний левый отремонтировать | Задняя стенка верхняя отремонтировать |
| ■ Лонжерон в арке колеса передний правый отремонтировать | Устранение перекоса крышки багажника ремонтировать |
| ■ Лонжерон задний правый в сборе отремонтировать | Устранение переднего амортизатора заднего лонжерона ремонтировать |

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

А-стойка наружная правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Лонжерон в арки колеса передний левый окраска поверхности

Лонжерон в арки колеса передний правый окраска поверхности

Лонжерон задний правый в сборе окраска поверхности

Задняя стенка верхняя окраска поверхности

Шарнир левый крышки багажника окрасить

Шарнир правой крышки багажника окрасить

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Заглушка буксировочной проушины окраска новой детали

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Ультразвуковой датчик наружный правый окраска новая деталь

Ультразвуковой датчик внутренний левая окраска новая деталь

Ультразвуковой датчик внутренний окраска новая деталь

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Боковина задняя левая окраска для новой детали

Боковина задняя окраска для новой детали

Панель крепления фонаря задняя левая окраска для новой детали

Панель крепления фонаря задняя окраска для новой детали

Водосточный канал задний левая окраска поверхности

Водосточный канал задний окраска поверхности

Запасная часть для частичной замены

Боковая рама левая в сборе

Боковая рама правая в сборе

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Рамка радиатора передняя - снятие/установка

Замковая панель передняя - заменить (снята)

Замковая панель передняя - снятие/установка

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Облицовка бампера переднего - замена

Крыло переднее левое - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

Фары - обе - снятие/установка

Фару левую - заменить (снята)

Фара правая - заменить (снята)

Фара - отрегулировать

Крышка передняя - снятие/установка

Крышка передняя - заменить

Обе боковины детали снять

Обе боковины - заменить

Обе боковины установка деталей

Крышка багажника - заменить (снята)

Шарнир крышка задняя левая снятие/установка

Шарнир крышка задняя правая снятие/установка

Облицовка бампер задний - заменить

Пол багажника заменить (сопутствующие работы)

Лонжерон задний левый - замена дополнительная работа

Радиатор - снятие/установка

Радиатор - заменить (снят)

Нижний щиток двигателя - снятие/установка

Глушитель задний/часть - снятие/установка

Конденсатор - снятие/установка

Хладагент - слить/залить

Рамка номерного знака передняя/нижняя

Бампер передний

Крепёж бампера передний смещение отдел детали

Соединительная панель задняя левая окраска поверхности

Соединительная панель задняя окраска поверхности

Пол багажника задний окраска поверхности

Лонжерон задний левая окраска поверхности

Винт

Глухая заклёпка

Гайка

Заглушка буксировочной проушины

Накладка левая правая туманная фара

Кронштейн крепления бампера переднего

Спойлер бампера передний

Решётка радиатора

Капот

Фара левая в сборе

Фара правая в сборе

Противотуманная фара левая

Крыло переднее левое

Крыло переднее правое

Замковая панель передняя

Поперечина передняя верхняя

Раскос замка панели задний левый

Раскос замка панель правый

Панель фары передняя левая

Панель фары правая

Облицовка бампера задняя

Абсорбер бампера

Направляющая левая бампера заднего

Направляющая правая бампера заднего

Комплект направляющих бампера

Рамка номерного знака задняя/нижняя

Щиток задка

Ультразвуковой датчик наружный правый

Ультразвуковой датчик внутренний левый

Ультразвуковой датчик внутренний правый

Крышка багажника

Уплотнитель крышки багажника

Шарнир левой крышки багажника
Шарнир правой крышки багажника
Тяга привода
Молдинг крышки багажника
Замок крышки багажника
Закрыв панель задняя
VW-Эмблема задняя
Эмблема "Polo"
Обозначение модели
Надпись "1.6"
Надпись производителя
Комплект клея для стекла заднего
Очищающий раствор
Обрезная нить
Габаритный фонарь задний левый с лакокрасочным покрытием
Габаритный фонарь задний правый
Панель крепления фонаря задняя левая
Панель крепления фонаря задняя правая
Водосточный канал задний левый
Водосточный канал задний правый
Соединительная панель задняя левая

Соединительная панель задняя правая
Комплект клея окно боковое левое
Комплект клея окно боковое правое
Обрезная нить
Очищающий раствор
Пол багажника задний
Лонжерон задний левый
Конденсатор
Облицовка крышки багажника
Настил багажника
Облицовка левая багажника
Облицовка правая багажника
Облицовка щитка заднего
Отражатель воздуха левый радиатора
Отражатель воздушный радиатора
Жидкостный радиатор
Задняя часть глушителя
Хладагент кондиционера без нагнетателя
Охлаждающая жидкость без номера
Решетка переднего бампера нижняя
Решетка переднего бампера нижняя

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кузов на стапеле - замерить	Облицовка двери передняя правая - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка	Стекло окна двери передней правой - снятие/установка
Ручка двери передняя левая - снятие/установка	Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка	Уплотнитель внутренний двери передней правой - снятие/установка
Стекло окна двери передней левой - снятие/установка	Облицовка А-стойка нижняя правая - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка	Облицовку А-стойки верхнюю правую снять/установить
Ручка двери задняя левая - снятие/установка	Облицовка верхней стойки левой - снятие/установка
Облицовка двери задней левой - снятие/установка	Облицовка верхней стойки правой - снятие/установка
Стекло окна двери задней левой - снятие/установка	Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери задней наружной левой - снятие/установка	
Дверь передняя правая - снятие/установка	
Ручка двери передняя правая - снятие/установка	

Антикоррозийная обработка

Крыло переднее левое антикоррозионная защита	Капота/к обработка полостей
Крыло переднее правое антикоррозионная защита	Крыло переднее лакокрасочное обработка полостей
Панель задка антикоррозийная защита полости	Крыло переднее правое обработка полостей
Крышка задка антикоррозионная защита	Щиток задка антикоррозийная обработка полостей

Крышка багажника антикоррозийная обработка полостей

Лонжерон задний лакокрасочное обработка полостей

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей

Лонжерон задний левый антикоррозийная защита полостей

23 апреля 2025 года

Стоимость ремонта: до 10 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Колесный диск передний левый снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

! 3 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

28 сентября 2021 года

Цена: 620 000 ₽ **↑ 30 000 ₽**

Пробег: 187 000 км

Регион: Московская область, Электросталь



[Посмотреть ещё 27 фото на сайте](#)

Описание

Продам свою ласточку

Я собственник

Птс оригинал 3 владельца

В отличном состоянии

Два оригинальных ключа

Зимняя резина в комплекте

Кондиционер работает

Оригинальные заводские диски

Установлен Бл...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
28 сентября 2021 14:30	590 000 ₽	187 000 км
28 сентября 2021 14:34	Не менялась	Не менялся
28 сентября 2021 15:06	Не менялась	Не менялся
28 сентября 2021	620 000 ₽ ↑ 30 000 ₽	Не менялся



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

18 августа 2022 года

Цена: 638 000 ₽ ↓ 12 000 ₽

Пробег: 204 000 км

Регион: Рязанская область, Рязань

[Посмотреть ещё 8 фото на сайте](#)

Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Машина в хорошем состоянии. Красилось 3 элемента капот, переднее правое крыло и заднее правое до ребра жёсткости, двери и задняя полка в шумоизоляции, в люксовой комплектации, ходовая вся в идеальном ...

[Читать полное описание на сайте](#)**История изменений**

Дата и время	Цена	Пробег
18 августа 2022 12:33	650 000 ₽	204 000 км
30 ноября 2022 13:47	600 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся
11 января 2023 21:05	650 000 ₽ ↑ 50 000 ₽	Не менялся
18 января 2023 13:40	638 000 ₽ ↓ 12 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

26 апреля 2025 года

Цена: 265 000 ₽

Пробег: 177 000 км

Регион: Рязанская область, Рязань



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 13 фото на сайте](#)

Описание

Как на фото, на полном и уверенном ходу, без каких-либо проблем

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
26 апреля 2025 19:05	265 000 ₽	177 000 км
26 апреля 2025 19:05	Не менялась	Не менялся
26 апреля 2025 19:05	Не менялась	Не менялся

В объявлении указано, что автомобиль битый.

2 объявления на других площадках

8 января 2021 года

Цена: 490 000 ₽

Пробег: 176 000 км

Регион: Москва и МО, Наро-Фоминск

28 сентября 2021 года

Цена: 590 000 ₽

Пробег: 187 000 км

Регион: Московская область, Электросталь

Авито Оценка — 567 200 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 530 000 — 1 100 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 510 500 — 623 900 ₽

26 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 26 событий и 5 владельцев.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

18 ноября 2012 • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

18 ноября 2012 • Дилер • Москва

1 владелец

Период владения:

21 ноября 2012 — 31 июля 2020

Срок владения:

7 лет 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

21 ноября 2012 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Регистрационное действие: Выдача дубликата регистрационного документа

12 марта 2013 • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

3 августа 2013 • Пробег 13 889 км • Дилер • Москва

Регламентное обслуживание; Фильтр салонный снять установить; Ведомый поиск неисправностей/ведомые функции;

Прохождение технического осмотра

17 ноября 2015 • Пробег 75 085 км • Данные о техосмотре

Расчет стоимости ремонта

1 августа 2017 • Пробег 106 046 км • Audatex

ДТП

5 сентября 2017 • Данные о ДТП • Москва

Прохождение технического осмотра

16 ноября 2017 • Пробег 108 950 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

5 ноября 2019 • Пробег 153 000 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

27 июля 2020 • Пробег 160 000 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

31 июля 2020 — 12 января 2021

Срок владения:

6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

31 июля 2020 • Данные о регистрации • Московская область

Размещение первого объявления на других площадках

8 января 2021 • Пробег 176 000 км • Объявления на других площадках • Москва и МО, Наро-Фоминск

3 владелец

Период владения:

12 января 2021 — 20 октября 2021

Срок владения:

10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

12 января 2021 • Данные о регистрации • Московская область

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

12 января 2021 • Данные о регистрации • Московская область

ДТП

16 января 2021 • Данные о ДТП • Московская область

Размещение второго объявления на других площадках

28 сентября 2021 • Пробег 187 000 км • Объявления на других площадках • Московская область, Электросталь

Размещение первого объявления на Авито

28 сентября 2021 • Авито • Московская область, Электросталь

4 владелец

Период владения:

20 октября 2021 — 7 февраля 2023

Срок владения:

1 год 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Рязанская область

Смена владельца

20 октября 2021 • Данные о регистрации • Рязанская область

Размещение второго объявления на Авито

18 августа 2022 • Пробег 204 000 км • Авито • Рязанская область, Рязань

Прохождение технического осмотра

7 февраля 2023

Данные о техосмотре

Пробег 204 503 км



5 владелец

Период владения:

7 февраля 2023 — н.в.

Срок владения:

2 года 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Рязанская область

Смена владельца

7 февраля 2023 • Данные о регистрации • Рязанская область

ДТП

12 марта 2025 • Данные о ДТП • Рязанская область

Расчет стоимости ремонта

1 апреля 2025 • Пробег 177 031 км • Снижение пробега • Audatex

Расчет стоимости ремонта


23 апреля 2025 • Audatex

Размещение третьего объявления на Авито

26 апреля 2025 • Пробег 177 000 км • Авито • Рязанская область, Рязань

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 204 503 км.



5 техосмотров

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

17 ноября 2015 года

Пробег: 75 085 км

16 ноября 2017 года

Пробег: 108 950 км

5 ноября 2019 года

Пробег: 153 000 км

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 24 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Polo/Derby/Vento-IND

Дата производства: 20.10.2012

Модельный год: 2013

Период производства: 2011 - 2015

Рынок: Европа

Двигатель: CFNA

Диапазон номеров двигателя: 347048

Двигатель: 1600CC / 105hp / 77kW SRE

Тип коробки передач: MFZ(6A)

Код цвета салона: BY



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.