



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 7 апреля 2025 года

Volkswagen POLO, 2012



28 марта 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 14 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XW8ZZZ61ZCG054460

Госномер: M008TT198

Номер кузова:

XW8ZZZ61ZCG054460

Номер двигателя: 306533

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9942950587

Год выпуска: 2012

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 105 л.с.

Последний пробег: 427 000 км

Предыдущие госномера:

T681AP178, T681AP78, O784YE39

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть объявление с отметкой «битый»
- ! Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- i 5 владельцев по ПТС
- i 14 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 427 000 км
- i 1 техосмотр

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 07.04.2025 18:50. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 5 владельцев по ПТС

1-й владелец

Период владения: 5 мая 2012 — 28 августа 2014

Срок владения: 2 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Калининградская область

2-й владелец

Период владения: 28 августа 2014 — 9 марта 2015

Срок владения: 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Калининградская область

3-й владелец

Период владения: 9 марта 2015 — 26 ноября 2018

Срок владения: 3 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

26 апреля 2019 года в 19:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер, задний парктроник, правый задний фонарь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Citroen C4 — другой участник

Повреждения


передний бампер

левая передняя фара

левое переднее крыло

капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

4 мая 2019 года в 13:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Volkswagen Jetta — другой участник

Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

27 ноября 2019 года в 18:25

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Hyundai Solaris — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

5 июля 2019 года

Стоимость ремонта: 300 000 – 400 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость запасных частей: 200 000 – 300 000 ₽

Общая стоимость: 300 000 – 400 000 ₽

Частичный ремонт

Порог с правой стороны отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Порог с правой ремонтной окраской <50%

Окраска поверхности

А-стойка наружная правая на окраску поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера покраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Арка колесная передняя левая окраска поверхности

Арка колесная передняя правая окраска поверхности

Лонжерон передний левый в сборе окраска поверхности

Лонжерон передний правый в сборе окраска поверхности

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Номерной знак передний левый

Рамка номерного знака передняя

Облицовка бампера передняя

Решетка воздухозаборника передняя левая

Решетка воздухозаборника передняя правая

Решетка воздухозаборника передняя средняя

Кронштейн крепления бампера передний

Кронштейн спойлера передний

Решётка радиатора

Капот

Шарнир левый капота

Шарнир правый капота

Шумоизоляция капота

Трос передний капота

Фара левая в сборе

Фара правая в сборе

Крыло переднее левое

Крыло переднее правое

Крепление крыла переднего левого

Крепление крыла переднего правого

Шумоизоляция заднего крыла переднего левого	Аккумуляторная батарея 12В/61 А-Ч
Шумоизоляция заднего крыла переднего правого	Звуковой сигнал (высокий тон)
Заглушина крыла левая	Обе арки колес передние - детали снять
Заглушина крыла правая	Обе арки колес передние - заменить
Подкрылок передний левый	Обе арки колес передние - детали установить
Подкрылок передний правый	Лонжерон передний внутренний правый в сборе замена
Раскос замка панель правый	Замковая панель передняя - заменить (снята)
Замковая панель передняя	Замковая панель передняя - снятие/установка
Поперечина передняя верхняя	Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Раскос замка панели задний левый	Облицовка бампера переднего - замена
Вздутие отражатель передний	Фары - обе - снятие/установка
Арка колесная передняя левая	Фару левую - заменить (снята)
Арка колесная передняя правая	Фара правая - заменить (снята)
Лонжерон передний левый в сборе	Капот - заменить
Лонжерон передний правый в сборе	Лобовое стекло - заменить
Панель фары передняя левая	Облицовка А-стойка нижняя правая - снятие/установка
Панель фары правая	Ручку трос-тяги капота снять/установить
Облицовка внутреннего/наружного отвода коробки	Облицовка А-стойка нижняя левая - снятие/установка
Аппликатор	Планка порога внутренняя левая снятие/установка
Лобовое стекло	Накладка порога правая внутренняя - снятие/установка
Аппликатор	Облицовка верхней стойки левой - снятие/установка
Обрезная нить	Облицовка верхней стойки правой - снятие/установка
Очищающий раствор	Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
Клей комплект лобового стекла	Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Активатор лобового стекла	Облицовка арки колеса задняя левая - снятие/установка
Праймер ветрового стекла	Облицовка арки колеса задняя правая - снятие/установка
Проставка	Сиденье переднее левое - снятие/установка
Бачок омывателя	Сиденье переднее правое - снятие/установка
Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить	Перчаточный ящик - снятие/установка
Крышка нижняя подушки безопасности пассажира	Аккумуляторная батарея - заменить (снята)
Нижняя подушка безопасности пассажира передняя	Бачок стеклоомывателя - заменить
Ремень безопасности передний левый	Воздушный фильтр - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый	Радиатор - снятие/установка
Система надувных подушек безопасности водителя заменить	Блок подушек безопасности водителя замена (снятие)
Контактное кольцо рулевого колеса	Радиатор - заменить (снят)
Нижняя подушка безопасности водителя	3-фазный генератор снятие/установка
Жидкостный радиатор	Клиновой ремень - снятие/установка
Кожух вентилятора	
Воздушный шланг	
Защитная крышка генератора	
Кожух забор тепловой воздушный	
Лонжерон передний внутренний левый в сборе замена	

Воздухозаборник теплого воздуха - снятие/
установка
Контактное кольцо снятие/установка
Подушка безопасности водителя - снятие/установка
Рулевое колесо - снятие/установка
Гидравлический насос отсоединить/закрепить

Гидравлический насос - снятие/установка
Блок надувной подушки безопасности
(пассажирский) - снятие/установка
Блок подушки безопасности пассажира - замена
(снятие)
Самодиагностика: считать память неисправностей

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя левая - снятие/установка
Уплотнитель нижний дверь передняя левая снятие/
установка
Ручка двери передняя левая - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Стекло окна двери передней левой - снятие/
установка
Направляющая окна двери передняя левая - снятие/
установка
Ответная часть ручки двери передняя левая - снятие/
установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/
установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Уплотнитель нижний дверь передняя правая снятие/
установка

Ручка двери передняя правая - снятие/установка
Облицовка двери передняя правая - снятие/
установка
Стекло окна двери передней правой - снятие/
установка
Направляющая окна дверь передняя правая - снятие/
установка
Ответная часть ручки двери передняя правая -
снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/
установка
Облицовка верхней стойки левой - снятие/установка
Облицовка верхней стойки правой - снятие/
установка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Капот - антикоррозийная обработка скрытых
полостей
Лонжерон/арка колеса передняя левая
Лонжерон/арка колеса передняя правая
Крыло переднее левое антикоррозионная защита
Крыло переднее правое антикоррозионная защита
Капота/к обработка полостей
Крыло переднее лакокрасочное обработка полостей
Крыло переднее правое обработка полостей

Арка колесная передняя левая антикоррозийная
обработка полостей
Арка колесная передняя правая обработка полостей
Усилитель крыла/арки передний левый
антикоррозийная обработка полостей
Усилитель крыла/арки передний правый/левый
обработка полостей
Лонжерон передний левый в сборе антикоррозийная
обработка полостей
Лонжерон передний правый в сборе
антикоррозийная обработка полостей

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

! 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

25 июля 2014 года

Цена: 125 000 ₽ ↓ 45 000 ₽

Пробег: 20 000 км

Регион: Калининградская область, Мамоново



[Посмотреть ещё 2 фото на сайте](#)

Описание

Продаю на запчасти. Растаможен на Калининградскую область.

История изменений



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Дата и время	Цена	Пробег
25 июля 2014 12:28	170 000 ₽	20 000 км
30 июля 2014 15:58	155 000 ₽ ↓ 15 000 ₽	Не менялся
5 августа 2014 15:49	145 000 ₽ ↓ 10 000 ₽	Не менялся
11 августа 2014 10:11	125 000 ₽ ↓ 20 000 ₽	Не менялся

В объявлении указано, что автомобиль битый.

28 марта 2025 года

Цена: 399 000 ₽

Пробег: 427 000 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 11 фото на сайте](#)

Описание

Volkswagen Polo 2012

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
28 марта 2025 12:21	399 000 ₽	427 000 км



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Авито Оценка — 424 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 415 000 — 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 407 300 — 441 200 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

14 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 14 событий и 5 владельцев.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

5 мая 2012 — 28 августа 2014

Срок владения:

2 года 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Калининградская область

Первичная регистрация

5 мая 2012 • Данные о регистрации • Калининградская область

Размещение первого объявления на Авито

25 июля 2014 • Пробег 20 000 км • Авито • Калининградская область,
Мамоново

2 владелец

Период владения:

28 августа 2014 — 9 марта 2015

Срок владения:

7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Калининградская область

Смена владельца

28 августа 2014 • Данные о регистрации • Калининградская область

3 владелец

Период владения:

9 марта 2015 — 26 ноября 2018

Срок владения:

3 года 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

9 марта 2015 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

4 владелец

Период владения:

26 ноября 2018 — 9 июля 2022

Срок владения:
3 года 8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Смена владельца

26 ноября 2018 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

ДТП

26 апреля 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

4 мая 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

5 июля 2019 • Audatex

ДТП

27 ноября 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

14 ноября 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

20 февраля 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

13 июля 2022

Данные о техосмотре
Пробег 317 405 км



5 владелец

Период владения:
13 июля 2022 — н.в.

Срок владения:
2 года 10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
г. Санкт-Петербург


Смена владельца

13 июля 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 427 000 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

13 июля 2022 года

Пробег: 317 405 км

Действителен: До 13 июля 2023 года

Номер диагностической карты: 133281022200270

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найден 21 штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Polo/Derby/Vento-IND

Дата производства: 07.04.2012

Модельный год: 2012

Период производства: 2011 - 2015

Рынок: Европа

Двигатель: CFNA

Диапазон номеров двигателя: 306533

Двигатель: 1600CC / 105hp / 77kW SRE

Тип коробки передач: MFZ(6A)

Код цвета салона: BY



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.