




Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 4 июля 2025 года

# Lexus RX, 2018



**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 47 фотографий автомобиля**

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: JTJDZKCA502011228

Госномер: P981KX797

Номер кузова:

JTJDZKCA502011228

Номер двигателя: K547231

Номер ПТС: 78УХ486584

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9949273152

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 3456 см<sup>3</sup>

Мощность: 294 л.с.

Последний пробег: 127 000 км

Предыдущие госномера:  
K070MA799

## Недостатки

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

⚠ Был в лизинге

## Прочее

ℹ 2 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо

ℹ 2 объявления на Авито

ℹ 26 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 127 000 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

ℹ Есть таможенная декларация

ℹ Попал под отзывную кампанию

## Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ ДТП не найдены

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

## ✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

## ✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

## ✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 04.07.2025 10:16. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

## i 2 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

### 1-й владелец

Период владения: 13 сентября 2018 — 29 сентября 2021

Срок владения: 3 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

### 2-й владелец

Период владения: 25 октября 2021 — н.в.

Срок владения: 3 года 9 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: г. Москва

Название организации: юридическое лицо

## ✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

## ! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

**13 июля 2020 года**

Стоимость ремонта: 89 012 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 3 ₽

Стоимость запасных частей: 89 009 ₽

Общая стоимость: 89 012 ₽

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло	Камеру настроить
Клей комплект лобового стекла	Лобовое стекло - снятие/установка
Фиксатор	Облицовки облицовки верхней А-стойки снятие/ установка
Молдинг ветрового стекла	Фонарь крыши - снятие/установка
Молдинг левый лобового стекла	Солнцезащитные козырьки - снятие/установка
Молдинг правый ветрового стекла	
Датчик дождя	

**30 августа 2021 года**

Стоимость ремонта: 81 600 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 16 006 ₽

Стоимость механических работ: 10 815 ₽

Стоимость запасных частей: 54 779 ₽

Общая стоимость: 81 600 ₽

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Колесный диск передний правый ремонт окраска

Колёсный диск задний правый ремонт окраска

### **Окраска поверхности**

Корпус зеркала наружный левый поверхность окраска

Дверь задняя окраска поверхности

Бампер задний поверхность окраска

Крышка багажника окраска поверхности

Боковина задняя левая окраска поверхности

Боковина задняя окраска поверхности

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Уплотнитель молдинг на дверь задний правый

Облицовка правого бампера заднего

Датчик с крышка багажника

Отражатель правый

Накладка боковины задняя правая

Абсорбер бампера переднего

Абсорбер бампера переднего разборка-сборка/ замена

Светоотражатель правый снятие/установка

Накладка средняя задняя дверь снятие/установка

Эмблема крышка задняя снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Облицовка правого бампера снятие/установка

Корпус наружного зеркала заднего вида левый - снятие/установка

Стекло зеркала заднего вида левое - снятие/ установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Облицовка и двери задние - снятие/установка (дополнительные работы)

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/ установка

Стеклоподъемник дверь задняя правая - снятие/ установка

Уплотнитель опускного стекла двери задней правой - снятие/установка

Защитная накладка нижняя двери задней правой снятие/установка

Прокладка передняя дверь задняя правая снятие/ установка

Декоративную планку задней двери задней правой снять/установить

Декоративная накладка арки колеса задняя

Декоративная накладка арки колеса задняя

Светоотражатель левый снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Фонарь номерного знака заднего снятие/установка

Дополнительный стоп-сигнал - снятие/установка

Рычаг стеклоочистителя снятие/установка

Спойлер крыши - снятие/установка

Спойлер левой двери задка снять/установить

Спойлер правой двери задка снять/установить

Защита бампера задняя левая снятие/установка

Защита бампера задняя левая снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Облицовка нижняя бампера задняя снятие/установка

Уплотнитель крышки багажника снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Облицовка левая бампера заднего снятие/установка

Датчик задний наружный левый парковочной системы снятие/установка

Датчик задний наружный правый парковочной системы снятие/установка

Датчик задний средний левый системы парковки - снятие/установка

Датчик задний средний правый системы парковки - снятие/установка

Колесо переднее правое - снятие/установка

Колесо (колеса) переднее - снятие/установка

Шина/диск передний правый - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Колесо (колеса) заднее - снятие/установка

Шина/диск задний правый - снятие/установка

Колесо/колеса сбалансировать

### ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

### ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

### Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

### ✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

### ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### ! Был в лизинге

Возможно, автомобилем по-прежнему владеет лизинговая компания. Если у арендатора есть долги перед ней, машину не удастся зарегистрировать в ГИБДД.

**Был в лизинге с 8 сентября 2018 г. — 9 сентября 2023 г.**

Лизинговая компания: ООО "МЭЙДЖОР ЛИЗИНГ"

**Был в лизинге с 21 октября 2021 г. — 17 сентября 2024 г.**

Арендатор: ООО "ЭКОКЛИМАТ"

Лизинговая компания: ООО "МЭЙДЖОР ЛИЗИНГ"

### ✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

### ✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

### i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

**26 сентября 2021 года**

Цена: 4 155 000 ₽

Пробег: 33 785 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте



[Посмотреть ещё 29 фото на сайте](#)

### Описание

**MAJOR EXPERT - ЛИДЕР ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МОСКВЕ**

Уважаемые клиенты, мы поставили перед собой цель, сделать процесс приобретения автомобиля с пробегом для вас максимально комфортным, бе...

[Читать полное описание на сайте](#)

### История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
26 сентября 2021 10:22	4 155 000 ₽	33 785 км
26 сентября 2021 15:44	Не менялась	Не менялся
27 сентября 2021 02:00	Не менялась	Не менялся
28 сентября 2021 13:57	Не менялась	Не менялся

23 июня 2025 года

Цена: 4 300 000 ₽ ↓ 400 000 ₽

Пробег: 127 000 км ↑ 1 000 км

Регион: Москва



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте



[Посмотреть ещё 17 фото на сайте](#)

### Описание

Машина редкой комплектации двигатель 3,5 атмосферник, 294 лошади! Очень надежная! Расход бензина 10-12 литров. Авто покупался в октябре 21 года у Мэйджер Лизинг. Машина на компании, по факту я второй ...

[Читать полное описание на сайте](#)

### История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
23 июня 2025 11:56	4 700 000 ₽	126 000 км
23 июня 2025 11:56	Не менялась	Не менялся
23 июня 2025 12:06	Не менялась	Не менялся
25 июня 2025 09:33	Не менялась	127 000 км ↑ 1 000 км

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

## Авито Оценка — 4 074 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 3 750 000 — 5 800 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 870 700 — 4 441 100 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

## 26 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 26 событий и 2 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

### Таможенные сведения

6 июня 2018 • Данные о таможенном оформлении

### 1 владелец

Период владения:

13 сентября 2018 — 29 сентября 2021

Срок владения:

3 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

### Первичная регистрация

13 сентября 2018 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

### Визит на сервис

10 ноября 2018 • Пробег 1 975 км • Дилер

### Визит на сервис

30 января 2019 • Пробег 4 048 км • Дилер

### Визит на сервис

5 апреля 2019 • Пробег 6 335 км • Дилер

### Визит на сервис

19 мая 2019 • Пробег 6 829 км • Дилер

### Визит на сервис

15 августа 2019 • Пробег 9 366 км • Дилер

### Визит на сервис

6 декабря 2019 • Пробег 12 527 км • Дилер

### Визит на сервис

1 мая 2020 • Пробег 17 108 км • Дилер

### Расчет стоимости ремонта

13 июля 2020 • Audatex

### Визит на сервис

14 июля 2020 • Пробег 18 400 км • Дилер

- **Визит на сервис**  
20 августа 2020 • Пробег 19 397 км • Дилер
- **Визит на сервис**  
19 ноября 2020 • Пробег 23 275 км • Дилер
- **Визит на сервис**  
18 апреля 2021 • Пробег 30 239 км • Дилер
- **Визит на сервис**  
20 апреля 2021 • Пробег 30 232 км • Дилер
- **Расчет стоимости ремонта**  
30 августа 2021 • Пробег 33 785 км • Audatex
- **Визит на сервис**  
31 августа 2021 • Пробег 33 780 км • Дилер
- **Размещение первого объявления на Авито**  
26 сентября 2021 • Пробег 33 785 км • Авито • Москва
- **Визит на сервис**  
27 сентября 2021 • Дилер
- **Визит на сервис**  
19 октября 2021 • Пробег 33 790 км • Дилер
- **Визит на сервис**  
19 октября 2021 • Дилер
- **Визит на сервис**  
23 октября 2021 • Дилер
- **2 владелец**  
Период владения:  
25 октября 2021 — н.в.  
Срок владения:  
3 года 9 месяцев  
Тип владельца:  
**Юридическое лицо**  
Место регистрации:  
г. Москва  
Название организации:  
юридическое лицо
- **Смена владельца**

25 октября 2021 • Данные о регистрации • г. Москва

● **Визит на сервис**

12 января 2022 • Пробег 40 405 км • Дилер

● **Регистрационное действие: Изменение ФИО владельца**


4 апреля 2023 • Данные о регистрации • г. Москва

● **Размещение второго объявления на Авито**

23 июня 2025 • Пробег 126 000 км • Авито • Москва

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 127 000 км.



## Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 53 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 6 июня 2018

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Швеция

## Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

### С 18 ноября 2020 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности. В силу наличия внутреннего напряжения материала или из-за особенностей изготовления крыльчатки, при котором происходит длительное испарение растворителя, возможно возникновение поверхностного растрескивания крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации. В отдельных случаях крыльчатка может деформироваться таким образом, что может произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что, в свою очередь, может повлиять на работоспособность топливного насоса. В случае нарушения работоспособности топливного насоса возможно включение индикации на панели приборов неисправности двигателя и других предупреждающих индикаторов, возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако, в отдельных ситуациях, возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнено обновление программного обеспечения ЭБУ распределения питания.



Узнать  
больше об  
отзывной  
на сайте  
Росстандарт

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LEXUS RX450HL/350L

Код модели: GGL26L-ARZGBW

Описание: GGL26,GYL26

Дата производства: 04.2018

Код цвета салона: LA41

Период производства: 12.2017 - 09.2022

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;  
Посадочных мест: 7-SEATER;  
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;  
Тип кузова: WAGON;  
Комплектация: STANDARD TYPE;  
Тип трансмиссии: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT;  
Двигатель: (2GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC;  
Рынок сбыта: EUROPE



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.