



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 16 июня 2025 года

# Volkswagen GOLF, 2011



15 июня 2025 года

**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 13 фотографий автомобиля**

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WVGZZZ1KZBW313457

Госномер: M523KO178

Номер кузова:

WVGZZZ1KZBW313457

Номер двигателя: CAX817254

Номер ПТС: 78УО238136

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7849959752

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Темно-синий

Объём двигателя: 1390 см<sup>3</sup>

Мощность: 122 л.с.

Последний пробег: 237 923 км

Предыдущие госномера:  
M523KP178

## Серьезные недостатки

Есть расчёт стоимости ремонта

## Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть объявление с отметкой «битый»

## Прочее

ℹ 3 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо

ℹ 10 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 237 923 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

ℹ Есть таможенная декларация

## Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Есть полис ОСАГО

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

### ✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

### ✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

### ✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 16.06.2025 21:49. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

### i 3 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

#### 1-й владелец

Период владения: 22 сентября 2011 — 16 апреля 2012

Срок владения: 7 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

#### 2-й владелец

Период владения: 11 мая 2012 — 15 апреля 2017

Срок владения: 4 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

#### 3-й владелец

Период владения: 15 апреля 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

## ! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**4 июля 2022 года в 11:00**

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 6

### Volkswagen GOLF — автомобиль из отчёта

#### Повреждения


Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## Hyundai Solaris — другой участник

### Повреждения

Правое переднее крыло


Правая передняя дверь

Правая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


## Volvo — другой участник

### Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## Skoda Octavia — другой участник


### Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


## ВАЗ (Lada) Largus (Ларгус) — другой участник

### Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## MERCEDES C-класс — другой участник

### Повреждения


Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

26 мая 2023 года в 20:11

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


## Volkswagen GOLF — автомобиль из отчёта

### Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## Honda Accord — другой участник

### Повреждения

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

### 5 августа 2022 года

Стоимость ремонта: 400 000 – 500 000 ₽

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость механических работ: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость запасных частей: 400 000 – 500 000 ₽

Общая стоимость: 400 000 – 500 000 ₽

#### Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

#### Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Пол багажника окраска поверхности

Лонжерон задний окраска поверхности

#### Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Номерной знак передний левый	Уплотнитель крышки багажника
Рамка номерного знака передняя	Шарнир левый крышки багажника
Бампер передний	Шарнир правой крышки багажника
Заглушка бампера передняя	Замок крышки багажника
Решетка воздухозаборника передняя средняя	Скоба замка крышка
Поперечина бампера передняя	VW-Эмблема задняя
VW - эмблема передняя	Надпись задняя левая
Решетка эмблема	Надпись задняя правая
Фара левая в сборе	Комплект клея для стекла заднего
Фара правая в сборе	Очищающий раствор
Замковая панель передняя	Обрезная нить
Воздушный канал передний левый	Габаритный фонарь задний внутренний левый
Бампер задний	Пол багажника задний
Балка бампера задняя	Лонжерон задний правый
Крепление планки бампера заднее	Облицовка крышки багажника
Номерной знак задний	Облицовка передней панели задняя
Рамка номерного знака задняя	Наполнитель левый багажника
Щиток задка	Наполнитель правый багажника
Поперечина задка	Задняя часть глушителя
Крышка багажника	Эмблема передняя - снятие/установка

Замковая панель передняя - заменить (снята)  
Рамка радиатора передняя - снятие/установка  
Решетка радиатора - снятие/установка  
Облицовка бампера переднего - снятие/установка  
Облицовка бампера передняя - заменить  
Фара - отрегулировать  
Поперечина передняя снятие/установка  
(дополнительные работы)  
Щиток задка - детали снять  
Щиток задка - заменить  
Щиток задка - детали установить

■ Лонжерон задний правый - замена (сопутствующие работы)

Крышка багажника - снятие/установка  
Крышка багажника - заменить (снята)  
Пол багажника задний - замена (сопутствующие работы)  
Оба шарнира крышки багажника снятие/установка  
Облицовка бампер задний - заменить  
Задний фонарь внутренний левый заменить (снять)  
Глушитель задний/часть - отсоединить/закрепить  
Глушитель задний/часть - снятие/установка  
Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция  
Хладагент - слить/залить

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Кабель массы аккумуляторной батареи - отсоединить/закрепить  
Облицовка багажника правая - снятие/установка  
Аккумуляторная батарея - снятие/установка  
Кронштейн спойлера передний/задний

### **Антикоррозийная обработка**

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита  
Крышка багажника антикоррозионная защита  
Лонжерон задний правый антикоррозийная защита  
полостей  
Панель задка антикоррозийная защита полости  
Щиток задка антикоррозийная обработка полостей

Поперечина задка антикоррозийная обработка  
полостей  
Крышка багажника антикоррозийная обработка  
полостей  
Лонжерон задний правый обработка полостей

### ✓ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

### ✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

### **Не найдены сведения о диагностике**

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

### ✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

! **1 объявление на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

15 июня 2025 года

Цена: 300 000 ₽

Пробег: 237 923 км

Регион: Ленинградская область, Всеволожск



[Посмотреть ещё 13 фото на сайте](#)

**Описание**

Машина работал на стройки

До ДТП по тех части все хорошо было

Машину после дтп не заводил

**История изменений**

Дата и время	Цена	Пробег
15 июня 2025 22:09	300 000 ₽	237 923 км



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте

В объявлении указано, что автомобиль битый.

## **Авито Оценка — 623 000 ₽**

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 450 000 — 1 150 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 566 900 — 679 100 ₽

## 10 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 10 событий и 3 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

### Таможенные сведения

22 мая 2011 • Данные о таможенном оформлении

### 1 владелец

Период владения:

22 сентября 2011 — 16 апреля 2012

Срок владения:

7 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

### Первичная регистрация

22 сентября 2011 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

### 2 владелец

Период владения:

11 мая 2012 — 15 апреля 2017

Срок владения:

4 года 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

### Смена владельца

11 мая 2012 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

### Текущий ремонт

21 февраля 2016

Дилер

Пробег 57 533 км • Санкт-Петербург

Комплексная диагностика автомобиля.

### Продажа

31 января 2017 • Пробег 67 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

### 3 владелец

Период владения:

15 апреля 2017 — н.в.

Срок владения:



8 лет 3 месяца

Тип владельца:  
Физическое лицо

Место регистрации:  
Санкт-Петербург

**Смена владельца**

15 апреля 2017 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

**ДТП**

4 июля 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

**Расчет стоимости ремонта**

5 августа 2022 • Пробег 159 994 км • Audatex

**ДТП**


26 мая 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

**Размещение первого объявления на Авито**

15 июня 2025 • Пробег 237 923 км • Авито • Ленинградская область,  
Всеволожск

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 237 923 км.



## Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

## ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 104 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 22 мая 2011

Цвет: Темно-синий

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

## ✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 21 апреля 2025 года — 20 апреля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Golf/Variant/4Motion

Дата производства: 28.04.2011

Модельный год: 2011

Период производства: 2009 - 2011

Рынок: Европа

Двигатель: САХА

Диапазон номеров двигателя: 817254

Двигатель: 1400CC / 122hp / 90kW TSI

Тип коробки передач: MCB(6S)

Код цвета салона: ВВ



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.