



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 29 мая 2025 года

Hyundai CRETA, 2017

VIN: Z94G3813DHR043304

Госномер: K100OA77

Номер кузова:

Z94G3813DHR043304

Номер двигателя: HW608767

Номер ПТС: 78OC069718

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7750915276

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 173 539 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 41 запись в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 173 539 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 29.05.2025 10:36. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 2 июня 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

31 мая 2018 года в 17:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Hyundai CRETA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник


Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

19 января 2018 года

Стоимость ремонта: 6 478 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 2 500 ₽

Стоимость запасных частей: 3 978 ₽

Общая стоимость: 6 478 ₽

Замена

Лобовое стекло

Клей комплект лобового стекла

Подкладки лобового стекла

Проставка

Ветровое стекло - снятие/установка

30 апреля 2018 года

Стоимость ремонта: 5 859 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 359 ₽

Стоимость механических работ: 1 500 ₽

Общая стоимость: 5 859 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Замена

Бампер передний

Облицовка нижняя бампера переднего

Накладка правой туманной фары левая

Фара правая

Противотуманная фара правая в сборе

Бачок стеклоомывателя

Бампер передний - заменить

Фара передняя правая - снятие/установка

Подкрылок передний правый - снятие/установка

Бачок стеклоомывателя - снятие/установка

11 июля 2018 года

Стоимость ремонта: 7 925 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 125 ₽

Стоимость механических работ: 800 ₽

Общая стоимость: 7 925 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капот ремонт окраска <50%

Замена

Капот

Капот - заменить

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2019 году

Сумма: 51 412 ₽

Получено в 2018 году

Сумма: 9 760 ₽

Сумма: 92 341 ₽

Сумма: 34 307 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 335 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 369 000 — 2 170 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 255 200 — 1 442 100 ₽

41 запись в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 41 событие и 1 владелец.



Посмотреть
историю на
сайте

Первая продажа

25 мая 2017 • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

25 мая 2017 • Дилер • Москва

Период владения:

2 июня 2017 — н.в.

Срок владения:

8 лет

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

2 июня 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

26 июня 2017 • Пробег 2 641 км • Дилер

то-0

Регламентное ТО

18 января 2018 • Пробег 14 675 км • Дилер

то 15

Расчет стоимости ремонта

19 января 2018 • Audatex

Кузовной ремонт

27 января 2018 • Пробег 14 675 км • Дилер • Москва

Ветровое стекло - снять/установить

Расчет стоимости ремонта

30 апреля 2018 • Пробег 22 452 км • Audatex

Кузовной ремонт

24 мая 2018 • Пробег 21 733 км • Дилер • Москва

Бачок омывателя в сборе ветрового стекла - снять/установить, AZT
подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, ФАРА ПР - С/У

ВКЛ: ФАРУ РЕГУЛИРОВАТЬ, ПОДКРЫЛОК П ПР - С/У, БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ ВКЛ: БАМПЕР П, РЕШЁТКИ И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У., Подбор краски

ДТП

31 мая 2018 • Данные о ДТП • Москва

Регламентное ТО

10 июля 2018 • Пробег 29 830 км • Дилер

ТО-30 периодически снижается давление в заднем правом колесе передать в кузовной цех

Расчет стоимости ремонта

11 июля 2018 • Пробег 25 000 км • Audatex

Регламентное ТО

17 июля 2018 • Пробег 29 830 км • Дилер • Москва

Защита поддона картера двигателя - снять и установить, ТО 30 тыс. км.

Кузовной ремонт

23 июля 2018 • Дилер • Москва

AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, Подбор краски, Панель капота в сборе - снять/установить

Визит на сервис

8 октября 2018 • Пробег 36 322 км • Дилер • Москва

Регламентное ТО

14 февраля 2019 • Пробег 44 238 км • Дилер

то-45

Визит на сервис

29 марта 2019 • Пробег 42 463 км • Дилер • Москва

Расчет стоимости ремонта

7 сентября 2019 • Пробег 56 692 км • Audatex

Кузовной ремонт

23 сентября 2019 • Пробег 56 692 км • Дилер • Москва

Ветровое стекло - снять/установить, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, Панель задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить, Подбор краски

Регламентное ТО

14 ноября 2019 • Пробег 59 816 км • Дилер

то60

● **Регламентное ТО**

9 июля 2020 • Пробег 74 608 км • Дилер

ТО-75 подкачать заднее левое колесо

● **Визит на сервис**

3 сентября 2020 • Пробег 74 748 км • Дилер • Москва

● **Текущий ремонт**

14 ноября 2020 • Пробег 83 490 км • Дилер • Москва

● **Визит на сервис**

3 декабря 2020 • Пробег 83 511 км • Дилер • Москва

● **Регламентное ТО**

4 марта 2021 • Пробег 88 663 км • Дилер

То

● **Регламентное ТО**

19 августа 2021 • Пробег 101 995 км • Дилер

то 105 дребезжит глушитель

● **Визит на сервис**

4 октября 2021 • Пробег 101 995 км • Дилер • Москва

● **Регламентное ТО**

11 апреля 2022 • Пробег 115 343 км • Дилер

ТО вибрация в руль при торможении на панели приборов загораются
ошибки, рычаг АКПП не перемещается без Шифт лок. стук спереди справа
при проезде неровностей

● **Расчет стоимости ремонта**

12 апреля 2022 • Audatex

● **Визит на сервис**

5 мая 2022 • Пробег 115 343 км • Дилер • Москва

● **Кузовной ремонт**

10 мая 2022 • Пробег 115 594 км • Дилер • Москва

Усилитель заднего бампера в сборе - снять/установить, НАКЛАДКА
КРЫШКИ БАГАЖНИКА - С/У, ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ПР ВНУТРЕННИЙ С/У,

Регулировка двери багажного отделения, НАДПИСЬ НА ДВЕРИ ЗАДКА
ЗАМЕНИТЬ, ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., ОБЛИЦОВКИ РУЛ КОЛОНКИ С/У,
УЗЕЛ ФОНАРЯ-ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, ВНУТРЕННИЙ (ЛЕВЫЙ),
ОКРАСКА НОВ.ДЕТ.К1R: ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З, УСТРАНЕНИЕ
ПЕРЕКОСА, Накладка заднего бампера в сборе - снять/установить,
Уплотнитель задней двери - снять/установить

Кузовной ремонт

12 мая 2022 • Дилер • Москва

ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., КРЫШКА КАПОТА ПОДОГНАТЬ, ОКРАСКА
НОВ.ДЕТ.К1R: ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З, УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕКОСА, Панель
капота в сборе - снять/установить

Кузовной ремонт

12 мая 2022 • Дилер • Москва

Ветровое стекло - снять/установить

Визит на сервис

3 июня 2022 • Пробег 115 596 км • Дилер • Москва

Текущий ремонт

4 марта 2023 • Пробег 133 309 км • Дилер • Москва

Регламентное ТО

12 мая 2023 • Пробег 138 034 км • Дилер

ТО-9, стук сзади

Регламентное ТО

3 ноября 2023 • Пробег 148 202 км • Дилер

То-10

Регламентное ТО

3 мая 2024 • Пробег 160 352 км • Дилер

ТО-11, не работает задний парктроник (уточнить какой), при торможении со
130 км/ч вибрация при торможении - проточить диски

Регламентное ТО

20 мая 2024 • Пробег 160 352 км • Дилер • Москва

Текущий ремонт

8 декабря 2024

СТО Автопилот

Пробег 169 356 км • Москва

Мойка Техническая (Использует СТО Войковская), Проводка - диагностика,
Датчик коленчатого вала - замена, Профилактика разъемов , Парктроник



заднего бампера - замена

Текущий ремонт

2 марта 2025

СТО Автопилот


Пробег 173 539 км • Москва



АКЦИЯ Активная приемка автомобиля, АКЦИЯ Проверка электронных систем диагностическим прибором, АКЦИЯ Vip-KAPTA Масло и фильтр – замена, Промывка масляной системы двс спец. жидкостью SP, АКЦИЯ Vip-KAPTA Фильтр воздушный ДВС замена, АКЦИЯ Vip-KAPTA Фильтр салона – замена, Межсервисный интервал - сброс (бесплатно для Физ. и Юр. лиц), Ремень приводной - снятие/установка, Тяги рулевые . - Замена, ПРАЙС Генератор - снятие/установка, ПРАЙС Генератор – ремонт (если н/ч=2200), Помпа - замена , АКЦИЯ ТЖ. Замена охлаждающей жидкости (Строго при покупке жидкости у нас!), Карданный вал - С/У, Муфта вкл. полного привода - с/у, Сальник редуктора заднего моста - Замена, ПРАЙС Сход развал – регулировка передних колес SP, АКЦИЯ Сход/развал проверка , АКЦИЯ ТЖ. Масло в редукторе заднего моста – замена (Строго при покупке жидкости у нас!)

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 173 539 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найден 81 штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Creta

Дата производства: 16.05.2017

Модельный год: 2017

Код модели: CTW52G61G

Рынок: EUR;GEN

Рынок: C40

Завод: R4

Диапазон номеров двигателя: G4NAHW608767

Номер коробки передач: KMHVC2728394

Код цвета салона: XMG - M/PAINT_GC

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD;
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE;
Кузов: WAGON - 5DR 5P;
Рабочий объем двигателя: 2000 CC - NU;
Двигатель: DOHC - MPI;
Топливо: GASOLINE - UNLEADED;
АКП: AUTO - 6 SPEED 4WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.