



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 11 мая 2025 года

MERCEDES S-KLASSE, 2010



14 апреля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 216 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

Ввезён из-за рубежа

VIN: WDD2210221A288498
Госномер: O184KP797
Номер кузова:
WDD2210221A288498
Номер двигателя: 40851993
Тип ПТС: Бумажный дубликат

Номер СТС: 9937135920
Год выпуска: 2010
Тип ТС: Легковой седан
Цвет: Черный
Объём двигателя: 2 987 см³

Мощность: 235 л.с.
Последний пробег: 211 000 км
Предыдущие госномера:
K074KK750, A853BB790,
K074KK75, H900PX37

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Пробег могли скрутить
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 8 владельцев по ПТС
- ℹ 2 раза участвовал в аукционе Авито Авто
- ℹ 3 техосмотра
- ℹ 6 объявлений на Авито
- ℹ 42 записи в истории эксплуатации
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✅ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✅ Залог не найден
- ✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✅ Нет сведений об участии в торгах
- ✅ Нет сведений о розыске
- ✅ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✅ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✅ Нет сведений об арбитражных делах
- ✅ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 11.05.2025 22:22. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 8 владельцев по ПТС

1-й владелец

Период владения: 6 июля 2013 — 27 апреля 2014

Срок владения: 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ивановская область

2-й владелец

Период владения: 27 апреля 2014 — 17 декабря 2014

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ярославская область

3-й владелец

Период владения: 17 декабря 2014 — 8 сентября 2016

Срок владения: 1 год 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ивановская область

[Посмотреть еще 5 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

17 февраля 2015 года в 20:50

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

MERCEDES S-KLASSE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Toyota Prius — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



18 июня 2015 года в 13:20


Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

MERCEDES S-KLASSE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Opel Vectra — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



9 сентября 2015 года в 07:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

MERCEDES S-KLASSE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

KIA Sportage — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



[Посмотреть еще 5 на сайте](#)

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

1 июля 2014 года

Стоимость ремонта: 1 500 000 – 2 000 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 50 000 – 75 000 ₽

Стоимость запасных частей: 1 500 000 – 2 000 000 ₽

Общая стоимость: 1 500 000 – 2 000 000 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт окраска

Окраска поверхности

Корпус зеркала наружный левый нанесение лака

Окраска новой детали

Облицовка бампера переднего нанесение лака

Капот окраска новый деталь

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Облицовка порога левая нанесение лака

Облицовка бампера заднего нанесение лака

Крыло заднее левая окраска новая деталь

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Облицовка бампер передний

Решётка радиатора в сборе

Капот

Предохранительный крюк

Электронный блок управления

Фара левая

Фара правая

Поперечина передняя нижняя

Дверь передняя левая

Уплотнитель двери передний левый

Молдинг двери передний левый

Рама двери основная передняя левая

Дверь задняя левая

Уплотнитель двери задней левой

Уплотнитель рама окна левая

Молдинг двери задний левый

Двухкомпонентный клей боковина левая

Облицовка порога левая

Облицовка бампера задняя

Подкладки стекла задние

Ремкомплект для включателя стеклоподъемника

Уплотнитель заднего стекла

Крыло заднее левое

Накладка наружная левая панель приборов

Обивка спинки передняя левая

Боковая подушка безопасности передняя левая

Система боковой нижней подушки безопасности левой заменить

Оконная наружная панель боковая левая

Система оконная нижняя передняя боковая левая заменить

Ремень безопасности передний левый

- Ремень безопасности передний правый
- Облицовка крыши
- Диск колесный сплавной передний левый
- Диск колесный сплавной передний правый
- Рулевая колонка в сборе
- Система подушек безопасности водителя заменить
- Нижняя подушка безопасности водителя
- Диск колесный задний левый сплав
- Вздутие водяное в радиатора
- Масляный радиатор коробки переключения передач
- Шина задняя левая
- Провести краткий тест
- Бампер передний в сборе снятие/установка
- Бампер передний разборка/сборка (бампер снят) после
- Дополнение к бамперу переднему разобрать и
- Датчик DISTRONIC снятие/установка
- Датчик DISTRONIC проверить и отрегулировать
- Капот - заменить
- Обе ксеноновые фары передние - замена
- Крыло переднее левое - снятие/установка
- Воздуховод нижний снятие/установка
- Навесные детали в моторном отсеке для замены
- Дополнительная работа 1 - выполнить
- Дополнительная работа 1 - выполнить
- Поперечина передняя в сборе - снятие/установка
- Дверь передняя левая - заменить
- Обивка двери передней левой заменить (снята)
- 2-я дверь левая - замена, с деталями - переустановка
- Дополнение к обивке 1-й двери заменить
- Дополнить к 2-ю дверь левую заменить
- Дверь задняя левая - снятие/установка
- Облицовку левую лонжерона заменить
- Облицовка левая лонжерона снятие/установка (дверь задняя)
- Съемные детали облицовки задка - снятие/установка
- Крыло заднее левое в сборе - замена
- Дополнение бампера заднего разбор-сборка

Бампер задний - разобрать/собрать

Дополнительно: Бампер задний - разобрать/собрать

Дополнительно: Бампер задний - разобрать/собрать

Крышка багажника - снятие/установка

Дополнение к двери задка снятие/установка (транспортное средство с)

Сиденья и уложенные маты задние в сборе

Переднее сиденье левое снятие/установка

Дополнительная обивка спинок передних сидений левая

Обивка спинки переднего сиденья пассажира левая замена

- Подушка безопасности сиденья левая - снятие/установка
- Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
- Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
- Панель щитка приборов левая с установкой
- Облицовка крыши - снятие/установка
- Облицовка крыши - заменить (снята)
- Дополнительно: облицовка крыши - заменить
- Дополнительно: облицовка крыши - заменить
- Блок подушек безопасности для защиты головы левый с установкой (раскрытие)
- Дополнительная комплектация облицовка стойки задка верхняя левая
- Дополнительная комплектация облицовка стойки задка верхняя правая
- Рулевое колесо снять/установить, заменить
- Колесо переднее снятие/установка
- Кожух с рулевым валом снятие/установка
- Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка
- Шина/диск передний левый снятие/установка
- Шина/диск передняя правая - снятие/установка
- Колесо/колеса - балансировка дополнительные работы
- Шина/колесо заднее левое снятие/установка

3 сентября 2014 года

Ремонт

Крыло заднее отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло заднее правое ремонт окраска

Окраска новой детали

Облицовка бампера переднего нанесение лака

Крыло переднее правое окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска новая деталь

Дверь задняя окраска новая деталь

Облицовка бампера заднего нанесение лака

Измерение

Транспортное средство замерить

Дополнительная работа для транспортного средства с системой

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Облицовка бампер передний	Поперечный рычаг подвески передний правый
Фара правая	Диск колесный сплавной передний правый
Крыло переднее правое	Диск колесный задний правый сплав
Молдинг крыла передний правый	Диск колесный сплавной передний правый
Облицовка передняя ниша колеса передняя правая	Диск колесный задний правый сплав
Дверь передняя правая	Провести краткий тест
Уплотнитель двери передний правый	Бампер передний в сборе снятие/установка
Стеклоподъемник передний правый	Бампер передний разборка/сборка (бампер снят) после
Молдинг двери передний правый	Дополнение к бамперу переднему разобрать и
Рама двери основная передняя правая	Ксеноновая фара передняя правая снятие/установка
Дверь задняя правая	Блок-фара передняя правая - заменить
Уплотнитель двери задний правый	Молдинг крыла передний правый - заменить
Молдинг двери задний правый	Крыло переднее правое - снятие/установка
Облицовка бампера задняя	Крыло переднее правое - заменить (снято)
Молдинг задний правый	Передняя часть перегородки передняя правая снятие/установка (снятие)
Обивка спинки передняя правая	Дверь передняя правая - заменить
Боковая нижняя панель передняя правая	Обивка двери передней правой заменить (снята)
Система боковых нижних подушек безопасности правых заменить	Дополнение к обивке 1-й двери заменить
Оконная накладка передняя правая	Дополнить к 2-ю дверь правую заменить
Система оконная нижняя правая заменить	2-я дверь правая - замена, с деталями - переустановка
Ремень безопасности передний правый	Дверь задняя правая - снятие/установка
Облицовка крыши	Бампер задний - снятие/установка
Поперечный рычаг подвески передний правый	

Дополнение бампера заднего разбор-сборка
Бампер задний - разобрать/собрать
Дополнительно: Бампер задний - разобрать/собрать
Дополнительно: Бампер задний - разобрать/собрать
Сиденье переднее правое - снятие/установка
Дополнительная обивка спинок передних сидений правых
Обивка спинки переднего сиденья правого замена
Подушка безопасности сиденья правого - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Облицовка крыши - снятие/установка
Облицовка крыши - заменить (снята)
Дополнительно: облицовка крыши - заменить
Дополнительно: облицовка крыши - заменить
Блок подушек безопасности для защиты головы правый снятие/установка (раскрытие)

Дополнительная комплектация облицовка стойки задка верхняя левая
Дополнительная комплектация облицовка стойки задка верхняя правая
Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка
Колесо переднее снятие/установка
Шина/диск передняя правая - снятие/установка
Колесо/колеса - балансировка дополнительные работы
Рычаг рессоры передней оси нижний правый снятие/установка при снятом колесе
Рычаг независимой подвески
Поперечный рычаг подвески передней оси
Дополнительный поперечный рычаг подвески в правом снятие/установка
Колесо заднее снятие/установка
Шина/колесо заднее правое снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Перегородка под крылом задняя правая - снятие/установка

2 октября 2014 года

Стоимость ремонта: 1 500 000 – 2 000 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость механических работ: 75 000 – 100 000 ₽

Стоимость запасных частей: 1 500 000 – 2 000 000 ₽

Общая стоимость: 1 500 000 – 2 000 000 ₽

Окраска поверхности

Корпус зеркала наружный левый нанесение лака

Окраска новой детали

Капот окраска новый деталь

Облицовка бампера переднего нанесение лака

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Облицовка порога левая нанесение лака

Облицовка бампера заднего нанесение лака

Крыло заднее левая окраска новая деталь

Измерение

Транспортное средство замерить

Схождение передних колес - регулировка

Схождение колес задних - отрегулировать

Дополнение для замера

Дополнение для замера

Дополнительная работа для транспортного средства с системой

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Облицовка бампер передний

Решётка радиатора в сборе

Капот

Петля крышки левой

Петля крышки правой

Предохранительный крюк

Электронный блок управления

Фара левая

Фара правая

Крыло переднее левое

Поперечина передняя нижняя

Дверь передняя левая

Уплотнитель двери передний левый

Молдинг двери передний левый

Рама двери основная передняя левая

Дверь задняя левая

Уплотнитель двери задней левой

Уплотнитель рама окна левая

Молдинг двери задний левый

Двухкомпонентный клей боковина левая

Облицовка порога левая

Облицовка бампера задняя

Подкладки стекла задние

Ремкомплект для включателя стеклоподъемника

Уплотнитель заднего стекла

Крыло заднее левое

Молдинг щиток приборов

Обивка спинки передняя левая

■ Боковая подушка безопасности передняя левая

■ Система боковой нижней подушки безопасности левой заменить

Оконная наружная панель боковая левая

Система оконная нижняя передняя боковая левая заменить

■ Ремень безопасности передний левый

■ Ремень безопасности передний правый

Облицовка крыши

Балка моста передняя

Поворотный кулак передний левый

Поворотный кулак передний правый
 Амортизатор стойка передняя левая
 Амортизатор стойка передняя правая
 Диск колесный сплавной передний левый
 Диск колесный сплавной передний правый
 Параметрическое рулевое управление
 Рулевая колонка в сборе
 Система надувных подушек безопасности водителя заменить
 Нижняя подушка безопасности водителя
 Радиатор масляный рулевой механизм
 Компрессор подвески
 Вздутие водяное в радиатора
 Диск колесный задний левый сплав
 Шина задняя левая
 Провести краткий тест
 Бампер передний в сборе снятие/установка
 Бампер передний разборка/сборка (бампер снят после)
 Дополнение для бампера переднего разбор и
 Датчик DISTRONIC снятие/установка
 Датчик DISTRONIC проверить и отрегулировать
 Капот - заменить
 Петля капота правая - снятие/установка
 Обе ксеноновые фары передние - замена
 Крыло переднее левое - снятие/установка
 Крыло переднее левое - заменить (снято)
 Воздуховод нижний снятие/установка
 Радиатор гидроусилителя руля - снятие/установка
 Навесные детали в моторном отсеке для замены
 Дополнительная работа 1 - выполнить
 Дополнительная работа 1 - выполнить
 Поперечина передняя в сборе - снятие/установка
 Компрессор пневматической подвески снятие/установка
 Дверь передняя левая - заменить
 Обивка двери передней левой заменить (снята)
 Дополнение к обивке 1-й двери заменить
 Дополнить к 2-ю дверь левую заменить
 2-я дверь левая - замена, с деталями - переустановка
 Дверь задняя левая - снятие/установка
 Облицовку левую лонжерона заменить
 Дополнение бампера заднего разбор-сборка
 Облицовка левая лонжерона снятие/установка (дверь задняя)

Съемные детали облицовки задка - снятие/установка
 Крыло заднее левое в сборе - замена
 Бампер задний - разобрать/собрать
 Дополнительно: Бампер задний - разобрать/собрать
 Крышка багажника - снятие/установка
 Дополнение к двери задка снятие/установка (транспортное средство с)
 Сиденья и уложенные маты задние в сборе
 Переднее сиденье левое с установкой
 Дополнительная обивка спинок передних сидений левая
 Обивка спинки переднего сиденья пассажира левая замена
 Подушка безопасности сиденья левая - снятие/установка
 Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
 Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
 Комбинация приборов - снятие/установка
 Облицовка крыши - снятие/установка
 Облицовка крыши - заменить (снята)
 Дополнительно: облицовка крыши - заменить
 Дополнительно: облицовка крыши - заменить
 Блок подушек безопасности для защиты головы левый с установкой (раскрытие)
 Дополнительная комплектация облицовка стойки задка верхняя левая
 Дополнительная комплектация облицовка стойки задка верхняя правая
 Рулевое колесо снять/установить, заменить
 Кожух с рулевым валом снятие/установка
 Провод массы оба аккумулятора снятие/установка при
 Шумопоглощающий кожух средний на нижней
 Балка передней оси - заменить
 Брызговик двигателя передний снятие/установка
 Шина/диск передний левый снятие/установка
 Ступица передняя колеса левая снятие/установка уплотнительное кольцо замена
 Шина/диск передняя правая - снятие/установка
 Колесо/колеса - балансировка дополнительные работы
 Ступицу колеса снятие/установка (дополнительные работы)
 Ступица передняя колесная правая снятие/установка уплотнительное кольцо замена

Поворотный кулак полуоси передний левый - снятие/установка

Поворотный кулак полуоси передний правый - снятие/установка

Амортизатор стойка передняя левая снятие/установка (ход колес демонтаж)

Амортизатор стойка передняя правая снятие/установка (колесо демонтаж)

Амортизационная стойка передняя левая/правая снятие/установка

Шина/колесо заднее левое снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крепление крыла переднее левое - снятие/установка

Подушка сиденья задняя средняя - снятие/установка

Водосточный желобок левый снятие/установка

Задний мост - снятие/установка

Топливный бак - снятие/установка

Ксеноновая фара регулировка

[Посмотреть еще 9 на сайте](#)

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 6 объявлений на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

11 марта 2017 года

Цена: 1 130 000 ₽ ↓ 320 000 ₽

Пробег: 149 000 км

Регион: Московская область, Раменское



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 11 фото на сайте](#)

Описание

Осмотр во владимирской области.

Ценник из за срочности и того что птс закончилась, крашеная

Никаких предоплат на карту

Богатая комплектация!!

Птс оригинал

Полный комплект ключей

Торг на месте

Желающим...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
11 марта 2017 22:10	1 450 000 ₽	149 000 км
12 марта 2017 19:55	Не менялась	Не менялся
16 марта 2017 03:10	Не менялась	Не менялся
16 марта 2017 03:13	1 400 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

26 декабря 2017 года

Цена: 1 000 000 ₽ ↓ 250 000 ₽

Пробег: 165 000 км ↑ 30 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)

Описание

Торг

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
26 декабря 2017 15:56	1 250 000 ₽	135 000 км
4 января 2018 16:21	1 150 000 ₽ ↓ 100 000 ₽	165 000 км ↑ 30 000 км
12 февраля 2018 10:29	1 000 000 ₽ ↓ 150 000 ₽	Не менялся
12 февраля 2018 10:41	1 050 000 ₽ ↑ 50 000 ₽	Не менялся

28 октября 2023 года

Цена: 1 300 000 ₽ ↓ 100 000 ₽

Пробег: 278 000 км

Регион: Московская область, Дзержинский



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)

Описание

Доброго времени суток! Продаю хорошего немца. За два года владения подшаманил авто т.к. предыдущий владелец видимо был просто наездником. Заднюю подвеску перебрал полностью год назад. Пневму тоже всю ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
28 октября 2023 18:14	1 400 000 ₽	278 000 км
28 октября 2023 18:14	Не менялась	Не менялся
1 ноября 2023 12:03	1 300 000 ₽ ↓ 100 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

i 2 раза участвовал в аукционе Авито Авто

Если предыдущий владелец договорился с покупателем о цене, результат сделки будет «Выкуплен».

25 декабря 2024 года

Пробег: 211 523 км

Регион: Москва

Результат: Не выкуплен



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)

27 января 2024 года

Пробег: 200 000 км

Регион: Москва

Результат: Не выкуплен

42 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 42 события и 8 владельцев.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

26 июня 2013 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

6 июля 2013 — 27 апреля 2014

Срок владения:

10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Ивановская область

Первичная регистрация

6 июля 2013 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Ивановская область

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

13 февраля 2014 • Данные о регистрации • Ивановская область

2 владелец

Период владения:

27 апреля 2014 — 17 декабря 2014

Срок владения:

8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Ярославская область

Смена владельца

27 апреля 2014 • Данные о регистрации • Ярославская область

Расчет стоимости ремонта

1 июля 2014 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

3 сентября 2014 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

2 октября 2014 • Audatex

3 владелец

Период владения:

17 декабря 2014 — 8 сентября 2016

Срок владения:
1 год 9 месяцев
Тип владельца:
Физическое лицо
Место регистрации:
Ивановская область

Смена владельца

17 декабря 2014 • Данные о регистрации • Ивановская область

ДТП

17 февраля 2015 • Данные о ДТП • Ивановская область

Расчет стоимости ремонта

2 марта 2015 • Пробег 94 935 км • Audatex

ДТП

18 июня 2015 • Данные о ДТП • Ивановская область

ДТП

9 сентября 2015 • Данные о ДТП • Ивановская область

ДТП

25 сентября 2015 • Данные о ДТП • Ивановская область

Прохождение технического осмотра

30 ноября 2015 • Пробег 123 549 км • Данные о техосмотре

ДТП

15 марта 2016 • Данные о ДТП • Ивановская область

Расчет стоимости ремонта

23 марта 2016 • Пробег 127 334 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

27 мая 2016 • Audatex

4 владелец

Период владения:
8 сентября 2016 — 15 июня 2017

Срок владения:
10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Рязанская область

Смена владельца

8 сентября 2016 • Данные о регистрации • Рязанская область

Расчет стоимости ремонта

22 сентября 2016 • Audatex

ДТП

1 ноября 2016 • Данные о ДТП • Рязанская область

Расчет стоимости ремонта

9 ноября 2016 • Пробег 144 967 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

31 января 2017 • Audatex

ДТП

18 февраля 2017 • Данные о ДТП • Рязанская область

Размещение первого объявления на Авито

11 марта 2017 • Пробег 149 000 км • Авито • Рязанская область, Касимов

Расчет стоимости ремонта

23 мая 2017 • Пробег 149 611 км • Audatex

5 владелец

Период владения:

15 июня 2017 — 17 апреля 2018

Срок владения:

10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

15 июня 2017 • Данные о регистрации • Москва

Размещение второго объявления на Авито

26 декабря 2017 • Пробег 135 000 км • Снижение пробега • Авито • Москва

Расчет стоимости ремонта

16 февраля 2018 • Пробег 150 000 км • Audatex

ДТП

15 марта 2018 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

20 марта 2018 • Audatex

Прохождение технического осмотра

17 апреля 2018 • Пробег 146 200 км • Снижение пробега • Данные о техосмотре

6 владелец

Период владения:

17 апреля 2018 — 28 августа 2019

Срок владения:

1 год 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

17 апреля 2018 • Данные о регистрации • Московская область

Прохождение технического осмотра

4 июля 2019 • Пробег 211 523 км • Данные о техосмотре

7 владелец

Период владения:

28 августа 2019 — 5 октября 2021

Срок владения:

2 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

28 августа 2019 • Данные о регистрации • Московская область

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

29 сентября 2020 • Данные о регистрации • Московская область

8 владелец

Период владения:

5 октября 2021 — 15 ноября 2023

Срок владения:

2 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Москва

Смена владельца

5 октября 2021 • Данные о регистрации • г. Москва

Размещение третьего объявления на Авито

28 октября 2023 • Пробег 278 000 км • Авито • Московская область, Дзержинский

Размещение четвёртого объявления на Авито

23 декабря 2023 • **Пробег 250 000 км** • **Снижение пробега** • Авито • Москва

Участие в аукционе Авито Авто

27 января 2024 • Аукцион Авито Авто • Москва

Размещение пятого объявления на Авито

11 октября 2024 • Пробег 230 000 км • Авито • Москва

Участие в аукционе Авито Авто


25 декабря 2024 • Пробег 211 523 км • Аукцион Авито Авто • Москва

Размещение шестого объявления на Авито

9 апреля 2025 • Пробег 211 000 км • Авито • Московская область, Щербинка

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 278 000 км.



3 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

30 ноября 2015 года

Пробег: 123 549 км

17 апреля 2018 года

Пробег: 146 200 км

4 июля 2019 года

Пробег: 211 523 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 10 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 26 июня 2013

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: S 350 CDI

Дата производства: 02.06.2009

Рынок: Стандартный

Код модели: 221.022

Описание: СЕДАН S

Тип автомобиля: Легковой а/м

Агрегаты: М - двигатель: 642930 40 851993 (642.930 OM642, V6 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OM642 D 30);

GA - автоматическая КП: 722902 02 252615 (722.902 W 7 C 700 (NICHT FUER / NOT FOR VAN/G-CLASS), 7-СТУПЕНЧАТАЯ АКП W7C700 НЕ ДЛЯ МИКРОАВТОБУСА / G-КЛАССА);



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.