



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 14 января 2024 года

# RENAULT LOGAN, 2011



12 мая 2017 года

**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 14 фотографий автомобиля**

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X7LLSRB1HBN482829

Госномер: T366CB197

Номер кузова:

X7LLSRB1HBN482829

Номер двигателя: UG43204

Номер ПТС: 77НК710186

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7750817377

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1 598 см<sup>3</sup>

Мощность: 84 л.с.

Последний пробег: 107 408 км

## Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Было разрешение на работу в такси
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

## Прочее

- ℹ 3 владельца по ПТС
- ℹ 13 записей в истории эксплуатации
- ℹ 4 техосмотра
- ℹ 2 объявления на Авито
- ℹ Пробег — 107 408 км

## Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

## ✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

## ✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

## ✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 14.01.2024 21:45. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

## i 3 владельца по ПТС

### 1-й владелец

Период владения: 17 января 2012 — 27 сентября 2016

Срок владения: 4 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

### 2-й владелец

Период владения: 27 сентября 2016 — 17 мая 2017

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

### 3-й владелец

Период владения: 17 мая 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

## ! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**30 октября 2016 года в 02:10**

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

**RENAULT LOGAN — автомобиль из отчёта**

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## RENAULT Logan — другой участник

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



**10 ноября 2017 года в 17:10**

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Московская область

Количество участников: 2

## **! Есть расчёты стоимости ремонта**

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

**11 ноября 2016 года**

Стоимость ремонта: 275 430 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 19 289 ₽

Стоимость механических работ: 51 587 ₽

Стоимость запасных частей: 204 554 ₽

Общая стоимость: 275 430 ₽

### **Ремонт**

Моторный щитотремонтировать

Крыло п лотремонтировать

Бампер зотремонтировать

Жгут проводов потремонтировать

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Крыло п лрем.окраска <50%

Бампер зремонтная окраска

### **Окраска поверхности**

Моторный щитокрас. поверхн. эт

### **Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)**

Бампер покраска нов.дет

### **Окраска новой детали**

Капотокр для нов.дет.эт

Поперечина п нокрас. поверхн. эт

Передококрас. поверхн. эт

Лонжерон п локрас. поверхн. эт

Лонжерон п прокрас. поверхн. эт

### **Измерение**

Передн и задн оси измерить

### **Замена**

Бампер п

Капот

Решётка н бампера п

Фара л

Возд-отраж л бамп п

Фара пр

Молд в решёт рад-ра

Подкрылок п пр

Решётка эмблемы

Поперечина п н

Эмблема п

Передок

Лонжерон п л	Защита двс
Лонжерон п пр	Датчик пол др заслон
Щиток лонжерона л	Бампер п - с/у
Щиток лонжерона пр	Бампер п - зам (снят)
Конденсатор кондиц	Обе фары - зам (сняты)
Шланг испар/компресс	Фара - отрегулировать
Шланг испарит/бачка	Капот - с/у
Подрамник п	Капот - заменить (снят)
Приводной вал п л	Крыло п л - с/у
Попер рыч подв п л	Крыло п пр - с/у
Рулевая передача	Передок - заменить
Сист нпб водителясработавш	Заглушина лонжерон п л зам
Нпб водителя	Лонжерон п л - зам
Шланг слива масла	Заглушина лонжерон п пр зам
Усилитель тормозов	Лонжерон п пр - зам
Воздуховод радиатора	Решетка обтекателя - с/у
Радиатор82 00 343 476#	Подушка безопас водит с/у или заменить
Электровентильатор	Центральная консоль - с/у
Впускной коллектор	Проверить функцию натяж ремня/под безоп
Возд фильтр в сб	Радиатор замена (снят)
Опора двигат н	Датчик давления цифр сист с/у
Картер кпп	Воздушный фильтр - с/у
Крышка кпп	Впускной коллектор - с/у
Опора кп з	Трубопровод осушитель/испаритель с/у
Опора кп з	Проводка испарит-комресс кондиц с/у
Подушка кпп з	Отводящий трубопр усил рул управл с/у
Трос переключения	Мкпп разбор/сбор (сн)
Датчик тахометра	Рычаг переключения передач - с/у
Крыш н бл предохран	Подрамник п (снят) - разбор-/собрать
Эбу подушек безоп	Поперечный рычаг подвески пер лев/пр с/у
Крышка блока предохран	Приводной/ые вал/ы пер/ие с/у доп работы
Датчик давления	Эбу под/безоп - с/у
Масло для гур	Блок предохранителей с/у
Хладагент кондиц	Тормозная система - прокачать
Охлаждающая жидкость	Укк колес п - отрегулировать
Трансмисс масло	Руль отцентрировать
Сетка бампера п	
<b>Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)</b>	
Стапель переоборудов	Номерной знак з - с/у
Агрегаты п в сборе - с/у	Блок управления подушки безопасности
Доп работа тс с кондиционером	Растяжка/стапельпоставить/снять
Панель крыла л с/у	Передок рихтоватьдополнит работа
Бампер з - с/у	



**28 февраля 2017 года**

Стоимость ремонта: 97 040 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 12 673 ₽

Стоимость механических работ: 20 080 ₽

Стоимость запасных частей: 64 287 ₽

Общая стоимость: 97 040 ₽

### **Частичный ремонт**

Кол арка з пр ч/зотремонтировать

### **Ремонт**

Панель задкаотремонтировать

Пан пола пр багажотремонтировать

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Панель задкарем.окраска <50%

Надставка пола з пррем.окраска <50%

### **Окраска поверхности**

Кол арка з пр ч/зокрас. поверхн. эт

### **Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)**

Бампер зокраска нов.дет

### **Окраска новой детали**

Боковина з прокр для нов.дет.эт

### **Замена**

Бампер з	Крепежные планки / кронштейны для
Креп план пр бамп зд	Фонарь з пр - с/у
К-т клея д/стекла з	Навесн дет боковина прав с/у
Фонарь з пр	Боковина з пр нар заменить
Панель крепл з пр	Крепление з пр внутр зам
Боковина з пр	Молдинг боковины з пр с/у
Накладка к/арки з пр	Вентиляц отдушина з - с/у
Вентил отдушина з пр	Крышка багажника - с/у
Подкрылок з пр	Заднее стекло - с/у
Балка моста з	Дополнительный стоп-сигнал - с/у
Держ пр балка з-мост	Уплотнитель крышки багажника - с/у
Колёсный диск з пр	Облицовку пр багажника с/у
Шина з пр	Настил пола багажника - с/у
Упл двери з пр - с/у	Облицовка полки под задн стеклом - с/у
Бампер з - с/у	Задний мост - с/у
Бампер з - зам (снят)	Задн ось разбор-собр (сн)

**Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

М/местн сиденье з - с/у

Топливный бак слить/заправить

Топливный бак - с/у

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

**Не найдены сведения о диагностике**

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

❗ **Было разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

**Разрешение от 28 декабря 2016 года**

Регион выдачи: Московская область

Номер разрешения: 139896

Статус разрешения: Неактивно

Окончание действия разрешения: 27 декабря 2021 года

**Разрешение от 28 декабря 2016 года**

Регион выдачи: Московская область

Номер разрешения: 139896

Статус разрешения: Неактивно

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

**2 объявления на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

**26 апреля 2017 года**

Цена: 290 000 ₽ ↓ 10 000 ₽

Пробег: 81 000 км

Регион: Московская область, Балашиха



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте

[Посмотреть ещё 8 фото на сайте](#)

**Описание**

ПТС и СТС оригинал. Ездили мало, 100% родной пробег. Все детали заводские, не битые и не крашенные. любые проверки за ваш счет. Технически исправен вложений не требует. Салон чистенький без дефектов, н...

[Читать полное описание на сайте](#)

**История изменений**

Дата и время	Цена	Пробег
26 апреля 2017 14:30	300 000 ₽	81 000 км
26 апреля 2017 14:32	Не менялась	Не менялся
26 апреля 2017 14:44	Не менялась	Не менялся
3 мая 2017 14:39	290 000 ₽ ↓ 10 000 ₽	Не менялся

12 мая 2017 года

Цена: 300 000 ₽

Пробег: 81 000 км

Регион: Московская область, Балашиха



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте

### Описание

ПТС и СТС оригинал. Ездили мало, 100% родной пробег. Все детали заводские, не битые и не крашенные. любые проверки за ваш счет. Технически исправен вложений не требует. Салон чистенький без дефектов, н...

[Читать полное описание на сайте](#)

### История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
12 мая 2017 18:22	300 000 ₽	81 000 км

Уникальные данные

### Авито Оценка — 446 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 220 000 — 695 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 383 800 — 490 900 ₽

## 13 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 13 событий и 3 владельца.



Посмотреть историю на сайте

### 1 владелец

Период владения:

17 января 2012 — 27 сентября 2016

Срок владения:

4 года 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

### Первичная регистрация

17 января 2012 • [Данные о регистрации](#) • Москва

### Прохождение технического осмотра

26 сентября 2016 • [Пробег 66 500 км](#) • [Данные о техосмотре](#)

### 2 владелец

Период владения:

27 сентября 2016 — 17 мая 2017

Срок владения:

8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

### Смена владельца

27 сентября 2016 • [Данные о регистрации](#) • Московская область

### ДТП

30 октября 2016 • [Данные о ДТП](#) • Московская область

### Расчет стоимости ремонта

11 ноября 2016 • [Audatex](#)

### Расчет стоимости ремонта

28 февраля 2017 • [Пробег 74 807 км](#) • [Audatex](#)

### Размещение первого объявления на Авито

26 апреля 2017 • [Пробег 81 000 км](#) • [Авито](#) • Московская область, Балашиха

### Размещение второго объявления на Авито

12 мая 2017 • [Пробег 81 000 км](#) • [Авито](#) • Московская область, Балашиха

### 3 владелец

Период владения:  
17 мая 2017 — н.в.

Срок владения:  
8 лет 3 месяца

Тип владельца:  
Физическое лицо

Место регистрации:  
Московская область

### Смена владельца

17 мая 2017 • Данные о регистрации • Московская область

### ДТП

10 ноября 2017 • Данные о ДТП • Московская область

### Прохождение технического осмотра

7 мая 2018 • Пробег 92 000 км • Данные о техосмотре

### Прохождение технического осмотра


7 мая 2019 • Пробег 103 000 км • Данные о техосмотре

### Прохождение технического осмотра

30 апреля 2020 • Пробег 107 408 км • Данные о техосмотре

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 107 408 км.



## 4 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

### 26 сентября 2016 года

Пробег: 66 500 км

### 7 мая 2018 года

Пробег: 92 000 км

### 7 мая 2019 года

Пробег: 103 000 км

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

## ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 29 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

## Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Logan Sandero I

Код модели: Logan Sandero I

Модельный год: 12 2011

Тип автомобиля: LS11

Двигатель: K7M710

Диапазон номеров двигателя: UG43204

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: LS11;

Заводской номер автомобиля: H630753;

Тип двигателя: K7M;

Тип и индекс двигателя: K7M710;

Заводской номер двигателя: UG43204;

Тип коробки передач: JH3;

Тип и индекс коробки передач: JH3057;

Заводской номер коробки передач: D858808;

Уровень комплектации: E1;

Дополнение к комплектации: SAN913;

Дополнение ограниченной серии: ENPB01;

Размещение рулевого колеса: Левостороннее;

Климатический пояс: Холодный климат;

Цветовая гамма салона: HARM01;

АБС: Нет;

Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный;

Тип системы кондиционирования воздуха: Обычная система кондиционирования воздуха;

Технические и законодательные требования страны: TLRUSS;

Типы радио: SRADIO;

Заводской номер автомобиля: H;

Специальное дооборудование: Нет;

Кузовные аксессуары: SSACC;

Дооборудованная версия: SAN613;

Конструкция дочерней торговой марки: SERIE;

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: С

предупреждением о непристегнутом ремне безопасности водителя;

Дополнительное обозначение: RENAULT;

Оборудование для курения: Да;

Внешнее обозначение: APEX02;

Подголовник заднего сиденья: 2ATRPH — Два подголовника задних сидений с полной регулировкой по высоте;

Подушка безопасности водителя: AIRBA1 - С подушкой безопасности водителя;

Тип боковой подушки безопасности: Без передней боковой подушки безопасности;

Подушка безопасности пассажира: Нет;

Крышка бака: Крышка с ключом;

Тип коробки передач/количество передач: 5-ступенчатая МКП;

Вид топлива или энергии: Бензин;

Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень безопасности;

Экологическое дооборудование двигателя: SANFLT-Нет;

Ремни безопасности: Инерционные катушки ремней безопасности с регулировкой по высоте;

Воздуховод в зоне задних сидений: Да;

Приспособление для крепления багажа: FIRBAG — С сеткой для крепления багажа;

Освещение багажного отделения: Да;



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Декоративные колпаки колес: ENJO08;  
Дополнительное оборудование: SSEQT – Без дополнительного комплекта;  
Стеклоочиститель заднего стекла: Нет;  
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: SBARTO - Без опор багажника крыши;  
Обивка сиденья: Кожа;  
Тип колесного диска: 14-дюймовые колесные диски;  
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVARMA - Механический привод;  
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVAVEL - Для водителя – только электрический привод / для пассажира – только электрический привод;  
Стекло с обогревом: Да;  
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с отделкой из пеноматериала;  
Уровень системы навигации: NAV0G1;  
Количество мест в автомобиле: 5PL;  
Количество мест в третьем ряду: FBAN3R - С задним многоместным сиденьем;  
Дополнительные фары: Нет;  
Защита колесного диска: Нет;  
Дневные ходовые огни: SRUNLI - Без дневных ходовых огней ;  
Подготовка под установку переднего детского сиденья: SSISOF - Сиденье без Isofix;  
Запасное колесо: RSNORM;  
Вещевой ящик на крыше: Без вещевого ящика на крыше;  
Тип наружных зеркал заднего вида: RETROR - С механической регулировкой;  
Тип регулировки сиденья водителя: COFIXE - Неподвижный каркас;  
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RENTC;  
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Да;  
Подогрев сидений: SGSCHA - Сиденье без подогрева;  
Тип заднего сиденья: BANAR;  
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP02;  
Погружной подогреватель двигателя: SCTHAB - Без плавкого предохранителя салона;  
Тип ручки двери: PGPRT3;  
Тонировка стекол: VT - С тонировкой

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.