



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 26 мая 2025 года

MERCEDES GLE-KLASSE, 2017



При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 122 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WDC2923561A076462

Госномер: O454AO78

Номер кузова:

WDC2923561A076462

Номер двигателя: 27682130585647

Номер ПТС: 77УО748412

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9966689223

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 996 см³

Мощность: 333 л.с.

Последний пробег: 149 339 км

Предыдущие госномера:
E307HK147, T124HA198

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i 2 объявления на Авито
- i 35 записей в истории эксплуатации
- i 1 техосмотр
- i 2 раза участвовал в аукционе Авито Авто
- i Пробег — 149 341 км
- i Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 26.05.2025 14:31. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ 2 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 7 июня 2017 — 25 сентября 2024

Срок владения: 7 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 25 сентября 2024 — 18 апреля 2025

Срок владения: 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ленинградская область

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

23 октября 2017 года в 15:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 2

2 марта 2019 года в 10:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

MERCEDES GLE-KLASSE — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Nissan Murano — другой участник


Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

9 января 2021 года в 10:30

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

MERCEDES GLE-KLASSE — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

17 ноября 2017 года

Стоимость ремонта: 405 983 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 725 ₽

Стоимость механических работ: 1 308 ₽

Стоимость запасных частей: 403 950 ₽

Общая стоимость: 405 983 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Замена

Крыло переднее левое

Накладка колесной арки левая

Дверь передняя левая

Уплотнитель двери передний левый

Шумоизоляция дверь передняя левая

Дверь задняя левая

Уплотнитель двери задней левой

Шумоизоляция дверь задняя левая

Расширитель боковины задний левый

Боковое стекло заднее левое

Ремонтный комплект бокового стекла

Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/
установка

Крыло переднее левое - заменить

Дверь передняя левая замок, с деталями
переустановить

Дверь передняя левая - отрегулировать

Дверь задняя левая замок, с деталями
переустановить

Дверь задняя левая - подогнать по проему

Расширитель крыла/арки задний левый - снятие/
установка

Боковое стекло заднее левое - заменить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Съемные детали боковины задней левой - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Колесо заднее снятие/установка

11 апреля 2019 года

Стоимость ремонта: 398 630 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 000 ₽

Стоимость механических работ: 29 667 ₽

Стоимость запасных частей: 361 963 ₽

Общая стоимость: 398 630 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Облицовка верхнего бампера заднего отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Подкрылок задний наружный отремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Бампер задний разобрать-собрать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска

Облицовка верхнего бампера заднего нанесение лака

Боковина задняя правая ремонт окраска

Окраска поверхности

Датчик парковки задний наружный правый нанесение лака

Подкрылок задний наружный окраска поверхности

Измерение

Дополнение для замера

Дополнение для замера

Измерение углов установки колес выполнить

Дополнительная работа для транспортного средства с системой

Схождение колес задних - отрегулировать

Замена

Облицовка нижняя бампер задний

Подкрылок задний правый

Расширитель боковины задний правый

Балка моста задняя

Модуль стояночного тормоза правый

Амортизатор задний правый

Тяга развала колес задняя правая

Тяга рычага задняя правая

Поперечная рулевая тяга задняя правая

Колёсный диск задний правый

Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/
установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Расширитель крыла/арки задний правый - снятие/
установка

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - разобрать/собрать (снят)

Задний мост в сборе - снятие/установка

Дополнительно: Бампер задний - разобрать/собрать

Шина задняя правая снятие/установка

Дополнительно к шину заднему правому снятие/
установка

Колесо заднее правое - отбалансировать
Опора заднего моста замена (мост снят)
Амортизатор задний правый - снятие/установка

Сервопривод стояночного тормоза задний правый - снятие/установка
Тормозная система - прокачать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дополнительно: ручка наружная двери - снятие/установка

Дверь задняя правая - подогнать по проему

Дверь задняя правая - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Декоративная полоса щит передка дверь задняя правая снятие/установка

29 февраля 2020 года

Стоимость ремонта: 10 766 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 12 ₽

Стоимость запасных частей: 10 754 ₽

Общая стоимость: 10 766 ₽

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска

Дверь задняя правая ремонт окраска

Замена

Крышка наружного зеркала правого

Корпус наружного зеркала заднего вида правый - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Камера кругового обзора - отрегулировать

Дверь задняя правая - подогнать по проему

Съемные детали двери передней правой - снятие/установка

Стекло двери задней правой - снятие/установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Плётка двери передней правой разобрать/собрать

Съемные детали двери задней правой - снятие/установка

Плётка двери задней правой разобрать/собрать

Стекло двери передней правой - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Дверь передняя правая - отрегулировать

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! **Найдены страховые выплаты: был потерпевшим**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 352 439 ₽

Получено в 2019 году

Сумма: 345 148 ₽

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **2 объявления на Авито**


Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

2 августа 2024 года

Цена: 4 950 000 ₽

Пробег: 145 000 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 25 фото на сайте](#)

Описание

Машина куплен официально дилера 2017 год ноября. обслуживание у официальных дилеров. полностью сделан брон плёнка .сделан тюнинг заднего бампера под 6.3 AMG ключа птс оригинал.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
2 августа 2024 14:33	4 950 000 ₽	145 000 км
2 августа 2024 14:33	Не менялась	Не менялся

6 сентября 2024 года

Цена: 4 199 898 ₽ ↓ 849 891 ₽

Пробег: 149 339 км ↑ 5 893 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 26 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль приобретался у официального дилера.

Оригинал ПТС.

Комплектация, включающая:

- климат-Контроль
- Круиз-контроль
- Парктроники
- Доводчик крышки багажника,
- электропривод зеркал,
- ABS, ГУР...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
6 сентября 2024 18:51	5 049 789 ₽	143 446 км
6 сентября 2024 18:51	Не менялась	Не менялся
14 сентября 2024 00:23	Не менялась	Не менялся
14 сентября 2024 00:23	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

i 2 раза участвовал в аукционе Авито Авто

Если предыдущий владелец договорился с покупателем о цене, результат сделки будет «Выкуплен».

2 сентября 2024 года

Пробег: 145 000 км

Регион: Санкт-Петербург

Результат: Выкуплен

2 августа 2024 года

Пробег: 145 000 км

Регион: Санкт-Петербург

Результат: Не выкуплен

Уникальные данные

Авито Оценка — 3 616 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 3 190 000 — 6 100 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 399 700 — 3 978 400 ₽

35 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 35 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

11 мая 2017 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

7 июня 2017 — 25 сентября 2024

Срок владения:

7 лет 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

7 июня 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис

12 октября 2017 • Пробег 5 358 км • Дилер

ДТП

23 октября 2017 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Визит на сервис

17 ноября 2017 • Пробег 6 234 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

17 ноября 2017 • Audatex

Визит на сервис

21 ноября 2017 • Дилер

Визит на сервис

16 апреля 2018 • Пробег 13 174 км • Дилер

Визит на сервис

23 мая 2018 • Пробег 15 360 км • Дилер

ДТП

2 марта 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Визит на сервис

11 апреля 2019 • Пробег 29 322 км • Дилер

● **Расчет стоимости ремонта**

11 апреля 2019 • Audatex

● **Визит на сервис**

19 апреля 2019 • Пробег 29 952 км • Дилер

● **Визит на сервис**

1 мая 2019 • Пробег 31 169 км • Дилер

● **Визит на сервис**

8 января 2020 • Пробег 46 118 км • Дилер

● **Визит на сервис**

27 января 2020 • Пробег 47 240 км • Дилер

● **Расчет стоимости ремонта**

29 февраля 2020 • Audatex

● **Визит на сервис**

1 марта 2020 • Пробег 49 428 км • Дилер

● **ДТП**

9 января 2021 • Данные о ДТП • Ленинградская область

● **Расчет стоимости ремонта**

23 января 2021 • Audatex

● **Визит на сервис**

22 июля 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 76 642 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена) 4шт.
- Перевод в сервисный режим электрического стояночного тормоза

Затраченные материалы и запчасти:

- Колодки тормозные передние к-кт
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт
- Датчик износа колодок
- Датчик износа колодок
- Смазка для суппортов

● **Визит на сервис**

24 июня 2023

СТО ЕвроАвто
Пробег 121 232 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Слесарные работы: опора двигателя левая замена
 - Слесарные работы: опора двигателя правая замена
-

Визит на сервис

5 октября 2023

СТО ЕвроАвто
Пробег 126 061 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Сканирование электронных систем автомобиля
- Слесарные работы: разработка рулевых тяг
- Регулировка углов установки колес передняя и задняя ось
- Сайлентблок переднего рычага задний - Замена 2шт.
- Защита картера снятие/установка
- Пыльник ШРУСа наружного пер - Замена
- Ролик-натяжитель ручейкового ремня - Замена (Двиг.:3 л. Бензин)

Затраченные материалы и запчасти:

- Натяжитель ремня
 - Сайлентблок переднего рычага
 - Сайлентблок переднего рычага
 - Ролик дополнительный руч. ремня
 - Очиститель тормозов
 - Пыльник ШРУСа наружного пер
 - Хомут металлический
-

Визит на сервис

9 ноября 2023

СТО ЕвроАвто
Пробег 128 364 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
 - Защита картера снятие/установка
-

Визит на сервис

12 февраля 2024

СТО ЕвроАвто
Пробег 134 935 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Регулировка уровня масла в двигателе
- Осмотр предварительный ("бесплатно – при выполнении рекомендуемых работ")

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное
-

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

7 июня 2024 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Визит на сервис

15 июня 2024

СТО ЕвроАвто

Пробег 142 359 км • Санкт-Петербург



Выполненные работы:

- Сканирование электронных систем автомобиля
- Слесарные работы: Диагностика системы упр. ДВС - 8 н.ч.
- Слесарные работы: Клапан вентиляции КГ - Замена - 12 н.ч
- Слесарные работы: Слесарные работы: Чистка масляных и воздушн. каналов - 6 н.ч.

Затраченные материалы и запчасти:

- Прокладка (двигатель)
- Сепаратор
- Прокладка впускного коллектора
- Кольцо уплотнительное (двигатель)
- Кольцо уплотнительное (двигатель)
- Кольцо уплотнительное (двигатель)
- Прокладка (двигатель)
- Трубка вентиляционная
- Маслоотделитель
- Очиститель тормозов
- Очиститель тормозов

Размещение первого объявления на Авито

2 августа 2024 • Пробег 145 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Участие в аукционе Авито Авто

2 августа 2024 • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

Участие в аукционе Авито Авто

2 сентября 2024 • Пробег 145 000 км • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито

6 сентября 2024 • Пробег 143 446 км • Авито • Санкт-Петербург

Продажа

15 сентября 2024 • Пробег 143 446 км • Дилер • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

17 сентября 2024

Данные о техосмотре

Пробег 146 636 км



2 владелец

Период владения:

25 сентября 2024 – 18 апреля 2025

Срок владения:

7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Ленинградская область

Смена владельца

25 сентября 2024 • Данные о регистрации • Ленинградская область


Текущий ремонт

7 апреля 2025 • Пробег 149 341 км • Дилер • Санкт-Петербург

Диагностика а/м с пробегом Центр

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 149 341 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

17 сентября 2024 года

Пробег: 146 636 км

Действителен: До 17 сентября 2026 года

Номер диагностической карты: 106371022402340

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найден 31 штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 11 мая 2017

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Эстония

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 15 сентября 2024 года — 14 сентября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: GLE 400 4MATIC

Дата производства: 15.03.2017

Рынок: Стандартный

Код модели: 292.356

Описание: КУПЕ GLE

Тип автомобиля: Легковой а/м

Агрегаты: М - двигатель: 276821 30 585647 (276.821 M276 DE30LA, БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V6 M276 DE30LA);

GA - автоматическая КП: 725038 00 967417 (725.038 W9T500, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 9-СТУПЕНЧ. W9T500);



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.