



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 10 августа 2025 года

NISSAN ALMERA G15, 2016



5 августа 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 10 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z8NAJL11054869427
Госномер: K167EP147
Номер кузова:
Z8NAJL11054869427
Номер двигателя: P005369
Номер ПТС: 78OH900187

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9945900246
Год выпуска: 2016
Тип ТС: Легковой седан
Цвет: Синий

Объём двигателя: 1598 см³
Мощность: 102 л.с.
Последний пробег: 250 000 км
Предыдущие госномера:
E732TM777, B451BC198

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i Найдены страховые выплаты: был виновником
- i 1 объявление на других площадках
- i Пробег — 250 000 км

- i 2 объявления на Авито
- i 24 записи в истории эксплуатации
- i 2 техосмотра

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 10.08.2025 18:19. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 29 июня 2016 — 15 октября 2022

Срок владения: 6 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 15 октября 2022 — н.в.

Срок владения: 2 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

13 ноября 2019 года в 13:21

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

NISSAN ALMERA G15 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai Solaris — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло


Левое переднее крыло

Капот

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

15 октября 2024 года в 23:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


NISSAN ALMERA G15 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Lexus LX — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

7 октября 2019 года

Стоимость ремонта: до 10 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Однократное подгорание времени

Бампер задний - снятие/установка

17 октября 2024 года

Частичный ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Ремонт

Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать

Панель крепления фонаря задняя отремонтировать

Усилитель панели боковина левая отремонтировать

Наконечник лонжерона отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Панель крепления фонаря задняя левая окраска поверхности

Панель крепления фонаря задняя окраска поверхности

Водосточный желобок задний левая окраска поверхности

Наконечник лонжерона окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Крышка бампера задняя окраска новая деталь

Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Пол багажника окраска поверхности

Замена

Бампер задний

Крышка бампера задняя

Шумоизоляция переднего бампера заднего

Демпфер средний бампера задний

Щиток задка

Крышка багажника

Уплотнитель крышки багажника

Замок крышки багажника

Накладка ручки крышки задней

Эмблема крышки багажника

Обозначение модели

Габаритный фонарь задний внутренний левый

Габаритный фонарь задний внутренний правый

Фонарь задний левый

Облицовка габаритного фонаря заднего левого

Облицовка габаритного фонаря заднего правого

Противотуманный фонарь задний

Отражатель правый

Пол багажника

Облицовка крышки багажника

Коврик багажника

Обивка панели задка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Щиток задка - заменить	Уплотнитель задний правый - снятие/установка
Бампер задний - замена (снятие)	Клиновой замок двери задней левой снятие/установка
Крышка багажника задняя снятие/установка	Клиновой замок двери задней правой снятие/установка
Крышка багажника - заменить (снята)	Лючок топливного бака - снятие/установка
Топливный бак - снятие/установка	Стапель переоборудование
Пол багажника в сборе замена	Автомобиль на стапель - установить
Выпускную трубу отсоединить/закрепить	Уплотнитель задний левый - снятие/установка
Однократное подгорание времени	

21 октября 2024 года

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать

Панель крепления фонаря задняя отремонтировать

Наконечник лонжерона отремонтировать

Окраска поверхности

Боковина задняя левая окраска поверхности

Боковина задняя окраска поверхности

Панель крепления фонаря задняя левая окраска поверхности

Панель крепления фонаря задняя окраска поверхности

Водосточный желобок задний левая окраска поверхности

Наконечник лонжерона окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Крышка бампера задняя окраска новая деталь

Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Пол багажника окраска поверхности

Замена

Бампер задний

Крышка бампера задняя

Шумоизоляция переднего бампера заднего

Демпфер средний бампера задний

Щиток задка

Крышка багажника

Уплотнитель крышки багажника

Замок крышки багажника

Накладка ручки крышки задней

Габаритный фонарь задний внутренний левый

Габаритный фонарь задний внутренний правый

Фонарь задний левый

Облицовка габаритного фонаря заднего левого

Облицовка габаритного фонаря заднего правого

Противотуманный фонарь задний

Отражатель правый

Пол багажника

Облицовка крышки багажника

Коврик багажника

Обивка панели задка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Однократное подгорание времени

Щиток задка - заменить

Бампер задний - замена (снятие)

Крышка багажника задняя снятие/установка

Крышка багажника - заменить (снята)

Топливный бак - снятие/установка

Пол багажника в сборе замена

Выпускную трубу отсоединить/закрепить

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в декабре 2019 года

Сумма: 173 700 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

2 объявления на Авито


Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

4 октября 2022 года

Цена: 535 000 ₽

Пробег: 150 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 3 фото на сайте](#)

Описание

Машина одни руки, в хорошем состоянии , только сделали ТО

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
4 октября 2022 21:02	535 000 Р	150 000 км

5 августа 2025 года

Цена: 550 000 ₽

Пробег: 250 000 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)

Описание

Добрый день ! Машина в хорошем состоянии , пробег оригинал , я второй владелец , до меня владела женщина . Торг на месте .

Продаю в связи с переездом .

Салоны и площадки просьба не тратить свое время...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
5 августа 2025 12:46	550 000 ₽	250 000 км
5 августа 2025 12:46	Не менялась	Не менялся
5 августа 2025 16:42	Не менялась	Не менялся

1 объявление на других площадках

4 октября 2022 года

Цена: 550 000 ₽

Пробег: 150 000 км

Регион: Москва

Авито Оценка — 531400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 350 000 — 1 000 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 488 800 — 573 900 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

24 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 24 события и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

27 июня 2016 • Пробег 0 км • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

27 июня 2016 • Дилер • Москва

Укладка ковриков салона G15

1 владелец

Период владения:

29 июня 2016 — 15 октября 2022

Срок владения:

6 лет 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

29 июня 2016 • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

14 декабря 2016 • Пробег 14 841 км • Дилер • Москва

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

16 сентября 2017 • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

16 ноября 2017 • Пробег 44 374 км • Дилер • Москва

Регламентное ТО

13 июня 2018 • Пробег 57 056 км • Дилер • Москва

Регламентное ТО

30 сентября 2018 • Пробег 73 916 км • Дилер • Москва

Регламентное ТО

5 апреля 2019 • Пробег 86 287 км • Дилер • Москва

Текущий ремонт

19 августа 2019 • Пробег 91 327 км • Дилер • Москва

Расчет стоимости ремонта

7 октября 2019 • Пробег 99 959 км • Audatex

ДТП

13 ноября 2019 • Данные о ДТП • Москва

Регламентное ТО

12 июня 2020

Дилер

Пробег 108 277 км • москва

лампа габаритов с/у; то-7 (105000 км); сканирование эбу (поиск кодов неисправностей); защита картера - с/у; мойка технологическая



Прохождение технического осмотра

6 июля 2020 • Пробег 111 000 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

23 декабря 2020

СТО Автопилот

Пробег 120 720 км • Москва

АКЦИЯ Активная приемка автомобиля, АКЦИЯ Проверка электронных систем диагностическим прибором, ПРАЙС Компьютерная диагностика



Размещение первого объявления на Авито

4 октября 2022 • Пробег 150 000 км • Авито • Москва

Размещение первого объявления на других площадках

4 октября 2022 • Пробег 150 000 км • Объявления на других площадках • Москва

Прохождение технического осмотра

11 октября 2022

Данные о техосмотре

Пробег 160 000 км



2 владелец

Период владения:

15 октября 2022 — н.в.

Срок владения:

2 года 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

Смена владельца

15 октября 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Визит на сервис

9 июля 2023

СТО ЕвроАвто

Пробег 186 320 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Локер передний правый - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Саморез
- Крепеж брызговика

ДТП

15 октября 2024 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

17 октября 2024 • Пробег 237 433 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта


21 октября 2024 • Пробег 237 433 км • Audatex

Размещение второго объявления на Авито

5 августа 2025 • Пробег 250 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 250 000 км.



2 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

6 июля 2020 года

Пробег: 111 000 км

11 октября 2022 года

Пробег: 160 000 км

Действителен: До 11 октября 2024 года

Номер диагностической карты: 100121042202552

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 24 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: ALMERA

Дата производства: 01.2016

Код цвета салона: G - BLACK

Код модели: BTYALGAG15EQAA--CC

Рынок: Europe (LHD)

Кузов: SEDAN

Двигатель: K4M

Комплектация: ACENTA

Тип коробки передач: 4AT

Опции: Привод:2WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.