



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 7 июня 2025 года

Hyundai CRETA, 2020

VIN: Z94G2811BMR306992

Госномер: O786HE198

Номер кузова:

Z94G2811BMR306992

Номер двигателя: G4FGLW521370

Тип ПТС: Электронный

Номер СТС: 9931619550

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 591 см³

Мощность: 122 л.с.

Последний пробег: 40 970 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Были кузовные ремонты
- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Пробег — 40 970 км
- ℹ 11 записей в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 07.06.2025 14:50. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 10 декабря 2020 — н.в.

Срок владения: 4 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

28 февраля 2022 года

Тип происшествия: Столкновение

Тип оформления: Европротокол

6 октября 2023 года в 16:20

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Hyundai CRETA — автомобиль из отчёта

Повреждения

правое заднее крыло, накладка правого заднего крыла, правая задняя дверь, правый порог, накладка правой задней двери

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

19 октября 2023 года

Стоимость ремонта: 16 245 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 15 185 ₽

Стоимость механических работ: 10 ₽

Стоимость запасных частей: 1 050 ₽

Общая стоимость: 16 245 ₽

Ремонт

Боковина задняя правая наружная отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя правая наружная ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска для новой детали

Замена

Дверь задняя правая

Молдинг нижний двери задней правой

Молдинг передний дверь задняя правая

Молдинг задний дверь задняя правая

Полоска в дверь задняя правая

Накладка порога правая

Молдинг боковины задний правый

Дополнительные работы для герметика двери задней правой

Петля двери задняя правая снятие/установка (дополнительные работы)

Накладка порога правая - снятие/установка

Двери задние правые заменить

Дверь задняя правая - подогнать по проему

Декоративная планка боковина задняя правая снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Подкрылок задний правый - снятие/установка

3-угольная заглушка задняя внутренняя правая - снятие/установка

Бампер задний снятие-установка

Нижнюю часть бампера заднего снятие/установка

Облицовка средней стойки правой с установкой

Механизм местного сиденья задний в сборе - снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

11 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 11 событий и 1 владелец.



Посмотреть
историю на
сайте

Период владения:
10 декабря 2020 — н.в.

Срок владения:
4 года 6 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

10 декабря 2020 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Первая продажа

10 декабря 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

12 января 2021 • Пробег 1 228 км • Дилер

ТО-1000 +

Регламентное ТО

10 декабря 2021 • Пробег 12 998 км • Дилер

ТО-15 + мойка люкс Замена щеток стеклоочистителя передних положить коврики вместо старых, старые в багажник

ДТП

28 февраля 2022 • Данные о ДТП

Кузовной ремонт

19 мая 2022 • Дилер • Санкт-Петербург

Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР

Регламентное ТО

1 декабря 2022 • Пробег 30 014 км • Дилер

ТО-30 + мойка люкс не открыв.багажник лев.пер.колесо приходится подкачивать

Регламентное ТО

18 июля 2023 • Пробег 40 970 км • Дилер

ТО-45 + мойка люкс При включении задней передачи и при отсутствии припятствия срабатывает задний парктроник

ДТП

6 октября 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

19 октября 2023 • Audatex


Кузовной ремонт

30 ноября 2023 • Дилер • Санкт-Петербург

БОКОВОЕ СТЕКЛО 3 ПР - С/У, ОБИВКА СТОЙКИ ДВЕРИ С ПР В С/У, РАСШИРЕНИЕ ПОРОГА ПР С/У, ШАРНИР(Ы) ДВЕРЬ П ПР С/У, ПОДКРЫЛОК 3 ПР - С/У, БАМПЕР 3 - ЗАМЕНИТЬ, ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., Задняя правая дверь - регулировка, Панель задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить, ОБЛИЦОВКИ РУЛ КОЛОНКИ С/У, ОКРАСКА НОВ.ДЕТ.К1R: ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА 3, УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕКОСА, Подбор краски

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 40 970 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 17 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможенное оформление: Отсутствует

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (10.12.2020)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Creta

Дата производства: 30.11.2020

Модельный год: 2021

Код модели: CTW5D261F

Рынок: EUR;GEN

Рынок: C40

Завод: R4

Диапазон номеров двигателя: G4FGLW521370

Номер коробки передач: RALXES876866

Код цвета салона: XMG - M/PAINT_GC

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD;
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE;
Кузов: WAGON - 5DR 5P;
Рабочий объем двигателя: 1600 CC - GAMMA;
Двигатель: DOHC - MPI;
Топливо: GASOLINE - UNLEADED;
АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.