



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 30 октября 2025 года

KIA SPORTAGE, 2010



8 июля 2020 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 41 фотография автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XWEPC811BB0000346
Госномер: A612PY799
Номер кузова:
XWEPC811BB0000346
Номер двигателя: AH310313

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9924142001
Год выпуска: 2010
Тип ТС: Легковой универсал
Цвет: Серый

Объём двигателя: 1998 см³
Мощность: 150 л.с.
Последний пробег: 190 000 км
Предыдущие госномера:
С7300О178

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

ℹ 5 владельцев по ПТС

ℹ 4 объявления на Авито

ℹ Пробег — 190 000 км

ℹ Попал под отзывную кампанию

ℹ Найдены страховые выплаты: был виновником

ℹ 16 записей в истории эксплуатации

ℹ 2 техосмотра

Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Залог не найден

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Нет сведений о розыске

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Есть полис ОСАГО

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 30.10.2025 17:34. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i **5 владельцев по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 3 сентября 2010 — 12 апреля 2011

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 12 апреля 2011 — 14 ноября 2014

Срок владения: 3 года 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

3-й владелец

Период владения: 14 ноября 2014 — 27 января 2019

Срок владения: 4 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

31 июля 2018 года в 17:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Chevrolet Cruze — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

6 октября 2023 года в 23:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Geely — другой участник


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

17 августа 2018 года

Стоимость ремонта: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость механических работ: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость запасных частей: 200 000 – 300 000 ₽

Общая стоимость: 200 000 – 300 000 ₽

Частичный ремонт

Запасная часть лонжерон задний левый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Боковина задняя левая наружная ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Запасная часть лонжерон задний левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Облицовка левая бампер задняя окраска новая деталь

Облицовка правого бампера задняя окраска новой детали

Окраска новой детали

Балка бампера задняя окраска поверхности

Датчик задний наружный правый парковки для новой детали

Датчик задний внутренний левый парковки окраска для новой детали

Датчик задний внутренний правый парковки для новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Боковина задняя правая наружная окраска для новой детали

Панель крепления фонаря задняя окраска для новой детали

Пол багажника окраска поверхности

Запасная часть лонжерон задний окраска поверхности

Боковина задняя правая внутренняя окраска. Поверхность

Запасная часть для частичной замены

Рама задка в сборе

Замена

Бампер задний

Облицовка левая бампер задний

Облицовка правого бампера

Крепление верхнее левое бампера заднего

Крепление верхнее правое бампера

Балка бампера задняя

Опора верхняя левая бампер задний

Опора верхняя правая бампер задний

Датчик задний наружный правый парковки
Датчик задний внутренний левый парковки
Датчик задний внутренний правый парковки
Номерной знак задний
Рамка номерного знака задняя
Щиток задка
Крышка багажника
Уплотнитель крышки багажника
Обозначение модели
Фонарь задний наружный правый в сборе
Фонарь задний внутренний левый в сборе
Фонарь задний внутренний правый в сборе
Фонарь номерного знака в сборе
Противотуманный фонарь задний левый
Противотуманный фонарь задний правый

Боковина задняя правая наружная
Панель крепления фонаря задняя правая
Подкрылок задний правый
Брызговик задний правый
Решетка вентиляционная отдушины правая
Пол багажника
Боковина задняя правая внутренняя
Облицовка крышки багажника нижняя
Облицовка правая багажника
Облицовка щитка заднего
Облицовка средней стойки правой
Крышка ящика вещевого задняя
Основная часть глушителя
Теплозащита экрана выхлопного тракта

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Уплотнитель рама двери задней правой снятие/
установка
Облицовку порога двери задней правой снятие/
установка
Усилитель внутренний боковина задняя правая
замена
Боковина задняя правая - заменить
Крепление заднего фонаря правого заменить
Крышка багажника - заменить
Фиксатор замка двери задка снятие/установка
Прокладка крышка багажника задняя снятие/
установка
Бампер задний в сборе - заменить
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Декоративная планка боковина задняя правая
снятие/установка
Щиток задка - заменить
Пол багажника заменить
Ковер задний снятие/установка
Облицовка средней стойки правой с установкой
Облицовка боковина левая - снятие/установка

Механизм местного сиденья задний в сборе -
снятие/установка
Глушитель задний - снятие/установка
Наконечник лонжерона задний правый заменить
Стапель переоборудование
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Молдинг водостока левый с установкой
Молдинг сточного желоба правый снятие/установка
Накладка порога передняя левая - снятие/установка
Декоративная планка порога левая/правая снятие/
установка
Уплотнитель рама двери задней левой с установкой
Дверь задняя правая - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/
установка
Молдинг опускного стекла передний правый-снятие/
установка
Выпускная труба средняя отсоединить/закрепить
Колесо заднее левое - снятие/установка
Топливный бак - снятие/установка

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в феврале 2018 года

Сумма: 41 200 ₽

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **4 объявления на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

12 декабря 2018 года

Цена: 675 000 ₽ ↓ **15 000 ₽**

Пробег: 140 000 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 10 фото на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Срочно, небольшой торг.

Машина полностью обслужена, вложений не требует, все работает исправно, езжу каждый день.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
12 декабря 2018 13:04	690 000 ₽	140 000 км
13 декабря 2018 23:54	660 000 ₽ ↓ 30 000 ₽	Не менялся
15 декабря 2018 16:01	675 000 ₽ ↑ 15 000 ₽	Не менялся
15 декабря 2018 16:02	Не менялась	Не менялся

24 декабря 2018 года

Цена: 635 000 ₽ ↓ 40 000 ₽

Пробег: 134 000 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 8 фото на сайте](#)

Описание

Машина в отличном состоянии. Как внешне так и технически. Хорошая комплектация. Два комплекта ключей. ПТС оригинал. Вложения никаких не требует.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
24 декабря 2018 17:18	675 000 ₽	134 000 км
25 декабря 2018 16:02	620 000 ₽ ↓ 55 000 ₽	Не менялся
3 января 2019 13:14	635 000 ₽ ↑ 15 000 ₽	Не менялся

14 января 2019 года

Цена: 644 990 ₽ ↓ 10 ₽

Пробег: 151 000 км ↑ 21 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 12 фото на сайте](#)

Описание

Слова не нужны — притягивающий взгляды KIA Sportage говорит сам за себя. Капот с выступающими гранями и решетка радиатора в фирменном стиле KIA наделяют Sportage уникальной спортивной внешностью, а за...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
14 января 2019 18:24	645 000 ₽	130 000 км
15 января 2019 15:25	Не менялась	151 000 км ↑ 21 000 км
17 января 2019 12:26	644 990 ₽ ↓ 10 ₽	Не менялся

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 874 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 880 000 — 1 555 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 804 500 — 944 400 ₽



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

16 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 16 событий и 5 владельцев.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

3 сентября 2010 — 12 апреля 2011

Срок владения:

8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

3 сентября 2010 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения:

12 апреля 2011 — 14 ноября 2014

Срок владения:

3 года 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

12 апреля 2011 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

3 владелец

Период владения:

14 ноября 2014 — 27 января 2019

Срок владения:

4 года 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

14 ноября 2014 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

25 мая 2015

Прагматика

Пробег 90 900 км • Санкт-Петербург

Р:ТО-6 (90000км.); Р:РЕМОНТ КОЛЕСА; Р:ЛАМПА ПОДСВЕТКИ
НОМЕРА\ЛЕВАЯ; Р:ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА \ ЛЕВАЯ; Р:ЗАЩИТА
КАРТЕРА С\У; З:фильтр салона; З:фильтр масл.; З:фильтр воздушный;

ПРАГМАТИКА

3:трансмиссионное масло SP IV; 3:тормозная жидкость; 3:Свеча; 3:расходный материал для шиномонтажа; 3:прокладка сливной пробки; 3:медная смазка; 3:МАСЛО МАСЛО TOTAL Quartz 5w30 5L; 3:МАСЛО TOTAL Quartz 5w30 1L; 3:Лампа H7; 3:Вода 1 л; 3:Антифриз 1л.; 3:Автлампа 21w 12V Osram

Прохождение технического осмотра

7 ноября 2017 • Пробег 135 553 км • Данные о техосмотре

ДТП

31 июля 2018 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Расчет стоимости ремонта

17 августа 2018 • Пробег 144 395 км • Audatex

Размещение первого объявления на Авито

12 декабря 2018 • Пробег 140 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито

24 декабря 2018 • Пробег 134 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Размещение третьего объявления на Авито

14 января 2019 • Пробег 130 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

27 января 2019 • Пробег 150 000 км • Данные о техосмотре

4 владелец

Период владения:

27 января 2019 — 24 сентября 2020

Срок владения:

1 год 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

27 января 2019 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис

2 апреля 2019

СТО ЕвроАвто

Пробег 154 790 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Диагностика сканирование электронных систем
- Диск тормозной передний вентилируемый - Замена 2шт.
- Ролик дополнительный руч. ремня - Замена 20 с/у ремня включено
- Ролик-натяжитель ручейкового ремня - Замена 20 с/у ремня включено

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

- Профилактические работы (чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта) 2шт.
- Датчик кислородный/Lambdasonde - Замена
- Защита картера - Снятие и установка
- Слесарно-токарные работы: снятие и установка средней части глушителя

Затраченные материалы и запчасти:

- Ролик дополнительный руч. ремня
- Натяжитель ремня
- Ремень ручейковый
- Смазка для суппортов
- Паста противоскрипная
- Очиститель тормозов
- Колодки тормозные передние к-кт
- Диск тормозной передний вентилируемый
- Датчик кислородный/Lambdasonde

Размещение четвёртого объявления на Авито

12 марта 2020 • Пробег 187 000 км • Авито • Санкт-Петербург

5 владелец

Период владения:

24 сентября 2020 — н.в.

Срок владения:

5 лет 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца


24 сентября 2020 • Данные о регистрации • Москва

ДТП

6 октября 2023 • Данные о ДТП • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 190 000 км.



2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

7 ноября 2017 года

Пробег: 135 553 км

27 января 2019 года

Пробег: 150 000 км

Действителен: До 27 января 2020 года

Номер диагностической карты: 95390011900801

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 28 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 8 мая 2025 года — 7 мая 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 21 июля 2025 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КИА РОССИЯ И СНГ"

Причины отзыва: Необходимость замены мультипредохранителя блока HECU на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia – снижение номинала для лучшей защиты цепи.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах: замена мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Sportage

Дата производства: 24.07.2010

Модельный год: 2011

Код модели: IWW5L561F

Рынок: EUR

Рынок: C40

Завод: S4

Диапазон номеров двигателя: G4KDAH310313

Номер коробки передач: EBAVA4555639

Код цвета салона: WK - BLACK

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD;
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE;
Кузов: WAGON - 5DR 5P;
Рабочий объем двигателя: 2000 CC - THETA 2;
Двигатель: DOHC - MPI;
Топливо: GASOLINE - UNLEADED;
АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.