



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 27 мая 2025 года

# Lexus GS, 2005



25 ноября 2018 года

**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 13 фотографий автомобиля**

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

Ввезён из-за рубежа

VIN: JTHBH96S665005339

Госномер: K989BB777

Номер кузова:

JTHBH96S665005339

Номер двигателя: 0088268

Номер ПТС: 77УА707594

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7730152661

Год выпуска: 2005

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Серый светлый

Объём двигателя: 2 995 см<sup>3</sup>

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 100 387 км

Предыдущие госномера:

X931УН197

## Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Пробег могли скрутить
- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

## Прочее

- ℹ 3 владельца по ПТС
- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Есть результаты диагностики
- ℹ 9 записей в истории эксплуатации

## Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Есть полис ОСАГО

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

### ✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

### ✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

### ✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 27.05.2025 14:44. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

### i 3 владельца по ПТС

#### 1-й владелец

Период владения: 8 августа 2008 — 28 января 2012

Срок владения: 3 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

#### 2-й владелец

Период владения: 5 июля 2012 — 31 января 2015

Срок владения: 2 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

#### 3-й владелец

Период владения: 31 января 2015 — н.в.

Срок владения: 10 лет 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

## ! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

### 2 января 2017 года в 16:32

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Москва

Количество участников: 2

### 10 ноября 2019 года в 17:15

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

### Lexus GS — автомобиль из отчёта


#### Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## ! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

### 3 декабря 2019 года

Стоимость ремонта: 20 000 – 30 000 ₽

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

#### Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

#### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

#### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кожух отбортовки колеса задний левый снятие/  
установка

Кожух отбортовки колеса задний правый снятие/  
установка

Крышка багажника - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Воздушная решетка задняя левая снятие/установка

Молдинг колесной арки задний левый - снятие/  
установка

Фонарь задний левый наружный - снятие/установка

Фонарь задний правый наружный - снятие/установка

Уплотнитель задней двери снятие/установка

Облицовка средней стойки левая

Облицовка нижняя арки колеса задняя левая снятие/  
установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Сиденье заднее - снятие/установка

Защита картера двигателя - снятие/установка

Колесо заднее левое снятие/установка

Колесо заднее правое снятие/установка

## ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

## ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

## **i Результаты диагностики**

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать  
выездную  
диагностику

### **Осмотр от 25 ноября 2018 года**

Источник: CarPrice

Пробег: 154 417 км

Регион: Московская обл, Москва и МО

Замечания по состоянию: Переднее левое крыло — Крашено; Притертость; Технические загрязнения; Царапины; Механическое воздействие на болты крепления; Вмятина; Сколы; Лобовое стекло с левой стороны — Скол; Заменено; Отпескоструено-затерто; Дверь передняя левая — Царапины; Притертость; Крашено ; Сколы; Молдинг двери поврежден-отсутствует; Рулевое колесо — Руль затерт; Повреждено; Фонарь задний левый — Трещины; Повреждено\нарушена целостность; Крышка багажника — Техническое загрязнение; Сколы; Кнопка закрытия\открытия повреждена-отсутствует; Механизм открытия и закрытия неисправен; Царапины; Задний бампер — Декоративные катафоты повреждены-отсутствуют; Зазоры нарушены; Некачественный окрас; Царапины; Вмятины; Сколы; Притертости; Молдинги повреждены-отсутствуют; Заднее правое крыло — Технические загрязнения; Царапины; Крашено; Сколы; Коррозия; Заднее правое сидение — Обивка повреждена; Дверь передняя правая — Молдинг двери поврежден-отсутствует; Царапины; Некачественный окрас; Технические загрязнения; Крашено; Сколы; Элементы кузова в моторном отсеке — Технические загрязнения; Капот — Сколы; Коррозия; Крашено; Механическое воздействие на болты крепления; Технические загрязнения; Царапины; Передняя правая фара — Царапина; Наружнее освещение не работает; Отпескоструена-затерта; Передний бампер — ПТФ повреждена-отсутствует; Вмятины; Крашено; Сколы; Притертости; Зазоры нарушены; Технические загрязнения; Царапины; Молдинги повреждены-отсутствуют; Обшивка водительской двери — Повреждена; Загрязнена; Переднее левое сидение — Обивка повреждена; Обивка загрязнена; Обшивка центральной стойки (левая сторона) — Повреждена; Загрязнена; Передний левый ремень безопасности — Загрязнен; Обшивка передней левой стойки — Загрязнена; Повреждена; Обивка потолка в зоне переднего левого сидения — Загрязнена; Повреждена; Центральный тоннель — Рукоять селектора КПП повреждена; Поврежден; Подлокотник поврежден-



Посмотреть  
фотографии  
на сайте

загрязнен;  
Запуск двигателя — Сигнальные пиктограммы на щитке приборов не работают в штатном режиме; Не тестируется индикация неисправности двигателя;  
Обивка пола в зоне переднего правого сидения — Загрязнена;  
Переднее правое сидение — Обивка повреждена; Обивка загрязнена;  
Обшивка передней правой стойки — Повреждена;  
Электрооборудование в салоне — Парктроник задний неисправен; Подогрев переднего правого сидения неисправен; Омыватель фар неисправен-отсутствует;  
Трансмиссия — Ощутимые вибрации при смене положения селектора; Ощутимы слабые пинки при смене положения селектора КПП;  
Тест-драйв — Аварийный режим КПП; Тормозная система требует обслуживания; Стояночный тормоз не работает;  
Обивка пола в зоне заднего левого сидения — Загрязнена;  
Обивка потолка в зоне заднего левого сидения — Загрязнена; Повреждена;  
Переднее левое сидение сзади — Обивка повреждена;  
Обшивка багажника — Загрязнена; Повреждена;  
Обивка потолка в зоне заднего правого сидения — Повреждена;  
Переднее правое сидение сзади — Обивка повреждена;  
Течи и запотевания — В верхней части двигателя;  
Запуск двигателя клиентом — Ключ поврежден;



[Посмотреть ещё 13 фото на сайте](#)

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

## ✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

## ⓘ Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

## Авито Оценка — 1 003 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 750 000 — 1 749 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 893 500 — 1 064 200 ₽

## 9 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 9 событий и 3 владельца.



Посмотреть историю на сайте

### 1 владелец

Период владения:  
8 августа 2008 — 28 января 2012

Срок владения:  
3 года 6 месяцев

Тип владельца:  
Физическое лицо

### Первичная регистрация

8 августа 2008 • Пробег 0 км • Данные о регистрации

### 2 владелец

Период владения:  
5 июля 2012 — 31 января 2015

Срок владения:  
2 года 7 месяцев

Тип владельца:  
Физическое лицо

### Смена владельца

5 июля 2012 • Данные о регистрации

### Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

1 апреля 2014 • Данные о регистрации • Москва

### 3 владелец

Период владения:  
31 января 2015 — н.в.

Срок владения:  
10 лет 5 месяцев

Тип владельца:  
Физическое лицо

Место регистрации:  
Москва

### Смена владельца

31 января 2015 • Данные о регистрации • Москва

### ДТП

2 января 2017 • Данные о ДТП • Москва

### Диагностический осмотр

25 ноября 2018 • Пробег 154 417 км • Данные о диагностиках • Московская обл, Москва и МО

**Визит на сервис**

9 декабря 2018

СТО ЕвроАвто

Пробег 96 300 км • Снижение пробега • Москва

**Выполненные работы:**

- АКПП (автоматическая коробка переключения передач) - Замена
- Сальник хвостовика КПП - Замена: АКПП снята (-46)
- Слесарно-токарные работы: резка болтов приемной трубы

**Затраченные материалы и запчасти:**

- АКПП (автоматическая коробка переключения передач)
- Масло трансмиссионное
- Масло трансмиссионное
- Сальник хвостовика КПП
- Масло трансмиссионное

**ДТП**


10 ноября 2019 • Данные о ДТП • Москва

**Расчет стоимости ремонта**

3 декабря 2019 • Пробег 100 387 км • Audatex

**Пробег могли скрутить**

Последнее зафиксированное значение пробега 154 417 км.



## Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

## ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 11 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

## ✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 18 февраля 2025 года — 17 февраля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LEXUS GS SERIES

Код модели: GRS190L-BETQHA

Описание: GRS19#,URS190,UZS190

Дата производства: 03.2005

Код цвета салона: LA13

Период производства: 01.2005 - 07.2006

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;

Двигатель: (3GRFSE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.