



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 18 июля 2025 года

Ford FOCUS, 2009



27 августа 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 38 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X9FNHXXEEDH9U17690
Госномер: O314YM790
Номер кузова:
X9FNHXXEEDH9U17690
Номер двигателя: 9U17690
Номер ПТС: 77PM668055

Тип ПТС: Бумажный дубликат
Номер СТС: 9973314725
Год выпуска: 2009
Тип ТС: Легковой седан
Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1596 см³
Мощность: 99 л.с.
Последний пробег: 263 400 км
Предыдущие госномера:
A877CO199

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- i 4 владельца по ПТС
- i 2 объявления на Авито
- i Пробег — 263 400 км

- i Найдены страховые выплаты: был виновником
- i 19 записей в истории эксплуатации
- i 5 техосмотров

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 18.07.2025 14:27. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 1 июля 2009 — 2 сентября 2020

Срок владения: 11 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 2 сентября 2020 — 7 июня 2021

Срок владения: 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

3-й владелец

Период владения: 7 июня 2021 — 19 октября 2024

Срок владения: 3 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Москва

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

12 января 2018 года в 16:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Volvo — другой участник

Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

18 июня 2018 года в 11:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Ford FOCUS — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Mazda — другой участник

Повреждения


Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

5 декабря 2018 года в 06:27

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Общие данные ДТП


Освещение: В темное время суток, освещение включено Число водителей и пассажиров: 3

Погода: Пасмурно

Число раненых: 1

Состояние проезжей части: Мокрое

Число погибших: 0



Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Управление ТС в состоянии наркотического опьянения

Повреждения

Левая передняя часть


Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai Solaris — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нет нарушений

Пассажир 1

Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо которому по характеру полученных травм обозначена необходимость амбулаторного лечения (вне зависимости от его фактического прохождения)

Повреждения


Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

1 июня 2019 года

Стоимость ремонта: 136 313 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 15 135 ₽

Стоимость механических работ: 6 336 ₽

Стоимость запасных частей: 114 842 ₽

Общая стоимость: 136 313 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло правое окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний	Рамка радиатора передняя - снятие/установка
Капот	Поперечина бампер передний - снятие/установка
Фара правая	Подкрылок передний левый - снятие/установка
Крыло правое	Крыло переднее правое - заменить
Замковая панель передняя	Герметизация кромок капота
Поперечина бампера передняя	Капот - заменить
Щиток приборов	Подушка безопасности на стороне водителя - снятие/установка
Нижняя подушка безопасности водителя	Защитный кожух - панель приборов
Бампер передний - заменить	Панель приборов - заменить (снята)
Фара правая - замена (снята)	Радиатор - снятие/установка
Фара - отрегулировать	

i Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в апреле 2018 года

Сумма: 102 982 ₽

Выплачено в июле 2018 года

Сумма: 57 400 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

30 марта 2021 года

Цена: 370 000 ₽

Пробег: 109 000 км

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 11 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль в рабочем состоянии, сел и поехал. Состояние кузова на свой возраст. Обогрев лобового стекла.торг при осмотре. до ближайшего ТО 5000км. Ключ один.Обмен не интересует.Своевременно обслуживал...



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
30 марта 2021 10:34	370 000 ₽	109 000 км
15 апреля 2021 10:51	Не менялась	Не менялся
22 мая 2021 16:19	Не менялась	Не менялся
22 мая 2021 16:23	Не менялась	Не менялся

27 августа 2024 года

Цена: 570 000 ₽ ↓ 80 000 ₽

Пробег: 254 445 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 7 фото на сайте](#)

Описание

Машина в хорошем состоянии, ремонт не требует

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
27 августа 2024 18:49	650 000 ₽	254 445 км
27 августа 2024 18:49	Не менялась	Не менялся
4 сентября 2024 11:37	570 000 ₽ ↓ 80 000 ₽	Не менялся

Уникальные данные

Авито Оценка — 446 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 380 000 — 850 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 397 400 — 491 200 ₽

19 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 19 событий и 4 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

1 июля 2009 — 2 сентября 2020

Срок владения:

11 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

1 июля 2009 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Прохождение технического осмотра

16 июня 2012 • Пробег 35 000 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

28 июня 2017 • Пробег 80 000 км • Данные о техосмотре

ДТП

12 января 2018 • Данные о ДТП • Москва

ДТП

18 июня 2018 • Данные о ДТП • Москва

Прохождение технического осмотра

26 июня 2018 • Пробег 93 000 км • Данные о техосмотре

ДТП

5 декабря 2018 • Данные о ДТП • Москва

Визит на сервис

4 мая 2019

СТО Вилгуд

Пробег 101 000 км • Москва и Московская область

Выполненные работы:

- Чтение ошибок сканером



Визит на сервис

4 мая 2019

СТО Вилгуд

Москва и Московская область



Выполненные работы:

- Ремень безопасности П ПР су
- Ремень безопасности П Л су

Расчет стоимости ремонта

1 июня 2019 • Audatex

Визит на сервис

25 июля 2019

СТО Вилгуд

Пробег 102 000 км • Москва



Выполненные работы:

- ГРМ - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- 5669XS Ремень ГРМ, FORD
- 531081310 Ролик натяжителя ремня ГРМ INA FORD Focus | Mondeo | Fusion, INA
- 1406755 Болт шкива коленвала 44mm FORD 1.251.41.61.7 Zetec-S, FORD
- 761031E Прокладка клапанной крышки, ELRING

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

18 сентября 2019 • Данные о регистрации • Москва

Прохождение технического осмотра

1 сентября 2020 • Пробег 115 000 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

2 сентября 2020 — 7 июня 2021

Срок владения:

9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

2 сентября 2020 • Данные о регистрации • Москва

Размещение первого объявления на Авито

30 марта 2021 • Пробег 109 000 км • Авито • Москва

3 владелец

Период владения:

7 июня 2021 — 19 октября 2024

Срок владения:
3 года 5 месяцев
Тип владельца:
Физическое лицо
Место регистрации:
г. Москва

Смена владельца

7 июня 2021 • Данные о регистрации • г. Москва

Размещение второго объявления на Авито

27 августа 2024 • Пробег 254 445 км • Авито • Москва

Прохождение технического осмотра

18 октября 2024

Данные о техосмотре
Пробег 263 400 км



4 владелец

Период владения:
19 октября 2024 — н.в.

Срок владения:
10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо


Место регистрации:
Московская область

Смена владельца

19 октября 2024 • Данные о регистрации • Московская область

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 263 400 км.



5 техосмотров

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

16 июня 2012 года

Пробег: 35 000 км

28 июня 2017 года

Пробег: 80 000 км

26 июня 2018 года

Пробег: 93 000 км

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 28 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 31 мая 2025 года — 30 мая 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Focus CB4 2008-2011

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2008

Модель выпускается по: 2011

Модельный год: 2009

Дата производства: 09/02/2009

Привод: LHD FWD

Цвет кузова: Moondust Silver (met)

Интерьер: Cuboid / Dark Flint

Двигатель: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma

Код серии: Серия 32

Модельный ряд: Focus 2008-

Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную

Тип коробки передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E

Кузов: 4-дверный седан

Код региона поставки: (+)"RU"

Опции: Front Door Sill Protection: Без защиты порогов передней двери;

Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;

Underfloor Storage No.2: Без отсека под полом №2;

Plant Build Requirements: Завод Ford-Всеволожск;

Security Lock Group: Без системы безопасного запирания;

Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;

Convenience Group: Без группы обесп.комфорта;

Exterior Appearance Pack: Без комплекта наружной отделки;

Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;

Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;

Special Vehicle Pack: (-) SVP;

Mass Customisation Programs: Less Mass Customization Package;

Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;

Global Closing: Без общего/автомат. закрывания;

Front Window Operation: Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр.;

Rear Window Operation: С мех.приводом стеклопод. задн.окон;

Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом;

Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;

Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;

Console Ashtray: Без пепельницы на консоли;

Glove Box - Temp Controlled: Без отд.для перчаток с темп. контр.;

Centre Console: С небольшой напольной консолью;

Interior Environment Colour: Фон.цвет салона-Medium Dark Flint;

Interior Feature Colour: Цвет отделки салона - Ebony;

Front Floor Mat Style: Передние напольн. резиновые коврики;

Rear Floor Mats Style: Задний напольн. Резин.коврик;

Sun Blinds: Без солнцезащитных козырьков;

Luggage Compartment Net Kit: Без сетки багажного отделения;

Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;

Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;

Cargo Stow Rack: Без полки/продольных дуг для багажа;

Roof Rack Type: Без багажника крыши;

Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши;

Rear Spoiler Type: Без спойлера;

Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида;

Exterior Mirror Dual: Зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн.;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Headrest - Rear Center: Без заднего центр. подголовника;
 Lumbar Seat Support Driver Seat: Без поясничн. опоры сиденья водителя;
 Lumbar Seat Support Passenger Seat: Без поясничн. опоры пассажир. сиденья;
 Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя;
 Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира;
 Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех. регул. сид. водителя;
 Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех. регул. сид. пасс.;
 Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
 Ignition Key Type: С ключом без подсветки;
 Second Remote Ignition Key: Без второго дистанц. ключа зажигания;
 Door Locking Systems: С системой централ. запираания;
 Door Remote Control Unit: Без дист. блока открывания дверей;
 Keyless Entry System: Без системы бесключевого входа;
 Windscreen Wash/Wipe: С переменн. прерыв. очисткой лоб. ст.;
 Front Heated Washer Jets: С обогревом форсунок омывателя;
 Система Омывания Фар: Без очистки/омывания фар;
 Sunroof Type: Без люка крыши;
 Accent Stripe - Bodyside: Без бок. декор. полосы;
 Air Curtain Restraint (RH/LH): Без верхн. боковой подушки безоп.;
 Air Curtains (Use CP1 Family): Без прав. верх. бок. подушки безоп.;
 Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;
 Passengers Air Bag: Без подушки безопасности пассажира;
 Side Air Bag - Drivers Side: Без бок. подушки безоп. водителя;
 Side Air Bag - Passenger Side: Без бок. подушки безоп. пассажира;
 Isofix Hard Point Attachment: Без жесткого крепления Isofix;
 Spare Wheel Type: С запасн. колесом со стальным диском;
 Rear Shock Absorber Type: Со стандартными задними амортизат.;
 Wheel Size & Style 15 Inch: Колесо со стальн. диском 6J x 15;
 15 Inch Tyres: 195/65HR x 15 Tyres;
 Wheel Covers: 15" средний колпак колеса - Стиль C;
 Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;
 Suspension Types: Со стандартной подвеской;
 Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами;
 Brake Emergency Assist: С сист. помощи при экстр. тормож.;
 Anti-Lock Brakes: С IVD/регул. тягов. усилия/ABS;
 Skid Plates: Без панелей порогов дверей;
 Front Seat Type: Стандартное переднее сиденье;
 Adjustable Foot Pedals: С фиксированными педалями;
 Steering Wheel Type: Рул. кол. с винил./матов. алюм. отдлк.;
 Speed Control: Без круиз-контроля;
 Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;
 Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр. давления в шинах;
 Navigation System: Без навигационной системы;
 Alarm Systems: Без противоугонной сигнализации;
 Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке;
 A/V Jack: С аудио-/видео-разъемом;
 Blue Tooth Interface Connect: Без соедин. интерфейса Blue Tooth;
 In Car Entertainment: Выс. ур. с проигр. CD и радио AM/FM;
 ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 6;
 Radio Speakers: С 8 динамиками радио высокой серии;
 Telephone Preparation pack: Без компл. для установки телефона;
 Family Entertainment System: Без семейной развлекат. системы;
 Voice Activated Modules: Без модулей с голосовым управлен.;
 Radio Controls - Column Stalk: С аудио рег. на джойстике рул. кол.;
 Power Point Plug: Без гнезда питания;
 Camera: Без камеры;
 Style Pack: Без пакета внеш. оформления;
 Headlamps - Design: С галогенными фарами;
 Headlamps - Daytime Running: Без фар дневного времени;
 Front Fog Lamp Type: Без передних противотум. фар;
 Headlamp Bezels: С алюмин. рамками фар;
 Footwell Lights: Без освещения ниш для ног;

Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1;
Headlamp Control: Без управления фарами

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.