



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 4 августа 2025 года

# MERCEDES GLC-KLASSE, 2017



**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 33 фотографии автомобиля**

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WDC2539091V004590

Госномер: M641YB198

Номер кузова:

WDC2539091V004590

Номер двигателя: 65192134082162

Номер ПТС: 77УО731412

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9942969186

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Синий

Объём двигателя: 2 143 см<sup>3</sup>

Мощность: 204 л.с.

Последний пробег: 68 820 км

Предыдущие госномера:  
A398AA78

## Недостатки

 Был в ДТП

 Есть расчёты стоимости ремонта

## Прочее

 1 объявление на Авито

 Пробег — 68 820 км

 Есть таможенная декларация

 15 записей в истории эксплуатации

 1 техосмотр

 Попал под отзывную кампанию

## Преимущества

 Не найдены ограничения на регистрацию

 Залог не найден

 Не найдены сведения о страховых выплатах

 Не найдено разрешение на работу в такси

 Нет сведений об арбитражных делах

 Не найдены неоплаченные штрафы

 Нет сведений о розыске

 2 владельца по ПТС

 Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

 Не найдены сведения об использовании в каршеринге

 Нет сведений об участии в торгах

## ✔ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

## ✔ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

## ✔ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 04.08.2025 15:09. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

## ✔ 2 владельца по ПТС

### 1-й владелец

Период владения: 31 августа 2017 — 13 июня 2022

Срок владения: 4 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

### 2-й владелец

Период владения: 10 августа 2022 — н.в.

Срок владения: 3 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

## ! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**2 апреля 2018 года в 13:00**

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

### MERCEDES GLC-KLASSE — автомобиль из отчёта

#### Повреждения


Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

1 декабря 2018 года в 09:00

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

## MERCEDES GLC-KLASSE — автомобиль из отчёта

### Повреждения

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## ! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

**23 мая 2018 года**

Стоимость ремонта: 55 867 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 ₽

Стоимость механических работ: 17 ₽

Стоимость запасных частей: 55 842 ₽

Общая стоимость: 55 867 ₽

### Ремонт

Облицовка бампера заднего отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт окраска

Дверь задняя левая ремонт окраска

Облицовка бампера заднего ремонт окраска

Боковина задняя левая ремонт окраска

### Окраска поверхности

Надбавка цвет обработки

Транспортное средство - отполировать

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Съемные детали двери передней левой - снятие/установка
Облицовка крыла заднего левая	Дверь передняя левая - снятие/установка
Колёсный диск задний левый	Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Накладка боковина задняя левая - снятие/установка	Дверь передняя левая - отрегулировать
Бампер задний - снятие/установка	Дверь задняя левая - снятие/установка
Бампер задний - разобрать/собрать (снят)	Съемные детали двери задней левой - снятие/установка
Дополнение бампера заднего разбор-сборка	Дверь задняя левая - подогнать по проему
Шина задняя левая снятие/установка	Съемные детали боковины задней левой - снятие/установка
Колесо заднее левое - отбалансировать	
Колесо заднее снятие/установка	
Дополнительно: Дисковое колесо - заменить	
Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка	

**12 декабря 2018 года**

Стоимость ремонта: 26 990 ₺

#### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 5 ₺

Стоимость механических работ: 20 ₺

Стоимость запасных частей: 26 965 ₺

Общая стоимость: 26 990 ₺

#### **Ремонт**

Боковина задняя левая отремонтировать

#### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Дверь задняя левая ремонт окраска

Боковина задняя левая ремонт окраска

#### **Окраска поверхности**

Надбавка цвет обработки

Транспортное средство - отполировать

#### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Комплект клея стекло заднее левое

Съемные детали двери задней левой - снятие/  
установка

Зажимы левые

Дверь задняя левая - подогнать по проему

Облицовка крыла заднего левая

Накладка порога левая - снятие/установка

Боковое стекло заднее левое

Релинг крыши левый снятие/установка

Накладка боковина задняя левая - снятие/установка

Облицовка крыши - снятие/установка

Боковое стекло заднее левое - заменить

Съемные детали боковины задней левой - снятие/  
установка

Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/  
установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

#### **✔ Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

#### **✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

#### **Не найдены сведения о диагностике**

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

**1 объявление на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

**12 июня 2022 года**

Цена: 3 168 789 ₽ ↓ **320 211 ₽**

Пробег: 48 129 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 16 фото на сайте](#)

**Описание**

РОЛЬФ Аэропорт – новый мегамолл автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге!

✔ РОЛЬФ –победитель премии «Автодилер года 2022» в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом»

✔ Более 8 960 прове...

[Читать полное описание на сайте](#)

**История изменений**

Дата и время

Цена

Пробег



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте

12 июня 2022 07:32	3 489 000 ₽	48 129 км
-----------------------	-------------	-----------

---

14 июня 2022 12:11	Не менялась	Не менялся
-----------------------	-------------	------------

---

14 июня 2022 13:29	Не менялась	Не менялся
-----------------------	-------------	------------

---

15 июня 2022 17:09	Не менялась	Не менялся
-----------------------	-------------	------------

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

### Авито Оценка — 2 810 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 250 000 — 4 350 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 613 400 — 2 978 800 ₽

## 15 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 15 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

### Таможенные сведения

20 апреля 2017 • Данные о таможенном оформлении

### 1 владелец

Период владения:

31 августа 2017 – 13 июня 2022

Срок владения:

4 года 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

### Первичная регистрация

31 августа 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

### ДТП

2 апреля 2018 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

### Расчет стоимости ремонта

23 мая 2018 • Audatex

### ДТП

1 декабря 2018 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

### Расчет стоимости ремонта

12 декабря 2018 • Audatex

### Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

8 июня 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

### Текущий ремонт

8 июня 2022 • Пробег 48 129 км • Дилер • Санкт-Петербург

Диагностика а/м с пробегом

### Размещение первого объявления на Авито

12 июня 2022 • Пробег 48 129 км • Авито • Санкт-Петербург

### Регистрационное действие: Снятие с учета - по заявлению владельца ТС

13 июня 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

## Продажа

9 августа 2022 • Пробег 48 129 км • Дилер • Санкт-Петербург

## Прохождение технического осмотра

10 августа 2022

Данные о техосмотре  
Пробег 48 341 км



## 2 владелец

Период владения:  
10 августа 2022 — н.в.

Срок владения:  
3 года 2 месяца

Тип владельца:  
Физическое лицо

Место регистрации:  
г. Санкт-Петербург

## Смена владельца

10 августа 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

## Текущий ремонт

11 августа 2022 • Дилер • Санкт-Петербург

Перезаправка системы кондиционирования

---

## Текущий ремонт


24 марта 2023 • Пробег 68 820 км • Автодом • Санкт-Петербург

Обслуж. и ремонт ТС

---

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 68 820 км.



## 1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

### 10 августа 2022 года

Пробег: 48 341 км

Действителен: До 10 августа 2024 года

Номер диагностической карты: 122291042200931

## ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 59 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможи: 20 апреля 2017

Цвет: Синий

Получатель: Юридическое лицо (АО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Эстония

Спецификация: АВТОМОБИЛЬ НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ, MERCEDES-BENZ GLC 250 D 4MATIC, VIN,КУЗОВ № WDC2539091V004590, ШАССИ ОТСУТСТВУЕТ, ДИЗЕЛЬНЫЙ, МОД, №ДВ. 65192134082162, ОБЪЕМ 2143СМ3, СИНИЙ, МОЩН. 150 КВТ/204 Л.С , П/МАССА 2500 КГ, ЭК/КЛ. 5, П/МЕСТ 5., ЧИСЛО МЕСТ СМ. ДОПОЛ НЕНИ

## Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

### С 18 мая 2018 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: при недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда. О повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путём предупреждающего сообщения о подушке безопасности на комбинации приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности. Необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя может привести к риску травмирования водителя, а также повысить риск возникновения аварии

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнена проверка ,и, при необходимости, доработка рулевой колонки



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: GLC 250 d 4MATIC

Дата производства: 08.04.2017

Рынок: Стандартный

Код модели: 253.909

Описание: GLC, СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Тип автомобиля: Легковой а/м

Агрегаты: М - двигатель: 651921 34 082162 (651.921 M651 D22, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ R4 OM651 D 22);

GA - автоматическая КП: 725048 01 061249 (725.048 W9Y500, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 9-СТУПЕНЧ. W9Y500);



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.