



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 10 мая 2025 года

BMW SERIE 3 GT, 2014



29 апреля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 37 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WBA3Y51080D951988
Госномер: H230MA777
Номер кузова:
WBA3Y51080D951988
Номер двигателя: 90528998

Номер ПТС: 77УК120217
Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 7744291139
Год выпуска: 2014
Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Белый
Объём двигателя: 1 995 см³
Мощность: 184 л.с.
Последний пробег: 382 000 км

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Есть результаты диагностики
- ℹ 13 записей в истории эксплуатации
- ℹ 2 техосмотра

- ℹ 1 объявление на Авито
- ℹ Пробег — 382 000 км
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 10.05.2025 11:22. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 18 октября 2014 — 10 декабря 2016

Срок владения: 2 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 10 декабря 2016 — 10 апреля 2025

Срок владения: 8 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

28 апреля 2022 года в 08:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

BMW SERIE 3 GT — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

SCANIA P — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

28 апреля 2022 года

Стоимость ремонта: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 150 000 – 200 000 ₽

Общая стоимость: 200 000 – 300 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Кронштейн передний нижний боковины левый окрасить

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера передняя окраска новой детали

Кожух зеркала наружный левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Боковая стенка передняя левая окраска для новой детали

Замена

Облицовка бампер передний

Крепление боковины переднее левое

Гаситель удара передний верхний

Решетка декоративная передняя левая

Фара левая

Разборка форсунка передняя левая

Противотуманная фара левая

Гнездо правой туманной фары левое

Боковая стенка передняя левая

Кронштейн передний нижний боковины левый

Накладка колесной арки передняя левая

Уплотнитель стекла наружный левый

Зеркало наружное левое

Стекло зеркала наружное левое

Кожух зеркала наружный левый

Диск колеса алюминиевый передний левый реплика

Щиток крыло переднее левое б/н

Щиток крыло переднее левое разобрать-собрать/
заменить

Надбавка времени к основной работе

Крепление передней боковины передней левой -
заменить

Боковая стенка передняя левая - заменить

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Кронштейн верхний бампера передний - снятие/
установка

Облицовка бампера передняя - заменить

Дополнительные работы для систем парковки

Дополнительные работы для фарочистителя
включены

Фара левая - снятие/установка

Фару левую - заменить (снята)

Накладка порога левая - снятие/установка

Крышка наружного зеркала заднего вида левая -
снятие/установка

Шина/диск передний левый снятие/установка

Индикатор повреждения шины инициализировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Работы по разборке/сборке двери передней левой для окраски

Дверь передняя левая - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Система высокого напряжения мера безопасности

Память неисправна считать

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации

Боковина передняя наружная левая замена

Боковая стенка передняя левая антикоррозийная обработка пола/днища

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 23 ноября 2023 года

Источник: Fit Service

Пробег: 343 257 км

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Задние тормозные
колодки

50%

Передние тормозные
колодки

50%

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

Осмотр от 4 марта 2025 года

Источник: Fit Service

Пробег: 379 746 км



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)



Посмотреть
фотографии
на сайте

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Задние тормозные диски 50%	Передние тормозные колодки 70%
Задние тормозные колодки 70%	Передние тормозные диски 50%

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

Осмотр от 4 марта 2025 года

Источник: Fit Service

Пробег: 379 746 км



[Посмотреть ещё 3 фото на сайте](#)



Посмотреть
фотографии
на сайте

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Задние тормозные
колодки

70%

Передние тормозные
колодки

70%

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

3 апреля 2025 года

Цена: 1 450 000 ₽ **↑ 70 000 ₽**

Пробег: 382 000 км

Регион: Московская область, Серпухов



[Посмотреть ещё 15 фото на сайте](#)

Описание

Здравствуйте!

Продаю BMW 320d Xdrive GT

Практичный автомобиль с небольшим расходом топлива и хорошей динамикой.

Мотор,коробка,полный привод работают исправно.

Пробег родной.

Все остекление заводское(...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
3 апреля 2025 20:52	1 380 000 ₽	382 000 км
3 апреля 2025 20:52	Не менялась	Не менялся
3 апреля 2025 20:52	Не менялась	Не менялся
10 апреля 2025 18:52	1 450 000 ₽ ↑ 70 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Авито Оценка — 1 379 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 550 000 — 2 600 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 227 800 — 1 476 200 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

13 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 13 событий и 2 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

Таможенные сведения

23 сентября 2014 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

18 октября 2014 — 10 декабря 2016

Срок владения:

2 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

18 октября 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Прохождение технического осмотра

30 ноября 2016 • Пробег 58 690 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

10 декабря 2016 — 10 апреля 2025

Срок владения:

8 лет 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

10 декабря 2016 • Данные о регистрации • Москва

Прохождение технического осмотра

6 июня 2019 • Пробег 141 000 км • Данные о техосмотре

ДТП

28 апреля 2022 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

28 апреля 2022 • Пробег 264 462 км • Audatex

Визит на сервис

23 ноября 2023

Fit Service

FITSERVICE

Пробег 343 257 км • Подольск

Выполненные работы:

- Двигатель - поиск утечек масла и тех. жидкостей (визуальный осмотр)
- Электропроводка - ремонт

● **Диагностический осмотр**

23 ноября 2023 • Данные о диагностиках

● **Визит на сервис**

4 марта 2025

Fit Service

Пробег 379 746 км • Подольск

FITSERVICE

Выполненные работы:

- Ремень привода вспомогательных агрегатов -снятие и установка
- Масло и масляный фильтр двигателя - замена
- Элемент фильтрующий воздушного фильтра - снятие и установка
- Шкив коленчатого вала - снятие и установка
- Диагностика ходовой части

Затраченные материалы и запчасти:

- Ремень поликлиновый
- Масло моторное синтетическое 4 литра
- Вставка фильтра масляного
- Фильтр воздушный
- Масло моторное синтетическое 1 литр

Рекомендации:

- Диск тормозной передний левый заменить
- Диск тормозной передний правый заменить
- Диск тормозной задний правый - заменить
- Диск тормозной задний левый - заменить
- Пыльник/отбойник левого амортизатора передней подвески заменить
- Пыльник/отбойник правого амортизатора передней подвески заменить
- Опора шаровая правого нижнего рычага передней подвески заменить
- Стойка внешняя левая стабилизатора передней подвески заменить
- Стойка внешняя правая стабилизатора передней подвески заменить

● **Диагностический осмотр**

4 марта 2025 • Данные о диагностиках

● **Диагностический осмотр**


4 марта 2025 • Данные о диагностиках

● **Размещение первого объявления на Авито**

3 апреля 2025 • Пробег 382 000 км • Авито • Московская область, Серпухов

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 382 000 км.



2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

30 ноября 2016 года

Пробег: 58 690 км

6 июня 2019 года

Пробег: 141 000 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 283 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 23 сентября 2014

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Литва

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: 320dX

Код модели: 3Y51

Дата производства: 30.08.2014

Код серии: F34

Серия: 3' F34 GT

Код региона поставки: ЕЭК

Двигатель: N47N (2000CC / 135kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: AWD

Кузов: Gran Turismo

Код цвета салона: SENSATEC 1/SCHWARZ (KCSW)

Количество дверей: 4

Руль: Левый руль



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.