



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 10 июня 2025 года

Ford FOCUS, 2012



26 мая 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 39 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X9FKXXEЕВКСК25915
Госномер: H588HH30
Номер кузова:
X9FKXXEЕВКСК25915
Номер двигателя: СК25915
Номер ПТС: 77УО604002

Тип ПТС: Бумажный дубликат
Номер СТС: 3030730465
Год выпуска: 2012
Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)
Цвет: Белый

Объём двигателя: 1596 см³
Мощность: 125 л.с.
Последний пробег: 301 000 км
Предыдущие госномера:
A712AE252

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i 4 владельца по ПТС
- i 2 объявления на Авито
- i Пробег — 301 000 км

- i Есть результаты диагностики
- i 15 записей в истории эксплуатации
- i 1 техосмотр

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 10.06.2025 13:54. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 25 сентября 2012 — 9 августа 2013

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 7 марта 2014 — 2 июня 2015

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Астраханская область

3-й владелец

Период владения: 2 июня 2015 — 7 июня 2023

Срок владения: 8 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Астраханская область

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

7 октября 2015 года в 00:15

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (lada) ВАЗ 2115 и модификации — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



15 декабря 2018 года в 14:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Renault Megane — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

7 декабря 2022 года в 14:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3


Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


KIA Optima — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Ford Focus — другой участник

Повреждения


Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

8 октября 2015 года

Стоимость ремонта: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать

Ручка двери наружная задняя отремонтировать

Порог двери отремонтировать

Бампер задний отремонтировать

Боковина задняя правая, но отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска

Порог двери правый ремонт окраска

Бампер задний ремонт окраска

Боковина задняя правая наружная ремонт окраска

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новая деталь

Замена

Дверь задняя правая

Накладка порога правая

Спойлер бампера задний

Фонарь задний правый

Надбавка времени основные операции

Дверь задняя правая - снятие/установка

Дверь задняя правая - замена (дверь снята)

Светоотражатель задний левый снятие/установка

Отражатель задний правый снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Фонарь задний правый - снятие/установка

Спойлер бампера задний - снятие/установка

Накладка порога передняя правая снятие/установка

11 сентября 2020 года

Стоимость ремонта: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 10 000 – 20 000 ₽

Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

Ремонт

Сверление отверстий в бампере ремонтировать

Окраска поверхности

Спойлер бампера задний окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Замена

Бампер задний

Датчик парковочного блока/нижний

Надбавка времени основные операции

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Датчики парковочные разобрать/собрать

22 декабря 2022 года

Стоимость ремонта: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 10 000 – 20 000 ₽

Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

Ремонт

Спойлер бампера задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Спойлер бампера задний ремонтная окраска

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Замена

Бампер задний

Надбавка времени основные операции

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Светоотражатель задний левый снятие/установка

Фильтр глушителя шума впуска - снятие/установка

Отражатель задний правый снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Расширитель крыла/арки задний правый снятие/установка

Память неисправностей считать и стереть

Программирование после отсоединения

Лючок топливного бака - снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 15 мая 2023 года

Источник: CarPrice

Пробег: 250 090 км

Регион: Ивановская обл, Иваново и Ивановская область



Посмотреть
фотографии
на сайте

[Посмотреть ещё 18 фото на сайте](#)

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

4 мая 2025 года

Цена: 490 000 ₽ ↓ 110 000 ₽

Пробег: 301 000 км





[Посмотреть ещё 10 фото на сайте](#)

Описание

Продам свой автомобиль, в собственности 2 года, полностью обслужен, но есть куда приложить руки, мной было установлено

- bi led линзы
- чехлы в салон
- круиз контроль
- передний бампер ст (оригинал)

Капот...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
4 мая 2025 20:24	600 000 Р	301 000 км
4 мая 2025 20:24	Не менялась	Не менялся
4 мая 2025 20:24	Не менялась	Не менялся
4 мая 2025 20:25	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

26 мая 2025 года

Цена: 515 000 ₽ ↓ 30 000 ₽

Пробег: 301 000 км

Регион: Владимирская область, Владимир



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 8 фото на сайте](#)

Описание

Форд Фокус 3, в обвесе ST, диски 18 новые с новыми шинами.

Смотрится очень хорошо и броско.

Медиа с навигацией, BT, видео.

По технике всё отлично. К ДВС, КПП и подвеске никаких вопросов.

Едет отли...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
26 мая 2025 11:16	545 000 ₽	301 000 км
26 мая 2025 11:16	Не менялась	Не менялся
26 мая 2025 11:16	Не менялась	Не менялся
3 июня 2025 19:38	535 000 ₽ ↓ 10 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Авито Оценка — 587 800 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 520 000 — 1 080 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 529 000 — 634 800 ₽

15 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 15 событий и 4 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

25 сентября 2012 — 9 августа 2013

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

25 сентября 2012 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

2 владелец

Период владения:

7 марта 2014 — 2 июня 2015

Срок владения:

1 год 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Астраханская область

Смена владельца

7 марта 2014 • Данные о регистрации • Астраханская область

3 владелец

Период владения:

2 июня 2015 — 7 июня 2023

Срок владения:

8 лет

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Астраханская область

Смена владельца

2 июня 2015 • Данные о регистрации • Астраханская область

ДТП

7 октября 2015 • Данные о ДТП • Астраханская область

Расчет стоимости ремонта

8 октября 2015 • Пробег 88 508 км • Audatex

ДТП

15 декабря 2018 • Данные о ДТП • Ивановская область

Расчет стоимости ремонта

11 сентября 2020 • Пробег 188 252 км • Audatex

ДТП

7 декабря 2022 • Данные о ДТП • Ивановская область

Расчет стоимости ремонта

22 декабря 2022 • Пробег 247 164 км • Audatex

Диагностический осмотр

15 мая 2023 • Пробег 250 090 км • Данные о диагностиках • Ивановская обл, Иваново и Ивановская область

Прохождение технического осмотра

1 июня 2023

Данные о техосмотре

Пробег 251 259 км

 Техосмотр Экосмотр

4 владелец

Период владения:

7 июня 2023 — н.в.

Срок владения:

2 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Нижегородская область

Смена владельца

7 июня 2023 • Данные о регистрации • Нижегородская область

ДТП

4 января 2024 • Данные о ДТП • Нижегородская область

Размещение первого объявления на Авито


4 мая 2025 • Пробег 301 000 км • Авито • Нижегородская область, Павлово

Размещение второго объявления на Авито

26 мая 2025 • Авито • Владимирская область, Владимир

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 301 000 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

1 июня 2023 года

Пробег: 251 259 км

Действителен: До 1 июня 2024 года

Номер диагностической карты: 111131042300589

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 13 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Focus CB8 2011-2015

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2011

Модель выпускается по: 2015

Модельный год: 2012

Дата производства: 22/06/2012

Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma

Привод: LHD FWD

Код серии: Серия 40

Кузов: 5-дверный седан

Интерьер: Pur/Luxury Soft Charcoal

Цвет кузова: Frozen White

Кондиционер: A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Код региона поставки: (+)"RU"

Тип коробки передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5

Модельный ряд: Focus 2011-2015

Опции: Roof Reinforcement: Less Roof Reinforcement;

Roof Height Conversion: Без модифицированной крыши;

Rear Mudflap Type: С задними брызговиками;

Front Door Sill Protection: Пороги передн.дверей-логотип Ford;

Accessory USB Unit: Концентратор для аксессуаров 1xUSB;

Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;

Front Mudflap Type: С передними брызговиками;

Hill Launch Assist: С сист.поддержки троганья на склоне;

Rear Passenger Door: Задняя пассажирская дверь;

Liftgate: С механич.поднимаем.зад.дверью;

Plant Build Requirements: Завод Ford-Всеволожск;

Security Lock Group: Без системы безопасного запирания;

Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;

Corporate Badge: Эмблема Ford Corporate;

Sales Badges: Без торгового ярлыка;

Special order Paint: Без спец. лакокрас.покр.;

SVO Label: Без ярлыка SVO;

Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;

Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;

Special Vehicle Pack: (-) SVP;

Less Special Vehicle Pack: Без SIP;

Exterior Paint Pack: Наружная краска - неметаллизир.;

Temperature Zones: Для нормальных температурных зон;

(-) Version Package: Без SVO, кроме пакетов;

VP Label: Без ярлыка VP;

Tailgate Badges: Less Tailgate Badges;

Water Wading Equipment: Без оборуд. для передвиж. вброд;

Mass Customisation Programs: Less Mass Customization Package;

Fire Extinguisher Fixing: Без креплений для огнетушителя;

Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;

Global Closing: С автоматическим закрыванием окон;

Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;

Rear Window Operation: Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна;

Tinted Glass: С непрозрачным стеклом;

Grille - Upper: Темн.верх.ячейк.хром.обрамл.радиат.;

Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Лобовое Стекло С Обогревом: Без обогрева лобового стекла;
 Console Ashtray: Без пепельницы на консоли;
 Glove Box - Temp Controlled: Без отд.для перчаток с темп. контр.;
 Padded Dash: С обивкой панели приборов;
 Overhead Console: ВерхнМиниКонсоль+отд.д/солн.очков;
 Centre Console: Консоль с закрытым отсеком;
 Rear Floor Console: Без задней напольной консоли;
 Interior Environment Colour: Фонов.цвет салона - Charcoal Black;
 Interior Feature Colour: Цвет внутр.отделки-CharcoalBlack;
 Front Floor Mat Style: Без передних напольных ковриков;
 Rear Floor Mats Style: Без задних напольных ковриков;
 General Stowage Box: С универсальн. багажн.отсеком;
 Sun Blinds: Без солнцезащитных козырьков;
 Headlinings: Облицовка потолка Deluxe;
 Sunvisors - Driver: Солнцезаш.козырек с подсв.-водит.;
 Sunvisors - Passenger: Солнцезаш.козырек с подсв.-пассаж.;
 Interior Door Handle Type: С алюминиевыми внутр.ручками дверей;
 LH Arm Rest: С подлокотником левой передн.двери;
 RH Arm Rest: С подлокотником правой передн.двери;
 Stowage Bins: Без отсеков для хранения;
 Interior Cab Assist Handle - Driver: Задний крючок для одежды;
 Luggage Compartment Net Kit: Без сетки багажного отделения;
 Load Compartment Cover: С пологом груз.отсека;
 Load Compartment Tie Down Loops: Без скоб крепления в багажн. отдел.;
 Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;
 Decklid/Liftgate Liner: Less Decklid Liner;
 Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
 First Aid Retain Strap: Без хомутов для крепл. аптечки;
 Warning Triangle Retaining Strap: Без хомутов крепл. знака авар.ост.;
 Interior Partition: Без перегородки салона;
 Roof Storage-Driver: Без багажного отсека крыши водителя;
 Front Grille Types: Без передней решетки;
 Grille - Lower: Нижн.окант.решетк.радиат.-ярк.черн.;
 Roof Rack Type: Без багажника крыши;
 Mid Bodyside Moulding Type: Less Exterior Body Mouldings;
 Outer Rocker Panel Moulding Colour: Молдинг панели обвязки-ОблицовкаС/
 К;
 Door Frame Moulding Type: С ярким молдингом рамы двери;
 Door Edge Guards: Без кромочной защиты дверей;
 Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши;
 Rear Spoiler Type: С задним спойлером;
 Rear View Mirror Type: С электрохромат. зеркалом задн.вида;
 Exterior Mirror Dual: Зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн.;
 Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;
 Drv St Back Mtd Map Pocket: С карманом в спинке сиденья водит.;
 Pass Seat Back Mtd Map Pocket: Карман на спинке сиденья пасс.;
 Front Headrests: С передн. 2-канал.подгол.;
 Drivers Recliner Seat: С поворотн.механ.складыв.сид.водит.;
 Passenger Recliner Seat: С поворотн.мех.складыв.сид.пассаж.;
 Seat Track Covers: Less Seat Track Covers;
 Seat - Special Covers: Без специальных чехлов сидений;
 Seat Special Cover Front: Без спец.чехлов перед.сиден.;
 Seat Special Cover Rear: Без спец.чехлов зад.сиден.;
 Rear Seat Cushion Type: С двухсекц. подушкой задн.сиденья;
 Folding Rear Seat Type: С разделън.склад.задн.сид. 60:40;
 Rear Headrest Type: Со встроенным задним подголовником;
 Rear Seat Centre Armrest: Задн.центр.подлок.с вещей.отсеком;
 Headrestraint - Rear Center: С задним центральн. подголовником;
 Lumbar Seat Support Driver Seat: С мех. поясничн.опорой сид.водит.;
 Lumbar Seat Support Passenger Seat: С мех. поясничн.опорой сид.пасс.;
 Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя;
 Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира;
 Seat Belt Warning Type: С напом.сост. рем.безоп. вод./пасс.;

Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Towing Pre-Pack: Без комплекта буксировочн.оборудов.;
Front Towing Hooks: С передним буксировочным крюком;
Rear Towing Hooks: С задними буксировочными крюками;
Trailer Sway Control (TSC): Less Trailer Sway Control (TSC);
Engine Cover - Under Hood: Крышка двигателя под капотом;
Door Handle - Exterior: Наруж.ручка двери в цвет кузова;
Exterior Tailgate Handle: Ручка задн.дв.баг.отд.в цвет кузова;
Ignition Key Type: Ключ зажигания. - комбин.пакет 1;
Gearshift Knob: С кожан. рукоят. рыча.перекл.пер.;
Door Lock Shields: Без щитков замков дверей;
Child Proof Locks: С замком с защ.от открыв.детьми;
Tailgate Release: С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.;
Second Remote Ignition Key: Без второго дистанц.ключа зажигания;
Door Auto Relocking: Less Door Auto Relocking;
Door Locking Systems: С двойной блокировкой замков дверей;
Two Step Door Unlocking: Без системы отпирания дверей;
Door Remote Control Unit: С блоком дист.упр. открыв.дверей;
Keyless Entry System: С бесключевым запуском;
Fuel Filler Door Lock: Capless Fuel Filler Without Lock;
Rear Window Wash/Wipe: С прерывис.очист./омыв.задн.стекла;
Windscreen Wash/Wipe: С автоматич. очисткой лоб.стекла;
Front Heated Washer Jets: Без обогрева форсунок омывателя;
Система Омования Фар: Без очистки/омывания фар;
Sunroof Type: Без люка крыши;
Tonneau Cover: Без тента грузового отсека;
Corrosion Protection: Без кор. защиты днища кузова;
Front Bumper Sensor Device: Без датчика переднего бампера;
Front Bumper: Передний бампер в цвет кузова;
Front Bumper Extension: Без выступающ.секции передн.бампера;
Rear Bumper: Задний бампер в цвет кузова,пластик;
Rear Bumper Skirt: Без фартука заднего бампера;
Knee Protection: Less Thermoplastic Kneebolster Sys;
Air Curtain Restraint(RH/LH): Без верхн. боковой подушки безоп.;
Air Curtains (Use CP1 Family): Без прав. верх. бок. подушки безоп.;
Rear Side Air Bag: Без задн. боковой подушки безопасн.;
Rear Seat Belt Pre-Tensioner: Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner;
Seatbelt Anchorage: 3-точ. ремень безоп.-европ.норматив;
Rear Seat Belts: Убир. задний ремень безоп.-3Point;
Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;
Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;
Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит;
Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;
Passenger Air Bag Deactivation: Без отключ.пассажир. подушки безоп.;
Isofix Hard Point Attachment: С жест. точечным креплением Isofix;
Front Seat Belt Mounting: С мех.рег.опоры передн.рем.безоп.;
Tether Anchorage: Удерживающ.креплен., конструкция1;
Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском;
Tyre Pressure Sensors: Без датчиков давления в шинах;
Rear Shock Absorber Type: Со стандартными задними амортизат.;
Wheel Size/Style - 17": Легкосплавн.диск 7J X 17" (Стиль 5);
17 Inch Tyres: 215/50 17" W Rated BSW Tyre;
Tyre Spare: With Conventional Spare Tyre;
Front Tyre Tread Pattern: Со станд. протект. шины — передн.;
Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear;
Wheel Covers: Без колпаков колес;
Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;
Shutters - Radiator: Без жалюзи радиатора;
Block Heater Receptacle: Less Engine Block Heater;
Fuel Filter - Frame Mounted: Без топл.фильтр на раме;
Cold Start Type: Холодный запуск (-35 градусов C);

Immersion Heater: Без электроподогр.двигателя;
 Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;
 Suspension Types: Со стандартной подвеской;
 Front Spring Load Class: Передн.пружина Класс нагрузки-G;
 Rear Spring Load Class: Задн.пружина Класс нагрузки-P;
 Exhaust Systems: Одинарн.выпус.труба;
 Exhaust Pipe Extension: Без удлинителя выхлопной трубы;
 Parking Brake Grip: С кожаной рукояткой стоян.торм.;
 Parking Brake - Function Type: Механич.ручной стоян.торм.;
 Brake Calipers And Pads: Пер./зад.супп.и колодк.станд.нагр.;
 Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами;
 Collision Mitigation System: Без системы предотвращ.столкновений;
 City Safety: Без сист.предотвр.низкоскор.столкн.;
 Anti-Lock Brakes: Тормоза-HLA/ESP/TC/ABS;
 Rear Bumper Protector: Less Rear Bumper Protector;
 Transmission Gear Sets: 3.58/2.04/1.41/1.11/0.88;
 Front Seat Type: С передн.сиденьями с выс.спинкой;
 Rear Compartment AC Duct: Без воздуховода задн.части салона;
 Air Purifier Sensor: Без датчика очистки возд.;
 Air Purifier: Пылевой/угольный фильтр;
 Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;
 Fuel Tank Lock: Топливозапр.без запер.крышки бака;
 Fuel Capability Type: С этилирован./неэтилирован.топл.;
 Bi-Fuel Packs: Без компл. подготовки газ. топлива;
 Adjustable Foot Pedals: С фиксированными педалями;
 Foot Pedal Design: Стандартн. конструкция ножн.педалей;
 Steering Types: С электр.усил. рулевого управления;
 Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;
 Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 4 спицами;
 Speed Control: Без круиз-контроля;
 Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;
 Park Heating: Без парковочного отопителя;
 Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 3;
 Instrument Cluster - Rheostat: Со щитком приборов - Реостат;
 Speedometer Types: Со спидометром КМН;
 Tripminder: С маршрутным компьютером;
 Gauges - I/P: Без приборов;
 Single Note Electric Horn: Двухнотный электр.звуковой сигнал;
 Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр.давления в шинах;
 Compass Display: Less Compass Display;
 Multi Function Display: Экран MFD High TFT;
 Navigation System: Без навигационной системы;
 Message Centre: С центром сообщений;
 Navigation Disc: Без навигационного диска;
 Navigation Data: Без навигационных данных;
 Emergency Call Button: Без кнопки системы экстр. вызовов;
 Emergency Call Systems: Без системы послеаварийной помощи;
 Driver Impairment Monitor: Без контроллера состояния водителя;
 Blind Spot Information System: Без информ.сист.о мертвых зонах;
 Lane Keeping Aid: Без функц.контроля движ.по полосам;
 Speed Sign Recognition: Меньше распозн.знаков огр.скорости;
 Alarm Systems: Периметр./объемн. противоуг.сист.;
 Engine Immobilizers: С пассивн.противоугонн.сист. (Pats);
 Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке;
 Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;
 Side Parking Aid: Без боковой с-мы пом. при парковке;
 Automated Parking System: Без автоматич. сист.парковки;
 Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.;
 A/V Jack: Без разъема A/V;
 Blue Tooth Interface Connect: Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect;
 In Car Entertainment: ICE-Фирм.аудиоблок сред.ур.;
 ICE Feature Pack: Комплект развл.сист. 7;
 Integrated Control Panel: Фирменный ICP;

Sound System Type: Без модернизированной аудиосистемы;
Radio Speakers: С 9 динамиками радиоприемника;
Radio Subwoofer: Радиоприемник без сабвуфера;
Telephone Preparation pack: Без компл. для установки телефона;
Mobile Office Pack: Less Mobile Office Pack;
Family Entertainment System: Без семейной развлекат. системы;
Mobile Phone Interface System: Без сист. интерфейса моб.телеф.;
Media Gateway Module: Без модуля мультимед.шлюза;
Steering Wheel Radio Controls: С кнопками радио на рулев.колесе;
Radio Controls - Column Stalk: Без аудио джойстика на рул.колонке;
Electrical Outlet: Без электрического выхода;
Smokers Package: Без комплекта для курильщиков;
Power Point Plug: Без гнезда питания;
Power Point Rear: С задней розеткой питания;
Camera: Без камеры;
Холодильный Отсек: Без холодильной камеры;
Style Pack: Без пакета внеш оформления;
Comfort Pack: Без комфортного комплекта;
Auto Headlamps: С автоматическими фарами;
Fog Lamp Bezel: С хромир.обрамл.противотум.фары;
Headlamps - Design: С галогенными фарами;
Headlamps - Daytime Running: Без фар дневного времени;
Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
Headlamp Bezels: С черными рамками фар;
Interior Light Group: Фонов.светодиодное освещен.салона;
Footwell Lights: С лампами ниш для ног;
Header Mounted Map Reading Lamps: FR Individuala и RR Map LTS;
Maplight: Передние и задние светодиоды;
RR Overhead Reading Lamp: Без задн.потолочных ламп для чтения;
Glove Box Lamp: С подсветкой отделения для перчат.;
Load Compartment Lamp: С лампой подсветки грузового отсека;
Aux Interior Lights: Less Aux Interior Lights;
Tail Lamps: Светодиодн.задние фонари;
High Mounted Stop Lamp: С верхн.дополнит. стоп-сигналом;
Rear Fog Lamps: С одним задн.противотуманн. фонарем;
Headlamp Levelling Type: С коррекцией наклона передних фар;
Headlamp Control: С автоматическим управлением фарами;
Accessory-Packages: Без комплектов аксессуаров;
Module Configuration: Температ.наружн.воздуха присутств.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.