



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 17 мая 2025 года

Land Rover Range Rover, 2014

VIN: SALGA2FF6EA188553

Госномер: E598AO198

Номер кузова:

SALGA2FF6EA188553

Номер двигателя: 0863506

Номер ПТС: 78УУ360820

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9915478749

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 993 см³

Мощность: 248 л.с.

Последний пробег: 169 361 км

Предыдущие госномера:

O465OO98

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Были кузовные ремонты
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i Не продавался на Авито
- i Пробег — 169 361 км
- i Есть таможенная декларация
- i 54 записи в истории эксплуатации
- i 1 техосмотр

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 17.05.2025 16:23. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 24 октября 2014 — 1 сентября 2019

Срок владения: 4 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 1 сентября 2019 — н.в.

Срок владения: 5 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

12 сентября 2015 года в 02:00

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Land Rover Range Rover — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Chevrolet Aveo — другой участник

Повреждения


Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



Renault Logan — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



19 февраля 2016 года в 01:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Land Rover Range Rover — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

28 мая 2015 года

Стоимость ремонта: 51 080 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 000 ₽

Стоимость механических работ: 2 700 ₽

Стоимость запасных частей: 46 380 ₽

Общая стоимость: 51 080 ₽

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Замена

Бампер передний

Постоянная доплата для отдельного

Решетка радиатора - снятие/установка

Датчик/и передний наружный парктроника - снятие/
установка

Бампер передний - снятие/установка

Съемные детали бампера переднего - снятие/
установка

Датчик/и передний внутренний парктроника -
снятие/установка

Фара противотуманная левая - снятие/установка

Фара противотуманная правая - снятие/установка

Передняя камера - снятие/установка

Оба колеса передние - снятие/установка

17 декабря 2015 года

Стоимость ремонта: 81 369 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 12 016 ₽

Стоимость механических работ: 8 439 ₽

Стоимость запасных частей: 60 914 ₽

Общая стоимость: 81 369 ₽

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Накладка крыла передняя левая ремонтная окраска

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Накладка наружная дверь передняя левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Измерение

Схождение переднее проверить

Замена

Крыло переднее левое

Крыло переднее левое - снятие/установка

Крепление нижнее крыло переднее левое

Крыло переднее левое - заменить

Подкрылок левый

Фара - отрегулировать

Накладка наружная дверь передняя левая

Наружная накладка дверь передняя левая снятие/установка

Молдинг нижний двери передней левой

Поперечная рулевая тяга левая - снятие/установка

Поперечный рычаг подвески передний левый нижний

Поперечный рычаг подвески передний левый нижний - снятие/установка

Рулевая тяга левая

Постоянная доплата для отдельного

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Решетка радиатора - снятие/установка

Дверь передняя левая - снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Датчик/и передний внутренний парктроника - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

Датчик/и передний наружный парктроника - снятие/установка

Наружная накладка дверь передняя левая снятие/установка

Форсунка левая фары - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка

Форсунка правой фары - снятие/установка

Облицовка внутренняя двери передней левой с установкой

Фара противотуманная левая - снятие/установка

Фара противотуманная правая - снятие/установка

Декоративную ленту двери передней левой

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 3 169 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 700 000 — 5 455 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 042 600 — 3 454 700 ₽

54 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 54 события и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

1 октября 2014 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

24 октября 2014 — 1 сентября 2019

Срок владения:

4 года 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

24 октября 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

16 февраля 2015 • Пробег 12 757 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 13 000 км или 12 месяцев - только для России
- Ходовые колеса - комплектация автомобиля - балансировка

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673570087
- Очиститель тормозов VenWell Evolution (аэрозоль)
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- Силиконовая смазка Venwell (аэрозоль)
- ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Визит на сервис

16 февраля 2015 • Дилер

Текущий ремонт

16 мая 2015 • Пробег 24 385 км • Дилер

Выполненные работы:

- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Жидкость стеклоомывателя Kaltes Wasser (-25) 4,5л евроканистра
- КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- Растворитель ржавчины Venwell (аэрозоль)
- ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ

Текущий ремонт

26 мая 2015 • Пробег 25 825 км • Дилер

Выполненные работы:

- Датчик - износ накладок - задний - замена
- Колодки/накладки - задний - комплект - замена
- Обслуживание через 26 000 км или 24 месяца - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673570087
 - 7102147714
 - КОМПЛЕКТ
 - Очиститель тормозов VenWell Evolution (аэрозоль)
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - Растворитель ржавчины Venwell (аэрозоль)
 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Расчет стоимости ремонта

28 мая 2015 • Audatex

Кузовной ремонт

7 июня 2015 • Пробег 25 826 км • Дилер

Выполненные работы:

- Стекло ветровое замена

Затраченные материалы и запчасти:

- 1407BS2
 - ЛОБОВОЕ СТЕКЛО (D)
-

Кузовной ремонт

7 июня 2015 • Дилер

Выполненные работы:

- Датчик - система помощи при парковке - передние - внешний - замена
- Датчик - система помощи при парковке - передние - внутренняя - замена
- Камера - вид спереди - комплект - замена
- Обвес бампера - передние - замена
- Обвес бампера - передние - снятие для доступа и установка
- Работа из Audatex
- Решетка радиатора - Замена
- Узел противотуманной фары - Замена
- Узел противотуманной фары - Замена
- Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля

Затраченные материалы и запчасти:

- ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
-

Кузовной ремонт

21 августа 2015 • Дилер

Выполненные работы:

- Датчик - система помощи при парковке - передние - внешний - замена
- Датчик - система помощи при парковке - передние - внутренняя - замена
- Дверца - топливозаливная горловина - замена
- Дверь в сборе - передние - снятие для доступа и установка - на СТО
- Декоративная панель - задняя дверь - снятие для доступа и установка
- Декоративная панель - Задняя стойка - верхний - замена
- Декоративная панель - передняя дверь - снятие для доступа и установка
- Задний габаритный фонарь, стоп-сигнал и указатель поворота в сборе - Левая - Замена
- Камера - вид спереди - комплект - замена
- Колесо и шина в сборе - каждый - снятие для доступа и установка
- Молдинг двери - нижнее заднее - замена
- Молдинг двери - нижнее переднее - замена
- Наружное нижнее уплотнение окна задней двери - Замена
- Наружное нижнее уплотнение окна передней двери - Замена
- Нижняя панель облицовки стойки А - Замена
- Обвес бампера - задний - снятие для доступа и установка
- Обвес бампера - передние - снятие для доступа и установка
- Панель пола - Правая - Замена
- Покрытие - панель боковины кузова - задний - замена
- Работа из Audatex
- Решетка радиатора - Замена
- Ручка - наружная - задняя дверь - ПРАВ - замена
- Ручка передней двери - со стороны пассажира - Замена
- Стекло/резиновое уплотнение - освещение задней части - задний - замена
- Узел противотуманной фары - Замена
- Узел противотуманной фары - Замена
- Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля
- Фары - Пара - Регулировка фар
- Хромированная отделка блока дистанционного управления замком двери - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- 1407BS
- СТЕКЛО ЗАДН. БОК. ОКНА САЛОНА

Визит на сервис

23 августа 2015 • Пробег 33 094 км • Дилер

ДТП

12 сентября 2015 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Кузовной ремонт

23 сентября 2015 • Пробег 34 943 км • Дилер

Выполненные работы:

- Газовый упор заднего багажного отделения - замена
- Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон шкворня, сходимость колес

- Дверь в сборе - передние - снятие для доступа и установка - на СТО
- Декоративная панель - передняя дверь - снятие для доступа и установка
- Камера - вид спереди - комплект - замена
- Молдинг двери - нижнее переднее - замена
- Наружное нижнее уплотнение окна передней двери - Замена
- Обвес бампера - передние - снятие для доступа и установка
- Переднее крыло
- Работа из Audatex
- Регулировка установки передних колес - проверка и регулировка (сходимость)
- Решетка радиатора - Замена
- Ручка передней двери - со стороны водителя - Замена
- Стекло ветровое снять/установить
- Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля
- Фары - Пара - Регулировка фар
- Хромированная отделка блока дистанционного управления замком двери - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КРЫЛА
- ЛОКЕР КОЛЕСНОЙ АРКИ
- НАРУЖНЫЙ МОЛДИНГ ДВЕРИ
- НАРУЖНЫЙ МОЛДИНГ ДВЕРИ
- ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО
- РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
- СТЕРЖЕНЬ

Кузовной ремонт

26 сентября 2015 • Дилер

Выполненные работы:

- Накладка двери передней левой с/у
- Накладка двери передней левой с/у
- Подготовка пластика к окраске

Затраченные материалы и запчасти:

- МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Текущий ремонт

31 октября 2015 • Пробег 38 327 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 39 000 км или 36 месяцев - только для России
- Слесарные работы

Затраченные материалы и запчасти:

- 00893221
- 4673570087
- Очиститель тормозов, 500мл
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Расчет стоимости ремонта

17 декабря 2015 • Пробег 34 943 км • Audatex

Текущий ремонт

16 января 2016 • Пробег 46 641 км • Дилер

Выполненные работы:

- выполнение слесарных работ по извлечению фиксирующих пальцев согласно SSM55997
- Датчик - износ накладок - задний - замена
- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Диски - задний - комплект - замена
- Диски - передние - комплект - замена
- Замена финишеров колесных арок
- Колодки/накладки - задний - комплект - замена
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- 00893800
- 7102147959
- КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- ТОРМОЗНОЙ ДИСК
- ТОРМОЗНОЙ ДИСК
- ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
- ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ

ДТП

19 февраля 2016 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Кузовной ремонт

28 февраля 2016 • Пробег 49 837 км • Дилер

Выполненные работы:

- Балка угловой секции переднего бампера - Комплект - Замена
- Датчик - система помощи при парковке - задний - комплект - замена
- Задний габаритный фонарь, стоп-сигнал и указатель поворота в сборе - Левая - Замена
- Задняя дверь в сборе - замена
- Закрывающая облицовка передней двери - Нижний - Замена
- Коврик - дверь багажного отделения - замена
- Наклейки - дверь багажного отделения - комплект - замена
- Обвес бампера - задний - снятие для доступа и установка
- ОЧИСТКА КУЗОВА ОТ ГРЯЗИ
- Покрытие - панель боковины кузова - задний - замена
- Работа из Audatex
- Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля
- Финишер - задняя дверь/откидная дверь - нижний - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- ВСТАВКА БАМПЕРА
- ЗАДН. ФОН., СТ.-СИГН. И УКАЗ. ПОВ.
- ЗАДНИЙ БАМПЕР

- КРОНШТЕИН КРЕПЛЕНИЯ БАМПЕРА
 - ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
 - ЭТИКЕТКА
-

Текущий ремонт

28 февраля 2016 • Пробег 50 655 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 52 000 км или 48 месяцев - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673390087
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
 - ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Текущий ремонт

2 июля 2016 • Пробег 63 243 км • Дилер

Выполненные работы:

- Замена финишеров колесных арок
- Обслуживание 65.000 км или 60 месяцев - только Россия

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673390087
 - Очиститель тормозов 600 мл (обезжириватель деталей, аэрозоль) VEP
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Кузовной ремонт

7 июля 2016 • Дилер

Выполненные работы:

- ОЧИСТКА КУЗОВА ОТ ГРЯЗИ
- Постоянная доплата для отдельного
- Стекло лобовое замена

Затраченные материалы и запчасти:

- 1407BS2
 - ЛОБОВОЕ СТЕКЛО (D)
-

Текущий ремонт

8 июля 2016 • Пробег 64 047 км • Дилер

Выполненные работы:

- Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон шкворня, сходимость колес)
 - Диагностика систем ам через SDD
 - Ходовые колеса - комплектация автомобиля - балансировка
-

Визит на сервис

8 июля 2016 • Дилер

Визит на сервис

26 июля 2016 • Пробег 66 525 км • Дилер

Визит на сервис

27 июля 2016 • Пробег 66 543 км • Дилер

Текущий ремонт

1 октября 2016 • Пробег 70 213 км • Дилер

Выполненные работы:

- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена
- Ходовые колеса - комплектация автомобиля - балансировка

Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
-

Текущий ремонт

23 ноября 2016 • Пробег 75 876 км • Дилер

Выполненные работы:

- ДАТЧИК - ИЗНОС НАКЛАДОК - ЗАДНИЙ - ЗАМЕНА
- Колодки/накладки - задний - комплект - замена
- Обслуживание 78.000 км или 72 месяца - только Россия

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673390087
 - НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - Очиститель тормозов 600 мл (обезжириватель деталей, аэрозоль) VEP
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Кузовной ремонт

26 ноября 2016 • Дилер

Выполненные работы:

- Дверь задняя правая арматура с\у
 - Дверь задняя правая окраска
 - Дверь задняя правая с\у
 - Дверь передняя правая с\у
 - Дверь передняя правая арматура с\у
 - Дверь передняя правая окраска
 - Накладка передней правой двери окраска
-

Текущий ремонт

3 апреля 2017 • Пробег 88 819 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание 91.000 км или 84 месяца - только Россия

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673390087
 - Очиститель тормозов 600 мл (обезжириватель деталей, аэрозоль) VEP
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Визит на сервис

3 апреля 2017 • Дилер

Визит на сервис

10 августа 2017 • Пробег 99 144 км • Дилер

Текущий ремонт

30 августа 2017 • Пробег 101 034 км • Дилер

Выполненные работы:

- ДАТЧИК - ИЗНОС НАКЛАДОК - ЗАДНИЙ - ЗАМЕНА
- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Диски - задний - комплект - замена
- Диски - передние - комплект - замена
- Замена финишеров колесных арок
- Колодки/накладки - задний - комплект - замена
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена
- Обслуживание масел
- Обслуживание через 104 000 км или 96 месяцев - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- 00893800
 - 4673390087
 - КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - Очиститель тормозов VenWell Evolution, спрей 600мл
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - Растворитель ржавчины, спрей 400мл
 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
 - ТОРМОЗНОЙ ДИСК
 - ТОРМОЗНОЙ ДИСК
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
 - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Прохождение технического осмотра

17 октября 2017 • Пробег 105 435 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

23 января 2018 • Пробег 114 465 км • Дилер

Выполненные работы:

- Диагностика систем ам через SDD
- Обслуживание масел
- Обслуживание через 117 000 км или 108 месяцев - только для России
- Слесарные работа - электрика - проверка элетрической цепи,

- изоляции, сопротивления.
- Ходовые колеса - комплектация автомобиля - балансировка

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673390087
 - Очиститель тормозов VenWell Evolution, спрей 600мл
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Текущий ремонт

18 мая 2018 • Пробег 124 297 км • Дилер

Выполненные работы:

- D7и - устранение неисправности стеклоочистителя
- Сбор данных сканирования
- Слесарные работы - электрика - проверка электрической цепи, изоляции, сопротивления.
- Слесарные работы

Затраченные материалы и запчасти:

- ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
 - ШПИЛЬКА
-

Текущий ремонт

11 июня 2018 • Пробег 126 613 км • Дилер

Выполненные работы:

- Защелка - дверь багажника - замена
- Обслуживание масел
- Обслуживание через 130 000 км или 120 месяцев - только для России
- Ремень (ремни) - газораспределительный механизм - замена (во время обслуживания)

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673390087
 - МОЛДИНГ ДВЕРИ БАГАЖ. ОТД. ВНЕШ.
 - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ БАГ.ОТД.
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - РЕМЕНЬ
 - РЕМЕНЬ ГРМ
 - РЕМЕНЬ ГРМ
 - СМАЗОЧНОЕ МАСЛО (D)
 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ШЛАНГ РАДИАТОРА
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Текущий ремонт

8 июля 2018 • Пробег 128 551 км • Дилер

Выполненные работы:

- Декоративный элемент - порог - нижний - правый - замена
-

Текущий ремонт

20 августа 2018 • Пробег 130 380 км • Дилер

Выполненные работы:

- ДАТЧИК - ИЗНОС НАКЛАДОК - ЗАДНИЙ - ЗАМЕНА
- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Замена финишеров колесных арок
- Колодки/накладки - задний - комплект - замена
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена
- Кронштейн - задний - подножка с электроприводом - замена
- Кронштейн - передний - подножка с электроприводом - замена
- Прочие работы
- Слесарные работы
- Управление двигателем - диагностика системы - включая настройку нового электронного блока управления
- Электродвигатель - подножка с электроприводом - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- ГАЙКА КОЛЕСА
- КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА СТУПЕНЬКИ КУЗОВА
- КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- Очиститель тормозов VenWell Brake Cleaner, спрей 500мл
- Силиконовая смазка VenWell, спрей 400мл
- Смазка медная VenWell, спрей 400мл
- ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
- ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ

Кузовной ремонт

21 августа 2018 • Дилер

Выполненные работы:

- Бампер передний арматура с/у
- Бампер передний окраска
- Бампер передний с/у
- Дверь задняя правая арматура с\у
- Дверь задняя правая окраска
- Дверь задняя правая ремонт
- Дверь задняя правая с/у
- Ручка двери передняя правая окраска
- Ручка двери передняя правая с\у

Текущий ремонт

29 ноября 2018 • Пробег 139 316 км • Дилер

Выполненные работы:

- Воздухоочиститель(и) - замена
- Обслуживание масел
- Обслуживание механизмов складывания электропорогов
- Обслуживание через 117 000 км или 108 месяцев - только для России
- Очистка вспомогательного маслоохладителя и радиатора от мусора (во время обслуживания) – только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673390087
- Очиститель тормозов 600 мл (обезжириватель деталей, аэрозоль) VEP
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- Силикон спрей 500 мл (силиконовая смазка, аэрозоль) VEP
- ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

19 декабря 2018 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

8 января 2019 • Пробег 141 835 км • Дилер

Выполненные работы:

- Клапан - смена охлаждающей жидкости - замена
- Конфигурация - Система автоматической регулировки температуры (АТС) ECU
- Обслуживание механизмов складывания электропорогов
- Сбор данных сканирования
- Слесарные работа - электрика - проверка электрической цепи, изоляции, сопротивления.

Затраченные материалы и запчасти:

- 4674140060
 - КЛАПАН
-

Текущий ремонт

17 мая 2019 • Пробег 150 922 км • Дилер

Выполненные работы:

- Корпус – брелок/электронный ключ – замена
- Обслуживание масел
- Обслуживание через 26 000 км или 24 месяца - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- 4673390087
 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР (D)
 - Очиститель тормозов VenWell Brake Cleaner, спрей 500мл
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
-

Текущий ремонт

27 мая 2019 • Пробег 151 989 км • Дилер

Выполненные работы:

- Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон
- Ограничитель двери – передняя дверь – левая/все – замена
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЗАМЕНА
- Рычаг подвески - нижний передний - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 - БОЛТ
 - БОЛТ
 - ГАЙКА
 - ГАЙКА
 - ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВ. ДВЕРИ
 - РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
 - ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА
-

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

26 августа 2019 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Кузовной ремонт

26 августа 2019 • Дилер

Выполненные работы:

- ОЧИСТКА КУЗОВА ОТ ГРЯЗИ
- Постоянная доплата для отдельного
- Стекло лобовое замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Комплект для вклейки ветрового стекла (набор 1407BS + клей 1407BS1)
 - ЛОБОВОЕ СТЕКЛО (D)
-

Текущий ремонт

30 августа 2019 • Пробег 155 242 км • Дилер

Выполненные работы:

- Лампа/оптический элемент - фара - внешняя/единственная - замена
- Лампа/оптический элемент - фара - внешняя/единственная - замена
- Обслуживание механизмов складывания электропорогов
- Сбор данных сканирования

Затраченные материалы и запчасти:

- Лампа D3S (ксенон) 66340
 - Растворитель ржавчины L-Rossl, спрей 400мл
-

Продажа

31 августа 2019 • Пробег 155 241 км • Дилер • Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения:

1 сентября 2019 — н.в.

Срок владения:

5 лет 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

1 сентября 2019 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

30 декабря 2019 • Пробег 157 539 км • Дилер

Выполненные работы:

- Антиблокировочная система тормозов - диагностика системы - включая настройку нового электронного блока управления
- Насос - охлаждающая жидкость - дополнительный обогреватель, работающий на топливе (FFBH) - замена
- Провод - стартер - замена
- Сбор данных сканирования

- Слесарные работа - электрика - проверка электрической цепи, изоляции, сопротивления.

Затраченные материалы и запчасти:

- ГАЙКА И КОРПУС
 - НАСОС
 - ПРОВОД В СБОРЕ
-

Текущий ремонт

30 декабря 2019 • Дилер

Выполненные работы:

- Диагностика передней / задней подвески
-

Текущий ремонт

4 февраля 2020 • Пробег 157 875 км • Дилер

Выполненные работы:

- Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон
- ДАТЧИК - ИЗНОС НАКЛАДОК - ЗАДНИЙ - ЗАМЕНА
- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Датчик и проводка - задние колеса - каждый - замена
- Диски и накладки - задний - комплектация моста - замена
- Диски и накладки - передние - комплектация моста - замена
- Корпус в сборе - суппорт тормоза - задний - каждый - замена
- Корпус в сборе - суппорт тормоза - задний - каждый - замена
- Привод - электрический стояночный тормоз - замена
- Рулевой механизм - замена
- Слесарные работа - электрика - проверка электрической цепи, изоляции, сопротивления.
- Считайте и сбросьте имеющиеся коды неисправностей

Затраченные материалы и запчасти:


- БОЛТ
 - БОЛТ
 - БОЛТЫ
 - ДАТЧИК
 - ДАТЧИК
 - Изолента черная 15мм x 0,15мм W
 - КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - ПРИВОД ТОРМОЗА
 - СЕРВ. КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ СТОЯН. ТОРМОЗА
 - Смазка для направляющих суппортов L-Ross, 5гр.
 - Соединит т/усад 4,0-6,0
 - СУППОРТ
 - СУППОРТ
 - ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
 - ТОРМОЗНОЙ ДИСК
 - ТОРМОЗНОЙ ДИСК
 - Трубка т/ус 3,2-0,6 мм
 - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
-

Предстраховой осмотр

18 августа 2020 • Пробег 169 361 км • Страховая компания • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 169 361 км.



1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

17 октября 2017 года

Пробег: 105 435 км

Действителен: До 17 октября 2019 года

Номер диагностической карты: 77340011700368

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 38 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 1 октября 2014

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо ("ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР" ООО)

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 28 августа 2024 года – 27 августа 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Range Rover (GCAT) 2013-

Дата производства: 29.08.2014

Интерьер: Салон Ebony Black/Ebony Black

Цвет кузова: Santorini Black

Кондиционер: С сист.кондиц.возд.-передн./задн.

Интерьер: Perf Windsor

Двигатель: 3.0L 24V V6 Turbo Diesel Std Flow

Привод: LHD

Опции: Interior Trim Combinations - Ebony Seats Ebony/Ebony Cirrus TKA;
Paint Colours - Santorini Black 820;
L405 Trim Packs - Vogue Diesel 350KF;
Drive Hands - LHD 252SF;
Interior Light Package - Ambience Lighting - 3 064FC;
VIN format type - VIN format - EEC 147AA;
VIN prefix position 11 - VIN prefix position 11 - A 146AA;
Vehicle Information Control System - Traffic Message Channel (TMC) 087AG;
VIN prefix position 9 - VIN prefix position 9 - ? (check digit) 144BC;
VIN prefix position 8 - VIN prefix position 8 - F 143AF;
VIN prefix position 10 - Vin prefix postion 10 -E 145BA;
Television Receiver - No TV Receiver 129ZZ;
VIN prefix position 5 - VIN prefix position 5 - A 140AR;
VIN prefix position 4 - VIN prefix position 4 - G 139AM;
VIN prefix positions 1-3 - VIN prefix positions 1-3 - SAL 138AA;
Perimetric Protection - Perimetric and Volumetric Protection 076EL;
Rear Screen - No Rear Seat Entertainment 129XX;
Washer Bottle - Washer Bottle - Additional 039BB;
Gear Knobs - Rotary Gearshift Knob - Leather 117AK;
Driver's Sunvisor - Sunvisor Dual Illuminated Driver 115AP;
4WD - 4WD 109AA;
Provision for Luggage Retention - No Loadspace Stowage Rails 135AJ;
Body Types - 4 Door Estate 099AB;
Heater Unit Operation - Fuel Burning Heater 043AB;
Door Cappings - PVC Door Top Rolls 090DI;
Interior Decal - Less Interior Decal 089CA;
Handbook Finish - Handbook - Std Cover 088JA;
Bodystyle Moulding Inserts - B/S moulding Insert -Body Clr/Atlas 080XE;
Headrestaint Logos - Less Seat Embossing 010AA;
Centre Console - Material / Finish - Console Lid Prem Leather 088FX;
Facia Console - Mid Leather Facia 088FW;
Console Material - TPO Console 088FB;
Screen Heating - Heated Windscreen 040AK;
Front Seat Configuration - Less Passenger Seat Away 033NA;
Navigation Systems - Navigation Centre Row 025LQ;
Wheel Nuts - Del Locking Wheel Nuts 055AF;
Bumpers - Front Bumper - Atlas/Body Colour 080DT;
Painted Roof - Body Colour Roof 080AC;
Park Distance Control Sensor Front - Park Distance Control Sensor Front 086EG;
Towing Equipment - No Towing Equipment 028EE;
Infotainment - Less Cellphone Interface 025PE;
First Aid Kit - First Aid Kit 056AZ;
Parking Assist - No Parking Assist 086YY;
Door Handles - Exterior - Body coloured Door Handles 080AW;
Home Link - No Garage Door Opener 025FW;
Drop in Mats (Front) - Front Floor Carpet Mats 079AJ;
Transmission Type - Paddle Shift 078CB;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Transmission - Auto 8 Speed Trans ZF 8H70 078BT;
Door Locking - Operation - Double Locking + Soft Close 076FC;
In Car Entertainment / Speakers - HI Line Audio - 600w 025LM;
Smokers Pack - Smokers Pack 094AA;
Driver Assist - Less Lane Change Assist 086BA;
Glass - Privacy Glass Dark Tinted 047AB;
Tailgate - Power TailgateTailgateZZVI 070AY;
Keyless Start / Entry - Passive Entry/Push Button Start 066AC;
VIN prefix position 7 - VIN prefix position 7 - F 142AD;
Seat Heating - Coold/heatd fr seats & heatd rear seats 033GQ;
Finishing Front End - Bright Grille 064EZ;
Front Foglamps - front fog lamps 064AP;
Proximity Mirrors - Less Proximity Mirror 031ZZ;
Steel / Alloy Options - 20 Alloy Stormer Sparkle Silver (B) 029SB;
Seat Lumbar Adjustment - Less Rear Seat Power Lumbar 033ZZ;
Rear Axle Differential - Rear Axle Open Diff 027CB;
Emission Directives - EU4 053BM;
Front Touch Screen Displays - HLDF Screen 087AL;
Locking Radio Frequency - 433.92 MHZ frequency (normal) 076DF;
Tyre Size - 255/55 20 A/T Tyre 029QO;
Derivative Badges - Vogue Badge 057AZ;
Air Conditioning - Fr & Rr Comfort Air conditioning 022BC;
Stop/Start Systems - Standard Electric Starter Motor 040AV;
Engine Pre Heater - No Engine Pre-Heater 043BC;
Steering Wheel Styles - Wood/Leather Steering Wheel 032DR;
Cruise Control - Cruise Control 065AB;
Front Seat Adjustment - Electric front seat adj. with Drv memory 033CT;
Fuel Type - Diesel 103AJ;
Battery Back-Up - BBUS with Tilt Sensor 076EG;
Rear Console Functionality - Less Rear Cooler Box 038FA;
VIN prefix position 6 - VIN prefix position 6 - 2 141AY;
Facia Contrast Colours - Ebony/Ebony IP Facia 038DL;
Seat Colour Combination - Ebony / Ebony 034DU;
Roof Conversion - Roof Sliding - Panoramic 041CZ;
Park Heating - Park Heating With Remote Control 043AV;
Seat Features - Front Seats - 12x12 Way 033JP;
Rear Seat Configuration - 60/40 Fold Through 033CW;
Seat Material - Oxford Leather 033JK;
Door Armrest - Prem Lthr Door Armrest 033IZ;
Stitching Colours - Contrast - Ebony Stitching 033IL;
Contrast trim themes - Monotone Stitch 033IH;
Wheelbase - SWB 101AG;
Front Treadstrips - FT DR Treadstrips - Range Rover 048AR;
Door Casing Material - PVC Door Trim Panel 080NC;
Blind Spot Information systems - No Blindspot information system 086ZZ;
Exterior Features - No Auto High Beam Assist 030NV;
Headlining - Cirrus Headlining 032EW;
Steering Wheel Heating - Steering Wheel Heating 032DV;
Seatbelt Functionality - Seatbelt Retractor Euro 026RL;
Front Headrestraint - Less Front Winged Headrestraint 033DL;
Exterior Mirror Function - Auto Dimming Mirror 031EB;
Console Functionality - Less Front Cooled Console 038ED;
Wood Trim - Grand Black Wood (12) 088EH;
Power Unit Series - 3.0 Diesel V6 EU4 200AT;
Digital Radio Receiver - Analogue Radio Reception 025KO;
Tyre Inflation System - LESS Instant Mobility System 029FK;
Foot Pedals - Foot Pedal - standard 051AK;
Spare Wheel Type - Full Size Spare Wheel 050AQ;
Power Train & Drive - Adaptive Dynamics 027CW;
Seat Bolster - Adjustable Seat Bolster 033JN;
Tyre Pressure Monitor - Tyre Pressure Monitoring System 062AD;
Fixed Rear Camera - Rear View Camera 086FA;
Wheel & Tyre Configurations - Tyres Goodyear 029CJ;

Body Coloured Mirrors - Body Coloured Mirrors 030BS;
Literature Packs - Russian Literature Pack 002BY;
Seats - Headrests - Less Rear Winged Headrest 033DM;
Paint Bands - Metallic Paint 024AZ;
Interior Trim Finish - Morzine Trim Finish 088HH;
Windscreen Glass - Standard Windscreen 047AO;
Console Mounted Switches - Terrain Optimisation 2 088IA
DWMAC0 - С непрер.регул.амортиз.вибраций;
BSLAC0 - С наружн.зеркалом в цвет кузова;
BB6BK0 - Салон-компл.дерев.отд.Grand Black;
HTDAC0 - Дополнительный аккумулятор H6 AGM;
D5EAE0 - Нестопор. барашковые гайки;
JCBAP0 - Фоновое освещение салона - Premium;
J4IAA5 - Без передней холодильной камеры;
B5YAH0 - С материалом консоли TPO;
BW5AA5 - Без контрастной прошивки;
HLQAA5 - Без распознавания дорожных знаков;
AEUAA5 - Без оборудов.для преодоления бродов;
BW5A10 - С контрастной прошивкой Ebony;
HNLAB0 - С перед.сист. помощи при парковке;
HKEAA5 - Без ТВ-приемника;
AB5CW0 - Vogue;
C2AAB0 - Towing Eye - Base;
BWKAA5 - Без пасс.сид.с функ.накл./перемещ.;
G2AAG0 - С отопителем, работающим на топливе;
D3ICK0 - Шина 255/55 R20 A/T;
AAG001 - Solihull Plant Built;
BCZAJ0 - Подлокотн.двери-Высококачеств.кожа;
JBKAB0 - С передними противотуманными фарами;
BCGAB0 - С карманом для карт на двери;
BMNAU0 - Вставка-молдинг В/S-Цв.кузова/Atlas;
IDAAV0 - Аудиосистема выс.уровня - 600 Вт;
AEDBG0 - Russian Owner Handbook;
BS2AA5 - Без бордюрных зеркал;
BZAAA5 - Без сочлененных спинок сидений;
GTDAB0 - С круиз-контролем;
BVRAQ0 - Регулируемый передний подголовник;
BBHAB0 - Передн. напольн.коврики из коврал.;
JBBAE0 - Фары - Уровень 1;
GZHAC0 - Стояночный отопитель с дист.упр.;
B2RAB0 - Стандартное лобовое стекло;
HKKAA5 - Без кнопки экстренного вызова;
C2EA80 - Мощность двигателя - 183/600;
BWCAR0 - С задн.сиден.60/40 с мех.складыван.;
BYPBF0 - Эл/прив.-глуб./выс./накл.сид.водит.;
GCEAB0 - Стандартн. конструкция ножн.педалей;
IEXAA5 - Без зоны Wi-Fi;
CAWAG0 - Подрулевые лепестки;
BBZBN0 - Облицовка потолка Cirrus;
BCKAU0 - Декор.панель двери из ПВХ;
HLLAA5 - Без информ.сист.о мертвых зонах;
HNNAD0 - Резервн.аккумулятор с датчиком наклона;
IEPAA5 - Без сист. интерфейса моб.телеф.;
HCLAJ0 - С кожаной отделк.панл. приборов;
GTAAQ0 - Рулевое колесо - дерево/кожа;
HJGAR0 - Экран HLDF;
CBSAG0 - Двойное запираение+Мягкое закрывание;
EGJAE0 - Зад.мост с дифференц.с осью сател.;
A2FAB0 - Канал дорожных сообщений -ТМС;
BA5AG0 - Отделка салона - Morzine;
FEFAP0 - Автомат.реакция тормозов на рельеф;
CBLAC0 - Частота зап.дверей 433 МГц;
C1NAA5 - Без сцепного устройства прицепа;

J3CAB0 - С комплектом для курильщиков;
D2FB20 - Легкоспл.кол.диск 8,5x20" (Стиль 1);
B52BR0 - Пнл.приб.контрастн.-Ebony Black;
CBGAL0 - Пассивный бесключевой вход/запуск;
IEKAA5 - Без мультимедийн./телематич.сист.;
BA3AA5 - Подголовник без декор.отделки;
AACAA6 - Less Armoured;
IBYAB0 - Аналоговое звуковое вещание;
A4EAC0 - Эл-прив.передн.сидн.память д/водит.;
B2GAE0 - С непрозрачным стеклом;
D19AB0 - С датчиками давления в шинах;
J3KAB0 - Неподвижн.камера задн.вида;
HNAAF0 - Периметр./объемн. противоуг.сист.;
CFMAC0 - Бачок омывателя большого размера;
HLEAA5 - Без сист.контр.ухода с полосы движ.;
JASAA5 - Без дисплея над головой;
BAFAA5 - Без опор для ног на задних сиденьях;
BWRAG0 - 4канал.рег+валик+поясн.опора водит.;
BPQAB0 - С обычной отделкой крышки багажника;
IENAA5 - Без экрана задней развлекат.системы;
BSQAA5 - Без автоматич. опускания зеркал;
HKCA30 - Навигац. центр - остальные страны;
CJDAQ0 - With Body Coloured Roof;
BY4AA5 - Без орг.упр.для задних сидений;
HNSAA5 - Без автоматич. сист.парковки;
A1GAN0 - Панорамн.крыша-электропр./открыван.;
J4HAA5 - Без холодильной камеры;
BSVAB0 - Дополнит.электрохром.зеркало;
A7JAA5 - Без внутренних приложений;
A4DAE0 - Обогр./охл. передн. - Обогр.задн.;
D3YAG0 - Goodyear Tyres;
BCAAG0 - Двойн.солнцезащит.козырёк водителя;
CPXAE0 - Стандартн.мех-м втягив.ремня безоп.;
Z07AA6 - Less Autobiography Black;
B5SAY0 - Верхн.панель консоли - Кожа Premium;
AFNAE0 - Atlas;
CAAAC0 - Наруж.ручка двери в цвет кузова;
CLFCA0 - ПереднБампер-ЦветКуз/Atlas/ЦветКуз;
АНТАА5 - Без сервисного компл. ремонта шин;
B3MAB0 - С обогревом лобового стекла;
АНQAB0 - С аптечкой;
BAVAA5 - Без системы удерживания багажа;
D17BA0 - С обычн.легкоспл.диск.зап.кол.;
IGDAA5 - Без блока открывания гаражных ворот;
DECAB0 - Стандартн.эл/двиг.стартера;
BWEAQ0 - Регулируемый задний подголовник;
AD4AC0 - Exterior Paint - Metallic;
BLDAE0 - Яркая передняя решетка;
GTBAB0 - С обогреваемым рулевым колесом;
A1PA40 - Пластины передн.двер. - Range Rover;
A7AAW0 - Элприв.врх.+ниж.секц.подъем.зад.дв.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.