



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 20 апреля 2025 года

Renault SANDERO, 2015



22 мая 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 10 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X7L5SRATG54586878

Госномер: T832CC178

Номер кузова:

X7L5SRATG54586878

Номер двигателя: R013382

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9924372438

Год выпуска: 2015

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 102 л.с.

Последний пробег: 145 000 км

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ 2 объявления на Авито

ℹ 34 записи в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 145 000 км

ℹ 5 техосмотров

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 2 владельца по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 20.04.2025 14:20. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 12 февраля 2016 — 25 августа 2020

Срок владения: 4 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 25 августа 2020 — н.в.

Срок владения: 4 года 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

21 ноября 2017 года в 12:55

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Общие данные ДТП

Освещение: Светлое время суток


Погода: Пасмурно

Состояние проезжей части: Мокрое

Число водителей и пассажиров: 3

Число раненых: 1

Число погибших: 0



Renault SANDERO — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нет нарушений

Повреждения

Правая передняя часть

Левое переднее крыло


Левая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Opel Meriva — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо которому по характеру полученных травм обозначена необходимость амбулаторного лечения (вне зависимости от его фактического прохождения)

Нарушения ПДД: Нет нарушений

Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть


Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Honda CR-V — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нет нарушений

Повреждения

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера


Левое заднее крыло

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

1 декабря 2017 года

Стоимость ремонта: 300 000 – 400 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость запасных частей: 200 000 – 300 000 ₽

Общая стоимость: 300 000 – 400 000 ₽

Частичный ремонт

Верхняя стойка левая часть задняя отремонтировать

Частичная замена

Арка колеса передняя левая - заменить

Уплотнитель двери передний левый - снятие/установка

А-стойка левая - заменить

Расширитель порога левый снятие/установка

Ремонт

Усилитель вертикальной панели передний левый отремонтировать

Жгут проводов зеркала левого ремонтировать

Жгут проводов звукового сигнала ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Верхняя стойка левая частичная замена окраска <50%

Окраска поверхности

Капот окраска поверхности

Дверь задняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1N (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Декоративная накладка зеркала левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Поперечина передняя окраска поверхности

Крыло арка передняя левая частичная окраска поверхности

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Шарнир в дверь передний левый окраска для новой детали

Шарнир нижний дверь передняя левая окраска для новой детали

А-стойка левая окраска для новой детали

Измерение

Передняя и задняя оси измерить

Запасная часть для частичной замены

Арка колесная передняя левая в сборе

Боковая рама передняя левая

Замена

Подрамник передний

Поперечный рычаг подвески передний левый

Амортизатор передний левый

Колесный диск передний левый

Колёсный колпак передний левый

Шина передняя левая бортовая наружная

Рулевое колесо

Система надувных подушек безопасности водителя сработавшая

Нижняя подушка безопасности водителя

Корпус блока предохранителей

Звуковой сигнал

Электронный блок управления подушек безопасности

Уплотнитель передний левый

Дефлектор двери передний левый

Кронштейн бампер передний левый

Защитная накладка левая бампер передний снятие/установка

Защитная накладка правого бампера переднего снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний - замена (снят)

Расширитель левый бампера передний - снятие/установка

Расширитель левый бампера передний - снятие/установка

Накладку защитную среднюю бампера переднего снятие/установка

Спойлер передний с снятием/установкой

Фара правая - снятие/установка

Фара левая замена (снята)

Фара - отрегулировать

Крыло переднее левое - снятие/установка

Расширение крыла переднего левого снятие/установка

Поперечина передняя нижняя - СНЯТИЕ/УСТАНОВКА

Вертикальная панель передняя левая заменить

Лобовое стекло - заменить

Дверь передняя левая - снятие/установка

Дверь передняя левая - замена (снята)

Проверить функцию натяжителя ремня/подушки безопасности

Надпись дверь передняя левая - заменить

Щиток приборов - снятие/установка

Панель приборов (снята) разобрать/собрать

Колесо переднее левое - снятие/установка

Блок предохранителей снятие/установка

Подрамник передний - снятие/установка

Подрамник передний (снят) - разобрать/собрать

Колесо переднее правое - снятие/установка

Колесо (колеса) снятие/установка дополнительные работы

Шина передняя левая - снятие/установка

Амортизатор стойка(и) передняя - снятие/установка дополнительная работа

Амортизационная стойка/поворотный кулак передний левый отсоединение-закрепление

Амортизационная стойка передняя левая/кузов - отсоединение/закрепление

Амортизатор передний левый - снятие/установка

Амортизационная стойка/повреждение кузова передний правый отсоединение-закрепление

Поперечный рычаг подвески передний левый/правый снятие/установка

Колесо переднее левое - отбалансировать

Электронный блок управления подушек безопасности - снятие/установка

Защита левая бампер передний

Бампер передний

Защита молдинг левый бампер передний

Расширитель левый бампера передний

Фара левая

Крыло переднее левое

Расширитель крыла переднего левого

Подкрылок передний левый

Поперечина передняя нижняя

Вертикальная панель передняя левая

Лобовое стекло	Пленка двери передней левой
Клей комплект лобового стекла	Зеркало наружное левое
Шарнир в дверь передний левый	Декоративная накладка зеркала левая
Крепёж лобового стекла	Стекло зеркала наружное левое
Дверь передняя левая	Поворотное зеркало наружное левое
Шарнир нижний дверь передняя левая	Расширитель порога левый
Направляющая планка передняя левая	Система надувных подушек безопасности пассажира переднего сработавшая
Уплотнитель стекла передний левый наружный	Нижняя подушка безопасности пассажира передняя
Молдинг рамы окна передний левый	Щиток приборов
Надпись дверь передняя левая	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Капот - снятие/установка	Уплотнитель двери задний левый - снятие/установка
Панель передка - снятие/установка	Облицовка верхняя внутренняя стойки левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - снятие/установка	Облицовка нижняя внутренняя стойки левая - снятие/установка
Облицовка двери задней левой - снятие/установка	Радиатор - отсоединить/закрепить
Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка	Блок управления подушки безопасности
Уплотнитель опускного стекла внутренний двери задней левой - снятие/установка	

13 апреля 2018 года

Стоимость ремонта: 300 000 – 400 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость запасных частей: 200 000 – 300 000 ₽

Общая стоимость: 300 000 – 400 000 ₽

Частичный ремонт

Верхняя стойка левая часть задняя отремонтировать

Частичная замена

Арка колеса передняя левая - заменить

Уплотнитель двери передний левый - снятие/установка

А-стойка левая - заменить

Расширитель порога левый снятие/установка

Ремонт

Усилитель вертикальной панели передний левый отремонтировать

Кабельный жгут двери передней левой отремонтировать

Жгут проводов моторного отсека отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Верхняя стойка левая частичная замена окраска <50%

Окраска поверхности

Капот окраска поверхности

Дверь задняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Декоративная накладка зеркала левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Поперечина передняя окраска поверхности

Крыло арка передняя левая частичная окраска поверхности

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Шарнир в дверь передний левый окраска для новой детали

Шарнир нижний дверь передняя левая окраска для новой детали

А-стойка левая окраска для новой детали

Измерение

Передние и задние мосты перед ремонтом

Передняя и задняя оси измерить

Схождение переднее регулировка

Запасная часть для частичной замены

Арка колесная передняя левая в сборе

Боковая рама передняя левая

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Бампер передний	Система надувных подушек безопасности водителя сработавшая
Защита молдинг левый бампер передний	Нижняя подушка безопасности водителя
Крепление нижнее левое бампера переднего	Корпус блока предохранителей
Расширитель левый бампера передний	Звуковой сигнал
Защита левая бампер передний	Электронный блок управления подушек безопасности
Фара левая	Уплотнитель передний левый
Крыло переднее левое	Уплотнитель передний левый разборка-сборка/замена
Расширитель крыла переднего левого	Дефлектор двери задний левый
Подкрылок передний левый	Дефлектор двери задней левой разборка-сборка/замена
Поперечина передняя нижняя	Бампер передний - замена (снят)
Вертикальная панель передняя левая	Защитная накладка левая бампер передний снятие/установка
Лобовое стекло	Защитная накладка правого бампера переднего снятие/установка
Клей комплект лобового стекла	Бампер передний - снятие/установка
Крепёж лобового стекла	Расширитель левый бампера передний - снятие/установка
Дверь передняя левая	Расширитель левый бампера передний - снятие/установка
Шарнир в дверь передний левый	Кронштейн левый бампера передний - снятие/установка
Шарнир нижний дверь передняя левая	Накладку защитную среднюю бампера переднего снятие/установка
Направляющая планка передняя левая	Спойлер передний с снятием/установкой
Уплотнитель стекла передний левый наружный	Фара правая - снятие/установка
Молдинг рамы окна передний левый	Фара левая замена (снята)
Надпись дверь передняя левая	Фара - отрегулировать
Пленка двери передней левой	Крыло переднее левое - снятие/установка
Зеркало наружное левое	Расширение крыла переднего левого снятие/установка
Декоративная накладка зеркала левая	Поперечина передняя нижняя - СНЯТИЕ/УСТАНОВКА
Стекло зеркала наружное левое	Вертикальная панель передняя левая заменить
Поворотное зеркало наружное левое	Лобовое стекло - заменить
Расширитель порога левый	Дверь передняя левая - снятие/установка
Система надувных подушек безопасности пассажира переднего сработавшая	Дверь передняя левая - замена (снята)
Нижняя подушка безопасности пассажира передняя	Надпись дверь передняя левая - заменить
Щиток приборов	Блок предохранителей снятие/установка
Подрамник передний	
Поперечный рычаг подвески передний левый	
Амортизатор передний левый	
Колесный диск передний левый	
Колёсный колпак передний левый	
Шина передняя левая	
Рулевое колесо	

Щиток приборов - снятие/установка
Панель приборов (снята) разобрать/собрать
Проверить функцию натяжителя ремня/подушки безопасности
❗ Двигатель с коробкой переключения передач - снятие/установка
Двигатель с коробкой передач/опорной рамой от-/прифланцованный
Подрамник передний (снят) - разобрать/собрать
Колесо (колеса) снятие/установка дополнительные работы

Шина передняя левая - снятие/установка
Амортизационная стойка передняя левая/кузов - отсоединение/закрепление
Амортизатор передний левый - снятие/установка
Поперечный рычаг подвески передний левый/правый снятие/установка
Колесо переднее левое - отбалансировать
Электронный блок управления подушек безопасности - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кузов замерить перенос измерительным прибором
Транспортное средство на стапель установить/снять для
Дополнительные работы по стапелю
Капот - снятие/установка
Форсунка/и стеклоомывателя - снятие/установка
Панель передка - снятие/установка
Клиновой замок двери передняя левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - снятие/установка
Облицовка двери задней левой - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка
Стекло двери задней левой - снятие/установка
Стеклоподъемник задний левый - снятие/установка
Замок двери задний левый - снятие/установка

Направляющая окна двери задняя левая - снятие/установка
Клиновой замок двери задней левой - снятие/установка
Динамик дверь задняя левая с установкой
Уплотнитель задней двери задний левый - снятие/установка
Уплотнитель в дверь задний левый снятие/установка
Радиатор - отсоединить/закрепить
Блок управления подушки безопасности разъединитель/блокировки
Электронный блок управления - запрограммировать
Параметры транспортного средства считать
Память неисправностей считать и стереть
Проверка работы

Антикоррозийная обработка

Лонжерон передний левый нанести антикоррозийную защиту
А-стойка левая антикоррозийная защита
Верхняя стойка левая антикоррозийная защита

Колодка арка передняя левая частичная замена/конечная обработка полостей
А-стойка лакокрасочная обработка полостей
Верхняя стойка левая часть/задняя/конечная обработка полостей

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

24 июня 2020 года

Цена: 480 000 ₽ **↓ 20 000 ₽**

Пробег: 110 000 км **↑ 2 000 км**

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 4 фото на сайте](#)

Описание

Продаю Учебный автомобиль, педали зарегистрированы в ГИБДД, установлены регистратор и 4 камеры, все сделано по уму, нигде ничего не висит и не торчит, лобовое стекло с электро подогревом. Автомашина ...



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
24 июня 2020 15:26	500 000 ₽	108 000 км
15 июля 2020 22:03	480 000 ₽ ↓ 20 000 ₽	110 000 км ↑ 2 000 км
18 июля 2020 11:04	460 000 ₽ ↓ 20 000 ₽	Не менялся
24 июля 2020 22:11	470 000 ₽ ↑ 10 000 ₽	Не менялся

22 мая 2024 года

Цена: 800 000 ₽ ↑ 401 000 ₽

Пробег: 145 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)

Описание

Продам Renault Sandero 1.6 МКПП 102 л. с. Автомобиль на полном ходу. Документы в полном порядке. Юридически чистая. В авто все работает. СЕЛ И ПОЕХАЛ!

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
22 мая 2024 13:35	399 000 ₽	145 000 км
22 мая 2024 13:35	Не менялась	Не менялся
26 мая 2024 15:05	800 000 ₽ ↑ 401 000 ₽	Не менялся

Уникальные данные

Авито Оценка — 684 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 700 000 — 1 200 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 629 300 — 738 800 ₽

34 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 34 события и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

28 января 2016 • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

28 января 2016 • Дилер • Санкт-Петербург

Установка подкладок под номера, КО Предпродажная подготовка

Установка доп. оборудования

28 января 2016 • Дилер • Санкт-Петербург

Установка сигнализации без обратной связи, Установка цифрового реле блокировки двигателя, Защита колесных арок и днища антикоррозионным шумопоглощающим композиционным материалом с обработкой скрытых полостей, Установка задних подкрылков, Укладка ковров салона, Установка подлокотника, Установка секретных болтов/гаек на колеса

1 владелец

Период владения:

12 февраля 2016 — 25 августа 2020

Срок владения:

4 года 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

12 февраля 2016 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Регистрационное действие: Замена номерного агрегата, цвета, изменение конструкции ТС

12 февраля 2016 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

1 апреля 2016 • Пробег 3 209 км • Дилер • St.-Petersburg

Установка дефлекторов боковых окон передних дверей, Установка дефлекторов боковых окон задних дверей

Регламентное ТО

7 сентября 2016 • Пробег 14 900 км • Дилер • St.-Petersburg

2006 ТО 15 Комплекс

Прохождение технического осмотра

3 февраля 2017 • Пробег 23 500 км • Данные о техосмотре

Регламентное ТО

31 мая 2017 • Пробег 29 820 км • Дилер • Санкт-Петербург

2006 ТО 15 Комплекс

ДТП

21 ноября 2017 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

1 декабря 2017 • Пробег 45 011 км • Audatex

Регламентное ТО

19 декабря 2017 • Пробег 45 064 км • Дилер • Санкт-Петербург

Установка уплотнителя капота, ОО передние тормозные колодки чистка/замена, 2006 ТО 15 Комплекс

Текущий ремонт

24 декабря 2017 • Дилер • Санкт-Петербург

Развал-схождение колес регулировка

Прохождение технического осмотра

31 января 2018 • Пробег 48 000 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

31 января 2018 • Дилер • St.-Petersburg

Расчет стоимости ремонта

13 апреля 2018 • Audatex

Регламентное ТО

30 июля 2018 • Пробег 60 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Дезинфекция системы вентиляции салона установкой WYNN'S, 2006 ТО 15 Комплекс

Текущий ремонт

26 декабря 2018 • Пробег 70 680 км • Дилер • St.-Petersburg

Нестандартные механические работы

Текущий ремонт

25 января 2019 • Пробег 71 411 км • Дилер • St.-Petersburg

● **Визит на сервис**

31 января 2019 • Дилер • St.-Petersburg

● **Прохождение технического осмотра**

1 февраля 2019 • Пробег 72 000 км • Данные о техосмотре

● **Визит на сервис**

28 февраля 2019 • Дилер • St.-Petersburg

● **Текущий ремонт**

17 марта 2019 • Пробег 75 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

очистка топливной системы

● **Регламентное ТО**

7 июня 2019 • Пробег 81 061 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 15 Комплекс

● **Текущий ремонт**

22 августа 2019 • Пробег 90 000 км • Дилер • St.-Petersburg

ДО рычаг передней подвески замена x 1, Развал-схождение колес регулировка

● **Регламентное ТО**

21 октября 2019 • Пробег 95 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Замена передних тормозных колодок и дисков по акции, 2006 ТО 15 Комплекс

● **Прохождение технического осмотра**

30 января 2020 • Пробег 102 555 км • Данные о техосмотре

● **Текущий ремонт**

8 мая 2020 • Пробег 106 000 км • Дилер • St.-Petersburg

Развал-схождение колес регулировка, ДО рулевая тяга с внутренним шаровым шарниром замена x 1

● **Размещение первого объявления на Авито**

24 июня 2020 • Пробег 108 000 км • Авито • Санкт-Петербург

● **Текущий ремонт**

28 июля 2020 • Пробег 110 843 км • Дилер • Санкт-Петербург

ОО лампа заднего фонаря ДЛЯ ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА И ГАБАРИТНОГО ОГНЯ, ЛАМПЫ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, ЛАМПЫ ФОНАря СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА ИЛИ ЛАМПЫ ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАря замена, Комплекс-сервис ТО8 (расширенный), ОО Мойка двигателя и подкапотного пространства включая удаление влаги из свечных каналов

Прохождение технического осмотра

1 августа 2020 • Пробег 111 000 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:
25 августа 2020 — н.в.

Срок владения:
4 года 8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Смена владельца

25 августа 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис


31 августа 2020 • Дилер • St.-Petersburg

Размещение второго объявления на Авито

22 мая 2024 • Пробег 145 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 145 000 км.



5 техосмотров

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

3 февраля 2017 года

Пробег: 23 500 км

31 января 2018 года

Пробег: 48 000 км

1 февраля 2019 года

Пробег: 72 000 км

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найден 1 штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Logan Sandero II

Код модели: Logan Sandero II

Модельный год: 12 2015

Тип автомобиля: B8MT

Двигатель: K4M842

Диапазон номеров двигателя: R013382

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: B8MT;

Заводской номер автомобиля: P123569;

Тип двигателя: K4M;

Тип и индекс двигателя: K4M842;

Заводской номер двигателя: R013382;

Тип коробки передач: JH3;

Тип и индекс коробки передач: JH3365;

Заводской номер коробки передач: S021557;

Уровень комплектации: E2;

Дополнение к комплектации: SAN913;

Дополнение ограниченной серии: ENPB01;

Размещение рулевого колеса: Левостороннее;

Климатический пояс: Холодный климат;

Цветовая гамма салона: HARM01;

АБС: Да;

Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный;

Тип системы кондиционирования воздуха: Система кондиционирования воздуха № 2;

Электромагнитное запираение замков дверей: Электромагнитная блокировка замков дверей;

Технические и законодательные требования страны: TLRUSS;

Специальная защита: PROTC1 — тип защиты 1;

Типы радио: RAD28C;

Подвеска с усиленной амортизацией: TRGAS - Тип дороги поднятый;

Заводской номер автомобиля: P;

Передний подлокотник: Без переднего подлокотника;

Наружные аксессуары: SACEXT;

Дооборудованная версия: AVER46;

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: C

предупреждением о непристегнутом ремне безопасности водителя;

Дополнительное обозначение: RENAULT;

Оборудование для курения: Нет;

Звуковое предупреждение о превышении скорости: SASURV-Без звукового предупреждения о превышении скорости;

Подголовник заднего сиденья: ATAR02 - Подголовник заднего сиденья 02;

Указатель поворота: AVREPL;

Подушка безопасности водителя: AIRBA1 - С подушкой безопасности водителя;

Тип боковой подушки безопасности: Передняя боковая подушка безопасности;

Подушка безопасности пассажира: Да;

Бамперы в цвет кузова: Да;

Тип коробки передач/количество передач: 5-ступенчатая МКП;

Вид топлива или энергии: Бензин;

Полка багажного отделения: Да;

Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень безопасности;

Система стабилизации траектории движения: Нет;

Ремни безопасности: Инерционные катушки ремней безопасности с



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

регулировкой по высоте;
Воздуховод в зоне задних сидений: Да;
Дополнительная коммерческая модификация: VSUVE;
Нормы выбросов: E05C;
Приспособление для крепления багажа: FIRBAG — С сеткой для крепления багажа;
Освещение багажного отделения: Да;
Энергетическое оборудование Motive: SPRGAZ;
Стеклоочиститель заднего стекла: Да;
Противосажевый фильтр: Нет;
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: BARLON - Продольные опоры;
Тип: Стандартный;
Обивка сиденья: Велюр;
Тип колесного диска: 16-дюймовые колесные диски;
Комплект защиты от пыли: Да;
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVAREL - Только электрическое управление;
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVAVEL - Для водителя — только электрический привод / для пассажира — только электрический привод;
Стекло с обогревом: Да;
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой;
Ходовые качества: 4x2;
Уровень системы навигации: SSNAV;
Дополнительные фары: PROJAB - Противотуманные фары;
Защита колесного диска: Да;
Специальные функции колес: RDIF07;
Защита днища кузова: KITGRV - С комплектом антигравийной защиты;
Подготовка под установку переднего детского сиденья: ISOFIX - Сиденье Isofix;
Радар обнаружения препятствий: SRDPRO - Без радара обнаружения препятствий;
Запасное колесо: RSNORM;
Тип наружных зеркал заднего вида: RET02 - Наружные зеркала заднего вида 02;
Тип регулировки сиденья водителя: COREHA - Сиденье водителя с регулировкой по высоте;
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RETP01;
Регулятор скорости движения: Система регулирования скорости RV;
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Да;
Датчик температуры: TETA - С датчиком температуры;
Погрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья;
Тип заднего сиденья: FBANAR;
Декоративная накладка: DECA07;
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP01B;
Тип разрешения: HRGM01;
Погружной подогреватель двигателя: SCTHAB - Без плавкого предохранителя салона;
Тонировка стекол: VT - С тонировкой;
Счетчик пробега: Километры
DRIVER'S SEAT BELT REMINDER WARNING;
WITHOUT INTERIOR IDENTIFICATION;
MODEL RANGE SHEET;
COMMERCIAL VERSION;
VSUVE ADDITIONAL SUV VERSION;
WITHOUT EXTERIOR ACCESSORIES;
REAR HEADREST 2;
02 FRONT HEADREST;
ANTI-GRIT PROTECTION KIT;
FLYWHEEL CONTROL 1;
VERY COLD CLIMATE;
INTERIOR STYLING 01;

WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT HEATING ROD;
ADAPTATION VERSION 46;
SEAT UPHOLSTERY FABRIC 11;
LEFT-HAND DRIVE;
CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING;
APPROVAL REGULATION 04;
BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER;
16 METAL WHEELS;
SEAT WITH ISOFIX;
5 PLACES;
FOG HEADLIGHTS;
DRIVER'S SEAT WITH HEIGHT ADJUSTER;
BODY COLOUR BUMPERS;
PASSENGER AIRBAG;
SEAT WITH HEATING;
DOCUMENTATION PHASE 1;
DOC PERIOD 2012;
NO SAFETY DEVICE;
ACCESSOIRE TON CAISSE 02;
STANDARD SPARE WHEEL;
WITHOUT EXCESS SPEED HORN;
EURO 5 OBD IUPR EXPORT;
WITHOUT TECHNICAL ENVELOPE;
PETROL;
NO PREPARATION OR GAS EQUIPMENT;
MT ENGINE LEVEL;
SOP1B - DOOR OPENING/CLOSING SYSTEM 315 MHZ NORMAL;
WITHOUT FRONT ELBOW REST;
E2 EQUIPMENT LEVEL;
DOOR MIRRORS 02;
WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE;
WHEEL DISC PROTECTOR;
LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING;
ELECTRIC DOOR LOCKING;
3-SEAT REAR MIDDLE SEAT BELTS;
ELECTRIC REAR WINDOW;
ELECTRIC FRONT WINDOW;
WITH TEMPERATURE SENSOR;
CUSTOMISED DOOR MIRROR 1;
RAISED ROAD TYPE;
DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS;
WITHOUT PROXIMITY RADAR;
5 DOOR;
DRIVING ASSISTANCE;
X52 FAMILY;
PROTECTION TYPE 1;
ARCHITECTURE ELEC T4VS;
WITH REAR SCREEN WIPER;
STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE;
TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY RUSSIA;
WITH GEAR CHANGE INDICATOR;
DUST KIT;
WITHOUT MAPS;
HEIGHT-ADJUSTABLE STEERING WHEEL;
REAR SEATS AIR DUCT;
WITHOUT ESP;
FRONT SIDE AIRBAG;
TINTED WINDOWS;
HEATED REAR SCREEN;
K4M ENGINE;
DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1;
COUNTER UNITS IN KILOMETRES;
MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE;

SKY BLUE;
WITHOUT SMOKING ACCESSORIES;
AIR CONDITIONING 02;
LONGITUDINAL BARS;
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM;
CRUISE CONTROL;
INTERIOR ACCESSORIES 2;
DIFFERENT WHEEL 07;
RENAULT BRAND;
REAR PILLAR TRIM 01;
WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER;
CENTRAL DOOR LOCKING WHEN VEHICLE IS IN MOTION;
WITH PEDEST IMPACT 03;
LEATHER STEERING WHEEL;
NORMAL BRAKING;
REAR SEAT FUNCTIONALITY;
POWER ASSISTED STEERING;
WITHOUT PARTICLE FILTER;
WITHOUT DECANter FILTRE;
4X2 TRANSMISSION;
WITHOUT TELEMATIC FAULT INVESTIGATION SYSTEM;
5-SPEED MANUAL GEARBOX;
RADIO 28C;
FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT;
WITHOUT SUPPLEMENT FOR DEFINITION / WITHOUT LIMITED SERIES;
DRIVER AIRBAG

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.