




Посмотреть
на сайте

Отчёт от 17 июня 2025 года

Toyota RAV4, 2016



8 ноября 2017 года

VIN: XW7WDREV30S000837

Госномер: K700CT777

Номер кузова:

XW7WDREV30S000837

Номер двигателя: B885533

Номер ПТС: 78OP129156

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7744201011

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный металлик

Объем двигателя: 1987 см³

Мощность: 146 л.с.

Последний пробег: 44 741 км

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

i Найдены страховые выплаты: был виновником

i Не продавался на Авито

i 10 записей в истории эксплуатации

i Пробег — 44 741 км

i Не найдены сведения о техосмотрах

i 3 неоплаченных штрафа

i Попал под отзывную кампанию

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Есть полис ОСАГО

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 17.06.2025 12:23. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 25 октября 2016 — н.в.

Срок владения: 8 лет 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

24 декабря 2019 года в 20:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Toyota RAV4 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

КIA — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера


Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

MERCEDES — другой участник

Повреждения

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

5 августа 2021 года в 12:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Toyota RAV4 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

BMW X5 — другой участник


Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

24 августа 2021 года

Стоимость ремонта: 228 362 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 27 966 ₽

Стоимость механических работ: 12 642 ₽

Стоимость запасных частей: 187 754 ₽

Общая стоимость: 228 362 ₽

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Бампер задний ремонтная окраска

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Крышка фароочистителя левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Опора левая панели покраска поверхности

Замена

Бампер передний

Кронштейн левый бампера переднего

Кронштейн крепления бампера переднего

Воздушная решетка нижняя левая

Облицовка бампер нижний

Датчик передний наружный левый парковки

Решетка радиатора нижняя

Решётка нижняя бампера переднего

Фара левая в сборе

Форсунка омывателя левая фары

Крышка фароочистителя левая

Противотуманная фара левая

Крыло переднее левое

Подкрылок передний левый

Молдинг крыла передний левый

Комплект брызговиков

Опора левая панели передняя

Уплотнитель молдинг нижний дверь передняя левая

Уплотнитель молдинг нижний дверь задняя левая

Брызговик задний левый с лакокрасочным покрытием

Молдинг крыла задний левый

Колесный диск передний левый

Дополнительные работы для сверления отверстий для

Бампер передний - заменить

Датчики системы парковки передние с установкой дополнительные

Фара левая - снятие/установка

Несущий элемент левой панели передний - заменить

Усилитель бампера передний - заменить

Брызговик передний левый задний снятие/установка

Крыло переднее левое - заменить

Защитная накладка нижняя двери передней левой снятие/установка

Декоративная планка боковина задняя левая снятие/установка

Колесо переднее левое - снятие/установка

Шина/диск передний левый - снятие/установка

Датчик частоты вращения передний левый снятие/установка (колесо снято)

Колесо/колеса сбалансировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Уплотнитель дверь задняя левая - снятие/установка

Молдинг водосточного желобка левый - снятие/установка

Дверь передняя левая - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка

Стеклоподъемник дверь передняя левая - снятие/установка

Молдинг опускного стекла передний левый - снятие/установка

Динамик двери передний левый - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Облицовка двери задней левой - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка

Стеклоподъемник двери задней левой - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла двери задней левой - снятие/установка

Защитная накладка нижняя двери задней левой - снятие/установка

Фиксатор замка задний левый снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Оба щитка грязезащитных задних - снятие/установка

Фонарь задний левый наружный - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

И Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в феврале 2020 года

Сумма: 400 000 ₽

Сумма: 400 000 ₽

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1766700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 797 350 — 2 800 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 660 700 — 1 872 700 ₽

10 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 10 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

22 октября 2016 • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

22 октября 2016 • Дилер • Москва

Прочие работы

Период владения:

25 октября 2016 — н.в.

Срок владения:

8 лет 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

25 октября 2016 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Установка доп. оборудования

25 октября 2016 • Дилер • Москва

СПС АВТОЛОКАТОР, установка, Парковочный радар перед+зад, установка, Тонировка SUN-ТЕК без передних(легковой), Защита картера, установка

Текущий ремонт

29 ноября 2016 • Пробег 1 278 км • Дилер • Москва

Текущий ремонт

23 сентября 2017 • Пробег 10 372 км • Дилер • Москва

Текущий ремонт

23 сентября 2018 • Пробег 20 991 км • Дилер • Москва

Дроссельная заслонка - чистка, Фильтр воздушный - замена

ДТП


24 декабря 2019 • Данные о ДТП • Москва

ДТП

5 августа 2021 • Данные о ДТП • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 44 741 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

3 неоплаченных штрафа

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть
штрафы на
сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 7 июня 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810550250607572789

Дата происшествия: 4 июня 2025 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 11 июня 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810577250673069228

Дата происшествия: 8 июня 2025 года

Описание: 12.16.1 - Несоблюдение требований знаков или разметки, за искл.случаев, предусм.др.статьями гл.12.

Штраф от 11 июня 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 5 000 ₽

Номер постановления: 0355431010125061101081080

Дата происшествия: 28 мая 2025 года

Описание: ЗГМ45-8.14 п.2 Неуплата или нарушение порядка оплаты за платную парковку г.Москвы.

[Ещё найдено 226 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 12 октября 2024 года — 11 октября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 24 января 2020 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4, Lexus RX 200T, Lexus RX 350 и Lexus RX 450h, попадающие под действие данной отзывной кампании, оборудованы форсунками стеклоомывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания воды, находящейся внутри. Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации, вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: RAV4

Код модели: ZSA42L-RNYMKX

Описание: ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4#

Дата производства: 10.2016

Код цвета салона: FG20

Период производства: 10.2016 - 09.2019

Опции: АКПП/МКПП: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Комплектация: B TYPE;
Топливная система: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM;
Двигатель: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI;
Рынок сбыта: RUSSIA



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.